

CAD 3D

con SolidWorks®

Tomo I: Diseño básico (2ª ed.)

Volumen 1. Modelos

Pedro Company Calleja Carmen González Lluch



# CAD 3D CON SOLIDWORDKS® TOMO I: DISEÑO BÁSICO (2ª edición) Volumen 1. Modelos

Pedro Company Calleja Carmen González Lluch

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

■ Codis d'assignatura: ET1009, EM1009, EQ1009, EE1009, ET1028, EM1025, DI2028, SDI122



Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana http://www.tenda.uji.es e-mail: publicacions@uji.es

© De la teoria: Pedro Company Calleja

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  De los problemas: Pedro Company Calleja y Carmen González Lluch

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2021

www.sapientia.uji.es Primera edición, 2013 Segunda edición, 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia176 ISBN obra completa: 978-84-18432-79-8 ISBN volumen 1: 978-84-18432-81-1



Publicacions de la Universitat Jaume I es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional, www.une.es.



Reconocimiento-CompartirIgual CC BY-SA

Este documento está bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual. Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías y organizaciones.

INFORMACIÓN SOBRE SOLIDWORKS CORPORATION

SolidWorks Corporation, una empresa de Dassault Systèmes S.A. (Nasdaq: DASTY, Euronext París: N°13065, DSY, PA), desarrolla y comercializa software para el diseño mecánico, el análisis y la gestión de datos de producto. Es el principal proveedor de software de diseño mecánico 3D en el mercado. SolidWorks es líder del mercado en número de usuarios en producción, satisfacción del cliente de ingresos. Si desea conocer las últimas noticias o bien obtener información o una demostración en línea en directo, consulte la página Web de la empresa (www.solidworks.es) o bien llame al número de teléfono 902 147 741.

# ÍNDICE

Agradecimientos	11	Tran
		Tı
Introducción	13	T <sub>1</sub>
	,	Traza
¿Quién puede sacar provecho de este libro?	13	Luga
¿Por qué hay que aprender CAD 3D?	14	Para
¿Por qué un libro con "teoría de CAD?	14	Para
¿Qué se puede aprender con este libro?		
¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro?		Capí
¿Qué formato tiene este libro?	16	D
¿Cómo se puede utilizar este libro?	16	Ti
¿Qué cambios hay en esta segunda edición?	17	
¿Cómo se organiza el libro?	19	
		A
Volumen I: Modelos	21	_
		Pa
Capítulo 1.0. Fundamentos geométricos del modelado	23	Pa
Introducción	25	
Elementos geométricos	26	Capí
Relaciones: asociativas y métricas	31	Fi
Relaciones (alcance): intrínsecas y extrínsecas	33	
Figuras geométricas	34	

Transformaciones	37
Transformaciones geométricas	37
Transformaciones de proyección	38
Trazado (representación geométrica)	41
Lugares geométricos	49
Para repasar	54
Para aprender más	56
Capítulo 1.0.1. Relaciones geométricas	59
Definición	
Tipos de relaciones: asociativas y métricas	60
Tipos de relaciones: asociativas	61
Tipos de relaciones: métricas	69
Alcance: relaciones intrínsecas y extrínsecas	73
Alcance: relaciones extrínsecas	74
Para repasar	78
Para aprender más	80
	0.0
Capítulo 1.0.2. Figuras geométricas elementales	
Figuras geométricas	
Circunferencia	84
Polígonos	86

Cuadrilátero         90         Ejercicio 1.0.1. Placa con restricciones         166           Para repasar         94         Ejercicio 1.0.2. Junta         174           Para aprender más         96         Ejercicio 1.0.3. Cantonera ranurada         185           Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas         99         Capítulo 1.1. Diseño con modelos CAD         203           Homologías         100         Métodos de diseño         205           Movimientos         104         Wétodos de diseño         207           Productos         110         Validez         212           Para repasar         112         Encontrar         213           Para aprender más         114         Abrir         214           Validez         212         Para aprender más         214           Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección         117         Rúbrica         220           Modelar y proyectar         117         Para aprender más         222           Parámetros         128         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Para repasar         128         Ejercicio 1.2.2. Copiar un fichero CAD         235           Para repasar         142         Para repasar         249	Triángulo	87	Para aprender dibujo artístico	165
Para repasar         94         Ejercicio 1.0.2. Junta         174           Para aprender más         96         Ejercicio 1.0.3. Cantonera ranurada         185           Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas         99         Introducción         203           Homologías         100         Métodos de diseño         205           Movimientos         104         Métodos de diseño         207           Homotecias         108         Validez         211           Productos         110         Validez         212           Para repasar         112         Encontrar         213           Para aprender más         114         Usar         219           Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección         117         Rúbrica         220           Modelar y proyectar         117         Rúbrica         220           Poyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Fundamentos         128         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Invariantes         134         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Para repasar         142         Para saber más         145         Procupera métrico         245	Cuadrilátero	90	Fiercicio 1 0 1 Placa con restricciones	166
Ejercicio 1.0.3. Cantonera ranurada   185	Para repasar	94	· ·	
Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas         99         Capítulo 1.1. Diseño con modelos CAD         203           Homologías         100         Métodos de diseño         205           Movimientos         108         Calidad         211           Productos         110         Validez         212           Para repasar         112         Encontrar         213           Para aprender más         114         Abrir         214           Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección         117         Rúbrica         220           Modelar y proyectar         117         Rúbrica         220           Poroyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Prara arentenar         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         224           Para a repasar         140         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Para asaber más         144         Restricciones         250           Para saber de otras cosas         146         Concisson         262           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         267           Rúbrica         223. Hexágono con construcciones auxiliares         298      <	Para aprender más	96		
Introducción			Ljereicio 1.0.3. Camonera randrada	103
Homologías	Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas	99	Capítulo 1.1 Disaño con modelos CAD	203
Métodos de diseño   207	Introducción	99	•	
Novimentos	Homologías	100		
Validez   212	Movimientos	104		
Para repasar   112	Homotecias	108		
Para aprender más         114         Abrir         214           Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección         117         Rúbrica         220           Modelar y proyectar         117         Para aprender más         222           Proyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Fundamentos         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Parámetros         128         Invariantes         128           Invariantes         140         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Para repasar         142         Dibujo paramétrico         249           Para saber más         145         Restricciones         250           Para saber de otras cosas         146         Restricciones         250           Conciso         262           Rúbrica         264           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         267           Interpretación del croquis         152         Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero         285           Trazado del croquis         156         Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular         309	Productos	110		
Usar   219	Para repasar	112		
Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección         117         Rúbrica         220           Modelar y proyectar         117         Para aprender más         222           Proyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Fundamentos         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Parámetros         128         Invariantes         245           Invariantes         140         Introducción         247           Para repasar         142         Dibujo paramétrico         249           Para abber más         144         Restricciones         250           Consistente         255         Consistente         255           Conciso         262           Rúbrica         264           Para saber más         145         Restricciones         250           Consistente         255         Conciso         262           Rúbrica         264         Rúbrica         264           Para saber de otras cosas         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         267           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         267           Interpretación del cro	Para aprender más	114		
Modelar y proyectar         117         Para aprender más         222           Proyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Fundamentos         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Parámetros         128         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Invariantes         134         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Conclusiones         140         Introducción         247           Para repasar         142         Dibujo paramétrico         249           Para saber más         145         Restricciones         250           Para saber de otras cosas         146         Conciso         262           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         264           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero         285           Trazado del croquis         156         Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares         298           Trucos de oficio         158         Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular         309				
Modelar y proyectar         117         Para aprender más         222           Proyección-sección         119         Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD         224           Fundamentos         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Parámetros         128         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Invariantes         140         Introducción         247           Para repasar         142         Dibujo paramétrico         249           Para abrender más         250         260           Introducción         247         27           Dibujo paramétrico         249         249           Restricciones         250         250           Conciso         262         262           Rúbrica         262         262           Rúbrica         264         264           Definición         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         267           Interpretación del croquis         152         Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero         285           Trazado del croquis         156         Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares         298           Trucos de oficio         158         Ejercici	Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección	117		
Fundamentos 122 Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD 235 Parámetros 128 Invariantes 134 Conclusiones 140 Para repasar 142 Para entrenar la visión espacial 144 Para saber más 145 Para saber de otras cosas 146 Capítulo 1.0.5. Croquización 149 Definición 149 Definición 149 Definición 149 Trucos de oficio 158 Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 235 Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD 235  Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico 245 Introducción 247 Dibujo paramétrico 249 Restricciones 250 Conciso 262 Rúbrica 264 Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido 267 Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero 285 Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares 298 Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 309			Para aprender más	222
Fundamentos         122         Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD         235           Parámetros         128         Invariantes         134         Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico         245           Conclusiones         140         Introducción         247           Para repasar         142         Dibujo paramétrico         249           Para saber más         145         Restricciones         250           Para saber de otras cosas         146         Consistente         255           Capítulo 1.0.5. Croquización         149         Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido         262           Rúbrica         264         Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero         285           Trazado del croquis         156         Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares         298           Trucos de oficio         158         Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular         309	Proyección-sección	119	Eiercicio 1 1 1 Salvar y recuperar un fichero CAD	224
Parámetros128Invariantes134Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico245Conclusiones140Introducción247Para repasar142Dibujo paramétrico249Para entrenar la visión espacial144Restricciones250Para saber más145Conciso262Para saber de otras cosas146Conciso262Capítulo 1.0.5. Croquización149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309	Fundamentos	122	, i	
Conclusiones 140 Para repasar 142 Para entrenar la visión espacial 144 Para saber más 145 Para saber de otras cosas 146 Capítulo 1.0.5. Croquización 149 Definición 149 Definición 149 Definición 149 Trazado del croquis 152 Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido 267 Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero 285 Trazado del croquis 156 Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares 298 Trucos de oficio 158 Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 309	Parámetros	128	Djerere io 1.1.2. Copiar an nenero Crib	255
Conclusiones140Introducción247Para repasar142Dibujo paramétrico249Para entrenar la visión espacial144Restricciones250Para saber más145Consistente255Para saber de otras cosas146Conciso262Capítulo 1.0.5. Croquización149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309	Invariantes	134	Capítulo 1.2 Dibuio paramétrico	245
Para repasar142Dibujo paramétrico249Para entrenar la visión espacial144Restricciones250Para saber más145Consistente255Para saber de otras cosas146Conciso262Capítulo 1.0.5. Croquización149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309	Conclusiones	140	1 2 1	
Para entrenar la visión espacial 144 Para saber más 145 Para saber de otras cosas 146  Capítulo 1.0.5. Croquización 149 Definición 149 Interpretación del croquis 152 Trazado del croquis 156 Trazado de oficio 158 Ejercicio 1.2.1. Placa rectangular 259 Consistente 255 Conciso 262 Rúbrica 264 Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido 267 Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero 285 Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares 298 Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 309	Para repasar	142		
Para saber más145Consistente255Para saber de otras cosas146Conciso262Capítulo 1.0.5. Croquización149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309	Para entrenar la visión espacial	144		
Para saber de otras cosas  146  Conciso  Conciso  Rúbrica  262  Rúbrica  264  Definición  Interpretación del croquis  Trazado del croquis  Trucos de oficio  146  Conciso  Rúbrica  262  Rúbrica  264  Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido  267  Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero  285  Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares  298  Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular  309	Para saber más	145		
Capítulo 1.0.5. Croquización149Rúbrica264Definición149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309				
Capítulo 1.0.5. Croquización149Definición149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309				
Definición149Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido267Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309	Capítulo 1.0.5. Croquización	149	Ruonca	264
Interpretación del croquis152Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero 285Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares 298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 309	1		Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido	267
Trazado del croquis156Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares298Trucos de oficio158Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular309			Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero	285
Trucos de oficio 158 Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular 309				

Ejercicio 1.2.6. Placa de refuerzo	341	Multisistema	557
Ejercicio 1.2.7. Junta de estanqueidad	355	Sistema principal	559
Ejercicio 1.2.8. Balancín		Sistemas auxiliares	560
		Datums auxiliares	563
Capítulo 1.3. Técnicas de modelado geométrico	385	Modelo consistente	568
Introducción	387	Modelo conciso	569
Primitivas	392	Rúbrica	574
Operaciones booleanas	393	Para repasar	576
Sólidos de barrido	395	Para saber más	579
Características		Ejercicio 1.4.1. Base de arnés	590
Árbol del modelo			
Modelo completo	403	Ejercicio 1.4.2. Base de anclaje	
Modelo consistente	411	Ejercicio 1.4.3. Cuerpo de válvula de gas	
Modelo conciso	416	Ejercicio 1.4.4. Conector cilíndrico	
Rúbrica	419	Ejercicio 1.4.5. Contera de persiana	
Para repasar	422	Ejercicio 1.4.6. Reorientar cazoleta de mando selector	
Para aprender más	425	Ejercicio 1.4.7. Reorientar pinza de embalaje	688
Ejercicio 1.3.1. Zapata deslizante	426	Capítulo 1.5. Patrones de replicado	711
Ejercicio 1.3.2. Tapa ranurada	442	Definición	
Ejercicio 1.3.3. Tope deslizante	461	Tipos de replicado	
Ejercicio 1.3.4. Cazoleta de mando selector		Patrones 2D	
Ejercicio 1.3.5. Pinza de embalaje	502	Patrones 3D	
Ejercicio 1.3.6. Boquilla integral para enganche		Modelo conciso	
automático	520		
		Rúbrica	
Capítulo 1.4. Sistemas de referencia y datums	545	Para repasar	121
Introducción		Ejercicio 1.5.1. Capucha con boquilla	730
Sistema Cartesiano	550	Ejercicio 1.5.2. Separador de lóbulos para armaduras	748
Otros sistemas de referencia	552	Ejercicio 1.5.3. Pulsador de ascensor	
Coordenadas polares	553	Ejercicio 1.5.4. Tapa con nervios	786
Coordenadas homogéneas		Ejercicio 1.5.5. Eje selector	805

Capítulo 1.6. Características CAD	821	Elementos definitorios	1000
Introducción	823	Elipse	1001
Definición	825	Hipérbola	1002
Utilidad	829	Parábola	1003
Diseño basado en características	832	Tangentes	1004
Modelo claro	837	Hélices	1005
Modelo con intención de diseño	842	Para repasar	1011
Intención de diseño: Efectivo	844	Para estudiar los fundamentos geométricos	1012
Intención de diseño: Eficaz	846	Ejercicio 1.7.1. Clip de papeles	
Intención de diseño: Eficiente	849	Ejercicio 1.7.1. Clip de papeles Ejercicio 1.7.2. Muelle de pinza	
Rúbrica	855	Ejercicio 1.7.2. Muene de phiza	
Ejercicio 1.6.1. Soporte con brazo	860	Ejeteteto 1.7.3. Manguera de fadiador	1036
Ejercicio 1.6.2. Soporte con nervios para barra en voladizo		Capítulo 1.8. Modelado mediante superficies	1049
Ejercicio 1.6.3. Carcasa embridada		Introducción	
Ejercicio 1.6.4. Bancada de comando de electrodoméstico.		Modelado de cáscaras	
		Superficie por barrido	
Capítulo 1.7. Modelado mediante curvas	971	Barrido por recubrimiento	
Introducción		Parches polinómicos paramétricos	
Tipos	974	Redondeos y acuerdos	
Curvas analíticas		Superficies explícitas	
Curvas libres	978	Para repasar	
Curvas spline	980	Para saber más	
Curvas compuestas		Para estudiar los fundamentos geométricos	1078
Para repasar	988	· ·	
Para estudiar los fundamentos geométricos	994	Capítulo 1.8.1. Superficies explícitas	1081
_		Introducción	
Capítulo 1.7.1. Curvas analíticas	995	Modelos explícitos	1082
Introducción	995	Tipos	1085
Curvas cónicas	996	B-Rep	1086
Tipos	997	Mallas	
Parámetros	999	Esculpidas	1093

Para repasar	1098	Ejercicio 1.9.2. Soporte roscado	1273
Para saber más	1099	Ejercicio 1.9.3. Hembrilla cerrada rosca madera	1286
Para repasar	1100	Ejercicio 1.9.4. Tapón regulador	1319
Ejercicio 1.8.1. Tapa esférica	1101		1220
Ejercicio 1.8.2. Tapa con boquilla	1116	Capítulo 1.10. Formatos de representación de modelos CAD.	
Ejercicio 1.8.3. Maneta de grifo	1130	Introducción	
Ejercicio 1.8.4. Cantonera de estantería	1146	Tipos de representaciones	
Ejercicio 1.8.5. Manzana	1169	Formatos	
		Traductores	
Capítulo 1.9. Modelado de piezas estándar	1185	Traductores directos	
Introducción	1187	Traductores neutros	
Modelado	1189	Traductores inteligentes	
Criterios	1190	Conclusiones	
Simplificaciones	1193	Para aprender más	1377
Librerías	1204		
Acceso	1205	Capítulo 1.10.1. <i>Step</i>	
Uso	1210	Introducción	
Para repasar	1213	Modularidad	
-		Modularidad: partes	1383
Capítulo 1.9.1. Representación de piezas estándar	1217	Modularidad: protocolos	1387
Introducción	1217	Express	1396
Criterios de representación	1218	Fichero físico	1406
Criterios de diseño	1224	Fichero físico: cabecera	1408
Tornillos	1226	Fichero físico: datos	1413
Tuercas	1232	Fichero físico: STEP	1424
Arandelas	1234	Conclusiones	1426
Muelles	1237	Para saber más	1428
Engranajes		Ejercicio 1.10.1. Traducir formato	1431
Para repasar	1248	Ejercicio 1.10.2. Editar modelo EREP	
Para saber más	1249	Ejercicio 1.10.3. Leer modelo STEP	
Ejercicio 1.9.1. Tornillo	1252	Ejercicio 1.10.4. Editar modelo STEP	

# Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin la paciencia y el apoyo constante de nuestras familias.

Merece una mención especial nuestros compañeros Miquel Gómez-Fabra y Margarita Vergara, por su entusiasmo en la revisión del documento y por sus innumerables consejos.

Por último, también ha sido importante la ayuda del Servei de Comunicació i Publicacions, para editar y maquetar un documento final complejo por su tamaño y su formato especial.

A todos ellos queremos agradecerles su contribución desinteresada para completar y mejorar esta obra.

# Introducción

Hoy en día existen programas de ordenador dirigidos a diferentes tipos de usuarios y orientados hacia todo tipo de usos (el término informático de «aplicaciones» sirve como referencia genérica para todos estos programas). Una de las familias de aplicaciones del ordenador con más éxito y más tradición en el mundo de la ingeniería se da en el ámbito del diseño y el proyecto, y se conoce con el término genérico de Diseño Asistido por Ordenador, o por el acrónimo CAD. Las aplicaciones CAD que se centran en el diseño de productos industriales se suelen denominar como CAD mecánico (MCAD), para distinguirlas de aquellas otras aplicaciones más centradas en la arquitectura, o en otros ámbitos más especializados como el textil.

Las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador guardan relación con diferentes campos, que van desde la informática hasta la gestión de procesos. Por consiguiente, se pueden estudiar desde puntos de vista bastante diferentes. En este libro se presentan los fundamentos y se muestra el modo de uso de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador mediante modelos tridimensionales (CAD 3D) que se fundamentan en la geometría constructiva, y resultan relevantes para asistir durante el diseño de detalle a un diseñador industrial o un ingeniero de producto.

¿Quién puede sacar provecho de este libro? ¿Por qué hay que aprender CAD 3D? ¿Por qué un libro con «teoría» de CAD? ¿Qué se puede aprender con este libro? ¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro? ¿Qué formato tiene este libro? ¿Cómo se puede utilizar este libro? ¿Qué cambios hay en esta segunda edición?

#### ¿Quién puede sacar provecho de este libro?

El libro está dirigido a los estudiantes de ingeniería (especialmente de las ingenierías del ámbito industrial), y a los diseñadores y proyectistas que desean aprender a utilizan aplicaciones CAD 3D como herramienta para desarrollar sus diseños y/o sus proyectos de ingeniería.

Si usted ya diseña y/o desarrolla proyectos de ingeniería, o tiene intención de hacerlo, entonces debe trabajar con herramientas CAD 3D, y este libro le ayudará a ser más consciente de sus posibilidades y a aprovechar mejor los recursos que dichas herramientas ponen a su disposición.

Por último, el libro también es útil para los responsables de oficinas de diseño o proyectos, porque pueden encontrar criterios para seleccionar una aplicación CAD 3D, reestructurar el proceso de diseño—especialmente el flujo de documentación—o sacar el máximo provecho a la implantación y utilización de aplicaciones CAD 3D.

#### ¿Por qué hay que aprender CAD 3D?

Se debe utilizar el CAD 3D porque potencia la creatividad, dado que permite explorar diferentes soluciones de diseño en breve tiempo. También aumenta la productividad. En cualquier empresa relacionada con el diseño o los proyectos de ingeniería se consigue una reducción importante (de tiempo y dinero) del proceso de diseño, respecto a los métodos basados en instrumentos tradicionales o en aplicaciones CAD 2D.

Usar CAD 3D para diseñar o proyectar requiere un aprendizaje, porque se debe modelar en lugar de dibujar. Para producir modelos virtuales se debe usar el lenguaje gráfico, que está arraigado en los ámbitos del diseño y el proyecto de ingeniería. Pero todo lenguaje está condicionado por las herramientas y los canales de los que se sirve, por lo que una persona que está aprendiendo a utilizar el lenguaje gráfico para diseñar o proyectar, debe acomodar dicho aprendizaje en función de la herramienta CAD 3D. Por consiguiente, para los diseñadores y proyectistas expertos, que conocen bien los instrumentos tradicionales y las aplicaciones CAD 2D, así como la forma de trabajar con ellos, también es necesario aprender a trabajar con la nueva herramienta. Porque el cambio de delinear a modelar modifica muchos aspectos de la forma de utilizar dicho lenguaje. En consecuencia, adquirir habilidad en el empleo de la nueva herramienta no es suficiente. Se requiere un nuevo enfoque global, puesto que los conocimientos teóricos en los que se sustentaba la utilización de las herramientas de delineación son necesarios, pero no son suficientes cuando se extrapolan a un entorno de modelado.

En definitiva, tanto los aprendices como los diseñadores y proyectistas expertos en CAD 2D, deben aprender a utilizar las aplicaciones CAD 3D como herramientas para desarrollar diseño o proyectos de ingeniería.

#### ¿Por qué un libro con «teoría» de CAD?

Entendemos que el estudio de cualquier disciplina en Ingeniería debe estar orientado hacia la práctica («saber hacer»). Pero, conseguir habilidad en cualquier disciplina es difícil y poco útil si el entrenamiento que se sigue para alcanzar dicha habilidad no está respaldado por el conocimiento («saber»). Es decir, que la habilidad debe entenderse como tener práctica en el manejo del conjunto de técnicas que se utilizan para poner el conocimiento en acción. Aunque, cabe insistir, sin conocimiento no puede haber acción válida.

En particular, el estudio del modelado asistido por ordenador, también debe estar orientado hacia la práctica, es decir, saber hacer modelos. Pero, frente a quienes consideran innecesario un conocimiento teórico relacionado con el CAD, debemos remarcar que nosotros sí consideramos necesaria tal componente teórica, entendida como el conjunto de fundamentos y conceptos que facultan para elaborar estrategias. No obstante, opinamos que es condición indispensable la introducción del nivel de abstracción apropiado para que la teoría tenga interés. Es decir, que no creemos que enseñar pormenores de versiones particulares de cualquier aplicación se pueda considerar «teoría». Aunque es indudable que es una fase del aprendizaje por la que necesariamente se debe pasar. Y también es indudable que se necesita ayuda para superar esta fase, por lo que el libro también contiene explicaciones detalladas de tácticas apropiadas para ejecutar las estrategias elaboradas a partir de los planteamientos más teóricos. Por ello, todos los ejercicios tienen una primera parte de estrategia, seguida de una explicación detallada de ejecución de la misma.

Entendemos que introducir aspectos generales de la utilidad de una aplicación CAD genérica en el proceso de diseño sí que supone un

fundamento teórico, porque ayuda a cualquier usuario de cualquier aplicación a tener un marco conceptual que le permita sacar provecho de la herramienta que está utilizando. Dicho en otras palabras, los conocimientos teóricos deben servir para que los usuarios de las aplicaciones CAD adquieran el conocimiento que les capacite para saber diseñar mediante modelos.

En definitiva, entendemos que la teoría debe enseñar los conceptos generales del CAD, sin caer ni en una excesiva pormenorización o contextualización de un software concreto, ni tampoco en conceptos que tan solo resulten útiles a quienes tienen que diseñar e implementar nuevas aplicaciones CAD.

Los conceptos generales del CAD provienen de la geometría constructiva, que se fundamenta en la geometría métrica y utiliza recursos de la geometría descriptiva. Si bien los recursos de la geometría descriptiva aplicables cuando se usan aplicaciones CAD 2D son casi idénticos a los recursos clásicos basados en el empleo de instrumentos tradicionales, la geometría descriptiva debe sufrir una adaptación importante cuando se trabaja en un entorno CAD 3D. Es por ello que el libro incluye unas lecciones «cero», en las que se revisan y recopilan aquellos conocimientos de geometría métrica y descriptiva que son pertinentes para un curso de geometría constructiva basado en herramientas CAD 3D.

#### ¿Qué se puede aprender con este libro?

El objetivo formativo del texto es presentar las diferentes técnicas de modelado basado en los conceptos de geometría paramétrica y variacional, y diseño orientado a elementos característicos («features»). El objetivo instrumental es el aprendizaje del manejo de un sistema de modelado

sólido avanzado para generar modelos virtuales y obtener representaciones complejas de los diseños.

También se presentan las técnicas de ensamblaje de modelos, y de extracción de documentación técnica normalizada.

Al acabar el libro, el lector será capaz de:

- Conocer y comprender los métodos de modelado y ensamblaje virtual.
- Modelar piezas usadas habitualmente en el diseñoindustrial.
- Ensamblar conjuntos a partir de los modelos virtuales de las piezas que los componen.
- Extraer dibujos de ingeniería a partir de los modelos o los ensamblajes virtuales.
- Gestionar anotaciones de ingeniería, tanto en dibujos como en modelos 3D.

#### ¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro?

Los conocimientos y habilidades con que el lector debe contar para sacar el máximo provecho de este libro son de dos tipos. Por una parte, se requiere un conocimiento elemental de los componentes físicos («hardware») de una estación de trabajo gráfica, y un conocimiento elemental de la utilización de un ordenador de tipo personal. Por otra parte, se requieren conocimientos de expresión gráfica. En concreto, los conocimientos geométricos necesarios para facilitar la concepción y estudio de formas, y los que capacitan para utilizar las normas de dibujo técnico.

Detallando más, el lector debe tener experiencia en la gestión de recursos de un ordenador personal (manejo de ficheros, utilización de

periféricos, etc.). Y debe tener suficientemente desarrollada la capacidad de visión espacial, entendiendo por tal la preparación necesaria para asociar las figuras planas que se obtienen por proyección, con los cuerpos tridimensionales de los cuales se obtienen. El lector también debe conocer los recursos y técnicas necesarias para conseguir la correcta representación en dos dimensiones de los productos industriales tridimensionales. Se precisa, en definitiva, que el lector sea capaz de aplicar los sistemas de representación y las normas y convencionalismos, para el estudio y la descripción de las formas usadas en Ingeniería.

Además de los requisitos formativos citados, se aconsejan los siguientes requisitos instrumentales: capacitación en la delineación con aplicaciones CAD 2D, y capacitación para el dibujo a mano alzada.

La destreza en la representación a mano alzada es útil para realizar bocetos (dibujos preliminares, inacabados) y croquis (dibujos acabados, pero realizados a ojo, sin delinear las figuras y sin guardar una escala rigurosa) que permitan plantear el proceso de ejecución a seguir para resolver cualquier problema de diseño asistido por ordenador. El conocimiento de la delineación con CAD 2D es útil para asimilar con más facilidad la forma de trabajar de cualquier aplicación de modelado virtual.

Por otra parte, es conveniente simultanear el aprendizaje de los contenidos de este libro con los contenidos típicos de un curso de Dibujo Industrial. Esto es así porque este libro pone el énfasis en los aspectos directamente relacionados con el modelado virtual, pero no desarrolla de forma extensa aspectos también necesarios; tales como interpretar dibujos de ingeniería realizados por otros técnicos, realizar dibujos de ingeniería para transmitir los diseños propios, y conocer y aplicar las representaciones simbólicas de información de diseño y fabricación utilizadas habitualmente en dibujos de ingeniería.

#### ¿Qué formato tiene este libro?

El libro tiene un formato gráfico, porque entendemos que la mejor forma de explicar la interacción con una aplicación CAD 3D es mediante imágenes apoyadas con texto. También se han utilizado algunos emoticonos para resaltar los aspectos críticos, las ideas felices o las aclaraciones sobre posibles mejoras o variantes de algunas tareas.

El libro no está formateado para ser impreso. Nace con vocación de libro electrónico. Por ello, tiene un formato apaisado, porque es el más apropiado para visualizar su contenido en una pantalla de ordenador o tableta.

Por la misma razón, el libro no contiene páginas densas, porque el objetivo no es reducir el tamaño del mismo. En un libro electrónico el número de páginas es menos importante que conseguir que cada tarea o explicación quede completamente visible en una única página. Cuando esto no se ha podido conseguir, se ha recurrido a una o más páginas de continuación. Las tareas más complejas, se han subdividido y numerado, para que cada una de las sub-tareas pudiera cumplir dicho requisito.

#### ¿Cómo se puede utilizar este libro?

Este libro debe utilizarse para adquirir conocimientos generales sobre CAD 3D, al mismo tiempo que se adquiere la habilidad necesaria en la utilización de una aplicación CAD particular. Dichos aspectos prácticos se han resuelto mediante el programa SolidWorks®, en su versión 2017-2018.

El libro contiene tanto la parte teórica de un curso genérico de modelado virtual mediante técnicas de Diseño Asistido por Ordenador, como la práctica con la aplicación CAD 3D y, por supuesto, contiene series de ejercicios que desarrollan tareas, graduadas con nivel de dificultad creciente, para favorecer el aprendizaje de recursos cada vez más sofisticados de la aplicación CAD 3D.

Se ha considerado oportuno descomponer el texto en dos partes. Éste primer tomo reúne los conocimientos básicos de la aplicación del modelado geométrico a la fase de diseño de detalle. El segundo contiene los aspectos más avanzados.

El primer tomo completo sirve para una asignatura de nivel intermedio en el manejo del CAD 3D para la fase de diseño de detalle. Sobre la base de la experiencia actual, el tiempo mínimo de clase debería ser de 60 horas (con 15 horas de explicaciones teóricas y 45 horas de prácticas con ordenador). El tiempo de trabajo personal del estudiante debería ser el doble que el tiempo de clase: 180 horas. También es posible prescindir de algunos aspectos complementarios para impartir un curso de 45 horas (15 de teoría y 30 de prácticas, con tiempo total de trabajo del estudiante de 135 horas). Para dicho curso corto, se puede prescindir de los ejercicios más avanzados, limitándose al primero o a los dos primeros ejercicios de cada serie. Utilizando únicamente el primer tema, se puede impartir un curso básico de modelado CAD 3D, con una duración deseable de 20 horas de clase y 60 horas de trabajo del estudiante. Por último, si los fundamentos ya están adquiridos (quizá con otra aplicación CAD 3D), se puede utilizar el libro para repasar los conceptos teóricos y aplicar dichos conceptos directamente a los ejercicios más avanzados de cada serie. Así se puede confeccionar la primera parte de un curso avanzado dirigido a estudiantes con algunos conocimientos previos de CAD 3D. Dicho curso avanzado se deberá completar con los contenidos del segundo tomo.

El libro ha sido desarrollado para utilizarse como apoyo en clases presenciales, en las que el profesor debe marcar el ritmo de avance y debe resolver las dudas que aparezcan durante las prácticas. No obstante, el gran nivel de detalle de las explicaciones permite usarlo como «tutorial» de un aprendizaje autónomo. Aunque no es óptimo para tal propósito, porque: a) es un documento estático, no un tutorial interactivo, y b) porque los ejercicios están explicados asumiendo una secuencia concreta, por lo que no contienen explicaciones de detalles de ejecución que hayan sido resueltos en ejercicios anteriores.

#### ¿Qué cambios hay en esta segunda edición?

Esta segunda edición es el resultado de reestructurar los contenidos del curso en cuatro grandes temas: modelado, ensamblaje, dibujos y anotaciones.

En la parte de modelado, hay un cambio profundo en los fundamentos geométricos del modelado paramétrico. Ahora se estudian las relaciones geométricas antes de abordar los conceptos básicos del dibujo paramétrico; el cual se estudia por separado, antes de explicar su función en el modelado paramétrico. Por ello, la anterior lección de técnicas de modelado geométrico se ha descompuesto en hasta cuatro lecciones, todas ellas con mayor contenido teórico, y con una colección de ejercicios ampliada.

La parte de ensamblajes distingue ahora más claramente los ensamblajes simples, de aquellos que tienen peculiaridades que los hacen merecedores de estudio por separado: los que incluyen piezas comerciales o estándar, los mecanismos, y los que incluyen subconjuntos. También se ha dedicado una lección específica a los ensamblajes en explosión.

El estudio de los dibujos o planos obtenidos desde modelos o ensamblajes se ha agrupado en un tema específico. Así se ha podido contextualizar mejor el proceso de extracción de los dibujos con el necesario

cumplimiento de las normas de representación. Además, se han añadido nuevas explicaciones y ejercicios encaminados a gestionar la organización de todo el conjunto de planos de un proyecto.

La ingeniería inversa es una reconstrucción de modelos de ingeniería a partir de información generalmente incompleta y/o con errores, que se apoya en estrategias de análisis técnico de productos. Puesto que la mayor parte de la información de partida son dibujos, se ha incluido una lección introductoria al análisis técnico de productos y la ingeniería inversa al final del tema de dibujos.

Las anotaciones se estudian ahora en un tema separado. A fin de poder incluir los conceptos teóricos en los que se sustentan las anotaciones más clásicas, al tiempo que se introducen nuevas formas de anotaciones, tanto en dibujos como en modelos.

Esta nueva estructura permite abordar cursos con dos enfoques diferentes. En un enfoque más «clásico», los dibujos o planos siguen siendo los documentos principales, aunque se obtienen por extracción a partir de los modelos que tienen la categoría de documentos complementarios. En este enfoque en el que «mandan los dibujos», el tema 3 es fundamental, mientras que el tema 4 enseña a gestionar unas anotaciones que se limitan a enriquecer los dibujos de diseño para convertirlos en dibujos de fabricación, inspección, etc. En un enfoque más «moderno», se puede prescindir completamente de los dibujos, o se pueden relegar a documentos meramente complementarios. En este enfoque en el que «mandan los modelos», el tema 3 es innecesario, mientras que las anotaciones sobre modelos que se estudian en el tema 4 pasan a tener un papel más destacado, porque los modelos enriquecidos con anotaciones son la fuente exclusiva, o al menos principal, de documentación de los diseños.

El último gran cambio introducido en esta segunda edición es que las rúbricas se han integrado a lo largo de todo el libro.

Las rúbricas académicas son guías de calificación, construidas a partir de un conjunto de criterios de evaluación o descriptores, que establecen las especificaciones que deben evaluarse. Estos criterios se disponen habitualmente en forma de tabla, y se puntúan en base a un conjunto de niveles de desempeño que definen el grado de cumplimiento con las especificaciones establecidas. Las rúbricas estandarizan y aceleran el proceso de evaluación, destacando los aspectos más relevantes de la materia. Por lo tanto, se debe proporcionar a los evaluadores potenciales una estrategia e instrucciones de evaluación, con el fin de que todos ellos apliquen los mismos criterios, y que estos se mantengan constantes a lo largo del tiempo. A tal propósito, los criterios de evaluación que consideramos apropiados para un curso de CAD 3D se describen con detalle en el Anexo 2.

Pero el propósito de las rúbricas debe ir más allá de la evaluación. Las rúbricas formativas pueden ser utilizadas por los propios estudiantes para determinar su nivel de progreso y para conocer las posibles debilidades que todavía tengan en su formación. Se trata de instrumentos que favorecen el aprendizaje auto-regulado (SRL por sus siglas en ingles). Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes comprendan y utilicen las rúbricas formativas. Es por ello que las mismas se describen y se utilizan progresivamente, conforme avanza la formación en las estrategias y procedimientos de modelado CAD 3D.

Las rúbricas formativas también sirven para poner el foco en los métodos y procedimientos que se pretenden fomentar. A tal fin, las rúbricas incluidas en éste libro explican «lo que cuenta»: no basta con modelar, hay que obtener modelos de calidad. Entendiendo que la calidad es un concepto complejo, que abordamos a través de las seis dimensiones detalladas en el Anexo 2.

Cabe insistir en que ignorar la calidad de los modelos CAD, o posponer su consideración hasta que se haya completado la formación en CAD no son opciones aceptables.

Ciertamente, hay dos estrategias extremas de modelado, ensamblado y extracción de dibujos. En los modelos «de ideación» se busca inmediatez. Es la apropiada para la fase de diseño conceptual, cuando el diseñador quiere la ayuda de un modelador para fijar las ideas vagas sobre un nuevo diseño. En esos casos, se busca que el proceso de modelado sea ágil, y no entorpezca el proceso creativo que está desarrollando el usuario. En contrapartida, se asume que el modelo resultante será efímero y sus carencias en calidad no tienen repercusión. Por el contrario, en la estrategia más común, se parte de que la falta de calidad afecta a la capacidad de edición y reúso de los modelos CAD «de producción», causando ineficiencias, retrasos y errores en el proceso de desarrollo de nuevos productos industriales. En entornos que tienden hacia las empresas basadas en modelos (MBE, por Model-Based Enterprise) la calidad del modelo CAD maestro es crucial, porque sirve como fuente primaria de la que se derivan todo el resto de modelos usados a lo largo del ciclo de vida de los productos.

Un diseñador formado en el hábito de modelar con calidad, sabrá renunciar a las estrategias «lentas» de modelar con calidad cuando necesite inmediatez para explorar nuevas soluciones. Mientras que un diseñador habituado a modelar de forma rápida e inconsistente, no sabrá añadir calidad cuando la necesite.

#### ¿Cómo se organiza el libro?

Debido a su extensión, esta segunda edición está organizada como una obra en cuatro volúmenes. Cada uno de los volúmenes corresponde con uno de los cuatro temas de modelado, ensamblaje, dibujos y anotaciones.

En este primer volumen se estudia el modelado de piezas aisladas. El estudio incluye desde modelos básicos hasta modelos de mayor complejidad, tanto por las diferentes orientaciones oblicuas de algunas de sus partes, como por la dificultad geométrica de modelar cuerpos basados en curvas y superficies. El volumen también contempla el modelado de piezas estándar, y concluye con un estudio introductorio de los formatos de representación de modelos CAD.

En el segundo se estudian los ensamblajes, en el tercero los dibujos, y en el cuarto se agrupa el estudio de todo tipo de anotaciones.

Volumen I Modelos

# Capítulo 1.0. Fundamentos geométricos del modelado

Capítulo 1.0.1. Relaciones geométricas

Capítulo 1.0.2. Figuras geométricas elementales

Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas

Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección

Capítulo 1.0.5. Croquización

Ejercicio 1.0.1. Placa con restricciones

Ejercicio 1.0.2. Junta

Ejercicio 1.0.3. Cantonera ranurada

# Capítulo 1.0. Fundamentos geométricos del modelado

## Introducción

#### Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

Trazado

Lugares geom.

El dibujo geométrico utiliza técnicas de representación geométrica (o trazado) para producir figuras geométricas sobre las que se pueda razonar, o construir formas geométricas más complejas

Primero estudiaremos cuatro aspectos de las figuras geométricas:

- Los elementos geométricos son aquellos conceptos primarios que no podemos definir, porque no los podemos referir a otros más sencillos
- Los elementos geométricos se organizan mediante relaciones
- Las figuras geométricas están formadas por elementos geométricos relacionados
- 4 Las figuras geométricas se transforman para formar nuevas figuras

Luego consideraremos los métodos de trazado, y las diferencias asociadas con el uso de diferentes instrumentos

Terminaremos con una breve referencia a la metodología de lugares geométricos

Introducción

#### **Elementos**

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado


Lugares geom.

Los elementos geométricos son aquellos conceptos primarios cuya existencia reconocemos de forma axiomática:

 Se acepta la existencia de infinitos entes llamados puntos, cuyo conjunto llamamos espacio



√ Hay dos grupos de puntos que dan lugar a conceptos primarios que tampoco se definen:



Aceptamos como axiomas ciertos enlaces entre los elementos, que son intuitivos y que nos ayudan a delimitar dichos conceptos:

- ✓ Por dos puntos distintos pasa una recta y solo una
- √ Tres puntos no alineados definen un plano



Introducción

#### Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones


Trazado

Lugares geom.

Como consecuencia de ciertos axiomas...

- ✓ Si dos puntos de una recta están contenidos en un plano, todos los demás puntos de la recta están también contenidos en el plano
- √ Una figura es plana si todos sus puntos están contenidos en el mismo plano

...se puede definir la geometría plana como la parte de la geometría que estudia las propiedades y representación de las figuras planas



Puesto que no tiene sentido definir planos dentro de un plano, los elementos de las figuras planas quedan limitados a puntos y rectas

Introducción

#### **Elementos**

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.

También aceptamos un axioma de ordenación de la recta:

√ Todos los puntos de una recta se dice que están alineados y ordenados.



El orden determina cómo se relacionan tres puntos distintos pertenecientes a una misma recta:

- Un conjunto de puntos está ordenado linealmente cuando es posible relacionarlos entre sí mediante "preceder" o "seguir"
- ✓ Dados dos puntos distintos A y B de una recta, solo puede ocurrir que A precede a B o, por el contrario, B precede a A
- √ La precedencia cumple la propiedad transitiva (si A precede a B
  y B precede a C, entonces A precede a C)
- De la misma forma, dados dos puntos distintos A y B de una recta, solo puede ocurrir que A sigue a B o, por el contrario, B sigue a A
- Cuando un punto B de una recta precede a un punto C y sigue a A, se dice que está entre A y C

Introducción

#### **Elementos**

Relaciones

Figuras


Transformaciones

Trazado

Lugares geom.

Al considerar la ordenación, aparecen elementos derivados de la recta:

√ Una recta orientada es una sucesión de puntos alineados



Una semirrecta es el conjunto formado por un punto de una recta y todos los que le preceden o le siguen

Su "origen"



Una semirrecta es una de las dos partes en las que una recta queda dividida por un punto de la misma

 Un segmento de recta es una porción de una recta comprendida entre dos puntos de la misma

Separados por una distancia finita



- √ Los puntos que delimitan el segmento se denominan vértices o extremos
- √ Un segmento con sentido se denomina vector

Introducción

#### **Elementos**

Relaciones


Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.

Un ángulo es la porción del plano delimitado por dos semirrectas que comparten sus respectivos orígenes



Al origen común se le denomina vértice, y a las semirrectas lados del ángulo

### Algunas definiciones vinculadas a los ángulos son:

El ángulo es nulo si las dos semirrectas coinciden \(
\sim \)

Forman parte de la misma recta y tienen el mismo sentido

√ El ángulo es llano si las dos semirrectas son opuestas

Forman parte de la misma recta y tienen sentidos contrarios

Un ángulo no-nulo y no-llano divide al plano en dos regiones de tal manera que en una y solo una de las regiones es convexa

Una región es convexa si el segmento determinado por dos puntos cualesquiera de ella está contenido en ella

 La región convexa se llama interior del ángulo y la otra región se llama exterior del ángulo

# Relaciones: asociativas y métricas

Introducción

Elementos

#### Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.


Las relaciones son vínculos entre elementos geométricos

O "restricciones"


Se distinguen dos tipos principales de relaciones

- Asociativas (o geométricas), fijan una característica geométrica que vincula diferentes elementos
  - V No tienen una representación normalizada
  - √ Se suelen representar mediante un símbolo ilustrativo encerrado en un cuadrado

Se repite el símbolo junto a cada elemento relacionado



- Métricas (o dimensionales), fijan una medida o un parámetro de un elemento
  - √ Se representan mediante cotas
  - Se distingue entre numéricas y algebraicas, porque en las segundas la cifra de cota se reemplaza por un parámetro o una fórmula



# Relaciones: asociativas y métricas

Introducción

Elementos

#### Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.



# Se distinguen diferentes subtipos de relaciones asociativas:

Una figura pertenece a otra figura si todos los puntos de la primera son también puntos de la segunda

Una figura incide en otra figura si algunos puntos de la primera son también puntos de la segunda

√ Ordenación —

Incluyen la organización del dibujo y los patrones

Los puntos comunes forman la intersección

### Las relaciones métricas entre elementos permiten determinar:

- √ Tamaño 

  ✓ Determina lo pequeño o grande que es un elemento
- ✓ Distancia Determina lo cerca o lejos que están dos elementos
- Posición Determina la ubicación de un elemento respecto a otro que se toma como referencia
- Orientación

  Determina la inclinación de un elemento respecto a otro que se toma como referencia

# Relaciones (alcance): intrínsecas y extrínsecas

Introducción

Elementos

#### Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado


Lugares geom.

Atendiendo al alcance de la relación, podemos distinguir los tipos de elementos que relacionan:

- √ Intrínsecas, cuando relacionan diferentes elementos de una figura
- Extrínsecas, cuando relacionan elementos de una figura con su entorno

Representado habitualmente mediante un Sistema de referencia

El resultado es que se pueden distinguir cuatro grandes tipos de relaciones:





Más detalles sobre relaciones geométricas en 1.0.1

# Figuras geométricas

Introducción

Elementos

Relaciones


#### **Figuras**

Transformaciones

Trazado

Lugares geom.

Las figuras geométricas son conjuntos no vacíos de elementos geométricos vinculados mediante relaciones





Más detalles sobre figuras elementales en 1.0.2

# Figuras geométricas

Introducción

También se pueden definir relaciones entre figuras geométricas:

Elementos

Relaciones

**Figuras** 

Transformaciones

Trazado

Lugares geom.

√ Dos figuras pueden ser iguales en forma y/o tamaño

Se debe definir con precisión el alcance de toda restricción de congruencia

V Otra restricción común son las tangencias



### Hay tres tipos de relaciones entre curvas:

- √ Curvas exteriores son las que no tienen ningún punto en común
- √ Curvas secantes son aquellas que tienen dos o más puntos en común
- √ Curvas tangentes son el límite al que tienden las secantes cuando los dos

En particular, una de las dos "curvas" puede ser una recta

# Figuras geométricas

Introducción

Elementos

Relaciones

#### **Figuras**


Transformaciones

Trazado


Lugares geom.

Hay diferentes casos de tangencia que tiene solución exacta mediante delineación con instrumentos tradicionales...


...aunque puede requerir conocimientos avanzados y construcciones geométricas



La tangente en un punto P a la elipse es bisectriz del ángulo que forman un radio vector y la prolongación del otro



La tangente en un punto P a la hipérbola es bisectriz del ángulo que forman los dos radios vectores



La tangente en un punto P a la parábola es bisectriz del ángulo que forman el radio vector y la perpendicular por P a la directriz (paralela al eje)

# Transformaciones: geométricas

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

### **Transformaciones**

Trazado

Lugares geom.


Una transformación geométrica, es una aplicación que convierte una figura en otra



La transformación es homográfica si hace corresponder a cada elemento de una especie, otro elemento de la misma especie

A cada punto del plano (o el espacio) le hace corresponder otro punto del plano (o el espacio)

La figura transformada se dice homóloga



Muchas transformaciones están automatizadas en las aplicaciones CAD, y se usan para edición de figuras geométricas



Más detalles sobre transformaciones en 1.0.3

# Transformaciones: de proyección

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

### **Transformaciones**

Trazado

Lugares geom.

La transformación de proyección convierte una figura 3D en una figura 2D


√ La PROYECCIÓN consta de dos pasos:

√ PROYECCIÓN

Se traza un haz de rectas que une cada punto de la figura original con el centro de proyección



Se obtienen los puntos de la figura imagen intersectando el haz de rectas por un *plano de proyección* 



√ La aplicación sucesiva de estas dos operaciones a una figura "original" en 3D da como resultado una figura "imagen" en 2D

$$(\phi) \to \phi \quad \begin{cases} (\phi) = \{\text{puntos } (P_1), (P_2), ..., (P_n), \text{ rectas } (r_1), (r_2), ..., (r_m)\} \\ \phi = \{\text{puntos } P_1, P_2, ..., P_n, \text{ rectas } r_1, r_2, ..., r_m\} \end{cases}$$



Más detalles sobre proyecciones en 1.0.4

# Transformaciones: de proyección

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras


### **Transformaciones**

Trazado

Lugares geom.

La transformación de proyección da lugar a vistas que permiten representar objetos tridimensionales mediante figuras planas

Por tanto, la proyección se usa en las aplicaciones CAD 3D para visualizar los modelos tridimensionales en pantallas planas, y para producir dibujos de los modelos



Las vistas pueden incluir solo las aristas y contornos...

...o también colores y sombreados que producen representaciones más realistas

# Transformaciones: de proyección

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

### **Transformaciones**

Trazado

Lugares geom.

Hay dos tipos de vistas:

√ Ortográficas (UNE-EN-ISO 5456-2)

Facilitan las mediciones y construcciones geométricas





Facilitan la percepción tridimensional de los cuerpos

√ Axonométrica(UNE-EN-ISO 5456-3)

✓ Central (UNE-EN-ISO 5456-4)

Esta variante de vista pictórica incluye percepción de profundidad





Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

#### Trazado

Lugares geom.

Los principios de utilización de las técnicas clásicas de *trazado* (también denominado *representación geométrica*) son:

- Son válidas todas las figuras que se puedan trazar de forma geométricamente exacta, mediante un instrumento de trazado y/o medición
- Son válidas las figuras (generalmente puntos) que se obtienen como intersecciones directas entre figuras exactas
- En los dibujos CAD, los instrumentos de trazado clásicos (regla y compás) pueden reemplazarse por instrumentos virtuales que permitan construir una mayor variedad de figuras geométricas exactas

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

#### Trazado

Lugares geom.

Con los dos instrumentos básicos se pueden obtener todas las construcciones geométricas, a partir de cinco construcciones elementales

Dos de las construcciones se obtienen directamente con los instrumentos:

- √ Se admite que con una regla es posible trazar una recta que pasa por dos puntos cualesquiera
- √ Y es posible prolongar indefinidamente una recta
- √ Se admite que con el compás es posible trazar una circunferencia centrada en cualquier punto y de radio arbitrario



Las otras tres construcciones se obtienen por intersección entre figuras:

- √ Se puede obtener un punto como intersección de dos rectas
- √ Se puede obtener un punto como intersección de dos circunferencias
- √ Se puede obtener un punto como intersección de una circunferencia y una recta

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras


Transformaciones

### Trazado

Lugares geom.

### Los dos instrumentos de medida básicos son:

√ La regla graduada tiene su borde recto marcado con divisiones iguales a diferentes unidades de medida, usualmente milímetros y centímetros



El transportador de ángulos (o goniómetro) es una plantilla circular, o un sector circular, con su contorno dividido en partes iguales, siguiendo diferentes graduaciones



Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

#### Trazado


Lugares geom.

Las técnicas básicas de trazado cambian en dos situaciones distintas y opuestas:

Cuando se realizan trazados aproximados mediante croquis, porque la precisión del trazado importa menos que la facilidad para comunicar información (aunque sea de manera fragmentada o inexacta)



Cuando se dispone de las facilidades de trazado aumentadas que aportan un ordenador con una aplicación CAD





Más detalles sobre croquis en 1.0.5

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

#### Trazado

Lugares geom.

Los instrumentos tradicionales se amplían en las aplicaciones CAD:

- √ Cualquier instrumento virtual que permita trazar figuras geométricamente exactas es válido
- √ Cualquier instrumento virtual que permita medir con exactitud es válido



inteligente

□ · 5 · 0 · A



Pero el cambio de instrumentos requiere un cambio de hábitos...

...y hay que aprender a relacionarse con el dibujo de otra forma



Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

### Trazado


Lugares geom.

Aunque el cambio más drástico con las aplicaciones CAD es que...

...el usuario no debe dibujar...

...debe impartir órdenes a la aplicación CAD, para que sea la aplicación la que realice el dibujo





Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

### Trazado

Lugares geom.

Las relaciones se añaden al dibujo de forma distinta según el tipo de trazado:

Implícitas  $\leftrightarrow$ 



**Explícitas** 

Con instrumentos de trazado tradicionales (tanto físicos como virtuales), se utilizan construcciones geométricas que garanticen que las figuras trazadas cumplen las relaciones deseadas



Veremos que con aplicaciones CAD paramétricas, se indican explícitamente las relaciones que vinculan los elementos que conforman la figura

Por ejemplo, para que un extremo de un segmento coincida con un extremo de otro segmento previamente dibujado, se coloca la regla sobre el punto y se empieza a trazar con el lápiz también colocado en dicho punto

Por ejemplo, para que dos extremos de dos segmentos coincidan, se añade una restricción de coincidencia entre ambos

En los dibujos técnicos trazados de forma tradicional, solo las restricciones dimensionales (cotas) son explícitas



En los trazados CAD de tipo paramétrico, todas las restricciones deben hacerse explicitas

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

#### Trazado

Lugares geom.



El dibujo geométrico se dice paramétrico cuando las coordenadas de los vértices no se fijan al dibujar, sino que se usan restricciones geométricas explícitas, para imponer requerimientos a la forma y/o el tamaño de las figuras



Las restricciones explícitas tienen el inconveniente de requerir cálculos para determinar la figura restringida...

...por lo que solo la disponibilidad de aplicaciones CAD las hace viables

El motor geométrico ("kernel") es el software que se encarga de resolver las figuras restringidas

Utiliza una rama de las matemáticas aplicadas y la geometría computacional para obtener algoritmos que describen y resuelven las formas geométricas

Esta rama puede verse como una evolución de la geometría métrica



Pero, las restricciones explícitas aportan dos ventajas principales:

- √ Muestran la intención de diseño
- √ Facilitan la construcción y edición de las figuras

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

Trazado


Lugares geom.


Un lugar geométrico es el conjunto de puntos que poseen una misma propiedad geométrica

Lo habitual es que un lugar geométrico tenga la forma de una figura geométrica

Un lugar geométrico será un conjunto vacío cuando se exija una condición imposible

Por ejemplo, la circunferencia es el lugar geométrico del conjunto de puntos del plano que están a una distancia dada (el radio) de un punto fijo (el centro)





Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

Trazado

Lugares geom.

La resolución de muchos problemas geométricos consiste en encontrar figuras que cumplan un conjunto de condiciones

4


La metodología de lugares geométricos permite encontrar una figura que cumpla una condición




Encontrando tantos lugares geométricos como condiciones queramos imponer, obtendremos un conjunto de figuras, cuya intersección nos dará la solución buscada

Por ejemplo, para encontrar un punto que cumpla simultáneamente estar a una distancia r1 del punto C1 y a una distancia r2 del punto C2, basta trazar una circunferencia de centro C1 y radio r1 (lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la primera condición), y otra circunferencia de centro C2 y radio r2 (lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la segunda condición)

Los puntos de corte de ambas circunferencias son aquellos puntos que cumplen simultáneamente ambas condiciones





Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.


Algunos ejemplos notables de lugares geométricos son:

√ La bisectriz es la recta que divide un ángulo

en dos ángulos consecutivos e iguales

✓ La mediatriz de dos puntos es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de ambos


La mediatriz es una recta que pasa por el punto medio del segmento AB y el perpendicular a él



Arco capaz es el lugar geométrico de los vértices de un ángulo de apertura constante y cuyos lados contienen respectivamente a dos puntos fijos A y B

El interés de éste lugar geométrico proviene de que adopta la forma de arco de circunferencia

Además, se puede utilizar la propiedad de que el ángulo cuyo vértice coincide con el centro del arco y que pasa por A y B (ángulo central) es doble del ángulo inscrito (ángulo que pasa por A y B y tiene su vértice en el arco capaz)



Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

**Transformaciones** 

Trazado

Lugares geom.



En las aplicaciones CAD, las figuras geométricas se manipulan algorítmicamente

Las figuras geométricas se manipulan mediante técnicas de análisis matemático y álgebra en un determinado sistema de coordenadas (geometría cartesiana), aplicando procedimientos derivados de la geometría analítica

# Por tanto, los lugares geométricos se reemplazan por ecuaciones matemáticas

- Las relaciones entre elementos geométricos se convierten en ecuaciones matemáticas que expresan las condiciones que debe cumplir un elemento de una figura
- ✓ Los lugares geométricos se convierten en ecuaciones matemáticas que expresan las relaciones mutuas entre elementos
- La intersección entre lugares geométricos se reemplaza por la resolución de los sistemas de ecuaciones

En consecuencia, la metodología de los lugares geométricos ha quedado relegada a método complementario para resolver aquellos problemas geométricos que los motores geométricos de las aplicaciones CAD no pueden resolver directamente

Introducción

Elementos

Relaciones

Figuras

Transformaciones

Trazado


Lugares geom.



Cabe notar que los lugares geométricos, empleados como figuras auxiliares, ayudan a restringir las figuras geométricas:


- √ Reducen notablemente el número de restricciones explícitas.
- √ Muestran la intención de diseño que persigue el proceso de restricción

Por ejemplo, un polígono inscrito en una circunferencia está más cerca de convertirse en regular...




...y muestra dicha intención a través de la propia circunferencia


# Para repasar








# Para repasar









Disponible en: http://hdl.handle.net/10234/149987

# Para aprender más



# Para aprender más









Section 3.15 Constraining Profile Geometry for 3-D Modeling Chapter 6: Solid Modeling

Section 6.04 Making it Precise 3. Strategie di modellazioine

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Part II. Geometric Modeling

### Capítulo 1.0.1. Relaciones geométricas

### Definición

### Definición

Tipos

Alcance

Las *relaciones* (o *restricciones*) son vínculos entre elementos geométricos

Las *relaciones* entre elementos geométricos aparecen de forma explícita desde la axiomatización de la geometría euclídea desarrollada por Hilbert:

Concebimos los puntos, rectas y planos en ciertas relaciones recíprocas y expresamos esas relaciones con palabras tales como "estar situado", "entre", "congruente", "paralelo", "continuo".



David Hilbert, ca. 1900.

Hilbert D. Fundamentos de la geometría. Textos Universitarioos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1996.

Han adquirido nueva importancia con el Modelado Basado en Restricciones

# Tipos de relaciones: asociativas y métricas

Definición

### **Tipos**

Asociativas


Métricas

Alcance


Se distinguen dos tipos principales de relaciones

- Asociativas (o *geométricas*), fijan una característica geométrica que vincula diferentes elementos
  - V No tienen una representación normalizada
  - √ Se suelen representar mediante un símbolo ilustrativo encerrado en un cuadrado

Se repite el símbolo junto a cada elemento relacionado



- Métricas (o dimensionales), fijan una medida o un parámetro de un elemento
  - √ Se representan mediante cotas
  - Se distingue entre numéricas y algebraicas, porque en las segundas la cifra de cota se reemplaza por un parámetro o una fórmula



Definición

**Tipos** 

### **Asociativas**

Métricas

Alcance

Se distinguen diferentes subtipos de relaciones asociativas:

√ Pertenencia

Una figura pertenece a otra figura si todos los puntos de la primera son también puntos de la segunda

√ Incidencia

Una figura incide en otra figura si algunos puntos de la primera son también puntos de la segunda

Los puntos comunes forman la intersección

√ Ordenación

Incluyen la organización del dibujo y los patrones

Definición

Tipos

**Asociativas** 

Métricas

Alcance

Las relaciones de pertenencia e incidencia entre elementos del plano dan lugar a:

- √ Posiciones relativas entre dos puntos:
  - √ Son coincidentes o idénticos si están en la misma posición
  - √ Son diferentes si están situados en distinta posición



- Posiciones relativas entre dos rectas:
  - Dos rectas que comparten un punto se cortan
  - Dos rectas que comparten dos puntos son colineales, dado que necesariamente comparten todos sus puntos
  - Dos rectas que no comparten ningún punto en común se cruzan

En el plano, solo pueden ser paralelas



√ Posiciones relativas entre punto y recta:

√ Un punto pertenece a una recta si coincide con un punto de ella



√ Un punto es exterior a una recta si no coincide con ningún punto de ella

Definición

**Tipos** 

**Asociativas** 

Métricas

Alcance

En el espacio, se añaden las relaciones de los planos:

- Posiciones relativas entre dos planos:
  - √ Son paralelos si no tienen ningún punto en común
  - Se cortan, si tienen una recta común Se dice que forman ángulo






- √ Posiciones relativas entre punto y plano:
  - √ Un punto pertenece a un plano si coincide con un punto del mismo



- √ Un punto es exterior a un plano si no coincide con ningún punto del mismo
- √ Posiciones relativas entre recta y plano:
  - La recta es exterior al plano, cuando no tienen puntos en común

Se dice que la recta es paralela al plano





La recta pertenece al plano cuando tiene dos puntos en común (en cuyo caso, toda la recta está contenida en el plano)



Debe notarse que no sería necesario utilizar un símbolo distinto para cada variante de pertenencia, ya que por el contexto se sabe si es punto/recta, punto/plano o recta/plano

Definición

**Tipos** 


**Asociativas** 

Métricas

Alcance

Las relaciones de ordenación más simples (precede, sigue, etc.) suelen estar implícitas en la organización del dibujo, resultante de las restricciones de pertenencia e incidencia

> Por ejemplo, dos segmentos que comparten un vértice forman una poligonal abierta en la que un segmento sigue al otro




### Las relaciones de ordenación más avanzadas son:

√ Patrones

Un conjunto de elementos homogéneos están colocados siguiendo una distribución regular

Simetrías Parejas de elementos iguales están colocados en correspondencia de posición respecto a una referencia



Definición


**Tipos** 

**Asociativas** 

Métricas

Alcance

En los dibujos delineados con instrumentos tradicionales, los patrones se declaran mediante anotaciones que sustituyen a la cifra de cota





En los dibujos parametrizados, los patrones se declaran con un icono de patrón junto a los componentes



El símbolo suele ir acompañado de una leyenda con los parámetros del patrón

Definición

**Tipos** 


**Asociativas** 

Métricas

Alcance

La simetría bilateral se indica representando su eje mediante una línea de trazo y punto

El resto de simetrías se suelen tratar más como transformaciones que como relaciones



Se puede reforzar la indicación de simetría mediante cotas simétricas que reemplazan la cifra de cota por el signo "igual"

El "alcance" de una simetría es el conjunto de elementos a los que afecta:



Las simetrías completas afectan a todos los elementos, por lo que nunca son ambiguas



Las simetrías parciales son desaconsejables en los dibujos tradicionales, porque no queda constancia explícita de su alcance



Veremos que el problema desaparece en los *dibujos paramétricos*, porque se marcan explícitamente todos los elementos implicados



Definición

**Tipos** 


**Asociativas** 

Métricas


Alcance

Las relaciones de asociación más importantes entre ángulos son:

√ Ángulos opuestos son los que tienen el vértice común y los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro



√ Ángulos consecutivos (o adyacentes) son aquellos que tienen un lado y un vértice comunes



Angulos consecutivos

La relación de ordenación se obtiene si establecemos una relación de "preceder" o "seguir" entre ángulos consecutivos

Definición

**Tipos** 

**Asociativas** 

Métricas


Alcance



Para ordenar elementos dentro de un plano, hay que dar sentido al plano:

Un haz de segmentos es un conjunto de segmentos con diferente orientación y un vértice común...

...los extremos del haz se recorren en el orden A, B, C,... para un sentido, y en orden contrario para el otro sentido



Para diferenciar ambos sentidos, se denomina "horario" el sentido en el que se mueven las agujas de un reloj, y "antihorario" el contrario

Cuando se fija un sentido, o se selecciona un "lado" se dice que el plano está orientado



Veremos que elegir el sentido correcto del plano es crítico cuando se usa el plano en un entorno tridimensional para dibujar figuras que luego se van a convertir en sólidos mediante procesos de barrido y se van a combinar con otros sólidos



Elegir el sentido equivocado para dibujar la figura inicial puede resultar en un sólido de barrido diferente al deseado

Definición

**Tipos** 

Asociativas

**Métricas** 

Alcance

La geometría se dice métrica si incluye las relaciones cuantitativas

Aquellas que determinan la cantidad de veces que una magnitud está contenida en un elemento

Se denomina magnitud a la cualidad del elemento patrón que le hace igualable y sumable a otro elemento del mismo tipo:

√ Longitud es la magnitud que permite comparar segmentos

Medir la longitud de un segmento es determinar el número de veces que un segmento unidad está contenido en el segmento dado

Amplitud es la magnitud que permite comparar ángulos

Cada ángulo tiene asociado un único número real comprendido en un rango arbitrario (el más común es 0-180), al que llamaremos la medida del ángulo

√ Área es la magnitud que permite comparar superficies

Se determina el número de veces que un cuadrado unidad puede estar albergado en el interior de una figura

Definición

### **Tipos**

Asociativas

### **Métricas**

Alcance

Las relaciones métricas entre elementos permiten determinar:

- √ Tamaño 

  ✓ Determina lo pequeño o grande que es un elemento
- √ Distancia ← Determina lo cerca o lejos que están dos elementos
- Posición Determina la ubicación de un elemento respecto a otro que se toma como referencia
- √ Orientación Determina la inclinación de un elemento respecto a otro que se toma como referencia

Definición

### **Tipos**


Asociativas

#### **Métricas**

Alcance


Los tamaños y distancias se representan mediante cotas:

- La longitud de un segmento determina su tamaño
- √ La distancia entre dos puntos también es la longitud del segmento que definen



Los ángulos se acotan con un tipo específico de cota, y se pueden clasificar según su tamaño:

- √ Los ángulos rectos son los que forman entre sí las rectas perpendiculares
- Los ángulos menores que los rectos se denominan agudos,
   y los mayores se denominan obtusos
- √ Un ángulo llano es el que determinan dos segmentos



Definición

### **Tipos**

Asociativas

#### **Métricas**

Alcance

Hay orientaciones entre rectas que tienen importancia especial:

√ Dos rectas se dicen paralelas cuando están contenidas en un mismo plano y no tienen ningún punto en común




Alternativamente, dos rectas se dicen paralelas cuando tienen la misma dirección, mantienen la misma distancia, o forman un ángulo de cero grados (0°)

✓ Dos rectas se dicen perpendiculares cuando están contenidas en un mismo plano y su intersección define dos ángulos adyacentes iguales




Alternativamente, dos rectas se dicen perpendiculares cuando forman un ángulo recto, de noventa grados sexagesimales (90°)

Los ángulos consecutivos se denominan complementarios cuando suman un ángulo recto (90°), y suplementarios cuando suman un ángulo llano (180°)



Angulos complementarios



Angulos suplementarios

# Alcance: relaciones intrínsecas y extrínsecas

Definición

Tipos

### Alcance

Intrínsecas

Extrínsecas

Podemos completar la clasificación asociativas/métricas distinguiendo los tipos de elementos que relacionan:


Intrínsecas, cuando relacionan diferentes elementos de una figura

Determinan posiciones u orientaciones relativas

√ Extrínsecas, cuando relacionan elementos de una figura con su entorno

Determinan posiciones u orientaciones absolutas

El resultado es que se pueden distinguir cuatro grandes tipos de relaciones:



Definición

Tipos


**Alcance** 

Intrínsecas

Extrínsecas

Para fijar las relaciones que requieren una referencia extrínseca, se definen sistemas de coordenadas

Conjunto mínimo de elementos de situación que permite definir unívocamente la posición y orientación de cualquier elemento o figura



La geometría analítica postula que puede asignarse a cualquier punto en el espacio n-dimensional un conjunto de n números reales (denominados coordenadas), que definen unívocamente la posición de dicho punto

Recientemente, los sistemas de referencia están empezando a denominarse sistemas de datums

Un *Datum* es un punto, línea o plano que solo existe teóricamente, y que se utiliza para referenciar la geometría de un objeto

Debe notarse que un *datum* es diferente de una *característica datum* (*Datum Feature*), que es un vértice, arista o superficie *real* de un objeto, sobre la que se localiza un datum teórico

Definición

Tipos

### **Alcance**


Intrínsecas

Extrínsecas




Un elemento está posicionado cuando se fija un punto del mismo

 En el plano, dos coordenadas de su punto fijo definen la localización del elemento




En el espacio tridimensional necesitamos tres coordenadas para fijar la localización




Un elemento está orientado cuando se fijan todas las posibles rotaciones del mismo

 En el plano, un solo ángulo alrededor de un eje perpendicular al punto fijo define la orientación



 En el espacio tridimensional necesitamos dos ángulos para fijar la orientación de una recta



Se necesitan tres ángulos cuando el elemento o figura tiene la posibilidad de rotar sobre sí mismo

Cabe notar que se utilizan diferentes triadas, en función del tipo de aplicación:

Ángulos extrínsecos (ángulos de Euler) Ángulos intrínsecos (cabeceo, alabeo y guiñada) Ángulos mixtos (precesión, nutación y rotación)

Definición


Tipos

### **Alcance**

Intrínsecas

Extrínsecas

En las aplicaciones CAD, la posición y la orientación se indican mediante cotas



Es recomendable separar claramente las cotas de posición/orientación de las de tamaño y distancia

Las relaciones entre los elementos geométricos y los sistemas de referencia replican la percepción humana



Por tanto, las relaciones métricas extrínsecas principales se definen teniendo en cuenta la orientación humana

- √ Una recta se dice horizontal si tiene la misma dirección que el eje "horizontal" del sistema de referencia
- √ Una recta se dice *vertical* si tiene la misma dirección que el eje "vertical" del sistema de referencia





Definición

Tipos


### **Alcance**

Intrínsecas


**Extrínsecas** 

En dibujo con instrumentos tradicionales existe una metodología específica de acotación mediante coordenadas para posicionar y orientar elementos:


 En la versión más simple se usan cotas en paralelo superpuestas




✓ En la versión más completa, se marcan los ejes de coordenadas y el origen, y se indican las posiciones mediante una tabla de coordenadas




N°	POSICION		DIMENSIONES	
	X	Y_		
1	24	180	Ø15	
2	24	150	Ø 15	
3	24	130	Ø 15	
4	50	105	Ø 30	
5	85	75	Ø 20	
6	155	60	ø 60	
7	45	40	□ 20	
8	70	40	□ 20	




# Para repasar








# Para repasar









Disponible en: http://hdl.handle.net/10234/149987


# Para aprender más



# Para aprender más









Chapter 3: Engineering Geometry

Section 3.8 Constraining Profile Geometry for 3-D Chapter 6: Solid Modeling

Section 6.04 Making it Precise 3. Strategie di modellazioine

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Part II. Geometric Modeling

# Capítulo 1.0.2. Figuras geométricas elementales

# Figuras geométricas Las figuras geométricas son conjuntos no vacíos de elementos geométricos vinculados mediante relaciones Figuras geométricas Relacionando elementos se pueden obtener figuras El proceso es recursivo, porque relacionando figuras se pueden obtener figuras más complejas

Vamos a describir las figuras simples más utilizadas en la geometría plana:

- √ Circunferencia
- √ Polígonos

# Figuras geométricas: circunferencia

### **Figuras**

Circunferencia

Polígonos

La circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos están a igual distancia de otro fijo que se llama centro

# Los principales elementos notables de una circunferencia son:

- El radio es la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia
- Arco es una parte de la circunferencia (una circunferencia incompleta)
- Una cuerda es un segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia
- √ Un punto es exterior a una circunferencia cuando la distancia del punto al centro es mayor que el radio, y es interior en caso contrario

# Figuras geométricas: circunferencia

### **Figuras**

### Circunferencia

Polígonos


### Los ángulos notables de la circunferencia son:

Ángulo central es todo aquel formado por dos radios de la circunferencia, es el ángulo del sector circular delimitado por dichos radios

Ángulo inscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia, y ambos lados son cuerdas de la misma

Cuando uno de los dos lados pasa por el centro, dicho lado es un diámetro en lugar de una cuerda

Ángulo semiinscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia, uno de sus lados es una cuerda y el otro lado es tangente



# Figuras geométricas: polígonos

### **Figuras**

Circunferencia

**Polígonos** 

Un polígono es una figura delimitada por un conjunto finito de segmentos de recta consecutivos, conectados por sus vértices que forman un circuito o cadena cerrada







Los segmentos se denominan lados

Los polígonos se suelen caracterizar topológicamente por el número de lados

La caracterización métrica de los polígonos incluye su grado de convexidad y su regularidad:

- √ Longitud de los lados
- √ Ángulo de los vértices (entre lados consecutivos)
- √ Área, que se define como la parte o fracción del plano delimitado por una figura cerrada

# Figuras geométricas: triángulo

### **Figuras**

Circunferencia

**Polígonos** 

# Los triángulos son polígonos de tres lados

Un triángulo se traza dibujando los tres segmentos que definen sus lados...

...y restringiendo el extremo final de cada lado para que sea coincidente con el extremo inicial del lado siguiente


### Se pueden clasificar por su lados:

- √ Escaleno, si los tres lados son desiguales
- √ Isósceles, si tiene dos lados iguales
- √ Equilátero, si tiene los tres lados iguales

# Escaleno Isosceles Equilatero

### Se pueden clasificar por sus ángulos:

- √ Rectángulo, si tiene un ángulo recto
- Obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso
- Acutángulo, si tiene sus tres ángulos agudos



### Las principales propiedades métricas de sus ángulos son:

- √ Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados
- √ La suma de dos lados de un triángulo es mayor que el tercero
- √ En un triángulo rectángulo los ángulos que no son rectos son agudos.
- √ En un triángulo solo puede haber, a lo sumo, un ángulo obtuso

# Polígonos: triángulo

### **Figuras**

Circunferencia


**Polígonos** 


Los elementos más notables de los triángulos son:

 Altura de un triángulo es la menor distancia entre un lado y el vértice opuesto

Se trata, por tanto, de un segmento de recta perpendicular al lado utilizado como "base"

 Ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas






 Medianas son los segmentos que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto B

√ Baricentro es el punto de corte de las tres medianas

El baricentro divide a cada mediana en dos partes tales que la mayor es doble que la menor




# Polígonos: triángulo

### **Figuras**


Circunferencia

**Polígonos** 

 Las bisectrices de los tres ángulos se cortan en un mismo punto, denominado incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita





La circunferencia inscrita es la circunferencia interior y tangente a los tres lados del triángulo en los puntos de intersección de cada bisectriz con el lado opuesto



√ Circuncentro es el centro de una circunferencia que contiene a los tres vértices

Las mediatrices de los tres lados se cortan en el circuncentro






### **Figuras**

Circunferencia

### **Polígonos**

Un cuadrilátero es una figura cerrada compuesta por cuatro segmentos conectados por sus vértices

- Se denominan diagonales a los segmentos que unen vértices alternos
- Un cuadrilátero convexo es el que queda contenido en un mismo semiplano respecto a cada una de las rectas que pasan por cada uno de los cuatro segmentos que lo definen




Un cuadrilátero convexo tiene dos propiedades importantes:

√ Sus dos diagonales son interiores

Es decir, que todos los puntos de las diagonales son interiores al cuadrilátero

Los cuatro ángulos interiores suman 360°

Porque cualquiera de sus diagonales los descompone en dos triángulos, cuyas sumas de ángulos son iguales a 180°



√ Un cuadrilátero cóncavo es el que no posee la propiedad anterior


### **Figuras**

Circunferencia

### **Polígonos**


Algunos tipos particulares de cuadriláteros tienen denominaciones propias:


- √ Un trapecio tiene un par de lados paralelos
  - √ Se denominan bases a los lados paralelos
  - √ Se denomina altura a la distancia entre bases
  - Un trapecio rectángulo es aquel en el que uno de los lados no básicos es perpendicular a las bases
  - Un trapecio simétrico, o isósceles, es aquel cuyos lados no básicos son iguales





Se denominan alturas a las distancias entre lados opuestos

 Un rombo es el paralelogramo que tiene los cuatro lados iguales










### **Figuras**


Circunferencia

**Polígonos** 

El rectángulo es un polígono de cuatro lados iguales dos a dos (los lados opuestos son iguales), y todos sus ángulos son iguales



- √ Los lados opuestos de un rectángulo son paralelos e iguales
- √ Las diagonales de un rectángulo se interceptan formando pares de ángulos opuestos iguales
- √ El cuadrado una figura plana limitada por cuatro segmentos, de forma tal que sus lados y sus ángulos son todos iguales entre sí



Es decir, que el cuadrado es un caso particular de rectángulo en donde sus cuatro lados son iguales

- √ Las diagonales de un cuadrado forman ángulos iguales de 90°
- √ Cada diagonal de un cuadrado lo divide en dos triángulos isósceles
- √ Los cuadrados tienen dos diagonales iguales
- √ El ángulo formado las dos diagonales de un cuadrado es de 90°


### **Figuras**

Circunferencia


**Polígonos** 

# Algunos cuadriláteros tiene asociados otros cuadriláteros:

Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero definen un paralelogramo




√ El punto medio de un cuadrilátero es el punto de corte de los segmentos que unen los puntos medios de los lados opuestos (diagonales del paralelogramo)




Algunos cuadriláteros tiene asociada alguna circunferencia notable:


Los cuadriláteros que tiene iguales las sumas de los lados opuestos son circunscriptibles, es decir, que se puede trazar una circunferencia tangente a sus cuatro lados



Solo son inscriptibles (existe una circunferencia que contiene a los cuatro vértices) aquellos cuadriláteros cuyos ángulos opuestos son suplementarios




# Para repasar







# Para repasar









# Para aprender más



# Para aprender más









Chapter 3: Engineering Geometry

Section 3.8 Constraining Profile Geometry for 3-D Chapter 6: Solid Modeling

Section 6.04 Making it Precise 3. Strategie di modellazioine

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Part II. Geometric Modeling

# Capítulo 1.0.3. Transformaciones geométricas

### Introducción Introducción Una transformación geométrica, es una aplicación Homologías que convierte una figura en otra Movimientos Homotecias Hay diferentes tipos de transformaciones: Productos Las transformación se denomina La transformación es homográfica si hace corresponder a cada correlación si establece elemento de una especie, otro correspondencia ente elementos elemento de la misma especie de diferente especie A cada punto del plano (o el espacio) le hace 0 corresponder otro punto del plano (o el espacio) 0 La figura transformada se dice homóloga 0 La figura transformada se dice correlativa

- √ La transformación es plana si tanto la figura original como la imagen son planas
- La transformación es proyección si convierte una figura 3D en una figura 2D



Más detalles sobre proyecciones en 1.0.4

Introducción

### Homologías

Movimientos


Homotecias

Productos

La homología es una transformación homográfica que cumple:

- Los puntos homólogos están alineados con el CENTRO
- Las rectas homólogas se cortan en el EJE

Debe notarse que los elementos definitorios de una homología son el eje, el centro *y un par de puntos homólogos* 



Introducción

### Homologías


Movimientos

Homotecias

Productos

Si nos centramos en los elementos definitorios, vemos que se obtienen muchas transformaciones útiles como casos particulares de la homología:

- Si utilizamos un "centro impropio", es decir, si las rectas que unen puntos homólogos son paralelas (se cortan en el infinito), obtenemos las transformaciones afines
- Si utilizamos un "eje impropio", es decir, si las rectas homólogas son paralelas (se cortan en el infinito), obtenemos la homotecia



Introducción

### Homologías

Movimientos

Homotecias

Productos

Si atendemos a las propiedades de las figuras transformadas, obtenemos diferentes tipos en función de los *invariantes*:

Las propiedades de una figura que persisten frente a una transformación

- Las transformaciones son isométricas si conservan la forma y las medidas (distancias, ángulos y áreas)
- Las transformaciones son isomórficas si conservan la forma y las medidas son proporcionales

Se entiende por conservar la forma (o ser topológicamente equivalentes) tener los mismos elementos (puntos y líneas) y las mismas relaciones (estar conectados de la misma forma)

Pero se distinguen dos tipos de transformaciones, dependiendo de si se conserva el sentido:

- √ Las transformaciones son directas si conservan el sentido del plano orientado
- √ Las transformaciones son inversas en caso contrario.

Introducción

### Homologías

Movimientos

Homotecias

Productos

Podemos clasificar las transformaciones en dos tipos principales:

Los movimientos son transformaciones isométricas que producen figuras congruentes

Los movimientos conservan forma y tamaño

Las homotecias son transformaciones isomorfas que producen figuras semejantes

Las homotecias conservan forma y producen tamaños "escalados"

Además, hay que tener en cuenta que se pueden obtener transformaciones por combinación o producto de otras transformaciones

Introducción

Homologías

### **Movimientos**

Homotecias

Productos

Los movimientos rígidos son transformaciones isométricas:

 Las figuras son topológicamente equivalentes

Es decir, tienen los mismos elementos conectados de la misma forma

- √ Las líneas imagen son iguales a las originales.
- √ Los ángulos imagen son iguales a los originales
- √ El área de la figura imagen es igual a la de la original.

### Los dos tipos principales de movimientos rígidos son:


Traslación

Todos los puntos de la figura original se desplazan en la misma dirección y la misma longitud



√ Rotación

Todos los puntos de la figura original giran el mismo ángulo alrededor de un mismo punto fijo



Introducción

Homologías

### **Movimientos**

Homotecias

Productos




Dos figuras son congruentes cuando coinciden todas sus características formales y métricas






Por semejanza con la igualdad de los números, dos figuras congruentes se suelen denominar "iguales"

Entre dos figuras congruentes siempre existe una isometría, o producto de isometrías, que superpone una sobre la otra



Según la definición más estricta, dos figuras solo pueden ser congruentes cuando tienen el mismo sentido en el plano

Una figura plana deja de ser congruente con ella misma, al cambiar el sentido del plano que la contiene



Pero con una interpretación más amplia, se acepta que existe congruencia directa e inversa

Introducción

Homologías


### **Movimientos**

Homotecias

Productos

Si se acepta cambio de sentido, la simetría bilateral puede incluirse entre los movimientos rígidos

- √ Todos los movimientos conservan las relaciones de incidencia y ordenación de los puntos
- Los movimientos directos (traslaciones y giros) mantienen el sentido en el plano
- Los movimientos inversos (simetría bilateral) invierten el sentido en el plano



Introducción

Homologías

### **Movimientos**

Homotecias

Productos





# La simetría bilateral puede clasificarse como afinidad o como movimiento

Por procedimiento constructivo, es una homología afín, en la que la dirección de afinidad es perpendicular al eje de homología y los puntos homólogos son equidistantes del eje



Por invariantes, es un movimiento en el que se conserva la forma y el tamaño, aunque cambia el sentido





### Homotecias

Introducción

Homologías

Movimientos

Homotecias


Productos

Dos figuras geométricas se dicen isomórficas o proporcionales si:

- √ Las figuras son topológicamente equivalentes
- √ Sus ángulos son iguales
- √ Sus líneas son todas proporcionales, con la misma razón

En particular, se dice que son homotéticas si:

- ✓ Son topológicamente equivalentes
- Los puntos homólogos (A y A', B y B',...) están alineados con un punto fijo denominado centro de la homotecia
- Las rectas homólogas (AB y A'B', BC y B'C',...) son paralelas



### Homotecias

Introducción

Homologías


Movimientos

#### Homotecias

Productos

Se dice que entre figuras homotéticas hay una relación de proporción o "escala" porque:

- Las distancias al centro de cada punto y su homólogo guardan una misma proporción denominada razón de homotecia (OA'/OA= OB'/OB= ...= k)
- Las rectas homotéticas también guardan la misma razón de homotecia (A'B'/AB= B'C'/BC= ...= k)
- La razón es positiva cuando ambas figuras están a un mismo lado del centro, y negativa en caso contrario



# **Productos**

Introducción

Homologías


Movimientos

Homotecias

**Productos** 


Combinando transformaciones podemos obtener nuevas transformaciones

Por ejemplo, obtenemos una rotación por combinación de simetrías bilaterales de ejes concurrentes



Pero se debe recordar que el orden del producto de las transformaciones afecta al resultado

Por ejemplo, girar primero y trasladar después, no da el mismo resultado que trasladar primero y girar después



# **Productos**

Introducción

Homologías


Movimientos

Homotecias

**Productos** 


Un producto particular de dos transformaciones da lugar a la semejanza

Si movemos la imagen de una transformación homotética, la relación deja de ser homotética (porque los puntos dejan de estar alineados con el centro), pero se conserva la proporción de tamaño y la igualdad de forma




Se dice que entre figuras semejantes hay una relación de escala


# Para repasar









# Para repasar









# Para aprender más



# Para aprender más









Chapter 3: Engineering Geometry

Section 3.8 Constraining Profile Geometry for 3-D Chapter 6: Solid Modeling

Section 6.04 Making it Precise 3. Strategie di modellazioine

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Part II. Geometric Modeling

# Capítulo 1.0.4. Fundamentos de la proyección

# Modelar y proyectar

Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

Representar un objeto es un proceso que requiere dos etapas diferentes:

So reduce arbitrariamento la infinita com

√ Modelar

Se reduce arbitrariamente la infinita complejidad de un objeto real para considerar solo las características más relevantes del objeto




√ Proyectar

Transformar el modelo geométrico tridimensional ("3D") en una figura geométrica plana ("2D"),



$$\varphi \; (X,Y,Z) \longrightarrow \varphi'(x,y)$$



# Modelar y proyectar

#### Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

La proyección es apropiada para representar modelos definidos a partir de aristas y contornos, porque es una transformación homográfica

Transforma puntos en puntos y rectas en rectas

Además, se asemeja a la propia visión humana, por lo que permite obtener figuras planas que, al ser observadas, "evocan" al modelo tridimensional del que proceden

Evocan porque permiten deducir tanto la topología como muchas características geométricas del objeto representado en la imagen dada, usando únicamente la experiencia e intuición de un ser humano, sin preparación específica en las técnicas de la expresión gráfica

# Proyección-sección

Modelar y proyectar

La operación denominada "PROYECCIÓN", consta de dos partes:

### Proyección-sección

√ PROYECCIÓN

Fundamentos

Parámetros


Invariantes

Conclusiones

√ SECCIÓN

Dado un punto fijo V, denominado vértice o centro de proyección,

y dada una figura ( $\phi$ ) compuesta por los puntos ( $P_1$ ), ( $P_2$ ), ...,( $P_n$ ) y las rectas ( $r_1$ ), ( $r_2$ ), ...,( $r_m$ ) Se llama proyección a las rectas VP<sub>1</sub>, VP<sub>2</sub>, ..., VP<sub>n</sub> y los planos Vr<sub>1</sub>, Vr<sub>2</sub>, ..., Vr<sub>m</sub>, que determina el punto V con cada uno de los puntos y las rectas de la figura original



# Proyección-sección

Modelar y proyectar

### La operación denominada "PROYECCIÓN", consta de dos partes:

### Proyección-sección

Fundamentos

Parámetros

Invariantes

Conclusiones


√ PROYECCIÓN

√ SECCIÓN

Dado un plano fijo  $\pi$ , denominado Plano del Cuadro o Plano de Proyección,

Dadas las rectas VP<sub>1</sub>, VP<sub>2</sub>, ...,VP<sub>n</sub> y los planos Vr<sub>1</sub>, Vr<sub>2</sub>, ...,Vr<sub>m</sub>

Se llama SECCIÓN a la figura compuesta por los puntos  $P_1$ ,  $P_2$ , ...,  $P_n$  y las rectas  $r_1$ ,  $r_2$ , ...,  $r_m$ , resultantes de la intersección del plano del cuadro  $\pi$  con cada una de las rectas y los planos dados



# Proyección-sección

Modelar y proyectar

La operación denominada "PROYECCIÓN", consta de dos partes:

Proyección-sección

Fundamentos


Parámetros

Invariantes

Conclusiones

√ PROYECCIÓN

√ SECCIÓN



La aplicación sucesiva de estas dos operaciones a una figura "original" en 3D da como resultado una figura "imagen" en 2D

$$(\phi) \rightarrow \phi$$

 $(\phi) = \{\text{puntos } (P_1), (P_2), ..., (P_n), \text{ rectas } (r_1), (r_2), ..., (r_m)\}$ 

 $\phi = \{\text{puntos P}_1, P_2, ..., P_n, \text{ rectas } r_1, r_2, ..., r_m\}$ 

Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

Veamos algunos fundamentos de la proyección, organizados a partir de preguntas frecuentes:

¿Para que se necesita la proyección?

Para representar en dos dimensiones objetos o escenas tridimensionales

 $3D \rightarrow 2D$ 



René Magritte. La condition humaine - 1935

### ¿Se proyectan objetos o se proyectan escenas?

Ambas, porque...

La proyección de un objeto muestra sus formas y dimensiones

La proyección de una escena muestra las posiciones que ocupan los objetos



Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**

Parámetros

Invariantes

Conclusiones


¿La proyección procede de la visión y la fotografía?

No son iguales

La diferencia principal es que la proyección se aplica a modelos geométricos abstractos, no a escenas reales

Pero, son parecidas, porque la proyección si que busca la "complicidad del ojo" para interpretar las figuras imagen

se "perciben" de forma parecida



Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

### ¿La proyección aporta realismo a las representaciones?


El realismo se puede conseguir con texturas, sombras, colores, etc...



Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Jan van Eyck (hacia 1390 –1441)

La técnica del óleo contribuyó al realismo en la pintura


¡Incluso aunque la proyección fuera incorrecta!



### Pero la proyección también aporta realismo

De hecho, el aspecto más estudiado de la obtención del realismo es la proyección

La búsqueda del realismo desencadenó el estudio riguroso de la proyección



Leonardo da Vinci. Códice Huygens. Fol. 126

Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

¿De dónde procede el estudio de la proyección?

La proyección comenzó a ser estudiada con rigor por los pintores renacentistas



Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**


Parámetros

Invariantes


Conclusiones


Su estudio dio lugar a la Geometría Proyectiva

La Geometría Proyectiva estudia las propiedades de las figuras que se conservan por proyección



Su *aplicación* dio lugar a la Geometría Descriptiva





Modelar y proyectar

Proyección-sección

#### **Fundamentos**


Parámetros

Invariantes

Conclusiones

¿Para qué se usa la proyección en el diseño industrial?

La proyección se usa para mostrar los modelos 3D virtuales sobre las pantallas de los ordenadores, y obtener los planos de ingeniería



Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

#### **Parámetros**

Invariantes

Conclusiones

Atendiendo al planteamiento más clásico, hay dos tipos o clases principales de proyección:


Central o perspectiva

El observador, o punto de vista está en una posición propia π

✓ Paralela o cilíndrica .

El observador, o punto de vista está en una posición impropia

Se distinguen dos casos, dependiendo de la orientación relativa entre la dirección de observación y el plano del cuadro



Modelar y proyectar

Por tanto, hay dos parámetros de proyección:

Proyección-sección

✓ Punto de vista

Fundamentos


√ Plano de proyección


#### **Parámetros**

Invariantes


Conclusiones

Y sus posiciones relativas dan lugar a tres tipos principales de proyecciones






ParalelaOblicua



ParalelaOrtogonal



Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

#### **Parámetros**


Invariantes

Conclusiones

Para proyectar sobre la pantalla de los ordenadores también se usan parámetros de escena:

- √ Región visible
- √ Ventana de observación
- √ Línea de visión
- √ Orientación

Por defecto, estos parámetros se configuran para hacer que la proyección se asemeje lo más posible a una representación realista



Por ejemplo, la orientación del observador virtual se hace coincidir con la orientación del marco de la ventana de observación...

...porque se asume que el observador real se alineará con dicha ventana



Modelar y proyectar


Proyección-sección

Fundamentos

#### **Parámetros**

Invariantes


Conclusiones



Es un tronco de pirámide definido por el Punto de Vista, el marco del Plano del Cuadro y la Profundidad

Solo se proyecta lo que está dentro de la región visible

¡Por ejemplo, no se proyecta lo que está detrás del punto de vista, para evitar imágenes no ergonómicas!



(Z)

PM

Región visible

Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

#### **Parámetros**

Invariantes

Conclusiones

### Ventana de observación

Es un rectángulo que delimita el campo de visión


Se utiliza para controlar:

- √ Limitaciones físicas (por ejemplo las dimensiones de la pantalla del ordenador)
- √ Limitaciones ergonómicas

80° 70° 110° 80°

La visión estereoscópica queda limitada al área de superposición del campo de visión de cada ojo

Cada ojo humano cubre unos 170° lateralmente y unos 150° en vertical



Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

**Parámetros** 

Invariantes

Conclusiones

Línea de visión

Es la línea que pasa por el punto de vista y el centro del objeto o escena a observar

La orientación más ergonómica es perpendicular a la ventana de visión

Cuando se proyecta sobre un plano oblicuo...





...al observarlo desde la posición "normal" la figura queda "deformada"





La dirección oblicua se utiliza para producir distorsiones, o para reducir los efectos de la perspectiva en las fotografías:

Cámara fotográfica con eje óptico perpendicular al objetivo









Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

INVARIANTES son las propiedades geométricas que se conservan al proyectar

Es decir, aquellas propiedades que tiene la figura original, y que NECESARIAMENTE, deberá tener la figura imagen


# Los principales invariantes en la proyección son:

- √ Pertenencia
- ✓ Intersección
- √ Tangencia

En las proyecciones PARALELAS también son invariantes:

- √ Paralelismo
- √ Proporcionalidad

Si un punto  $(P_i)$  pertenece a una figura  $(\phi)$ , la proyección  $P_i$  del punto, pertenece a la proyección  $\phi$  de la figura



Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

INVARIANTES son las propiedades geométricas que se conservan al proyectar

Es decir, aquellas propiedades que tiene la figura original, y que NECESARIAMENTE, deberá tener la figura imagen


Los principales invariantes en la proyección son:

- √ Pertenencia
- √ Intersección
- √ Tangencia

En las proyecciones PARALELAS también son invariantes:

- √ Paralelismo
- Proporcionalidad

Si un punto ( $P_i$ ) pertenece a la intersección de dos figuras ( $\phi_1$ ) y ( $\phi_2$ ), la proyección  $P_i$  del punto, es la intersección de la proyección  $\phi_1$  y  $\phi_2$  de las figuras



Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

INVARIANTES son las propiedades geométricas que se conservan al proyectar

Es decir, aquellas propiedades que tiene la figura original, y que NECESARIAMENTE, deberá tener la figura imagen


Los principales invariantes en la proyección son:

- √ Pertenencia
- √ Intersección
- √ Tangencia

En las proyecciones PARALELAS también son invariantes:

- √ Paralelismo
- √ Proporcionalidad

Si un punto (T) es tangente a una figura (φ), la proyección T del punto, es tangente a la proyección φ de la figura



Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

INVARIANTES son las propiedades geométricas que se conservan al proyectar

> Es decir, aquellas propiedades que tiene la figura original, y que NECESARIAMENTE, deberá tener la figura imagen


Los principales invariantes en la proyección son:

- √ Pertenencia
- ✓ Intersección
- √ Tangencia

En las proyecciones PARALELAS también son invariantes:

- √ Paralelismo
- Proporcionalidad

Si dos rectas  $(r_1)$  y  $(r_2)$  son paralelas, la proyección paralela de ambas resulta en dos rectas r<sub>1</sub> y r<sub>2</sub> paralelas entre sí



Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

INVARIANTES son las propiedades geométricas que se conservan al proyectar

Es decir, aquellas propiedades que tiene la figura original, y que NECESARIAMENTE, deberá tener la figura imagen


Los principales invariantes en la proyección son:

- √ Pertenencia
- √ Intersección
- √ Tangencia

En las proyecciones PARALELAS también son invariantes:

- √ Paralelismo
- Proporcionalidad

Dos segmentos (r<sub>1</sub>) y (r<sub>2</sub>), tomados sobre una misma recta, o rectas paralelas, se proyectan cilíndricamente según otros dos segmentos r<sub>1</sub> y r<sub>2</sub>, de manera que la razón entre los originales es igual a la razón entre las imágenes



Modelar y proyectar

Proyección-sección


**Fundamentos** 

Parámetros

#### Invariantes

Conclusiones

Una consecuencia práctica de los invariantes es que:



### Conclusiones

Modelar y proyectar

Proyección-sección

Fundamentos

Parámetros

Invariantes

Conclusiones

Usar proyecciones requiere capacidad de "Visión Espacial"

Se denomina visión espacial (o inteligencia espacial) a la capacidad de percibir formas en el espacio, y determinar la relación que existe entre ellas

### La visión espacial requiere entrenamiento para:

- Entender los parámetros de la proyección, para interpretar correctamente la escena 3D en la que se ubican las formas 3D
- Entender los invariantes de la proyección, para interpretar correctamente las formas 3D representadas mediante imágenes 2D



# Conclusiones

Modelar y proyectar

Proyección-sección

**Fundamentos** 

Parámetros


Invariantes

Conclusiones




Durante el proceso de modelado sólido se necesita visión espacial para entender *cómo* estamos "mirando", y *qué* estamos "viendo"

- √ La visión espacial está necesariamente ligada a las referencias al entorno que condicionan la percepción humana:
  - √ Izquierda-derecha
  - √ Arriba-abajo
  - √ Delante-detrás
- ✓ La visión espacial está vinculada a las herramientas de "navegación" que permiten gestionar la posición del observador respecto al espacio virtual que se muestra proyectado




# Para repasar

Las ideas básicas están recogidas en la norma UNE-EN-ISO 5456, Parte 1:



# Para repasar







Capítulo 1: Introducción

Capítulo 5: Visualización para el diseño

# Para entrenar la visión espacial








Disponible en: http://hdl.handle.net/10234/149987


## Para saber más



## Para saber de otras cosas


Para conocer el punto de vista de pintores y artistas







### Para saber de otras cosas

Para conocer el punto de vista de informáticos y psicólogos







# Capítulo 1.0.5. Croquización

### **Definición**

#### Definición

Interpretación


Trazado

Trucos

Se denomina croquis a todo dibujo técnico realizado total o parcialmente a MANO ALZADA

sin la ayuda de instrumentos de delineación

Son útiles para explorar nuevas ideas... ... y para comunicarse rápidamente con otros técnicos





## **Definición**

#### Definición

Interpretación

Trazado

Trucos

### El ordenador no elimina la necesidad de los croquis

 ✓ A veces, porque simplemente no se dispone de ordenador



 En general, porque un croquis es una forma de organizar ideas, y de recordarlas más tarde

Es decir, que permite ensayar diversas soluciones a problemas de diseño geométrico, en poco tiempo y con un coste razonable ¡El ordenador no ayuda a resolver ese problema!



¡Ralph se ha dado cuenta de que el equipo mundial de diseño al completo está en línea, esperando que ÉL sea creativo¡!

www.penwill.com

### Definición

#### Definición

Interpretación


Trazado

Trucos

En un dibujo delineado, la geometría de la figura debe ser coherente con el objeto representado y con el método de representación utilizado

En un dibujo croquizado la topología del objeto ha de quedar completamente definida y las proporciones sí que deben mantenerse, pero las medidas no deben ser rigurosas

La información métrica del objeto representado debe estar presente con todo rigor en la figura, con las transformaciones impuestas por la escala del dibujo y el método de proyección utilizado



Porque la inevitable interpretación cualitativa de dimensiones que haga el observador a partir de las proporciones debe ser tenida en cuenta en el momento de realizar el croquis

Pero el dibujo no debe ser utilizado para extraer de él información métrica utilizando los instrumentos de delineación

Definición

Interpretación


Trazado


Trucos

Es importante la coherencia del croquis con las exigencias del sistema de representación empleado

Aunque solo de forma aproximada se puede hablar de sistema de representación en un croquis

En el sistema multivista (proyecciones ortográficas del sistema diédrico), la alineación de las diferentes proyecciones debe ser claramente perceptible






Definición

#### Interpretación


Trazado

Trucos

La condición de paralelismo respecto a los ejes axonométricos,
 y la proporcionalidad respecto a los "coeficientes" de dichos ejes debe ser perceptible



En general, las líneas rectas no tienen necesidad de SER rectas o curvas, tan solo deben PARECERSE lo suficiente a un línea recta o curva como para que cualquier observador las interprete como tales sin dudarlo



Definición


#### Interpretación

Trazado

Trucos

Los croquis también pueden utilizar anotaciones y geometría suplementaria:


 Utilice anotaciones para complementar los croquis



Utilice construcciones auxiliares para mostrar relaciones (continuidad, paralelismo, perpendicularidad, etc.), que las líneas principales no reflejan con total fidelidad

- La indicación de un plano de simetría condiciona ciertas formas y dimensiones del objeto
- Si en la transición de una superficie plana a una superficie cilíndrica no se dibuja ninguna línea, la interpretación será que la superficie plana es tangente a la superficie cilíndrica

La presencia o la ausencia de la línea condiciona la interpretación de la forma, resultando totalmente secundaria la rectitud de dicha línea



Definición

#### Interpretación

Trazado

Trucos

Dado que los croquis sirven para comunicar, la actitud del receptor es importante



Cuando una persona mira un croquis con intención de extraer información se distinguen dos fases:

1 En la *percepción de conjunto* se detectan grandes errores que pueden crear confusión

Por ejemplo, cuando dos cifras de cota son iguales y las magnitudes acotadas aparecen claramente desiguales a simple vista

O cuando resulta muy difícil decidir si un línea se debe interpretar como recta o como un arco de gran radio

2 En la *percepción de detalle*, el observador se centra en la búsqueda de aquella información que desea conocer

En el primer tiempo el dibujo "le dice" al observador lo que es, mientras que en el segundo tiempo el dibujo "contesta" las preguntas concretas que el observador "le hace"

# Trazado del croquis

Definición

Interpretación

#### Trazado


Trucos

Para mantener las proporciones es aconsejable croquizar realizando tantas construcciones auxiliares como sean necesarias:


√ En particular, es conveniente definir los dos extremos de un segmento antes de comenzar a trazarlo


En caso de que el trazado posterior resulte impreciso, el error solo afectará a dicho segmento, no a la posición de su extremo

Por lo tanto no influirá en las proporciones, ni en la posición que ocupe la parte de la figura que dependa de dicho extremo



 ✓ En general, se trata de "simular" las construcciones auxiliares, ejecutándolas a mano alzada





## Trazado del croquis

Definición

Interpretación

#### Trazado

Trucos

#### En resumen:

1 Una forma buena de proceder al trazado de un croquis es la de actuar "como si" se estuviera delineando

Es decir, que se hacen las operaciones, y hasta los gestos, habituales al delinear; con la única diferencia de que el acto de trazar se hace sin la ayuda de los instrumentos de delineación

Actuar como si se delineara ayuda a concentrarse en los aspectos importantes del trazado (mantener la proporcionalidad, respetar los paralelismos, etc.), despreocupándose de los aspectos secundarios (rectitud de los segmentos, etc.)

Es importante dibujar solo lo necesario, sin "adornar" el dibujo

El adorno podría ser interpretado por el observador como una información complementaria...o contradictoria

Definición


Interpretación

Trazado

**Trucos** 

Los trucos de oficio son formas de actuar que favorecen la obtención de mejores resultados con menor esfuerzo

√ Envuelva las formas complejas en formas más sencillas ("encaje" de formas)




Definición

Interpretación

Trazado

**Trucos** 

√ Empiece por las grandes formas, para añadir después los detalles



Definición

Interpretación

Trazado

Trucos

√ Ignore aquellos detalles que requieren mucho esfuerzo por parte del dibujante pero pasan casi desapercibidos al observador




 Aproveche sus destrezas para favorecer los trazados


¿Qué cuadrante dibuja mejor?

¡Gire el papel para dibujar siempre ese cuadrante!



 ✓ Haga montajes, combinando y retocando croquis






Definición

Interpretación


Trazado

Trucos

 Coordine la mano y el ojo para determinar proporciones



 Utilice papel cuadriculado debajo del papel de dibujo




Definición


Interpretación

Trazado


**Trucos** 

 ✓ Utilice la mano como regla (deslizándola sobre el canto del papel o la mesa)







√ Utilice la mano como compás



## Para saber más



Capítulo 4: Croquis y texto



Apartado 1.7: Croquización


### Para saber más

Engineers, inventors, and designers produce drawings as part of their creative process. They draw to work out and refine concepts and details. They draw to persuade. They draw to give direction. And they draw to record their ideas and to learn from others.

This exhibition presents examples of industrial drawings in the collections of the National Museum of American History and the Smithsonian Institution Libraries...

http://www.sil.si.edu/exhibitions/doodles/introduction.htm

# Para aprender dibujo artístico



## Ejercicio 1.0.1. Placa con restricciones

### Tarea

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura adjunta se muestra un croquis de una placa que se quiere dibujar en una aplicación CAD paramétrica:

- √ Para simplificar la figura, no se muestran las cifras de cota
- √ Se incluyen símbolos de perpendicularidad, igualdad, simetría y pertenencia a punto medio < Que afectan a los elementos que tocan
- La figura también incluye el símbolo que marca la posición del origen de coordenadas de la aplicación CAD \_\_\_\_



Tarea:

A Indique si el croquis está completamente restringido, sub-restringido o sobre-restringido, explicando las razones que justifican la afirmación correspondiente

#### Tarea

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### Compruebe las restricciones por tipos:

- √ Aísle y analice las restricciones que controlan la forma de cada elemento:
  - √ Compruebe que el elemento rectangular no puede cambiar de forma
  - √ Compruebe que los elementos redondos no pueden cambiar de forma
- √ Aísle y analice las restricciones que controlan el tamaño
  - Compruebe que el tamaño del rectángulo está definido
  - Compruebe que el tamaño de los agujeros redondos está definido
- √ Aísle y analice las restricciones que controlan las posiciones relativas entre elementos:
  - √ Compruebe que la posición simétrica de los agujeros respecto al rectángulo está definida.
  - √ Compruebe que la altura de los agujeros respecto al borde del rectángulo está definida.
  - Aísle y analice las restricciones que controlan la posición absoluta de la placa completa:
    - / Compruebe que el desplazamiento de sólido rígido está restringido
    - Compruebe que el giro de sólido rígido está restringido


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan la forma de los elementos que conforman la placa...



### ...para comprobar que:

- √ La placa tiene un contorno rectangular (D, E, J)
- √ Los agujeros son iguales (B), y redondos (símbolo Ø en la cota N)

La cota contiene información de forma y tamaño


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan el tamaño de la placa...



### ...para comprobar que

- √ El borde rectangular es de dimensiones K x H
- √ Los agujeros son iguales (B), y de diámetro N


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan la posición de los elementos que conforman la placa...



- √ Los agujeros están a una altura M respecto a la base del rectángulo
- √ Los agujeros están colocados simétricamente (L)

Puesto que los símbolos L tocan a las circunferencias, no solo sus centros, sino ellas mismas son simétricas, por lo que el símbolo B sobra

- √ Los agujeros están simétricamente separados una distancia F
- √ El eje de simetría está centrado respecto a los puntos medios de los lados largos del rectángulo (P, R)


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan la posición y orientación de la placa...



### ...para comprobar que:

- √ La placa no puede trasladarse sin modificar las cotas A ó G
- √ La placa no puede rotar sin modificar la cota C


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Del análisis se concluye que la placa está completamente restringida...



...aunque la restricción B (que hace iguales las circunferencias) es *redundante* con la L (que las hace simétricas)

Debido a que simetría-de-circunferencias implica posición simétrica de sus centros y mismo diámetro

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La geometría requiere el empleo preciso de restricciones explícitas para definir las formas geométricas

Las restricciones implícitas no son aceptables, porque no permiten gestionar geometrías parametrizadas

2 Para analizar una figura restringida, es conveniente distinguir, al menos, entre restricciones de forma, tamaño y posición

Aunque se puede distinguir entre movimiento relativo de elementos de la figura, y movimiento absoluto de cuerpo rígido de toda la figura

3 Las restricciones extrínsecas, que vinculan la figura geométrica con una referencia externa (tal como un sistema de coordenadas) son las más apropiadas para controlar la posición y orientación

# Ejercicio 1.0.2. Junta

### Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura adjunta se muestra un croquis de una junta que se quiere dibujar en una aplicación CAD paramétrica:



Tarea:

A

Añada, mediante símbolos explícitos, las restricciones implícitas que hacen que la junta sea una forma geométrica perfectamente definida

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que la figura es construible:

- √ Aísle los diferentes componentes geométricos:
  - √ Contorno interior
  - √ Contorno exterior
- √ Enumere las relaciones implícitas que percibe en el dibujo
  - Líneas con orientaciones particulares (horizontales o verticales)
  - √ Circunferencias concéntricas
  - √ Enlaces tangentes
- √ Busque datos aparentemente incompletos:
  - √ Radios con medida no indicada
- √ Compruebe si existe solución geométrica para resolver las relaciones implícitas
- 2 Sobre el dibujo del enunciado, añada los símbolos correspondientes a las restricciones detectadas

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para comprobar si existe solución geométrica para resolver las relaciones implícitas, recuerde que:

√ Los enlaces entre rectas y arcos se resuelven teniendo en cuenta que el centro del arco debe estar en una recta paralela a la que enlaza y a una distancia igual al radio del arco que enlaza



Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Los enlaces entre arcos de circunferencia se resuelven teniendo en cuenta que los centros de los arcos deben estar alineados con el punto de tangencia y que los radios se suman o se restan, según que los arcos sean exteriores o interiores

Un ejemplo simple es unir dos circunferencias dadas por medio de un arco tangente a ambas y de radio dado

Para determinar el centro se trazan circunferencias auxiliares concéntricas con las dadas:



Para obtener el centro del radio exterior, las circunferencias auxiliares deben tener radio igual al del arco más el de cada una de ellas ( $R_{\Delta}+R_{1}$  y  $R_{\Delta}+R_{2}$ )

Para obtener el centro del radio interior, las circunferencias auxiliares deben tener radio igual al del arco menos el de cada una de ellas  $(R_A-R_1 y R_A-R_2)$ 

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Compruebe que la figura es construible:

- √ El arco R30 se construye a partir de un centro arbitrario C₁
- √ El otro arco R30 se construye a partir de un centro C₂ situado a 65 mm en horizontal de C₁
- √ Las rectas que cierran el contorno interior son tangentes en los puntos cuadrantes de los arcos (T₁, T₂, T₃, T₄)
- √ El arco R40 es concéntrico en C₁ con el R30
- √ El otro arco R40 se construye a partir de un centro C<sub>3</sub> situado a 60 mm en horizontal de C<sub>1</sub>
- √ La recta inferior del contorno exterior es tangente en los puntos cuadrantes de los arcos (T<sub>5</sub>, T<sub>6</sub>)
- ✓ La recta inclinada del contorno exterior es tangente en el punto de intersección de un radio perpendicular (T<sub>7</sub>)




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

- ✓ El centro C₅ está en el lugar geométrico de la intersección de una recta horizontal a una distancia de 80 mm de la inferior, y una recta paralela a la inclinada y a una distancia de ella de 55-(70-40) mm
- √ El centro C₄ está en el lugar geométrico de la intersección de un arco de radio 70 mm y centro en C₁, y otro arco de radio 55 mm y centro en C₅
- ✓ El radio de la izquierda es la diferencia entre la distancia entre centros (70 mm) y el radio inferior (R40)
- √ El punto de tangencia T<sub>8</sub> está en la recta que une C<sub>1</sub> y C<sub>4</sub>
- √ El radio de la derecha es la diferencia entre la distancia entre centros (55 mm) y el radio de la izquierda (70-40)
- √ El punto de tangencia T<sub>10</sub> está en la recta que une C<sub>4</sub> y C<sub>5</sub>
- √ El punto de tangencia T<sub>g</sub> está en la recta perpendicular a la recta inclinada y pasando por C<sub>5</sub>



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan la forma colisa del contorno interior

√ Los ejes deben ser perpendiculares

Para obtener una orientación simple, puede colocar un eje horizontal y los otros verticales

Esto implica vincular el dibujo respecto a un sistema de coordenadas implícito en la hoja del dibujo



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Identifique las restricciones que controlan *la parte colisa* del contorno exterior

√ El eje horizontal es común con el del contorno interior

Porque los arcos de la parte izquierda son concéntricos

√ Los enlaces entre arcos y rectas son tangentes simples



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Añada las restricciones que controlan *la parte no colisa* del contorno exterior

√ El radio del arco de la izquierda debe medir 70-40 mm

Porque los radios se suman en la distancia entre centros

√ El radio de la derecha debe medir 55-(70-40)




Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

La figura completamente definida queda así:



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las restricciones implícitas no se perciben de forma consciente, salvo que se haga un esfuerzo para lograrlo

Las restricciones implícitas deben hacerse explícitas para parametrizar una figura

2 Para detectar las restricciones implícitas conviene descomponer las figuras en partes más sencillas

Aunque el criterio de descomposición no es único

3 Algunas restricciones interactúan de formas complejas, por lo que es necesario analizar las figuras para determinar si están bien restringidas

## Ejercicio 1.0.3. Cantonera ranurada

## Tarea En la figura adjunta se Tarea muestran las tres vistas Estrategia ortográficas principales Ejecución Conclusiones de una cantonera ranurada de forma poliédrica Objeto macizo delimitado por caras

### Tareas:



A Obtenga un dibujo isométrico de la cantonera a mano alzada



Sobre una reproducción a mano alzada de la figura del enunciado, acote la pieza de forma normalizada, sabiendo que el tamaño viene indirectamente definido por la cota dada

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

### Obtenga el dibujo axonométrico:

- √ Haga bocetos para estudiar si la forma que cree percibir coincide con las vistas dadas
- Dibuje primero las líneas principales de contorno
- √ Añada los detalles al final.

### Dibuje las vistas ortográficas a mano alzada:

- Dibuje primero las líneas principales de contorno
- √ Añada los detalles

Acote las vistas ortográficas después de saber la forma del objeto:

 Descomponga imaginariamente el objeto en partes más sencillas

Acote el tamaño y la posición de cada parte

Recuerde que no se acotan vistas... ... se acotan objetos, a través de vistas

Para acotar bien, es imprescindible saber cómo es el objeto

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Intente imaginar una pieza cuya forma corresponda con las vistas dadas



Dibuje un boceto para comprobar si la pieza que imagina concuerda con las vistas facilitadas

- √ Descarte los detalles e imagine una pieza "aproximada"
- √ Compruebe si las vistas principales de la pieza imaginada son compatibles con las vistas dadas
- √ Añada los detalles, y complete la pieza imaginada, mientras sea necesario



Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Dibuje una vista pictórica de la pieza, empezando por lo general, y acabando con los detalles


√ Dibuje los ejes y el contorno principal



✓ Añada las paredes (lateral y trasera)

✓ Añada la parte visible de las ranuras (sin aristas ocultas)






Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Añada las aristas ocultas



Alternativamente, dibuje todas las líneas que definen la pieza...

No se preocupe por completar los detalles



...para repasar luego por encima las líneas definitivas

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Dibuje las vistas principales a mano alzada

Para asegurar su proporcionalidad

Vincule las vistas mediante líneas auxiliares, para asegurar su alineamiento


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Añada las líneas interiores



Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Analice la pieza, distinguiendo los componentes de alguna de sus diferentes configuraciones posibles


Puede imaginar la pieza de múltiples formas:


Una base sobre la que descansan dos paredes que se le abren dos ranuradas (lateral y de fondo)






Un prisma al que primero se le quita el hueco de un escalón, y luego unas ranuras







Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

**⚠** 

Las diferentes descomposiciones no son equivalentes

- Cada una de ellas corresponde con diferente:
  - √ Intención de diseño
  - Procedimiento de fabricación

Combinaciones geométricas



Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Acote la pieza, distinguiendo los componentes definidos al analizar la forma:

√ Acote las dimensiones de la base




Tarea


Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

√ Acote el tamaño (y posición) de la pared lateral










Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones


√ Acote la pared trasera



No debe repetir cotas que ya se hay utilizado para otros elementos que comparten tamaño y/o posición








Tarea


Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


√ Acote la ranura de la pared lateral







Una alternativa es acotar la anchura de la ranura, y su posición




Tarea


Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

√ Acote la ranura de la pared trasera








Otra alternativa es acotar los espesores de pared maciza que quedan tras añadir la ranura

También se puede decir que esta acotación da más importancia a la posición del agujero (el efecto que produce en la pared), que a su tamaño




Tarea


Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Organice todas las cotas, para obtener el resultado final







Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones



El resultado será diferente para cada descomposición:



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 Las vistas ortográficas requieren capacidad de visión espacial para interpretar el modelo que representan

Son útiles para medir, pero difíciles de ver

2 Para construir una vista pictórica a mano alzada hay que replicar el procedimiento de construcción con instrumentos

¡Utilice las mismas líneas constructivas y siga los mismos pasos que para delinear la vista!

3 Para construir una representación multivista conviene dibujar primero los contornos y añadir después el resto de líneas

Así es más fácil mantener las proporciones, y conseguir el alineamiento entre vistas

4 Para acotar se requiere visión espacial, porque NO se deben acotar vistas, sino objetos

Representados mediante vistas

# Capítulo 1.1. Diseño con modelos CAD

Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD

Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD

## Capítulo 1.1. Diseño con modelos CAD

### Introducción

#### Introducción

Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica

La evolución histórica muestra que los modelos CAD 3D se han convertido en la representación principal del producto durante el proceso de diseño de productos industriales

En el método de "diseño-por-dibujos" se usaban dibujos delineados con instrumentos tradicionales (regla y compás)



La primera revolución de los ordenadores contribuyó a asistir y/o automatizar el proceso de dibujo (CAD 2D)



La segunda revolución cambió el paradigma a "diseño con modelos virtuales" (CAD 3D)



### Introducción

#### Introducción

Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica

La evolución se puede resumir como sigue:

DISEÑO POR DIBUJOS desde el final del siglo XVII



Dibujos parcialmente automatizados por el CAD 2D durante la segunda mitad del siglo XX



CAD 3D introducido al final del siglo XX



El paradigma actual es DISEÑO POR MODELOS VIRTUALES



Introducción

#### Métodos de diseño


Calidad

Validez

Rúbrica

En la actualidad, aún coexisten tres métodos:

Diseño-por-dibujos




http://www.howtoons.com/images/pdf/VCGworkbook.pdf

Diseño-por-modelos-físicos



G. Bertoline, et al. Fundamentals of graphics communication. McGraw-Hill, 2011

Siseño-por-modelos-virtuales



Vamos a ver sus semejanzas y diferencias

Introducción

#### Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica

El método de diseño cambia entre CAD 2D y 3D:

Con CAD 3D se puede hacer diseño mediante modelos

 $\iff 0$ 


Con CAD 2D se puede hacer diseño mediante dibujos

Las aplicaciones 3D trabajan directamente con el modelo geométrico tridimensional

El usuario manipula una escena de formas tridimensionales, y no tiene que realizar el proceso de proyección para visualizar la escena

Con aplicaciones 2D es el usuario quien debe generar las imágenes planas del modelo, aplicando el proceso de "modelado+proyección"





Elipse



Más detalles sobre proyecciones en 1.0.3

Introducción

#### Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica

El diseño-por-modelos-físicos se combina con el diseñopor-dibujos, dado que ambos son complementarios:

### **Dibujos**

- Rápido y barato
- X Capacidad de análisis reducida
- Útil para comunicar

Útil para diseño simples

### Modelos físicos

- × Lento y costoso
- Gran capacidad de análisis
- Inútil para comunicar

Útil para diseños complejos

El método resultante es una mezcla:

El diseño conceptual se hace con dibujos, mientras que el diseño de detalle se refina con modelos físicos

Introducción

#### Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica



Los modelos digitales mejoran los métodos previos, porque son:

- Más rápidos y baratos que los modelos físicos y los dibujos
- 2 Útiles para
  - √ Definir el diseño
  - √ Analizar el diseño
  - √ Comunicar el diseño

Los dibujos dejan de ser necesarios!



# Pero la evolución no se ha completado, porque:

El papel todavía tiene mucho peso y mucha inercia

 ✓ El nuevo lenguaje no está todavía completamente estandarizado



www.cadcartoons.com







Más detalles en lección 1.10 y lección 4.0

		-
		$\sim$
	7	"
ч	u	u
	d	ida

Introducción

Métodos de diseño

#### Calidad

Validez

Rúbrica

Para completar la evolución hacia los modelos digitales hay que garantizar su calidad

El concepto de calidad es muy genérico, por lo que vamos a desarrollarlo en seis cualidades específicas:

- √ Válido
- √ Completo
- √ Consistente
- √ Conciso
- √ Claro
- Con intención de diseño

Estas seis dimensiones de la calidad de los modelos CAD se describen con detalle en las lecciones siguientes, al tiempo que se introducen las diferentes estrategias y herramientas de modelado

### Validez

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

Abrir

Usar

Rúbrica

El primer requisito de calidad es que los documentos que contienen los modelos virtuales 3D sean válidos

Esto es importante, porque los documentos de diseño:

√ Deben ser reusados





Y

En un nivel básico, los documentos o ficheros CAD son válidos si:

- √ Se puede encontrar el documento
- Se puede abrir el documento, con la aplicación apropiada
- √ Se puede usar el documento con seguridad

A mayor nivel, se debe gestionar también el control de acceso



Más detalles sobre control de acceso en lección 2.0

Vamos a ver que los usuarios del CAD pueden contribuir a garantizar la validez a través de buenas prácticas

### Validez: encontrar

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

#### **Encontrar**

Abrir

Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden encontrar documentos CAD incluyen:

✓ El documento no se salvó nunca

### Recomendaciones:

- Acostúmbrese a salvar los documentos
- Configure la aplicación CAD para que avise a los usuarios que la abandonen sin guardar
- √ El documento se guardó inadvertidamente en otra carpeta.

### Recomendaciones:

- Fíjese en la estructura de carpetas mientras guarda ficheros
- Use siempre criterios consistentes para salvar y nombrar ficheros




Si el fichero se ha perdido recientemente, trate de encontrarlo ejecutando la aplicación y abriendo los *Ficheros recientes* 

El fichero no contiene el modelo correcto

### Recomendaciones:

- Compruebe que el fichero contiene el modelo descrito en el nombre del fichero
- Compruebe que el modelo se relaciona con el objeto



### Validez: abrir

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

#### Abrir

Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden abrir documentos CAD incluyen:

- El documento se guardó inadvertidamente con un tipo (extensión) equivocado
- El documento está corrompido
- ✓ La aplicación CAD no se puede ejecutar
- ✓ El fichero es incompatible con la aplicación

Las aplicaciones CAD añaden automáticamente las extensiones correctas a los nombres de los ficheros

xxx.SLDPRT para modelos en SolidWorks®

Por error, los usuarios pueden quitar o cambiar la extensión

### Recomendaciones:

 Acostúmbrese a prestar atención a las extensiones mientras salva los ficheros



Renombrar el fichero desde dentro del explorador de ficheros suele resolver el problema

### Validez: abrir

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

#### Abrir

Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden abrir documentos CAD incluyen:

- El documento se guardó inadvertidamente con un tipo (extensión) equivocado
- El documento está corrompido
- ✓ La aplicación CAD no se puede ejecutar
- ✓ El fichero es incompatible con la aplicación

Las aplicaciones CAD bloquean el acceso a sus ficheros mientras los están usando

Copiar ficheros bloqueados produce datos corruptos

### Recomendaciones:

- Nunca gestione ficheros (copiar, renombrar, etc) mientras estén en uso
- Preferiblemente, gestione los ficheros a través de la aplicación CAD

### Validez: abrir

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

#### Abrir

Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden abrir documentos CAD incluyen:

- El documento se guardó inadvertidamente con un tipo (extensión) equivocado
- El documento está corrompido
- ✓ La aplicación CAD no se puede ejecutar
- ✓ El fichero es incompatible con la aplicación

Hacer doble click sobre el nombre del fichero en el explorador de ficheros desencadena un método abreviado de windows® que:

- Ejecuta la aplicación vinculada al tipo de fichero
- √ Abre el fichero seleccionado



Si el atajo (método abreviado) falla, pruebe a ejecutar la aplicación de manera estándar y abra el fichero desde dentro de ella

## Validez: abrir

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

#### Abrir

Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden abrir documentos CAD incluyen:

- El documento se guardó inadvertidamente con un tipo (extensión) equivocado
- El documento está corrompido
- √ La aplicación CAD no se puede ejecutar
- ✓ El fichero es incompatible con la aplicación

Los documentos pueden estar bloqueados



## Recomendación:

√ Compruebe si el fichero está bloqueado (modo solo lectura)

Los modelos CAD usan diferentes formatos propietarios

## Recomendación:

 Use importar/exportar para salvar los modelos con formatos compatibles

## Validez: abrir

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

#### Abrir


Usar

Rúbrica

Las equivocaciones típicas que impiden abrir documentos CAD incluyen:

- El documento se guardó inadvertidamente con un tipo (extensión) equivocado
- El documento está corrompido
- ✓ La aplicación CAD no se puede ejecutar
- ✓ El fichero es incompatible con la aplicación

Un caso particular de incompatibilidad ocurre cuando se intenta abrir un fichero CAD producido con una versión más nueva de la aplicación CAD en un ordenador donde solo está instalada una versión mas vieja



## Recomendación:

 Asegure que los dos sujetos de la comunicación (emisor y receptor) usan aplicaciones CAD compatibles!

## Validez: usar

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

#### Validez

Encontrar

Abrir

Usar Rúbrica El modelo está

libre de error

Usar modelos CAD implica:



Los modelos con error son inútiles

### Recomendaciones:

- Nunca salve modelos con error
- Corrija los errores, o salve una versión anterior, que esté libre de error

El modelo no tiene tareas sin terminar o abiertas

## Las tareas abiertas:


- √ Pueden resultar modificadas inadvertidamente mientras se re-abre el documento
- √ Bloquean el acceso a otros menús o comandos

## Recomendaciones:

√ Antes de salir. deje siempre la aplicación en estado neutro



Recuerde salir de los croquis!



## Rúbrica

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

Validez

Rúbrica

Puede comprobar que sus modelos CAD son válidos mediante la siguiente rúbrica de evaluación:

#	Criterio	No	Si
M1.1a	El fichero del modelo tiene el contenido esperado		
M1.1b	El fichero del modelo tiene el nombre esperado, y está en la carpeta o sitio web esperados		
M1.2a	El fichero del modelo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)		
M1.2b	El fichero del modelo es compatible con el CAD del receptor		
M1.3a	El árbol del modelo está libre de mensajes de error		
M1.3b	El fichero del modelo está libre de operaciones en progreso al abrirlo		

## Rúbrica

Introducción

Métodos de diseño

Calidad

Validez


Rúbrica


Puede usar los siguientes criterios resumidos para comprobar mediante una rúbrica de evaluación si un modelo es válido:

Note que el desempeño está extendido desde dos a cinco niveles, dado que a veces se requieren valores intermedios para facilitar una evaluación pormenorizada

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M1	El modelo es válido					
M1.1	El fichero del modelo puede ser encontrado					
M1.1a	El fichero del modelo tiene el contenido esperado					
M1.1b	El fichero del modelo tiene el nombre esperado, y está en la carpeta o sitio web esperados					
M1.2	El fichero del modelo puede ser abierto					
M1.2a	El fichero del modelo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)					
M1.2b	El fichero del modelo es compatible con el CAD del receptor					
M1.3	El fichero del modelo puede ser usado					
M1.3a	El árbol del modelo está libre de mensajes de error					
M1.3b	El fichero del modelo está libre de operaciones en progreso al abrirlo					

# Para aprender más









Chapter 1: Introduction to Engineering Graphics Communication and the Product Lifecycle


Chapter 1: An Introduction to Graphical Communication in Engineering

1. Il Disegno, per la Progettazione e la Comunicazione


Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Part I. Overview of CAD/CAM Systems

# Para aprender más



Part 1: Introduction SolidWorks Basics



Chapter 1: Introduction SolidWorks

# Ejercicio 1.1.1. Salvar y recuperar un fichero CAD

	Tarea
<b>Tarea</b> Estrategia	Ejecute la aplicación SolidWorks® y:
Ejecución Conclusiones Evaluación	<ul> <li>A Determine experimentalmente los ajustes por defecto para:</li> <li>✓ Nombre de fichero</li> <li>✓ Tipo de fichero</li> <li>✓ Carpeta</li> </ul>
	Para todos los modelos creados con SolidWorks®

- B Determine experimentalmente los caracteres que no están permitidos en el nombre del fichero
- Cree un modelo vacío (sin geometría), y compruebe que el fichero es válido

## Estrategia

#### Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## Abra la aplicación CAD, cree un nuevo modelo, y:

- √ Salve el modelo vacio mediante Salvar
  - Mire el nombre por defecto, y el tipo de fichero por defecto, que se va a asignar al fichero
  - √ Mire la carpeta por defecto en la que se va a salvar el fichero
- ✓ Utilice Salvar como para salvar el fichero inicial con un nuevo nombre (por ejemplo "Ejercicio")
  - √ Salve el modelo vac

    ío con diferentes nombres
  - ✓ Incluya caracteres especiales y compruebe si son aceptables

Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Abra un nuevo fichero de pieza








Tarea

Salve el nuevo fichero de pieza

Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Evaluación



Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Cambie la carpeta para salvar el nuevo fichero de pieza



Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Salve como el nuevo fichero de pieza



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Renombre el nuevo fichero de pieza, para comprobar que:

√ Muchos caracteres especiales son aceptables

Pieza\_1.SLDPRT
Pieza\_1.SLDPRT
Pieza=1.SLDPRT
Pieza1.SLDPRT

✓ Algunos caracteres especiales (\/ /: \*?" <> |) no son aceptables:



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Compruebe que el árbol del modelo no contiene avisos ni iconos de error:

 Pulse la pestaña para desplegar el árbol (si está plegado)

Inspeccione el árbol en busca de avisos de error



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Abra el explorador de ficheros para comprobar que el fichero que está en uso por SolidWorks® está bloqueado:

- Navegue con el explorador hasta la carpeta que contiene el fichero de SolidWorks® que está usando
- ✓ Compruebe que aparece una versión del fichero precedida de una tilde (~), para indicar que el fichero está en uso

Puede que los ficheros temporales no se muestren en el explorador, si no tiene activada su visualización



## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### Conclusiones

Evaluación

1 Las aplicaciones CAD incluyen gestores de ficheros simples e intuitivos

Son particularmente útiles para usuarios novatos

2 Las aplicaciones CAD se comunican con el gestor de ficheros del Sistema Operativo

Algunas aplicaciones CAD bloquean los ficheros mientras están siendo usados por la aplicación

3 Algunas aplicaciones CAD no reconocen sus propios ficheros nativos tras haber sido editados por otras aplicaciones

O por versiones futuras de la misma aplicación

## Evaluación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Evalúe si el documento es válido, comprobando si ciertas tareas simples pueden ejecutarse o no:

#	Criterio	No	Si
M1.1a	El fichero del modelo tiene el contenido esperado		
M1.1b	El fichero del modelo tiene el nombre esperado, y está en la carpeta o sitio web esperados		
M1.2a	El fichero del modelo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)		
M1.2b	El fichero del modelo es compatible con el CAD del receptor		
M1.3a	El árbol del modelo está libre de mensajes de error		
M1.3b	El fichero del modelo está libre de operaciones en progreso al abrirlo		

Es trivial, porque el modelo está vacío!

Es trivial, porque el modelo ha sido creado para éste ejercicio!

- √ Trate de abrir el fichero que ha creado durante la sesión
- √ Trate de abrir el fichero en un ordenador diferente.
- √ Compruebe que es capaz de encontrar y re-abrir el fichero
- Compruebe que el fichero se abre en estado neutro (todos los menús están disponibles y no hay ningún comando en progreso)

# Ejercicio 1.1.2. Copiar un fichero CAD

	Tarea
Tarea	Ejecute la aplicación SolidWorks® y:
Estrategia Ejecución	
Conclusiones	A Cree un modelo vacío (sin geometría)

B Obtenga un nuevo modelo vacío (sin geometría) mediante copia externa del modelo anterior

# Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia para copiar ficheros desde un explorador de ficheros es simple:

- √ Ejecute la aplicación CAD
- √ Cree un nuevo modelo vacío (sin definir geometría)
- √ Salve el modelo mediante *Salvar como*, para asignarle el nombre deseado
- √ Cierre el fichero

No es necesario cerrar la aplicación CAD, pero sí es preciso desvincular el fichero

√ Utilice el explorador de Windows® para obtener una copia del fichero

Utilice los comandos de copiar y pegar, o sus correspondientes "atajos" (Ctrl+C y Ctrl+V)

✓ Compruebe que el nuevo fichero se puede abrir sin errores

Tarea


Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Abra un nuevo fichero de pieza








Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

## Salve el nuevo fichero de pieza



Asigne al fichero el nombre "Pieza original"

Cierre el fichero Tarea Estrategia 35 SOLIDWORKS Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Ventana ? Ejecución Nuevo... Ctrl+N Abrir... Ctrl+O Conclusiones Extruir saliente/base Revolución de saliente/base Abrir reciente Corte por límite Abrir dibujo Operaciones Croquis 🔬 - 🖵 -Cerrar Ctrl+W Crear dibujo desde pieza El fichero actual Crear ensamblaje desde pieza Guardar Ctrl+S dejará de estar en Guardar como... Guardar todo uso por la Configurar página... aplicación CAD Vista preliminar... A Imprimir... Ctrl+P Print3D... Publicar en eDrawings ¡No es necesario Pack and Go... Enviar a... salir de la Volver a cargar... aplicación CAD! Buscar referencias... Propiedades... Personalizar el menú Modelo Vistas 3D Estudio de movimiento 1 9 9 2 = m | t

Cierra el documento activo

8

Editando Pieza

MMGS

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Utilice el explorador de ficheros del Sistema Operativo para crear una copia del fichero:

Seleccione el fichero a copiar

Utilice los comandos para copiarlo (o sus correspondientes "atajos": Ctrl+C y Ctrl+V)

 Cambie el nombre al fichero copiado



Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones




Compruebe que el fichero copiado no está en uso por SolidWorks®:

- Navegue con el explorador hasta la carpeta que contiene el fichero de SolidWorks® que está copiando
- ✓ Compruebe que el nombre del fichero no está precedido de una tilde (~), que indicaría que el fichero está en uso



Puede ser necesario activar la visualización de elementos ocultos



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Compruebe que la aplicación CAD puede abrir normalmente el fichero creado mediante copia:

- Seleccione el comando

  Abrir en el menú

  Archivo
- Busque el fichero copiado en la estructura de carpetas del Sistema Operativo



## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Muchas aplicaciones CAD permiten que los gestores de ficheros genéricos manipulen sus ficheros

Las operaciones habituales de gestión de ficheros también son válidas para los ficheros CAD

2 Las aplicaciones CAD suelen bloquear sus ficheros mientras están en uso

Los gestores externos NO pueden manipular los ficheros mientras están en uso por la aplicación

3 Los gestores de ficheros propios de las aplicaciones CAD son igual de fáciles de usar, y garantizan que no se producen bloqueos de los ficheros

Por ejemplo, el comando Guardar como de SolidWorks®

# Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico

Ejercicio 1.2.1. Cuadrado restringido

Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero

Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares

Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular

Ejercicio 1.2.5. Placa de conexión

Ejercicio 1.2.6. Placa de refuerzo

Ejercicio 1.2.7. Junta de estanqueidad

Ejercicio 1.2.8. Balancín

# Capítulo 1.2. Dibujo paramétrico

## Introducción

#### Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Los dibujos geométricos hechos con aplicaciones CAD se pueden guardar de dos maneras:

Borrando las relaciones geométricas, después de que las coordenadas sean calculadas



Guardando las relaciones geométricas, para usarlas en posteriores actualizaciones y recálculos del dibujo

Si se dibuja un segmento de línea tangente a un círculo, las coordenadas de los extremos del segmento se calculan para garantizar la tangencia

Pero la condición de tangencia no se guarda, solo las coordenadas se guardan

Si se modifica el círculo, la condición de tangencia desaparece, porque las coordenadas del punto de tangencia no se recalculan Si se dibuja un segmento de línea tangente a un círculo, la condición de tangencia se salva

Las coordenadas de los extremos del segmento se calculan cada vez que hay un cambio en la figura

## Introducción

#### Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Los dibujos noparamétricos, que solo guardan las coordenadas, solo se pueden editar línea a línea



Los dibujos en los que se guardan las restricciones son editables



Esto se llama dibujo paramétrico



La propiedad se llama Aiustabilidad Geométrica

Los dibujos que se crean paramétricamente, a veces se llaman croquis



Porque son dibujos "inacabados", dado que se deben recalcular después de cada cambio

Los dibujos paramétricos (o croquis) se pueden usar como perfiles para generar geometría 3D aplicando operaciones de modelado mediante barrido



Más detalles sobre barrido en 1.3

# Dibujo paramétrico

Introducción

El procedimiento es como sigue:

#### Paramétrico


Restricciones

Consistente

Conciso


Rúbrica

Primero, se dibujan las líneas



¡¡La gente entrenada en dibujo no-paramétrico, debe aprender a dibujar formas tentativas!!

√ Segundo, se añaden las restricciones



La geometría se recalcula automáticamente cuando se añaden las restricciones

## Restricciones

Introducción

Paramétrico


#### Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Se pueden usar dos tipos de relaciones:



## Restricciones

Introducción

Paramétrico


#### Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Dependiendo de para que se usen, se pueden distinguir los cuatro tipos de restricciones de la figura:





Más detalles sobre restricciones en 1.0

## Restricciones

Introducción

Paramétrico

#### Restricciones


Consistente

Conciso

Rúbrica



Las figuras geométricas están completamente restringidas o completamente definidas cuando el número de relaciones restringidas se iguala al número de grados de libertad (gdl)



## Restricciones

Introducción

Paramétrico

#### Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

¡Una figura está sub-restringida cuando tiene menos relaciones que grados de libertad!



Una figura sub-restringida da lugar a modelos sólidos inestables

Modelos que pueden cambiar sin control del diseñador

¡Una figura está sobre-restringida cuando tiene más relaciones que grados de libertad!



Una figura sobre-restringida da lugar a modelos difíciles de modificar

Además, en muchos casos, el programa se bloquea...

... o emite un aviso indicando que se deben eliminar restricciones

## Restricciones

Introducción

Paramétrico

#### Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica



SolidWorks® provee ayudas visuales para detectar entidades sub o sobre-restringidas:

- Las líneas completamente restringidas se muestran en negro; las líneas sub-restringidas en azul, y las líneas sobre-restringidas en amarillo o rojo
- ✓ Los croquis sub-restringidos se marcan con un guión "(-)" en el árbol del modelo
- Las versiones más recientes de SolidWorks® también muestran mensajes de aviso para los croquis sobre-restringidos

Las ayudas visuales se pueden configurar

¡Los usuarios deben comprobar que están activas cuando se necesitan!

Introducción

Paramétrico

Restricciones

#### Consistente


Conciso

Rúbrica

Es deseable que los perfiles sean consistentes, porque los perfiles inconsistentes producen comportamientos erráticos al editar los modelos



Los perfiles son consistentes si:



Introducción

Paramétrico


Restricciones

#### Consistente

Conciso


Rúbrica

Las líneas solapadas condicionan las operaciones de modelado






Algunas líneas solapadas pueden ser detectadas indirectamente, porque producen contornos no cerrados...



... que solo son compatibles con ciertas operaciones de modelado subsiguientes



Introducción

Paramétrico

Restricciones

#### Consistente

Conciso


Rúbrica

La detección tardía de líneas solapadas es difícil:

√ Busque irregularidades de la imagen casi imperceptibles

Busque nodos inesperados

Seleccione selectivamente diferentes regiones del perfil para resaltar posibles líneas solapadas



Los buenos hábitos de modelado impiden que aparezcan líneas solapadas

## Recomendaciones:

- √ Elimine las líneas no válidas tan pronto como pueda
- Evite pulsar los botones del ratón de forma compulsiva

Introducción

Paramétrico


Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Las líneas segmentadas impiden que se obtengan propiedades geométricas válidas



Introducción

Paramétrico

Restricciones

#### Consistente

Conciso

Rúbrica

La detección tardía de líneas segmentadas es laboriosa:

Busque símbolos de restricciones inesperados o desplazados

Dos símbolos de horizontal donde solo se espera uno

Búsque nodos inesperados


está cerca del punto medio teórico 50


El símbolo no

Los buenos hábitos de modelado evitan la aparición de líneas segmentadas

## Recomendación:

√ Para recortar o extender edite líneas, en lugar de añadir "líneas parche"





Introducción

Paramétrico

Restricciones

#### Consistente


Conciso


Rúbrica

Una forma fácil de comprobar si los perfiles están restringidos es:

> Antes de cerrar el perfil, asegúrese de que todas las líneas están del color usado para resaltar las líneas completamente definidas (negro)

 Después de cerrar el perfil, asegúrese de que el nombre no aparece en el árbol del modelo precedido de un signo menos (-)





Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

Conciso


Rúbrica



Tratar de distorsionar el perfil es una forma fácil de visualizar los grados de libertad no restringidos

## Recomendaciones:

"Empuje" las líneas y los vértices dudosos, seleccionándolos con el ratón y arrastrando



Fije los grados de libertad detectados al "empujar", mediante las restricciones apropiadas

## Conciso

Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica

Es deseable que los perfiles CAD sean concisos para facilitar su edición

Los perfiles CAD son concisos si:

No contienen información repetitiva

No contienen información fragmentada

demasiadas restricciones impiden que los perfiles sean consistentes .... 40 ...Pero también impiden que los modelos sean concisos!! Si la línea morada es perpendicular a la línea azul .. ... y la línea azul es horizontal ... ... la línea morada debe ser vertical Por tanto, la verticalidad de la línea es repetitiva

## Conciso

Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

#### Conciso

Rúbrica

Es deseable que los perfiles CAD sean concisos para facilitar su edición

Los perfiles CAD son concisos si:

No contienen información repetitiva

No contienen información fragmentada Fragmentar restricciones es reemplazar una restricción *directa* por un conjunto de restricciones *indirectas* 

Si dos líneas deben ser paralelas...

...hacerlas paralelas es directo...

...mientras que hacerlas horizontales es indirecto

Respectivamente paralelas al eje principal horizontal

## Rúbrica

Introducción

Paramétrico

Restricciones

Consistente

Conciso

Rúbrica


Puede comprobar mediante el siguiente criterio de una rúbrica de evaluación si los perfiles paramétricos de un modelo CAD son consistentes:


#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos					
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas					
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos					


Puede comprobar mediante el siguiente criterio de una rúbrica de evaluación si los perfiles son concisos:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas					

# Para aprender más









Chapter 3: Sketching and Basic Geometry Definition


Section 3.15 Constraining Profile Geometry for 3-D Modeling Chapter 6: Solid Modeling

Section 6.04 Making it Precise 3. Strategie di modellazioine

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991


Part II. Geometric Modeling

# Para aprender más



Chapter 3: Working with Sketches and Reference Geometry

Chapter 6: Getting More from Your Sketches



Chapter 3: Working with Sketches

Chapter 6: Getting More from Your Sketches

# Ejercicio 1.2.1. Cuadro restringido

	Tarea
<b>Tarea</b> Estrategia Ejecución	Dibuje dos veces un cuadrado de 50 mm de lado, y restrínjalo de dos formas diferentes:
Conclusiones Evaluación	A Incluya las siguientes restricciones en el primer cuadrado:
	√ Dos lados horizontales y dos lados verticales
	√ Esquina inferior izquierda anclada a las coordenadas (10,10)
	√ Dos lados consecutivos iguales
	B Incluya las siguientes restricciones en el segundo cuadrado:
	√ Los cuatro lados perpendiculares a sus vecinos
	Esquina inferior izquierda coincidente con el origen
	√ Lado inferior horizontal
	√ Dos lados consecutivos iguales

rata	
rate	ula
 	919

	Estrategia
Tarea Estrategia	Dibuje un cuadrilátero arbitrario
Ejecución Conclusiones Evaluación	Añada las restricciones geométricas descritas en la tarea A  Empiece añadiendo las restricciones de forma  Acabe añadiendo las restricciones de posición

- Añada la cota de longitud de un lado
- Dibuje un segundo cuadrilátero, y restrínjalo como se describe en la tarea B

Alternativamente, copie el fichero y edite la copia para cambiar las restricciones de la tarea A por las de la B

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## Abra un nuevo fichero de pieza



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación


## Abra un nuevo croquis:


Seleccione la pestaña de Croquis

Seleccione uno de los tres planos de referencia predefinidos

Alzado, Planta o Vista lateral

√ Seleccione el comando Croquis





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación


## Dibuje un cuadrilátero:

- √ Seleccione Linea
- Seleccione un punto arbitrario del área de dibujo
- Seleccione un segundo punto arbitrario para definir el primer segmento de recta
- Repita para los tres lados restantes



Si dibuja las cuatro líneas consecutivamente, el punto final de una se convierte automáticamente en el inicial de la siguiente





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Las líneas puede convertirse automáticamente en horizontales o verticales

- Coloque el cursor definiendo una línea de construcción "casi" horizontal
- Espere a que la funcionalidad de captura detecte la condición de horizontal
- Pulse el botón izquierdo del ratón para confirmar la condición capturada

Los iconos del cursor le informarán de las opciones detectadas




Note que está fijando la orientación, no la longitud

36.99 180°

## Los vértices pueden convertirse automáticamente en alineados

- Mientras está seleccionando el cuarto vértice, coloque el cursor "casi" en la vertical del primer vértice
- Espere a que la funcionalidad de captura detecte el alineamiento y asigne coordenadas X iguales a ambos vértices
- Pulse el botón izquierdo del ratón para confirmar la condición capturada



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## El resultado debe ser similar a:



¡Note que el croquis está todavía incompletamente definido!

¡El croquis está todavía abierto!

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Puede visualizar las restricciones (si actualmente no

están visibles)

 Seleccione Mostrar/Ocultar en el menú de Ocultar/Mostrar elementos

Los comandos de visualización se localizan en éste menú del área gráfica

Marque Ver restricciones
 de croquis para conmutar
 su visibilidad



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Añada manualmente las restricciones que no se han inferido automáticamente:


√ Iguale los cuatro lados, seleccionándolos y marcando el botón de Igual

> Solo dos lados consecutivos necesitan ser iguales, dado que las condiciones de horizontal y vertical fuerzan las otras dos igualdades

 Restrinja las longitudes a 50 mm usando Cota inteligente

Solo se necesita una cota, porque las cuatro líneas ya son iguales

√ Ancle la esquina inferior izquierda en las coordenadas (10,10), seleccionando el vértice y aplicándole una restricción de Fijar



Tarea

Ahora, puede terminar la tarea A:

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

√ Salga del croquis

√ Salve el fichero

Cierre el fichero





Use "Guardar como" si necesita renombrar o reubicar el fichero!



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Restrinja el cuadrado tal como indica la tarea B:

Copie el fichero que contiene la tarea A en un nuevo fichero



√ Abra el fichero nuevo




✓ Edite el fichero

 ✓ Seleccione y borre todas las relaciones geométricas

Basta con pulsar la tecla de *Suprimir*, después de seleccionar las restricciones

Añada las nuevas relaciones



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación



Puede modificar el conjunto de restricciones que se capturan automáticamente al dibujar:

Seleccione Opciones



Cuando se muestra el botón de bloquear, es porque el estado actual es desbloqueado

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación


√ Seleccione la categoría Relaciones/Enganches en la pestaña de Opciones del sistema



# Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Evaluación Puede empezar Ejecución Puede empezar

 √ Añada las restricciones que no se hayan añadido automáticamente

desde el origen



## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### Conclusiones

Evaluación

Las aplicaciones CAD proveen funcionalidades de captura de restricciones simples e intuitivas, para añadir automáticamente las relaciones geométricas

Es práctico, especialmente para usuarios novatos

2 Las relaciones se pueden editar con facilidad

Por lo que no hay necesidad de condicionar la forma de dibujar para maximizar las que se detectan automáticamente

Configurar la funcionalidad de captura automática puede ser recomendable para usuarios expertos

Se puede desactivar temporalmente la captura automática de restricciones pulsando la tecla Ctrl mientras se dibuja una entidad

## Evaluación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## Evalúe si el croquis es válido:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M1	El modelo es válido					
M1.1	El fichero del modelo puede ser encontrado					
M1.1a	El fichero del modelo tiene el contenido esperado					
M1.1b	El fichero del modelo tiene el nombre esperado, y está en la carpeta o sitio web esperados					
M1.2	El fichero del modelo puede ser abierto					
M1.2a	El fichero del modelo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)					
M1.2b	El fichero del modelo es compatible con el CAD del receptor					
M1.3	El fichero del modelo puede ser usado					
M1.3a	El árbol del modelo está libre de mensajes de error					
M1.3b	El fichero del modelo está libre de operaciones en progreso al abrirlo					

<sup>√</sup> Aplique los métodos descritos en el Ejercicio 1.1.1 para valorar los criterios M1.1, M1.2 y M1.3

<sup>√</sup> Use los sub-criterios (escritos en gris en la tabla) si está inseguro sobre cómo evaluar, o quiere evaluar con mayor precisión

# Evaluación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## Evalúe si el croquis es consistente:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos					
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas					
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos					

- ✓ Compruebe que el perfil tenga cuatro líneas (y solo cuatro), con vértices consecutivamente coincidentes
- √ Compruebe que el perfil esté marcado como completamente restringido

## Evaluación

Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

Evaluación

Evalúe si el croquis es conciso:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas					

√ Compruebe que la valencia total de las restricciones no es mayor que el número de grados de libertad:


16 GDL= 4 segmentos x 4 GDL por segmento



# Ejercicio 1.2.2. Delineación paramétrica de un cuadrilátero

	Tarea
Tarea Estrategia	Un cuadrilátero es una figura cerrada compuesta por cuatro segmentos conectados por sus vértices
Ejecución Conclusiones	Es un tipo particular de polígono irregular
	Se denominan diagonales a los segmentos que unen vértices alternos

Construya un cuadrilátero conocidos los cuatro lados y un ángulo:



## Estrategia

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

No utilice el método clásico:

Dibuje el ángulo conocido (AB, AD y α)

Se obtiene una diagonal (BD) que nos permite construir el triángulo restante a partir de sus tres lados (BD, BC, CD)



## Aplique el método basado en restricciones:

- Dibuje un cuadrilátero cualquiera
- Restrinja secuencialmente las longitudes de cada uno de los cuatro lados
- ignición Restrinja el ángulo α
- Restrinja la posición y orientación de la figura

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Dibuje la figura geométrica como un croquis:


- Seleccione el menú "croquis"
- √ Seleccione un plano de referencia predefinido

vista lateral

Alzado, planta o

S SOLIDWORKS > Recortar Convertir entidades Equidistanciar Operaciones Croquis Catular DimXpert Complementos de SOLIDWORKS Simulation Preparación del a. Alzado Pieza1 (Predeterminado<<Predet</p> Mistorial Alzado Sensores Anotaciones Material <sin especificar> Alzado Planta 1 Origen Modelo Estudio de movimiento 1 SOLIDWORKS Education Edition - Sólo para us... MMGS 8 Editando Pieza

√ Entre en el módulo de croquis



Tarea


Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Tras entrar en el modo croquis, utilice las herramientas de dibujo de "línea" para dibujar el cuadrilátero:

✓ Dibuje cuatro
 líneas seguidas,
 para obtener la
 forma aproximada








Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

El proceso de restricción debe hacerse en secuencia:



Debe dejar para el final las restricciones que puedan producir cambios más bruscos:



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Es recomendable que la forma inicial no difiera mucho de la forma deseada



Un cambio grande provocado por una restricción, puede producir un cambio brusco de toda la figura



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

¡Se ha restringido la forma, pero no la posición del cuadrilátero!



Para restringir la posición, se establecen relaciones con elementos de referencia

Los elementos de referencia ("datums") más comunes son:

- √ Planos de referencia
- √ Sistemas de coordenadas



¡Hay que "anclar" el dibujo a los datums!

Tarea

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Se puede restringir la traslación haciendo coincidir el vértice con el origen de coordenadas:

√ Seleccione el vértice y el origen de coordenadas

Mantenga pulsada la tecla *Ctrl* mientas señala los puntos uno detrás de otro

√ Seleccione la restricción de Coincidente



Alternativamente, se puede restringir la traslación fijando las coordenadas de un vértice:




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Si se intenta restringir otro vértice se sobre-restringe:



La lista de posibles relaciones a agregar se muestra después de seleccionar un punto


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dado que solo queda un grado de libertad (rotación), se puede restringir la orientación de alguna arista:



La lista de posibles relaciones a agregar se muestra después de seleccionar una línea


Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

#### El resultado es una figura completamente restringida:



Nótese que la figura, cuando está completamente definida, se dibuja automáticamente en color negro

#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

No hay que dibujar la figura final



Hay que dibujar una figura aproximada para luego restringirla

No hay que dibujar siguiendo métodos clásicos, pensados para regla y compás

- 2 Las restricciones reemplazan a los antiguos métodos de trazado:
  - ✓ El dibujo inicial no debe estar restringido

Algunas restricciones sencillas se pueden incorporar en el momento de dibujar

Hay que dibujar "mal", para evitar que se generen restricciones automáticas indeseadas

/ Se deben añadir las restricciones necesarias

¡Ni más ni menos!

√ Contar grados de libertad (gdl) ayuda a saber si faltan o sobran restricciones

#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Hay que aprender a utilizar los menús de restricciones, porque son contextuales:

- Las relaciones de orientación solo se activan tras seleccionar una línea
- √ Las relaciones entre varias líneas solo se activan tras seleccionar todas las líneas
- El tipo de cota depende de la posición del cursor durante la colocación de la cota

Por ejemplo, el programa va conmutando de horizontal/vertical a inclinada

#### Ejercicio 1.2.3. Hexágono con construcciones auxiliares

# Tarea Obtenga un hexágono regular Estrategia

¡El método clásico de construcción de hexágonos no es apropiado para trabajar con restricciones!

Dibuje la circunferencia circunscrita (de radio r)


Marque un vértice arbitrario en la circunferencia

Marque el vértice siguiente, dibujando un arco de circunferencia con centro en el vértice actual, y radio i

Repita la operación para marcar el resto de vértices

Dibuje los lados uniendo los vértices contiguos

No debe utilizar la herramienta de croquizar polígonos regulares



Ejecución

Conclusiones

# Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El método para obtener un hexágono regular mediante restricciones es:


Dibuje una circunferencia en un plano de trabajo

Es una construcción auxiliar, que ayuda a restringir el hexágono

Dibuje un hexágono irregular con sus vértices sobre la circunferencia

> El programa detecta la restricción de vértice en circunferencia si se pone el cursor cerca de la misma

Restrinja los lados para que tengan la misma longitud



Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones


El proceso detallado es:

Comience un croquis

Dibuje una circunferencia en el plano de trabajo

Dibuje un hexágono irregular con sus vértices sobre la circunferencia

Restrinja los lados para que tengan la misma longitud



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El proceso detallado es:

Con

Comience un croquis

Dibuje una circunferencia en el plano de trabajo

Dibuje un hexágono irregular con sus vértices sobre la circunferencia

Restrinja los lados para que tengan la misma longitud

Seleccione el comando "Círculo" S SOLIDWORKS Cota inteligente Croquiza un círculo. Seleccione el centro del círculo y, a continuación, Operaciones | Croquis | Calcı arrastre para establecer su radio. √ Marque con el cursor el origen de coordenadas Será el centro √ Marque o R = 47.65 escriba el radio

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




¡La definición de la circunferencia está incompleta!

¡Falta restringir su diámetro!

- ✓ Seleccione el comando "Cota inteligente"

  ✓ Seleccione el círculo
- ✓ Marque la posición de la cota
- Escriba el valor deseado de la cifra de cota



Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

El proceso detallado es:

Comience un croquis

Dibuje una circunferencia en el plano de trabajo

Dibuje un hexágono irregular con sus vértices sobre la circunferencia

Restrinja los lados para que tengan la misma longitud

35 SOLIDWORK **☆** □ -Seleccione el Salir comando Línea del cr... inteligente Croquiza una línea. Operaciones Croquis Calcular DimXpert √ Marque dos puntos cualquiera de la circunferencia √ Repita para las cinco líneas restantes Si se introducen seguidas, cada punto final es punto inicial de la siguiente línea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


#### El proceso detallado es:

Comience un croquis

Dibuje una circunferencia en el plano de trabajo

Dibuje un hexágono irregular con sus vértices sobre la circunferencia

Restrinja los lados para que tengan la misma longitud



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

#### Tras cerrar el croquis, el resultado es:





#### Pero la figura no está totalmente restringida:



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones




# Puede convertir la circunferencia en geometría auxiliar o suplementaria:

- √ Edite el croquis
  - √ Seleccione el croquis en el árbol del modelo
  - √ Seleccione Editar croquis en el menú contextual



- √ Seleccione la/las líneas que quiere convertir en geometría auxiliar
- Utilice el menú contextual para cambiar el tipo de línea

SolidWorks® representa la geometría auxiliar mediante líneas de trazo y punto



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




#### También puede separar la circunferencia del hexágono regular:

- Dibuje una circunferencia en un croquis
- Dibuje un hexágono en otro croquis coplanario con el anterior

¡Utilice el mismo plano de trabajo!

- Restrinja los vértices para que pertenezcan a la circunferencia
- 4 Restrinja los lados para que tengan la misma longitud





#### Esta técnica de dibujar los croquis por "capas" tiene ventajas:

Utilizar dos planos de boceto requiere más tiempo



Pero permite obtener un hexágono "limpio"

Las construcciones auxiliares quedan separadas

#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 No hay que dibujar 
la figura final Hay que dibujar una figura 
aproximada para luego restringirla

No hay que dibujar siguiendo métodos clásicos, pensados para regla y compás

- 2 Las restricciones son la clave del dibujo paramétrico
- 3 Se pueden utilizar construcciones auxiliares...

...siempre que sirvan para imponer restricciones, no para evitarlas

#### Ejercicio 1.2.4. Placa rectangular

# Tarea La figura muestra una placa rectangular con dos agujeros redondos simétricos respecto a un eje vertical central La pieza está acotada

#### Tarea:

en milímetros

Obtenga la placa mediante una extrusión de un único croquis parametrizado (incluyendo los dos agujeros redondos)

El croquis debe estar restringido para permitir cambiar de forma independiente su tamaño, su posición y su orientación

50,00

#### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje el croquis paramétrico:

Dibuje un cuadrilátero

Dibújelo inclinado si quiere evitar que se añadan automáticamente restricciones de horizontalidad o verticalidad

- 2 Añada las restricciones del rectángulo
  - Añada las restricciones geométricas que no se hayan añadido automáticamente
  - Añada las cotas de tamaño
- 3 Añada las cotas de posición del rectángulo

Dibuje una línea auxiliar para usarla como eje de referencia de la orientación del rectángulo

- 4 Añada los detalles: dos círculos y su eje de simetría
- 2 Extruya el croquis para obtener la placa


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

#### Abra un nuevo fichero de pieza



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


#### Abra un nuevo croquis:

 Seleccione la pestaña de Croquis

 Seleccione uno de los tres planos de referencia predefinidos

> Alzado, Planta o Vista lateral

Seleccione el comando Croquis





Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

#### Dibuje un rectángulo:

√ Seleccione Linea






√ Dibuje cuatro líneas consecutivas, cerrando un cuadrilátero

> Al dibujarlas encadenadas, se garantiza que el punto final de cada una sea el inicial de la siguiente

- √ Elimine las restricciones detectadas automáticamente por error
- √ Añada las restricciones que faltan



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

#### Dibuje los agujeros simétricos:

 Dibuje dos circunferencias, mediante su centro y su radio



- ✓ Acote el tamaño de una de ellas
- ✓ Acote la separación entre ambas
- Acote la distancia a la base




Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

√ Dibuje una línea constructiva



Asegúrese de que los extremos se sitúan en los puntos medios de los lados largos del rectángulo







 ✓ Seleccione las dos circunferencias y el eje, para aplicar una relación de simetría



Solo se muestra si la selección incluye una línea constructiva

Si hace simétricos los centros, las circunferencias no serán iguales, pero si hace simétricas las circunferencias adoptarán el mismo tamaño





Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Obtenga la placa por extrusión:


 ✓ Seleccione la pestaña de menú de Operaciones




- √ Seleccione el comando Extruir saliente/base
- Despliegue el árbol del modelo auxiliar que se muestra en la ventana de dibujo
- Seleccione el croquis al que se aplica la extrusión

Si el croquis estaba ya seleccionado, este paso será automático


- √ En la ventana de diálogo, escriba la longitud de extrusión
- ✓ En la ventana de diálogo, seleccione
   Aceptar, para completar la operación



\*Frontal



SOLIDWORKS Education Edition - Sólo .



9

Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

#### Compruebe que puede cambiar el tamaño de la placa:

√ Haga una copia del fichero

Desde el explorador de ficheros, mientras el fichero está cerrado







- √ Edite el croquis
- Hay que desplegar la operación de extrusión, porque el croquis queda "embebido" en ella
- √ Cambie el valor de las cotas que definen el tamaño de la placa
- √ Salga de croquis



- Compruebe que el modelo se regenera correctamente
  - √ No aparecen errores en el árbol del modelo
  - √ Se mantiene la topología del modelo
  - √ Se mantiene la simetría del modelo







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Compruebe que puede cambiar la posición y la orientación de la placa:

Historial


√ Edite el croquis

Hay que desplegar la operación de extrusión, porque el croquis queda "embebido" en ella

- √ Cambie el valor de las cotas que definen la posición y la orientación de la placa
- √ Salga de croquis



√ Compruebe que el modelo se regenera correctamente



#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las funcionalidades de captura automática de restricciones no siempre detectan las restricciones apropiadas

Hay que revisar las restricciones detectadas, para quitar las que sobran y poner las que faltan

2 Los croquis conviene construirlos por partes

Dibuje primero las formas más generales...

...y añada los detalles después

3 Para extruir se necesita un croquis que defina un contorno cerrado

Aunque el interior del contorno puede contener otros perímetros, que se extruirán como huecos

4 Restringir mediante diferentes relaciones el tamaño, la posición y la orientación permite modificar el modelo fácilmente y sin errores

# Ejercicio 1.2.5. Placa de conexión

#### Tarea 45 En la figura de la derecha se Tarea representa el alzado, a mano Estrategia alzada y acotado, de la placa de Ejecución Conclusiones conexión mostrada abajo 50 80 Las tareas a realizar son:

- A Obtenga el perfil plano de la placa de conexión
- B Añada las cotas y restricciones geométricas necesarias para definir completamente el perfil
- Determine el ángulo A

#### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consiste en:

- 1 Dibuje la forma aproximada del perfil
  - Seleccione el plano de croquis
  - Dibuje el perfil aproximado

¡Dado que el programa es paramétrico, no tiene sentido dibujar ajustando relaciones y medidas!

¡Es mejor dibujar de forma aproximada y dejar que el programa ajuste el dibujo final mediante restricciones explícitas!

- Añada las restricciones geométricas que no se generen automáticamente
- 3 Acote el perfil

Se distinguen las restricciones geométricas de las dimensionales

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Seleccione y active el plano de croquis:

Seleccione la pestaña *Croquis* 




- Escoja el alzado como plano de referencia para croquizar
- Normal a El plano queda situado paralelo a la pantalla





Escoja *Croquis* para dibujar en el plano seleccionado



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Dibuje el perfil aproximado:


√ Escoja *Línea* 



- Mueva el ratón hasta el punto de inicio y pulse el botón izquierdo
- Mueva el ratón hasta el punto final y pulse el botón izquierdo



 Repita el procedimiento hasta dibujar todas las líneas



Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

### Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
   compruebe que se
   añaden las restricciones
   deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones geométricas:


- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
   compruebe que se
   añaden las restricciones
   deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes

Dibuje líneas casi horizontales/verticales, para que se active la restricción de horizontalidad/verticalidad



Establezca relaciones con elementos previos

El vértice tentativo está alineado en horizontal con el extremo superior de la línea vertical, y en horizontal con el punto medio de la línea inferior



Aplique métodos similares para otras restricciones

Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

### Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
   compruebe que se
   añaden las restricciones
   deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
   compruebe que se
   añaden las restricciones
   deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes

Seleccione el o los elementos a restringir


√ Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras señala con el cursor los elementos a elegir

Paralelo(Línea4)

-

Alternativamente, mantenga pulsada la tecla izquierda del ratón mientras lo mueve, para definir un rectángulo que engloba a todos los elementos a elegir

- En el Property manager, que se activa automáticamente, aparecen las restricciones posibles
- √ Marque las *Relaciones* apropiadas
- ✓ Las restricciones se visualizan en el dibujo




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones de "igual longitud" para forzar la simetría parcial:




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

El dibujo restringido debe quedar así:



Alternativamente, haga coincidente el vértice con el origen de coordenadas

Añada las cotas apropiadas: Tarea Estrategia S SOLIDWORKS Ejecución Seleccione Cota Longitud de aristas Conclusiones inteligente Croquis Cota nteligente Distancia entre puntos Seleccione la arista 76 Distancia entre líneas √ Mueva el cursor hasta paralelas donde desea colorar la cifra de cota Ángulo entre líneas √ Modifique la cifra de cota concurrentes D1@Croquis8

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

- Longitud de aristas
- Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

Ángulo entre líneas concurrentes


Seleccione Cota inteligente



Seleccione ambos puntos

Manteniendo pulsada la tecla *Ctrl* 

- Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota
- Modifique la cifra de cota



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Añada las cotas apropiadas:

- Longitud de aristas
- Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

Ángulo entre líneas concurrentes


✓ Seleccione Cota inteligente




Manteniendo pulsada la tecla Ctrl

- Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota
- Modifique la cifra de cota







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

- Longitud de aristas
- Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

Ángulo entre líneas concurrentes


√ Seleccione Cota inteligente




Seleccione ambas líneas

Manteniendo pulsada la tecla *Ctrl* 

- Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota
- Modifique la cifra de cota






Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### El dibujo acotado debe quedar así:




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Las restricciones geométricas y las cotas pueden producir modificaciones indeseadas





### Para evitarlo, conviene aplicar dos estrategias:

- Dibujar el perfil aproximado desde el principio con medidas similares a las finales
- Dibujar el perfil por partes, para simplificar el proceso de dibujo

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

La estrategia de dibujar el perfil aproximado desde el principio con medidas similares a las finales consiste en:

- √ Dibuje dos líneas principales
- √ Acote las dos líneas
- Dibuje el resto del perfil manteniendo las proporciones con las dos líneas iniciales





Esta estrategia no es necesaria en las versiones más recientes de SolidWorks®, porque al poner la primera cota de un croquis, todo el dibujo se reescala proporcionalmente al cambio necesario para ajustar dicha cota

No obstante, es difícil dibujar proporcionado si no se tiene ninguna referencia de tamaño final


Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


La estrategia de dibujar el perfil por partes para simplificar el proceso de dibujo consiste en:



√ Añada el agujero

√ Añada la ranura






Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Acotar el ángulo A es fácil:



Pero, como el perfil ya está totalmente restringido, tendremos que aceptar la cota como auxiliar:



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que dibujar sin restricciones y añadir las restricciones después

Añadir automáticamente algunas restricciones sobre la marcha también es conveniente

La secuencia de restricciones es importante para conseguir un perfil completamente restringido

- Añada primero las restricciones más locales (que afecten menos a partes lejanas)
- Añada primero las restricciones geométricas,
   y luego las dimensionales
- Conviene descomponer el perfil en partes sencillas
  - Ayuda a mantener las proporciones
  - Permite detectar errores tempranos

### Ejercicio 1.2.6. Placa de refuerzo


### Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

En la figura de la derecha se representa el alzado, a mano alzada y acotado, de la placa de refuerzo mostrada abajo



### Tarea



### La tarea es:

- A Obtenga el perfil plano de la placa de refuerzo
- B Añada las cotas y restricciones geométricas necesarias para definir completamente el perfil
- C Determine la longitud L

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consiste en:

- Dibuje la forma aproximada del perfil
  - 1 Seleccione el plano de croquis
  - 2 Dibuje el perfil aproximado
- Añada las restricciones geométricas que no se generen automáticamente
- 3 Acote el perfil

¡Dado que el programa es paramétrico, no tiene sentido dibujar ajustando relaciones y medidas!

¡Es mejor dibujar de forma aproximada y dejar que el programa ajuste el dibujo final mediante restricciones explícitas!

Se distinguen las restricciones geométricas de las dimensionales

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Seleccione y active el plano de croquis:

√ Seleccione la pestaña Croquis




- Escoja el alzado como plano de referencia para croquizar
- En el menú contextual escoja


  Normal a

  El plano queda situado paralelo a la pantalla





 ✓ Escoja Croquis para dibujar en el plano seleccionado



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Dibuje el perfil aproximado:

√ Escoja *Línea* 



- Mueva el ratón hasta el punto de inicio y pulse el botón izquierdo
- Mueva el ratón hasta el punto final y pulse el botón izquierdo
- Repita el procedimiento hasta dibujar todas las líneas





Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

El programa habrá detectado automáticamente las restricciones geométricas que estén activas

√ Visualice las restricciones



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones




### Puede controlar las restricciones que se detectan automáticamente mediante el menú de opciones

√ Seleccione *Opciones* 



Seleccione la pestaña Relaciones/enganches



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Elimine las restricciones geométricas detectadas automáticamente que sean inapropiadas

√ Seleccione las restricciones indeseadas con el ratón



√ Pulse la tecla Suprimir



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Añada restricciones geométricas:

- Seleccione el o los elementos a restringir
  - √ Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras señala con el cursor los elementos a elegir
  - Alternativamente, mantenga pulsada la tecla izquierda del ratón mientras lo mueve, para definir un rectángulo que engloba a todos los elementos a elegir
- En el *Property manager*, que se activa automáticamente, aparecen las restricciones posibles
- Marque las restricciones apropiadas
- Las restricciones se visualizan en el dibujo




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones de "igual longitud" para forzar la simetría parcial:



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:


Seleccione Cota inteligente

 Seleccione el o los elementos a acotar

 Mueva el cursor hasta donde desea colocar la cifra de cota

> Si la cota cambia de tipo al moverla, deje la colocación hasta después de haber completado la cota

Modifique la cifra de cota



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones



Puede que el perfil se "retuerza" durante el proceso de acotación




### Para evitarlo o solucionarlo:

- √ Intente que el perfil inicial tenga proporciones cercanas a las deseadas
- ✓ Edite las partes deformadas "arrastrando" los vértices

Seleccione el vértice con el botón izquierdo del ratón, y mantenga pulsado el botón mientras mueve el ratón

✓ Borre y redibuje las partes que sigan deformadas



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Para completar las restricciones, hay que añadir una simetría parcial

Dibuje el eje como línea constructiva



Tampoco olvide "anclar" un vértice del dibujo al sistema de referencia


Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Acotar la longitud L es fácil:



Pero, como el perfil ya está totalmente restringido, tendremos que aceptar la cota como auxiliar (conducida):



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que dibujar sin restricciones y añadir las restricciones después

Añadir automáticamente algunas restricciones sobre la marcha también es conveniente

La secuencia de restricciones es importante para conseguir un perfil completamente restringido

- Añada primero las restricciones más locales (que afecten menos a partes lejanas)
- Añada primero las restricciones geométricas,
   y luego las dimensionales
- 3 Conviene descomponer el perfil en partes sencillas
  - Ayuda a mantener las proporciones
  - √ Permite detectar errores tempranos

### Ejercicio 1.2.7. Junta de estanqueidad

### Tarea En la figura se representa el contorno de una junta de estanqueidad Tarea Estrategia La información dimensional es la indicada en las cotas (en mm), salvo el espesor constante de 5 mm Ejecución Las condiciones geométricas implícitas entre los elementos que definen el contorno exterior de la junta son: Conclusiones • L<sub>1</sub> es tangente a C<sub>1</sub> y C<sub>2</sub> • C<sub>3</sub> es tangente a C<sub>1</sub> y C<sub>2</sub> • L<sub>2</sub> es tangente a C<sub>3</sub> y C<sub>4</sub> y paralela a L<sub>1</sub> • La línea auxiliar que une los centros de C<sub>4</sub> y C<sub>2</sub> es perpendicular a L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub> • L<sub>3</sub> es tangente a C<sub>4</sub> y C<sub>5</sub> y perpendicular a L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub> • La recta OP es paralela a L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub> La recta r pasa por O y forma 30° con OP • C<sub>5</sub> pasa por P, es tangente a L<sub>3</sub> y tiene su centro Q en la recta r 100 • R<sub>5</sub> es una incógnita a determinar

### La tarea es:

R<sub>6</sub> es una incógnita a determinar

A Obtenga el perfil plano de la junta de estanqueidad B Determine los radios R<sub>5</sub> y R<sub>6</sub>

• C<sub>6</sub> es tangente a C<sub>1</sub> en un punto indeterminado, y a C<sub>5</sub> en el punto P

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia clásica es diferente de la paramétrica:

Puede seguir el método de construcción clásico, dibujando primero las construcciones auxiliares



- √ Los centros de algunos arcos tienen posiciones conocidas
- Otros centros se pueden deducir de condiciones simples de tangencia
- √ Dibuje luego los arcos principales
- √ Calcule los arcos que dependen de condiciones de tangencia complejas
- √ Complete el trazado

Es más eficiente dibujar la forma geométrica aproximada...

...y añadirle las restricciones necesarias

Pero es bueno descomponer el dibujo completo en partes independientes o consecutivas

Además, es conveniente resolver primero el contorno exterior

- √ Porque no se tienen datos directos del contorno interior
- √ Porque existe una herramienta que permite construirlo fácilmente

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones


Seleccione y active el plano de croquis:

Seleccione la pestaña *Croquis* 




- Escoja el alzado como plano de referencia para croquizar
- Normal a El plano queda situado paralelo a la pantalla





Escoja *Croquis* para dibujar en el plano seleccionado



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

### Dibuje el perfil aproximado:

- Escoja Círculo para dibujar el círculo C<sub>2</sub>
- √ Seleccione el modo Centro y radio
- Mueva el ratón hasta la posición aproximada del centro y pulse el botón izquierdo
- Mueva el ratón una longitud aproximadamente igual al radio y pulse el botón izquierdo







√ Repita el Tarea procedimiento Estrategia para el círculo C<sub>1</sub> Ejecución Conclusiones √ Escoja *Línea* El trazado con regla y compás se simplifica si tiene en cuenta que los puntos de tangencia deben coincidir con puntos cuadrantes de las circunferencias √ Dibuje una línea aproximadamente 60.09 Pero en el trazado paramétrico, tangente a C<sub>1</sub> y C<sub>2</sub> la detección automática de restricciones, puede generar restricciones redundantes √ Añada las condiciones Agregar relaciones Tangente de tangencia, si no se Tangente(Arco2, Línea1) han detectado △ Longitud de la curva igual automáticamente Vertical(Línea1) √ Añada la condición de línea vertical

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Ahora puede fijar el tamaño de la parte izquierda del croquis ya dibujada:

 √ Añada una cota inteligente para el radio del círculo C₁




Después de añadirla, puede editarla para cambiarla por una cota de radio:


- √ Seleccione la cota
- Pulse botón derecho del ratón, para obtener el menú contextual
- √ Seleccione:

Visualizar como cota de radio

 Añada una cota inteligente para el radio del círculo C<sub>1</sub>



√ Añada una cota inteligente para la distancia vertical entre centros



Compruebe que el croquis parcial queda completamente definido

Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Añada la circunferencia C<sub>3</sub>


√ Dibuje un nuevo círculo




√ Añada La condición de tangencia con C<sub>1</sub>



 ✓ Añada la condición de tangencia con C₂



√ Añada la cota de diámetro



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

### Añada la recta L<sub>2</sub>

- √ Dibuje una nueva recta
- ✓ Añada la condición de tangencia con C<sub>3</sub>
- Añada la condición de vertical

0 15.84, 90.00°

Los números indican la secuencia

en que se marcan

los tres puntos


Tangente(Línea2, Arco4)


El trazado se simplifica si tiene en cuenta que el punto de tangencia deben coincidir con el punto cuadrante de la circunferencia

### Añada el arco C<sub>4</sub>

- Dibuje un nuevo arco cuadrante
- √ Añada la condición de tangencia con L₂
- √ Añada la cota de radio
  - La línea auxiliar que une los centros de C<sub>4</sub> y C<sub>2</sub> es perpendicular a L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub>

√ Añada el alineamiento horizontal de los centros





Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


### Dibuje la recta L<sub>3</sub>


- √ Dibuje una nueva recta
- √ Añada la condición de tangencia con C₄
- √ Añada la condición de horizontal.



### Dibuje la construcción auxiliar O, P, r

- √ Dibuje una recta auxiliar vertical
- √ Determine O, añadiendo el alineamiento de su vértice inferior con la base del dibujo y la distancia de 100 hasta el centro de C<sub>2</sub>
- √ Añada la cota de distancia 35 entre O y P
- √ Añada una recta auxiliar inclinada 30°





Línea constructiva

100,00

Dibuje la circunferencia C<sub>5</sub> Tarea √ Dibuje un Estrategia Ejecución nuevo círculo Conclusiones √ Añada la condición de tangencia con L<sub>3</sub> 100,00 100,00 √ Añada la condición de P contenido en C<sub>5</sub> 100,00 √ Añada la condición del centro Q de C<sub>5</sub> contenido en la recta inclinada r Si el croquis está restringido en exceso, puede que el "resolvedor" de geometría sea incapaz de añadir esta última condición geométrica Si eso ocurre, elimine las 100,00 restricciones redundantes Acote ahora para determinar el radio de C<sub>5</sub> 100,00 aceptando la cota como auxiliar (conducida)

Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


Dibuje la circunferencia C<sub>6</sub>

- ✓ Dibuje un nuevo círculo, parecido a C<sub>6</sub>
- Añada la condición de que contenga a P
- Añada la condición de tangente interior a C<sub>5</sub>
- √ Añada la condición de tangente interior a C<sub>1</sub>

Ahora puede acotar para determinar el radio de C<sub>6</sub>, aceptando la cota como auxiliar (conducida)







Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

### Recorte las líneas sobrantes

✓ Seleccione el comando Recortar entidades




✓ Seleccione la opción Recorte inteligente



Mueva el cursor por encima de los tramos de líneas que quiera recortar...

...mientras mantiene pulsado el botón izquierdo



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Dibuje el contorno interior

✓ Utilice el comandoEquidistanciar entidades



- √ Añada la distancia
- ✓ Seleccione las líneas originales
- Equidistanciar entidades

  ✓ ★ 

  Parámetros

  Solomm

  Agregar cotas

  Invertir dirección

  Seleccionar cadena

  Bidireccional

  Tapas en extremos


  Arcos

  Líneas


  Geometría constructiva:


  Geometría base

  Geometría de equidistancia



Acepte, para obtener el resultado final





Tarea

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones



Observe que el contorno interior no queda completamente restringido...

...porque la equidistancia de 5 mm no se añade automáticamente como una restricción explícita



El croquis queda completamente definido al añadir la cota del espesor

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que dibujar sin restricciones y añadir las restricciones después

Dibuje directamente el perfil, sin usar construcciones auxiliares mas que cuando sean imprescindibles

2 La secuencia de restricciones es importante para conseguir un perfil completamente restringido

- Añada primero las restricciones más locales (que afecten menos a partes lejanas)
- √ Añada primero las restricciones geométricas,
   y luego las dimensionales

3 Conviene descomponer el perfil en partes desacopladas

Tales como el contorno interior, que se obtiene fácilmente a posteriori

### Ejercicio 1.2.8. Balancín


# Al fabricar una pieza, se producen unos retales de chapa como el croquizado en la figura

Según el tamaño de la chapa inicial, las dimensiones H y L del retal pueden variar en los márgenes siguientes:

 $100 \le L \le 200$ 

 $50 \le H \le 150$ 

Se desea aprovechar dichos retales para fabricar balancines como el croquizado en la figura, siendo deseable que las medidas de L y H sean lo más pequeñas posible



La tarea es:

A Obtenga el perfil plano del balancín

B Determine el retal de menores dimensiones H y L, a partir del cual se pueda fabricar el balancín

Tarea

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consiste en:

- Dibuje el perfil del balancín
  - √ Seleccione el plano de croquis
  - √ Dibuje el perfil aproximado
  - √ Añada las restricciones geométricas que no se generen automáticamente
  - √ Acote el perfil
- 2 Dibuje el retal, en un segundo croquis

Croquis diferentes sobre el mismo plano de referencia actúan como "capas" de un dibujo

- Aplique relaciones entre el segundo y el primer croquis, para conseguir que el retal sea tangente al balancín
- 4 Acote el retal, para obtener las medidas pedidas

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones


Seleccione y active el plano de croquis:

Seleccione la pestaña *Croquis* 




- Escoja el alzado como plano de referencia para croquizar
- Normal a El plano queda situado paralelo a la pantalla





Escoja *Croquis* para dibujar en el plano seleccionado



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Dibuje el perfil del balancín:

- Escoja Círculo para dibujar el círculo inferior de diámetro 45 mm
- ✓ Seleccione el modo Centro y radio
- Mueva el ratón hasta la posición aproximada del centro y pulse el botón izquierdo
- Mueva el ratón una longitud aproximadamente igual al radio y pulse el botón izquierdo
- √ Acote el diámetro





Los números indican que se marca primero el centro, y luego un punto del perímetro



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

√ Dibuje un círculo interior, concéntrico con el anterior


√ Acote su diámetro




√ Escoja *Línea* 



- √ Dibuje una línea vertical desde el centro de los círculos
- √ Acote la longitud de la línea
- √ Convierta la línea en auxiliar
  - √ Seleccione la línea
  - √ Seleccione la opción de convertir en Geometría constructiva que aparece en el menú contextual






Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


- Dibuje un círculo concéntrico con el extremo superior del eje vertical
- Acote el diámetro del círculo



Línea constructiva



 Dibuje una línea auxiliar inclinada desde el centro del círculo



55.12

√ Acote la longitud de la línea

√ Acote la inclinación de la línea

Dibuje una línea auxiliar horizontal, que sirva como origen del ángulo


Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

- Dibuje un círculo concéntrico con el extremo superior del eje inclinado
- Acote el diámetro del círculo



- ✓ Dibuje el círculo interior del extremo superior del eje inclinado
- ✓ Acote el diámetro del círculo




Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

- Dibuje una línea aproximadamente tangente a las circunferencias de diámetros 45 y 20
- √ Añada las condiciones de tangencia, si no se han detectado automáticamente



- Dibuje una línea aproximadamente tangente a las circunferencias de diámetros 20 y 26
- Añada las condiciones de tangencia, si no se han detectado automáticamente




Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

 Dibuje un círculo aproximadamente tangente a los círculos de diámetros 45 y 26



 √ Añada las condiciones de tangencia, si no se han detectado automáticamente



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

√ Recorte la parte exterior del círculo

√ Seleccione el comando Recortar entidades





√ Seleccione la opción Recorte inteligente



Mueva el cursor por encima de los tramos de líneas que quiera recortar, mientras mantiene pulsado el botón izquierdo







Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

### Dibuje el perfil del retal de chapa:


✓ Defina un croquis nuevo sobre el alzado



√ Dibuje el contorno aproximado del retal mediante cuatro líneas consecutivas

Coloque el cuadrilátero en la posición aproximada en la que encaje mejor con el balancín

√ Añada las cotas de los ángulos que definen la forma del retal



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Relacione el retal con el balancín:

Añada las restricciones de tangencia entre el contorno del retal y el balancín


√ Compruebe que el croquis del balancín esté Visible

√ Compruebe que la vista del croquis sea Normal a

> ¡En caso contrario, puede que no se detecten las relaciones entre elementos geométricos de diferentes croquis!

Acote el retal para obtener las medidas pedidas

¡Obviamente, las cotas deberán ser conducidas, porque el retal ya está completamente definido!



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones





### Existe una forma más rápida de dibujar el balancín:

- √ Dibuje el contorno como una sucesión de rectas y arcos tangentes
  - √ Comience dibujando una recta
  - √ Mueva el ratón adelante y atrás para conmutar entre recta y arco

¡Si se mueve el ratón adelante-atrásadelante mientras se están trazando líneas encadenadas, la herramienta de trazado conmuta automáticamente de línea a arco enlazado

- Añada las restricciones que falten al acabar el trazado
- √ Acote el contorno para obtener el balancín acabado





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 Hay que dibujar sin restricciones y añadir las restricciones después

Añadir automáticamente algunas restricciones sobre la marcha también es conveniente

2 Se puede trabajar con croquis superpuestos, para aislar las construcciones geométricas

Diferentes croquis creados sobre el mismo plano de referencia, actúan como "capas" de un dibujo

3 Los croquis superpuestos se pueden vincular mediante relaciones entre sus componentes

# Capítulo 1.3. Técnicas de modelado geométrico

Ejercicio 1.3.1. Zapata deslizante

Ejercicio 1.3.2. Tapa ranurada

Ejercicio 1.3.3. Tope deslizante

Ejercicio 1.3.4. Cazoleta de mando selector

Ejercicio 1.3.5. Pinza de embalaje

Ejercicio 1.3.6.Boquilla integral para enganche automático

# Capítulo 1.3. Técnicas de modelado geométrico

### Introducción

#### Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

La metodología de modelado más común se denomina

"Geometría Constructiva de Sólidos" (CSG)

Ver definición en ISO 10303-42

### Consta de dos tareas:


- Se toman sólidos elementales predefinidos, llamados primitivas
- √ Se combinan, mediante operaciones Booleanas



- ✓ Se obtienen sólidos de barrido a demanda
- Se combinan siguiendo una secuencia, que se representa mediante un árbol del modelo

Actualmente ambas estrategias coexisten...

...aunque la segunda es dominante



#### Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo


Consistente

Conciso

Rúbrica

En consecuencia, las tres tareas básica requeridas para modelar con metodología CSG de barrido son:

- Definir perfiles 2D bien parametrizados
- Aplicar los barridos apropiados para generar elementos característicos 3D
- Combinar los sólidos mediante una secuencia representada en un árbol del modelo



#### Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

CSG es un tipo de modelado procedural, ya que no se guarda el modelo resultante, sino las reglas necesarias para construirlo

Cada tipo de regla aporta un rasgo al método:

Definir perfiles 2D bien parametrizados

- El modelo se denomina paramétrico
- Aplicar los barridos apropiados para generar elementos característicos 3D
- El modelo se dice basado en características
- Combinar los sólidos mediante una secuencia representada en un árbol del modelo



Por ello, los modelos que se obtienen mediante esta técnica se denominan paramétricos, basados en características y basados-en-historia

Los modelos no procedurales se denominan "mudos", o explícitos

#### Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Hay otras técnicas de modelado virtual que han sido útiles en el pasado y/o que son útiles actualmente para otros propósitos:


Solo definen √ Modelos explícitamente alámbricos

√ Modelos de superficies


los vértices y aristas

Solo sirven para modelos poliédricos

Son ambiguos para representar sólidos







¡Están en desuso!

#### Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Concisc

Rúbrica


Hay otras técnicas de modelado virtual que han sido útiles en el pasado y/o que son útiles actualmente para otros propósitos:

√ Modelos alámbricos

Modelos de superficies

> Se denominan B-Rep por el acrónimo de Boundary-REPresentacion

Definen explícitamente los vértices, aristas y caras





¡No permiten cálculos geométricos de masas, volúmenes, etc!

Se utilizan dos metodologías para diseño de superficies complejas:

 Modelos matemáticos específicos para cada tipo de superficie





Modelos aproximados, mediante facetado de superficies

Muchos modelos alámbricos y de superficies son explícitos, o mudos, porque no se gestionan de forma procedural



Más detalles sobre modelos explícitos en 1.10

### **Primitivas**

Introducción

#### **Primitivas**

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo


Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Las primitivas son figuras geométricas simples que se utilizan como "ladrillos" para construir formas complejas



Son comandos predefinidos, integrados en la aplicación, y se invocan desde menús y barras de herramientas

Invocar una primitiva desde un menú crea una "instancia" de la figura!

# Operaciones booleanas

Introducción

Primitivas

### Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo


Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Para combinar sólidos, se pueden usar tres tipos de operaciones Booleanas:



# Operaciones booleanas

Introducción

Primitivas

### Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo


Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

En algunos programas, la operación booleana están explícitamente disponibles



### Aunque se usan raramente

### Sólidos de barrido

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

#### **Barrido**

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Los sólidos de barrido se crean a demanda, en dos pasos:

Dibujar un perfil plano


Los perfiles se dibujan croquizando con restricciones:

- ✓ Primero, se croquiza un perfil aproximado
- Segundo, se añaden restricciones hasta definir por completo el perfil



Crear un sólido barriendo con el perfil plano

El sólido de barrido es la geometría tridimensional creada al extender la forma bidimensional del perfil a lo largo de un trayecto



### Sólidos de barrido

Ortogonal

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

#### Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo


Consistente

Conciso

Rúbrica

Existen diferentes tipos de barrido, dependiendo del trayecto, y de los posibles cambios en la sección del perfil

Extrusión,o barrido lineal




 Barrido de sección variable, o recubrimiento





Note que SolidWorks® usa el término barrido solo para trayectos curvilíneos y perfiles constantes



Oblicuo

## Características

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

#### Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Se usa el término operaciones como genérico de todos los métodos de construcción de geometría CSG



## Los rasgos más generales de las operaciones son:

- √ Se suelen expresan en términos de operaciones de fabricación
- ✓ Incluyen combinaciones Booleanas implícitas con los sólidos previos



√ Dan lugar a características o "features"



Más detalles sobre características en 1.6

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

### Árbol del modelo


Completo


Consistente

Conciso

Rúbrica

Las operaciones (o "features") se pueden aplicar recursivamente:





¡Permite crear sólidos complejos, si se utiliza de forma

secuencial y jerárquica!

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

### Árbol del modelo

Completo

Consistente


Conciso


Rúbrica



La secuencia de operaciones no es conmutativa

Modificando la secuencia cambia el cuerpo final





Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

### Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Cuando una entidad del árbol se construye vinculada a otra entidad preexistente, se produce una relación de dependencia:


√ Se denomina padre a la entidad antecesora -

Ver ISO 10303-44

√ Se denomina hijo a la entidad descendiente



Si el padre desaparece, el hijo queda "colgante"



Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

### Árbol del modelo

Completo


Consistente


Conciso

Rúbrica


SolidWorks® permite visualizar las relaciones padre/hijo al seleccionar una operación del árbol del modelo:

- ✓ Active la visualización
- Seleccione la operación a analizar





SolidWorks® también permite visualizar las relaciones padre/hijo en una caja de diálogo:



Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Seleccionar bien las operaciones y combinarlas de forma adecuada es critico...

... porque los modelos CAD solo son útiles para propósitos de diseño si son completos



Las condiciones para que un modelo sea completo son:

- El modelo replica la forma de la pieza
  - Tiene la misma topología que la pieza
  - √ Replica la geometría de la pieza
- El modelo replica el tamaño de la pieza
  - √ Utiliza la unidades apropiadas
  - Replica las medidas de la pieza

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Concisc

Rúbrica

Dos objetos son topológicamente equivalentes si uno se puede transformar en el otro a través de deformaciones, torcimientos, y estiramientos

Una pelota de futbol es topológicamente equivalente a una de rugby (porque puede transformarse en la otra mediante estiramiento)



Ninguna de ellas es topológicamente equivalente a una pelota de golf (porque no pueden perder su agujero interno mediante deformaciones, torcimientos o estiramientos)



Note que lo que marca la diferencia es el agujero interno, no los hoyuelos

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

La típica equivocación que impide obtener la topología correcta es usar una operación de barrido que produce cáscaras en lugar de volúmenes



## Recomendación:

Acostúmbrese a cerrar los perfiles

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo


Consistente

Conciso

Rúbrica





La topología errónea puede no ser visible, si el barrido genera una cáscara:



## Recomendación:

 ✓ Use vistas de sección para comprobar que la topología es correcta





Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo


### Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Las típicas equivocaciones que producen formas geométricas incorrectas en los modelos CAD resultan de operaciones booleanas inapropiadas, que producen grietas o penetraciones



Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Las típicas equivocaciones que producen tamaños equivocados


en los modelos CAD son:

Los datos de partida pueden ser incompletos, o pueden contener información implícita

 Algunas cotas cambian descuidadamente

 ✓ Las unidades están cambiadas Por ejemplo, si la única información disponible del casquillo con aletas de la figura es la vista pictórica..

...antes de modelar deben dibujarse algunas vistas ortográficas para extraer la información implícita en la vista pictórica (ángulos  $\alpha$  y  $\beta$ , y longitud L)



### Recomendación:

 Trabaje para extraer la información disponible en los datos de partida antes de empezar a modelar

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Las típicas equivocaciones que producen tamaños equivocados en los modelos CAD son:

Los datos de partida pueden ser incompletos, o pueden contener información implícita

 Algunas cotas cambian descuidadamente

 ✓ Las unidades están cambiadas El editor "inteligente" de cotas puede conmutar inadvertidamente entre dos cotas diferentes cuando lo usa un usuario novato



√ Transferir cotas fomenta los errores

### Recomendaciones:

- Evite los cambios indeseados entre cotas oblicuas y cotas horizontales y verticales
- √ No haga transferencias de cotas innecesarias



No cambie diámetros por radios o viceversa

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Las típicas equivocaciones que producen tamaños equivocados en los modelos CAD son:

Los datos de partida pueden ser incompletos, o pueden contener información implícita

√ Algunas cotas cambian descuidadamente

✓ Las unidades están cambiadas



Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

#### Consistente

Conciso

Rúbrica

Los modelos son reusables si son tolerantes a los cambios, para lo que deben ser consistentes



## El modelo es consistente si:

- Está bien vinculado al sistema de referencia
- Z Todas las operaciones de modelado están correctamente fusionadas

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

#### Consistente

Conciso

Rúbrica

El modelo está bien vinculado al sistema de referencia si:

El modelo está claramente referido al sistema global

La estructura,
 esqueleto o andamio
 de la pieza está hecha
 de datums apropiados




¡Se explica en la lección siguiente!

La orientación del modelo es consistente con la orientación de la pieza en el mundo real

### Recomendación:

√ No modele la pieza cabeza abajo




Evite que otra gente haga suposiciones equivocadas sobre el modelo

 Se hacen coincidir los planos de simetría con los planos de referencia

### Recomendación:

√ No coloque la pieza desplazada o rotada arbitrariamente

Evita dificultades posteriores al colocar elementos relacionados



¡Simplifica algunas tareas de edición! ¡Simplifica el cálculo de algunas propiedades!

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo


### Completo

Consistente

Conciso


Rúbrica

Usar incorrectamente las opciones de fusionado de las operaciones de modelado puede producir modelos multicuerpo indeseados:



## Recomendación:

Compruebe que las opciones por defecto para fusionar operaciones funcionan correctamente



### Recomendación:

 Compruebe que el modelo final no incluye un número de sólidos distinto del esperado

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica





## Algunas operaciones booleanas pueden producir:

- X Modelos no válidos
- Modelos con una forma diferente a la esperada

Se usan diferentes criterios para evitar estos fallos:

 Dos sólidos deben combinarse compartiendo un volumen, o, al menos, una cara





Información detallada sobre modelos válidos se puede encontrar en:

Spatial Docs. Manifold and Non-manifold Objects

http://doc.spatial.com/index.php/Manifold\_and\_Non-manifold\_Objects

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

### Completo


Consistente

Conciso

Rúbrica



Pueden producirse errores debidos a redondeos en los cálculos numéricos...



...y pueden reducirse, o eliminarse, mediante buenas prácticas de modelado —

¡Ajuste la anchura de B para que coincida con el escalón de A, evitando así el error de redondeo!

## Modelo conciso

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

#### Conciso

Rúbrica


Los modelos CAD son más fáciles de entender y editar si son concisos, es decir:

No contienen información fragmentada

No contienen información repetitiva

Descomponer una
extrusión en dos semiextrusiones produce
un árbol del modelo
fragmentado

Bloque fragmentado
Alzado
Planta
Vista lateral
Vista lateral
Origen
Extruir todo
Extruir delante
extruir delante
extruir detrás



## Modelo conciso

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

#### Conciso

Rúbrica

Los modelos CAD son más fáciles de entender y editar si son concisos, es decir:

No contienen información fragmentada

No contienen información repetitiva



...tanto como una operación que remueve material donde ya estaba vacío

## Modelo conciso

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo


Consistente

#### Conciso

Rúbrica



Las operaciones repetitivas pueden producir resultados inesperados cuando están intercaladas con otras operaciones



## Rúbrica

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

Puede comprobar mediante los siguientes criterios de una rúbrica de evaluación si el modelo está completo:

Aunque el desempeño contempla cinco niveles, intente auto-evaluar siempre limitándose a las opciones Si/No

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M2	El modelo está completo					
M2.1	El modelo replica la forma de la pieza					
M2.1a	El modelo tiene la misma topología (sólido, lámina, cáscara) que la pieza					
M2.1b	El modelo replica la geometría de la pieza					
M2.2	El modelo replica el tamaño de la pieza					
M2.2a	El modelo utiliza las unidades apropiadas					
M2.2b	El modelo replica las medidas de la pieza					

Utilice los sub-criterios si quiere obtener una evaluación más detallada

## Rúbrica

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

El criterio visto en la lección anterior para evaluar si el modelo es consistente se amplía para determinar si el modelo es consistente con el sistema de referencia, y si las distintas operaciones de modelado están consistentemente relacionadas:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos					
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas					
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos					
M3.2a	El modelo está alineado y orientado respecto al sistema global de referencia					
M3.3	Todas las partes del modelo están correctamente fusionadas					

## Rúbrica

Introducción

Primitivas

Op. Booleanas

Barrido

Características

Árbol del modelo

Completo

Consistente

Conciso

Rúbrica

El criterio visto en la lección anterior para evaluar si los perfiles del modelo son concisos se amplía a las operaciones de modelado:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas					
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas					


# Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para el proceso de modelado!


¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!




# Para repasar








# Para repasar









Chapter 4: Feature-Based Modeling


Chapter 6: Solid Modeling

2. La modellazione di parti in SolidWorks


Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Chapter 7. Types and Mathematical Representations of Solids

# Para aprender más



Chapter 4: Creating Simple Parts and Drawings



Chapter 4: Creating Simple Parts and Drawings

## Ejercicio 1.3.1. Zapata deslizante

## Tarea

### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para construir el tocho preconformado de una zapata deslizante se realiza la siguiente secuencia de operaciones:


- $\checkmark$  Se obtiene una parte A extruyendo el perfil  $P_A$  una longitud  $L_A$ = 60 mm, siendo b= 30 mm y h=20 mm
- $\checkmark$  La parte B se obtiene por extrusión (de longitud  $L_B$ = 1/6  $L_A$ ) del perfil  $P_B$
- √ Por unión de las partes A y B, se obtiene la parte C


La unión se hace de forma que el punto medio de la arista generada por el vértice V<sub>3</sub> se sitúe sobre el punto medio de la arista generada por el vértice V<sub>1</sub>


- $\lor$  Por extrusión del perfil  $P_D$ , se obtiene la parte D, con una longitud de extrusión b
- √ La pieza final se obtiene por intersección de las partes C y D, situando la parte D de forma que los extremos de la arista generada por el vértice V₂ coincidan con los vértices V₄ y V₅

## Tarea:

Obtenga el modelo sólido del tocho







Extrusion

## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

La estrategia consiste en:

Dibuje esquemáticamente el proceso de modelado utilizado para describir la pieza



¡cuando se tiene experiencia se puede saltar directamente al paso 2!

- Seleccione las opciones de modelado que reproduzcan más fielmente el proceso de modelado descrito
- Obtenga el modelo siguiendo la secuencia de modelado elegida

# Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia

Ejecución

Esquema


Modelo

Conclusiones


Evaluación


El esquema del proceso de creación de la zapata es:

 ✓ La primera operación es un barrido de extrusión a partir de un perfil en forma de U invertida



√ La segunda operación también es un barrido de extrusión, a partir de un perfil en forma de triángulo





# Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia

Ejecución

Esquema

Modelo

Conclusiones


Evaluación

- √ La tercera operación es la unión de los dos sólidos anteriores, respetando las siguientes limitaciones
  - Los dos sólidos deben respetar las orientaciones respecto al sistema de referencia
  - √ La unión debe hacer coincidir los vértices V<sub>1</sub> y V<sub>3</sub>



Buscamos limitaciones equivalentes, apropiadas para modelar mediante barrido:

- √ Hacer coincidir los planos de simetría de ambas partes
- √ "Apoyar" la base de la parte B sobre la cara superior de la parte A



# Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia

**Ejecución** 


Esquema


Modelo

Conclusiones

Evaluación


√ La cuarta operación consiste en intersectar el sólido anterior con una parte prismática de sección trapezoidal





Hacer coincidir los vértices es equivalente a hacer coincidir los planos de simetría de ambas partes

La operación es equivalente a restar, o "cortar" del sólido, todo lo que quede fuera del prisma trapezoidal



# Ejecución: Modelo

Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Esquema

### Modelo

Conclusiones


Evaluación


Seleccione la vista lateral para croquizar el perfil de U invertida:


- √ Seleccione la pestaña Croquis
- Escoja la vista lateral como plano de referencia para croquizar
- En el menú contextual escoja

  Normal a

  El plano queda situado paralelo a la pantalla








Escoja *Croquis* para dibujar en el plano seleccionado





# Ejecución: Modelo

Extruir

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Evaluación

Dibuje el perfil de U invertida de la parte A:

- ✓ Dibuje el contorno en forma de U invertida
- Añada las restricciones necesarias




Extruya para obtener la parte A:

- √ Seleccione el comando *Extruir*
- √ Seleccione el croquis
- ✓ Seleccione la opción *Plano* medio

La parte A quedará simétrica respecto al plano del perfil

√ Escriba la longitud de extrusión



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Esquema


#### Modelo


Conclusiones

Evaluación

Seleccione la vista lateral como plano de croquis

Así, la parte B quedará centrada respecto a la parte A





Dibuje el perfil triangular de la parte B

Haga coincidir la base del triángulo con el borde superior de la U invertida

Extruir saliente/base


Al extruir, las dos partes en contacto se podrán fusionar

### Extruya para obtener la parte B:

- √ Seleccione el comando Extruir
- √ Seleccione el croquis triangular
- √ Seleccione la opción Plano medio

La parte B quedará simétrica respecto al plano del perfil

- √ Escriba la longitud de extrusión
- √ Seleccione *Fusionar resultado*



Se obtiene la parte C, como unión de A y B

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


Modelo

Conclusiones

Evaluación

Seleccione el alzado como plano de croquis

Dibuje el perfil trapezoidal de la parte D



Haga coincidir la base del trapecio con el borde inferior de la parte C

> Al extruir, las dos partes en contacto se podrán fusionar


Extruya para restar la parte D:


- √ Seleccione Extruir corte
- √ Seleccione el croquis trapezoidal
- √ Seleccione Por todo: ambos

La parte D restará a toda la parte C, por ambos lados

√ Seleccione *Invertir lado a cortar* 

Se restará la parte exterior, conservando la interior al trapecio





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### Conclusiones

**Evaluación** 

Para modelar mediante operaciones de barrido sucesivas, hay que descomponer las piezas finales en partes más simples

Partes susceptibles de modelarse mediante barridos

2 Luego hay que modelar esas partes simples, siguiendo una secuencia inversa a la de descomposición

El árbol del modelo se construye desde las ramas hacia el tronco

3 Durante todo el proceso hay que elegir apropiadamente el emplazamiento de cada parte...

...para que al combinarse mediante operaciones Booleanas queden colocadas en las posiciones relativas que permiten crear el sólido buscado

Por defecto, las combinaciones son simultáneas al proceso de barrido

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

### Evalúe si el modelo es válido:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M1	El modelo es válido					
M1.1	El modelo puede ser encontrado					
M1.2	El modelo puede ser abierto					
M1.3	El modelo puede ser usado					

- Guarde el fichero, y compruebe que es capaz de encontrarlo
- Compruebe que tiene el nombre correcto
- √ Compruebe que es capaz de re-abrirlo
- √ Compruebe que el fichero no contiene errores
- √ Compruebe que el fichero se abre en estado neutro (todos los menús están disponibles y no hay ningún comando en progreso)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

### Evalúe si el modelo está completo:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M2	El modelo está completo					
M2.1	El modelo replica la forma de la pieza					
M2.1a	El modelo tiene la misma topología (sólido, lámina, cáscara) que la pieza					
M2.1b	El modelo replica la geometría de la pieza					
M2.2	El modelo replica el tamaño de la pieza					
M2.2a	El modelo utiliza las unidades apropiadas					
M2.2b	El modelo replica las medidas de la pieza					

Compruebe que el cuerpo es sólido



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

 Compruebe que el sólido tiene la forma deseada



 ✓ Compruebe que las dimensiones « son correctas

Revise los croquis, o Visualice la cotas, para comprobar las medidas del modelo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Los criterios para evaluar si el modelo es consistente son:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos					
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas					
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos					
M3.2a	El modelo está alineado y orientado respecto al sistema global de referencia					
M3.3	Todas las partes del modelo están correctamente fusionadas					

Revise y analice los perfiles, para comprobar que tengan las líneas necesarias

Puede asumir que no hay líneas sueltas en los perfiles si las operaciones de barrido han producido el resultado esperado

 Compruebe que los perfiles, estén marcados como completamente restringidos Compruebe que los nombres de los perfiles en el árbol del modelo no van precedidos del prefijo (-)

Compruebe que los Zapata

Origen
Parte A

Croquis1

Parte B

Croquis2

Parte D

Croquis3

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

 Visualice los planos de referencia para comprobar que el modelo está centrado



Compruebe que las partes se han fusionado, y el resultado es un único sólido



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Los criterios para evaluar si el modelo es conciso son:


#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / Siempre
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas					
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas					

√ Siga el procedimiento mostrado en el Ejercicio 1.0.1 para revisar las restricciones de los perfiles

Compruebe que las restricciones sirvan para definir:

- √ Forma
- √ Tamaño
- √ Posición
- √ Inclinación

√ Revise el árbol del modelo. para comprobar que no hay operaciones repetidas o superfluas



Etiquetar las operaciones ayuda a comprobar que son correctas

## Ejercicio 1.3.2. Tapa ranurada

### **Tarea**

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Para construir una tapa ranurada se requiere la siguiente secuencia de operaciones:


- √ Obtenga V<sub>1</sub> extruyendo 15 mm en cada sentido del eje X el perfil P<sub>1</sub> (con dimensiones A= 20, B= 14 y C= 18)
- √ Obtenga V₂ extruyendo 10 mm en cada sentido del eje Y el perfil P₂
  (con dimensiones E= 30, F= 14 y G= 18)
- √ Obtenga V<sub>3</sub> por intersección de V<sub>1</sub> y V<sub>2</sub>
- $^{\checkmark}$  Obtenga V<sub>4</sub> extruyendo 12 mm en cada sentido del eje X el perfil P<sub>1</sub> (con dimensiones A= 14, B= 11 y C= 15)
- √ Obtenga V<sub>5</sub> extruyendo 7 mm en cada sentido del eje Y el perfil P<sub>2</sub>
  (con dimensiones E= 24, F= 11 y G= 15)
- $\lor$  Obtenga  $V_6$  por intersección de  $V_4$  y  $V_5$
- √ Obtenga V<sub>7</sub> restando V<sub>6</sub> de V<sub>3</sub>
- √ Obtenga V<sub>8</sub> extruyendo 5 mm en sentido Z positivo el perfil P<sub>3</sub>
  (con dimensiones del rectángulo interno de 20 x 30 mm)
- √ Obtenga V<sub>9</sub> por suma de V<sub>7</sub> y V<sub>8</sub>
- √ Obtenga V<sub>10</sub> extruyendo P<sub>4</sub> 10 mm en ambos sentidos del eje Y
- √ Obtenga la tapa ranurada restando V<sub>9</sub> V<sub>10</sub>

### Tarea:

Obtenga el modelo sólido de la tapa







## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

La estrategia consiste en:

Dibuje esquemáticamente el proceso de modelado utilizado para describir la pieza



¡cuando se tiene experiencia se puede saltar directamente al paso 2!

- Seleccione las opciones de modelado que reproduzcan más fielmente el proceso de modelado descrito
- Obtenga el modelo siguiendo la secuencia de modelado elegida

Tarea

Estrategia

Ejecución

Esquema


Modelo

Conclusiones


Evaluación


El esquema del proceso de creación de la tapa es:

√ Se obtiene V₁ por barrido de extrusión a partir del perfil P₁



Se obtiene V<sub>2</sub> por barrido de extrusión, a partir de del perfil P<sub>2</sub>





Tarea

Estrategia

Ejecución


Esquema

Modelo

Conclusiones

Evaluación

√ La intersección de V₁ y V₂ produce V₃






Dado que cada uno de los dos sólidos de partida tiene achaflanadas dos de las aristas superiores...

...su intersección es equivalente a achaflanar las cuatro aristas

- Los volúmenes 3 y 4 son semejantes a los volúmenes 1 y 2, y su intersección es semejante a V<sub>3</sub>
- √ Al restar V<sub>6</sub> de V<sub>3</sub> se obtiene una cáscara



¡La cáscara mantiene el espesor en las partes achaflanadas!

Tarea

Estrategia

Ejecución


Esquema


Modelo


Conclusiones

Evaluación

√ El barrido de P<sub>3</sub> produce el sólido V<sub>8</sub>, que se suma al sólido anterior









√ El barrido de P<sub>4</sub> produce el sólido V<sub>9</sub>, que se resta del sólido anterior







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Evaluación


Seleccione el alzado para croquizar el perfil P<sub>1</sub>:

√ Seleccione la pestaña Croquis



- Escoja el Alzado como plano de referencia para croquizar
- Normal a El plano queda situado paralelo a la pantalla





El alzado es el plano equivalente al plano YZ del perfil P<sub>1</sub>

 Escoja Croquis para dibujar en el plano seleccionado



Como alternativa, seleccione el comando *Croquis* 



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Evaluación

### Dibuje el perfil P<sub>1</sub>:

- √ Dibuje el contorno
- Añada las restricciones necesarias



Centrando el eje de simetría, se conseguirá un volumen V<sub>1</sub> centrado respecto a la vista lateral


### Extruya para obtener V<sub>1</sub>:


- √ Seleccione el comando *Extruir*
- √ Seleccione el croquis P<sub>1</sub>
- ✓ Seleccione la opción *Plano* medio ✓ quedará simétrico

V<sub>1</sub> quedará simétrico respecto al alzado

√ Escriba la longitud de extrusión







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Evaluación

Obtenga V<sub>2</sub> de manera similar:


- √ Seleccione la Vista lateral. como plano de croquis
- √ Dibuje el contorno P₂
- √ Añada las restricciones necesarias.



- √ Seleccione el comando Extruir
- √ Seleccione el croquis P₂
- √ Seleccione la opción *Plano medio*

La parte B quedará simétrica respecto al plano del perfil

- √ Escriba la longitud de extrusión
- √ No seleccione Fusionar resultado



Se obtienen dos sólidos independientes

Extruir

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

#### Modelo

Conclusiones


Evaluación

Combine V<sub>1</sub> y V<sub>2</sub> para obtener la intersección V<sub>3</sub>:



- √ Seleccione Común
- √ Seleccione ambos sólidos

Puede que tenga que cambiar el punto de vista, o el modo de visualización, para poder señalar el sólido interno



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Evaluación

De forma similar, obtenga V<sub>4</sub> y V<sub>5</sub> para combinarlos en V<sub>6</sub>:

- ✓ Obtenga V<sub>4</sub> por extrusión de P<sub>1</sub> con las medidas reducidas
- ✓ Obtenga V<sub>5</sub> por extrusión de P<sub>2</sub> con las medidas reducidas
- √ Seleccione Común
- √ Seleccione ambos sólidos

Puede que tenga que cambiar el punto de vista, o el modo de visualización, para poder señalar el sólido interno





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo


Conclusiones

Evaluación

Ahora, combine  $V_3$  y  $V_6$  para obtener la cáscara  $V_7$ :

- √ Seleccione Combinar
- √ Seleccione Eliminar
- ✓ Seleccione V<sub>3</sub> como sólido a mantener
- √ Seleccione V<sub>6</sub> como volumen a restar

Puede que tenga que cambiar el punto de vista, o el modo de visualización, para poder señalar el sólido interno



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Evaluación

Obtenga V<sub>8</sub>:


- √ Seleccione la Planta. como plano de croquis
- √ Dibuje el contorno P<sub>3</sub>
- √ Añada las restricciones necesarias



√ Seleccione el comando Extruir



- √ Seleccione el croquis P<sub>3</sub>
- √ Seleccione la opción *Hasta* profundidad específica
- √ Escriba la longitud de extrusión
- √ No seleccione Fusionar resultado



Se obtienen dos sólidos independientes

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Evaluación

Ahora, combine  $V_7$  y  $V_8$  para obtener la tapa  $V_9$ :

- √ Seleccione Combinar
- √ Seleccione Agregar
- $^{\lor}$  Seleccione los sólidos  $V_7$  y  $V_8$



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Evaluación


Obtenga V<sub>10</sub>:


- ✓ Seleccione la Vista lateral como plano de croquis
- √ Dibuje el contorno P<sub>4</sub>
- √ Añada las restricciones necesarias



- √ Seleccione el comando Extruir
- √ Seleccione el croquis P₄
- √ Seleccione la opción *Plano* medio
- √ Escriba la longitud de extrusión
- √ No seleccione Fusionar resultado







Se obtienen dos sólidos independientes

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo

Conclusiones


Evaluación


Ahora, combine  $V_9$  y  $V_{10}$  para obtener la tapa ranurada:

√ Seleccione Eliminar

√ Seleccione Combinar

- √ Seleccione V<sub>9</sub> como sólido a mantener
- ✓ Seleccione V<sub>10</sub> como volumen a restar





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### Conclusiones

Evaluación

Para modelar mediante operaciones de barrido sucesivas, hay que descomponer las piezas finales en partes más simples

Partes susceptibles de modelarse mediante barridos

2 Luego hay que modelar esas partes simples, siguiendo una secuencia inversa a la de descomposición

El árbol del modelo se construye desde las ramas hacia el tronco

Durante todo el proceso hay que elegir apropiadamente el emplazamiento de cada parte...

...para que al combinarse mediante operaciones Booleanas queden colocadas en las posiciones relativas que permiten crear el sólido buscado

Por defecto, las combinaciones son simultáneas al proceso de barrido... ...pero se pueden gestionar manualmente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Evalúe si el modelo es completo:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M2.1	El modelo replica la forma de la pieza					
M2.2	El modelo replica el tamaño de la pieza					

 ✓ Compruebe que el sólido tiene la forma deseada Cambie el punto de vista para comprobar visualmente el aspecto de la pieza

 ✓ Compruebe que las dimensiones
 son correctas

Revise los croquis, o Visualice la cotas, para comprobar las medidas del modelo



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación



Compruebe que las partes se han fusionado, y el resultado es un único sólido



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación


Los criterios para evaluar si el modelo es consistente y conciso son:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M3.2a	El modelo está alineado y orientado respecto al sistema global de referencia					
M4.1b	El modelo no contiene operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas					

 ✓ Visualice los planos de referencia para comprobar que el modelo está centrado



 Revise el árbol del modelo, para comprobar que no hay operaciones repetidas o superfluas



Etiquetar las operaciones ayuda a comprobar que son correctas

## Ejercicio 1.3.3. Tope deslizante

#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La figura muestra una axonometría acotada (en mm) de un tope deslizante del carro de una impresora

Para completar la comprensión de la pieza hay que saber que tiene un plano de simetría bilateral

### Las tareas son:

- A Dibuje a mano alzada las vistas ortográficas del tope
- Describa brevemente el proceso de modelado más apropiado para obtener el modelo sólido Utilice los esquemas que
- Cobtenga el modelo sólido de la pieza

### Tarea



considere oportunos

## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia es sencilla, porque cada apartado requiere una tarea:

Obtenga el dibujo de diseño

¿Cómo?

¡Se aplican conocimientos de dibujo normalizado!

¿Por qué?
¡Antes de modelar, hay que conocer todos los detalles del modelo!

- Para representar el proceso de modelado haga un esquema semejante al árbol del modelo que se pretende obtener
- Obtenga el modelo ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior

¿Cómo?

¡Se dibuja a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que definir siempre un esquema del proceso de modelado!



¡Con experiencia se puede visualizar mentalmente la forma, sin necesidad de dibujar ningún esquema!

## Ejecución: Dibujo

Tarea

Estrategia

### Ejecución


Dibujo

Esquema

Modelo

Conclusiones

Dibuje, a mano alzada, el dibujo de diseño detallado de la pieza, colocando las seis vistas ortográficas en la disposición del método del primer diedro:



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Dibujo

#### Esquema

Modelo

Conclusiones

Dibuje esquemas a mano alzada, para representar el proceso de modelado en forma de árbol del modelo:



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Dibujo

#### Esquema

Modelo

Conclusiones



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Modele siguiendo los pasos descritos en el esquema:

- Modele el bloque superior
- Modele la base prismática
- Añada las pinzas inferiores



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Para modelar el bloque superior:

√ Dibuje el perfil

√ Extruya

Haga los recorteslaterales

Use dos croquis para definir el perfil:

√ Croquice en el alzado (Datum 1)

 Dibuje el contorno trapezoidal auxiliar


Croquice de Nuevo en el alzado (Datum 1)

Dibuje de nuevo el trapezoide (superpuesto al anterior)

Añada un círculo tangente

Recorte

Acote el radio



2,60

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

Modelo


Conclusiones



Crear dos croquis superpuestos permite preservar las cotas originales, al tiempo que se mantienen las líneas auxiliares separadas del perfil pero vinculadas a él



La alternativa es dibujar un único croquis, pero distinguiendo las líneas auxiliares mediante *Líneas constructivas* 



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujo

Esquema


#### Modelo

Conclusiones

Para modelar el bloque superior:

Dibuje el perfil

Aplique una extrusión de plano medio, para que el plano de croquis (Datum1) sea el plano de simetría del modelo



√ Extruyá


Haga los recortes laterales

Seleccione la planta (Datum 2)

 Dibuje dos contornos triangulares simétricos, y vinculados a la base del sólido

¡Puede dibujar uno y obtener el otro por simetría!

√ Haga un corte extruido



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Los pasos para modelar la base prismática son:

> √ Dibuje el perfil


- Seleccione la planta (Datum 2)
- Dibuje una línea auxiliar para usarla
- medio de la arista del bloque principal
- √ Dibuje y restrinja el rectángulo

como eje de simetría 12 √ Ancle el eje al punto



Alternativamente, ancle el punto medio del rectángulo al origen de coordenadas:

- √ Seleccione el lado izquierdo
- √ Pulse el botón derecho
- √ Marque Seleccionar el punto medio
- √ Seleccione también el origen de coordenadas
- √ Hágalos Coincidentes



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Dibujo


Esquema


#### Modelo

Conclusiones

### √ Extruya el perfil







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema


#### Modelo

Conclusiones


Repita el procedimiento para el escalón inferior de la base:

√ Dibuje el perfil

Escoja la cara inferior de la base para realizar el croquis (Datum 3)



Extruya el perfil



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo


Conclusiones

3

Cree otro perfil que se empleará para las pinzas:

- Escoja el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el contorno exterior del perfil de las pinzas

Añada las restricciones necesarias



Para centrar el perfil respecto a la base:

- √ Añada una línea constructiva
- √ Vertical
- Con un extremo en el centro del arco
- Con un extremo en el punto medio de la base

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Dibujo


Esquema

**Modelo**Conclusiones

Modifique el perfil, añadiendo la ranura



✓ Añada las restricciones necesarias



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Dibujo

Esquema

Modelo

Conclusiones



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**


Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Extruya el perfil en dos direcciones



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Extruya un agujero prismático para separar las dos pinzas

- Escoja el plano lateral como plano de trabajo (Datum 4)
- Dibuje un rectángulo
- √ Añada las restricciones necesarias
- Extruya un agujero



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- Dibujos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Los dibujos y esquemas

pueden ser mentales...

...cuando se tiene experiencia

2 Hay que elegir bien los planos de referencia

Las referencias deben ser estables frente a modificaciones del diseño

- Dibujar los perfiles "por capas" permite descomponer perfiles complejos en otros más simples
- 4 Las líneas constructivas se puede usar para imponer condiciones geométricas

Mediante líneas constructivas se han añadido condiciones de centrado para colocar los perfiles

	1				- 40	
E١	19	m				n
$\perp$	ı aı	IU	a	u	u	

El procedimiento de evaluación es como sigue: Tarea Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.2 para el Estrategia Ejecución criterio M1 Alternativamente, evalúe los criterios M1.1 y M1.2 Conclusiones Evaluación Compare la forma dibujada en el dibujo del bloque deslizante con la forma del modelo final, entonces puntúe el criterio M2.1 Mire las páginas siguientes! Compare las cotas dibujadas en el dibujo del enunciado, con las dimensiones del modelo final, entonces puntúe el criterio M2.2 Note que algunas cotas se incluyen como parámetros de las operaciones de modelado (como los 8.5 mm de espesor del bloque principal) Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.2 para puntuar los criterios M3.1 y M3.2 Alternativamente, evalúe los criterios M3.1a, M3.1b v M3.1c, o M3.2a v M3.2b Compruebe lo siguiente, para evaluar el criterio M3.3a √ El modelo está apropiadamente orientado √ El modelo está apropiadamente alineado Mire las páginas siguientes! Compare el árbol del modelo con el esquema de modelado. para evaluar el criterio M4.1b Mire las páginas siguientes!

### Evaluación

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para determinar si el modelo está correctamente orientado, compruebe si las vistas principales encajan con las vistas ortográficas bocetadas al analizar la vista pictórica del enunciado:



### Evaluación

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Para determinar si la pieza está correctamente alineada con los planos de referencia:



Muestre también los planos de referencia

Puede cambiar el estilo de visualización para facilitar la inspección de los alineamientos





Ok!

### Evaluación

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para detector operaciones repetidas o fragmentadas, compare los elementos del esquema con las operaciones del árbol del modelo:



### Ejercicio 1.3.4. Cazoleta de mando selector

### Tarea

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra dos fotografías de una cazoleta de mando selector de un calentador de gas doméstico







Se muestra también una vista seccionada

Las tareas son:

A Dibuje a mano alzada el dibujo de diseño de la cazoleta

Incluya vistas, cortes y acotación completa

considere oportunos

- Describa brevemente el proceso de modelado sólido más apropiado para obtener el modelo sólido Utilice los esquemas que
- Obtenga el modelo sólido de la pieza

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia es sencilla, porque cada apartado requiere una tarea:

Obtenga el dibujo de diseño

¿Cómo?

¡Se aplican conocimientos de dibujo normalizado!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que conocer todos los detalles del modelo!

Para representar el proceso de modelado haga un esquema semejante al árbol del modelo que se pretende obtener

¿Cómo? ¡Se dibuja a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que definir siempre un esquema del proceso de modelado!

Obtenga el modelo ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior

¡cuando se tiene experiencia el esquema puede ser mental!

### Ejecución: Dibujo

Tarea

Estrategia


#### Ejecución Dibujo

Esquema

Modelo

Conclusiones

### Dibuje el dibujo de diseño detallado de la pieza:



### Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

#### Esquema

Modelo

Conclusiones

Dibuje el esquema de modelado:

Imagine la pieza descompuesta en partes simples

Elija la parte más importante ...

> ... y describa su proceso de modelado



- 3 Si ya existe parte del modelo, combine esa parte con el modelo previo
  - Repita los pasos 2 y 3 hasta completar el modelo

# Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

#### Esquema

Modelo


Conclusiones



El elemento más importante debe modelarse como base



ᅔ 👔 El elemento más grande, que también está alineado con el eje de revolución, es un buen candidato como elemento base



# Ejecución: Esquema

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Dibujo

#### Esquema

Modelo

Conclusiones



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Modele siguiendo los pasos descritos en el esquema:

Modele el cuerpo central



Modele la boca superior y su agujero





Modifique el modelo, añadiendo los redondeos para el acabado final



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

Modelo

Conclusiones


Los pasos para modelar el cuerpo central son :

Dibuje el perfil

✓ Aplique una revolución al perfil

Escoja el alzado como plano de croquis (Datum 1)

Dibuje un eje con línea de construcción




Use *Línea* para crear un perfil aproximado

Intente obtener algunas restricciones geométricas automáticas, mientras dibuja

Alinee el eje con el origen

Alinee la base con el origen

Use Cota inteligente para añadir las dimensiones del croquis



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Puede conmutar fácilmente entre cotas de radio y diámetro, usando la línea de eje

39,50


\_\_

 $\mathbf{I}$ 

Seleccione un línea del perfil y la línea de eje

Mantenga pulsada la tecla izquierda del ratón, mientras lo desplaza hasta el otro lado de la línea del eje

Edite el valor.



La cota de radio

aparece por defecto

si es necesario

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Los pasos para modelar el cuerpo central son:

> Dibuje el perfil

Aplique una revolución al perfil

Seleccione Revolución de saliente/base en la cinta de Operaciones



√ Seleccione la línea. de eje como eje de revolución

Cuerpo


Eje de revolución

Dirección1

Línea1

360.00°

Se selecciona por defecto, cuando solo hay una línea de eje en el croquis



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Los pasos para modelar la boca superior son:


- √ Genere el 
  perfil
- Extruya el perfil
- ✓ Genere un segundo perfil
- ✓ Elimine el material sobrante

- ✓ Seleccione Croquis
   ✓ Seleccione la cara superior del cuerpo principal como plano de croquis (Datum 2)
   ✓ Seleccione Normal a
   ✓ Dibuje un círculo
  - √ Use Línea para dibujar una cuerda vertical

concéntrico con la

cara superior

- ✓ Use Recorte inteligente para eliminar el arco menor
- √ Acote



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Los pasos para modelar la boca superior son:



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Dibujo


Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Los pasos para modelar la boca superior son:

- Genere el perfil
- ✓ Extruya el perfil
- ✓ Genere un segundo perfil
- ✓ Elimine el material sobrante



Acote

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo

Esquema

#### Modelo

Conclusiones


Los pasos para modelar la boca superior son:

Genere el perfil

Extruyael perfil

✓ Genere un segundo perfil

✓ Elimine el material sobrante



### Ejecución: Redondeos

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

Modelo


Conclusiones

Añada los redondeos

Escoja la operación Redondeo



Seleccione todas las aristas con igual radio



### Ejecución: Redondeos

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema


#### Modelo


Conclusiones



# Escoger un radio excesivo en el redondeo, puede dar error







### Ejecución

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Dibujo


Esquema

#### Modelo


Conclusiones




La secuencia de modelado propuesta no es única, hay variantes:




Ejemplo de otra secuencia igual de larga con operaciones sencillas





En este caso el proceso es más corto, pero la solución requiere más experiencia



¡Es bueno explorar variantes intentando cambios de secuencia!

### Ejecución

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones



No siempre se puede cambiar la secuencia de operaciones para explorar variantes del árbol del modelo



No es posible el cambio de secuencias ya que el "cortar-extruir" (hijo) ha sido creado a partir de la "revolución" (padre)





¡¡Eliminar una operación padre implica eliminar todas las operaciones hijas!!

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- √ Dibujos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Cuando se tiene experiencia, los dibujos y esquemas pueden ser mentales

2 Hay que elegir bien los planos de referencia

Las referencias deben ser estables frente a modificaciones del diseño

3 Hay que buscar una secuencia de modelado eficiente y sencilla

Hay que tener mucho cuidado al editar la secuencia de modelado

Cambiar la secuencia puede cambiar el modelo

Puede derivar en procesos de modelado más largos y ¡¡errores!!

### Ejercicio 1.3.5. Pinza de embalaje

### **Tarea**


#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el dibujo de diseño de una pinza de embalaje de una puerta de frigorífico



### Tareas:

Describa brevemente el proceso más apropiado para obtener un modelo sólido de la pinza Utilice los esquemas que considere oportunos

Obtenga el modelo sólido de la pieza

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia es sencilla, porque cada apartado requiere una tarea:

Para representar el proceso de modelado hay que hacer un esquema semejante al árbol del modelo que se pretende obtener

El modelo se obtiene ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior

¿Cómo?

¡Se dibuja a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que definir siempre un esquema del proceso de modelado!

¡cuando se tiene experiencia el esquema puede ser mental!

### Ejecución

Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


Modelo

Conclusiones

Defina el proceso de modelado de la pieza:

Obtenga el cuerpo principal por extrusión simétrica del perfil principal


Utilice el alzado como plano de croquis



 Obtenga la ranura interior por extrusión simétrica de su perfil

Utilice el alzado como plano de croquis

Utilice la cara lateral




 Obtenga el pico de la pinza por extrusión de su perfil triangular

u perfil triangular

del cuerpo principal como plano de croquis

 Obtenga la rampa de la pinza por extrusión de su perfil triangular



Tarea

Tarea

Estrategia


Ejecución

Esquema

Modelo


Conclusiones

 Obtenga la ranura lateral por extrusión de su perfil




Use la cara lateral del cuerpo principal como plano de croquis

- Obtenga la ranura superior por corte extruido de su perfil
- Repita el procedimiento para obtener el resto de ranuras
- ✓ Obtenga una pestaña por extrusión de su perfil triangular
- √ Obtenga la otra pestaña por simetría
- √ Complete la pieza añadiendo los redondeos



Use la cara lateral del cuerpo principal como plano de croquis



Use las caras delantera y

trasera del cuerpo principal

Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga el cuerpo principal:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- Extruya a ambos lados del plano de trabajo



Haciendo coincidir el vértice trasero inferior con el origen de coordenadas se consigue una pieza apoyada en la planta y con su parte trasera coincidente con el plano de vista lateral





Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


Modelo

Conclusiones

Obtenga la parte interior de la ranura de la pinza:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo


  Para que la ranura quede centrada respecto al cuerpo principal
- √ Dibuje el perfil
- ✓ Añada las restricciones necesarias
- √ Acote



Extruya a ambos lados del plano de trabajo

Para que la ranura quede centrada respecto al cuerpo principal

Para que la ranura quede centrada respecto al cuerpo principal



Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

#### Modelo

Conclusiones


### Obtenga el pico de la pestaña:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias.
- √ Acote



 Extruya a un lado del plano de trabajo hasta igualar el espesor de la ranura

> El espesor del pico se iguala al espesor de la pared de la ranura, sin necesidad de duplicar cotas



Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

Modelo


Conclusiones

Obtenga la rampa de la pestaña:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias



Extruya a un lado
 del plano de trabajo
 hasta igualar el
 espesor de la ranura



Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema


Modelo

Conclusiones

### Obtenga la ranura lateral:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo
- ✓ Dibuje el perfil (evitando la pestaña)
- √ Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- Extruya a un lado del plano de trabajo hasta igualar el espesor de la ranura





Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

Modelo

Conclusiones


### Añada los redondeos de la pinza:

√ Seleccione el comando Redondeo



✓ Seleccione el radio

 ✓ Seleccione las aristas a redondear



Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema


#### Modelo


Conclusiones

Obtenga la rampa superior:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- ✓ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- ✓ Acote
- Extruya a ambos lados del plano de trabajo







Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema


Modelo


Conclusiones


Obtenga el agujero prismático:


- √ Seleccione la cara delantera del cuerpo principal como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote

Extruya hasta la profundidad requerida









Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga el agujero trasero coliso y ciego:

- √ Seleccione la cara trasera del cuerpo principal como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias

Dirección 1

- √ Acote
- Extruya hasta la profundidad especificada





¡Observe que se ha

modificar las medidas!

acotado para mantener las simetrías locales y permitir

Hasta profundidad especifica

Tarea

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**


Esquema


Modelo


Conclusiones

Obtenga el agujero trasero rectangular y ciego:

- ✓ Seleccione la cara trasera del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 4)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- Extruya hasta la profundidad especificada







Tarea

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga la pestaña izquierda:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote



Extruya hasta la profundidad especificada





Tarea

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Esquema

Modelo

Conclusiones

Añada los redondeos de la aleta izquierda:

√ Seleccione el comando Redondeo




✓ Seleccione el radio


Seleccione

las aristas a


redondear



√ Repita el procedimiento, para los redondeos con otro radio







Tarea

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Esquema

Modelo

Conclusiones

### Obtenga la aleta derecha repitiendo el mismo proceso:







### Alternativamente, obtenga la aleta derecha por simetría:

- √ Seleccione el comando Simetría
- √ Seleccione el alzado como plano de simetría
- Seleccione las operaciones de la pestaña



¡Si la operación simetría produce error, aplique la simetría a cada operación por separado!





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- √ Planos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Cuando se tiene experiencia, los esquemas pueden simplificarse

# 2 Hay que seleccionar los planos de croquis apropiados

- El alzado sirve para modelar el cuerpo principal, la ranura central, la rampa superior y la aleta simétrica
- √ La cara lateral del cuerpo principal sirve para modelar el pico de la pinza, la ranura lateral y una aleta
- √ La cara delantera del cuerpo principal permite hacer el agujero delantero
- √ La cara trasera del cuerpo principal (que coincide con la vista lateral) permite hacer los agujeros traseros

### Ejercicio 1.3.6. Boquilla integral para enganche automático

### Tarea

#### **Tarea**


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura de la página siguiente, muestra el dibujo de diseño de una boquilla integral para enganche automático de un vagón de ferrocarril

Se trata de una variante de un dibujo original de los Ferrocarriles Argentinos



### Tareas:

A

Describa brevemente el proceso de modelado más apropiado para obtener el sólido

B

Obtenga el modelo sólido de la pieza

Utilice los esquemas que considere oportunos

## Tarea


#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

### Dibujo de diseño:



### Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Dado que la geometría es compleja, es crítico separar la forma principal de los detalles:

- √ Analizando la pieza se observa que la forma principal es un prisma hueco
- √ Pero esa forma prismática está muy modificada, por lo que conviene generarla combinando extrusiones de los contornos según las tres direcciones principales





El proceso de modelado se puede simplificar mucho aprovechando la simetría bilateral del objeto



### Estrategia

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

En consecuencia, la estrategia más apropiada es:

- Combine las extrusiones de las mitades simétricas de los tres contornos principales, para obtener la mitad del cuerpo principal
- Modifique el cuerpo principal añadiendo y/o eliminando las variaciones locales
- Añada las ranuras y nervios
- 4 Aplique la simetría para obtener la pieza completa
- Añada redondeos y chaflanes para obtener la pieza final

Es mejor trabajar con la geometría final para los nervios que se propagan a través del plano de simetría





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Obtenga el núcleo del cuerpo principal:

- Seleccione la planta como plano de trabajo
- ✓ Dibuje el contorno de la base
- / Extruya en dos direcciones

Para que, luego, la planta sea el plano de simetría local de las ranuras colisas horizontales





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Obtenga el vaciado del contorno lateral:


 ✓ Seleccione la vista lateral como plano de trabajo


> Coincide con la cara lateral izquierda de la pieza, gracias a la colocación del origen del primer croquis

√ Dibuje el perfil

√ Extruya el corte







Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Elimine los cantos del contorno frontal:


 Seleccione el alzado como plano de trabajo

✓ Dibuje el perfil del vaciado



√ Extruya el corte





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Retoque la pared lateral derecha:

con el contorno a cerrar

√ Use la cara lateral. derecha del modelo como plano de trabajo Dibuje el perfil ¡El croquis queda Utilice Convertir entidades. definido con las para que el croquis coincida Convertir restricciones entidades

Extruya



geométricas!

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Retoque el rebaje del marco lateral izquierdo:


Seleccione la planta como plano de trabajo



¡Sitúe el croquis alineado con el borde del marco a recortar!

√ Dibuje el perfil

Extruya el corte en dos direcciones



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


### Recorte el interior de la planta:

√ Seleccione la cara inferior del agujero

Dibuje el perfil



√ Extruya el corte



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Obtenga los escalones interiores del alzado:


Seleccione la cara lateral del hueco central como plano de trabajo

√ Dibuje el perfil

¡Para garantizar el alineamiento, dibuje con líneas auxiliares la ranura que tendrá que modelar después!

150 32 114 114 329

✓ Extruya el corte en dos direcciones Para producir los escalones en la pared Escalón interior del alz... ?? ✓ X ③ Desde Para recortar el contorno Plano de croquis de la zona central Dirección 1 Hasta profundidad espe ~ ☑ Dirección 2 Hasta profundidad espe ~ **÷** 146.00mm



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Obtenga el vaciado superior:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil



✓ Extruya el corte con Equidistancia



Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

### Obtenga el vaciado inferior:


- Seleccione la cara lateral trasera del modelo como plano de trabajo
- ✓ Dibuje el perfil
- Extruya el corte con Equidistancia

El desfase permite que la extrusión empiece más allá de la pared donde se ha dibujado el perfil









Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Obtenga la guía superior:

√ Seleccione la cara superior del cuerpo principal como plano de trabajo



Desde

√ Extruya



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la ranura colisa de la cara lateral:


 Seleccione la cara lateral del hueco central como como plano de trabajo



√ Dibuje el perfil







277

39,5

Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones


 Seleccione la cara lateral exterior como plano de trabajo

√ Dibuje el perfil

✓ Extruya el perfil







Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Obtenga el nervio superior de la ranura:


Seleccione la cara superior de la ranura colisa como plano de trabajo



√ Dibuje el perfil

√ Extruya





¡Extruyendo hasta la cara mantiene el espesor, sin tener que volver a introducir la cota!

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Obtenga el nervio inferior de la ranura:


 Seleccione la cara inferior de la ranura colisa como plano de trabajo





√ Extruya





¡Extruyendo hasta la cara mantiene el espesor, sin tener que volver a introducir la cota!

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Obtenga el nervio inferior:

- Seleccione el rebaje inferior de la cara lateral del hueco central como plano de trabajo
- Dibuje el contorno del espesor variable del nervio
- √ Extruya




Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

 Seleccione la cara inferior del cuerpo principal como plano de trabajo



Dibuje el perfil del nervio

√ Extruya en corte



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


### Cree los redondeos:


✓ Seleccione el comando *Redondeo* 



✓ Seleccione las aristas a redondear

✓ Seleccione el radio





# Ejecución

Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Cree la simetría de la pieza:

√ Seleccione Simetría



- ✓ Seleccione el alzado como plano de simetría
- √ Seleccione Solidos para hacer simetría



# Ejecución


Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

### El modelo resultante es:



### Conclusiones

Hay que analizar los objetos Tarea El análisis debe incluir un exhaustivo antes de modelarlos Estrategia estudio de las características del modelo Ejecución Decidir la secuencia de modelado antes de **Conclusiones** empezar es crítico para piezas complejas Cuerpo Encuentre la forma principal, ignorando los detalles Retoques exteriores √ Modele la forma principal Retoques interiores Guias √ Añada los detalles Nervios Redondeos La simetría puede ahorrar mucho trabajo Boquilla completa en piezas complicadas Facilita el proceso de modelado √ Agiliza las posibles modificaciones posteriores

Es conveniente utilizar caras de la pieza en construcción como planos de croquis, para añadir los detalles en contexto y con más facilidad

La alternativa es colocar la pieza bien centrada respecto al sistema de referencia, que reduce la necesidad de usar caras como planos de croquis

# Capítulo 1.4. Sistemas de referencia y datums

Ejercicio 1.4.1. Base de arnés

Ejercicio 1.4.2. Base de anclaje

Ejercicio 1.4.3. Cuerpo de válvula de gas

Ejercicio 1.4.4. Conector cilíndrico

Ejercicio 1.4.5. Contera de persiana

Ejercicio 1.4.6. Reorientar cazoleta de mando selector

Ejercicio 1.4.7. Reorientar pinza de embalaje

# Capítulo 1.4. Sistemas de referencia y datums

### Introducción

### Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

Conciso

Rúbrica

Para localizar elementos geométricos es necesario referir sus posiciones respecto de otras conocidas:

 ✓ Localizamos la posición relativa a un elemento de referencia común, denominado ORIGEN




√ Medimos la orientación desde el origen mediante EJES o

DIRECCIONES DE REFERENCIA



 El origen y las direcciones de referencia definen indirectamente otros elementos, como los PLANOS DE REFERENCIA



## Introducción

### Introducción

Cartesiano

Otros sistemas


Multisistema

Consistente

Conciso

Rúbrica

Un conjunto mínimo de elementos de referencia que permite definir unívocamente la posición de cualquier objeto es un SISTEMA DE REFERENCIA



### Según la norma ISO 5459:2011:

- √ Cada uno de los elementos de referencia es un DATUM
- ✓ El conjunto de datums que definen un sistema de referencia es un SISTEMA DE DATUMS

### Introducción

### Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

Conciso


Rúbrica

En diseño de ingeniería se trabaja con objetos tridimensionales




Por lo tanto, se necesitan sistemas de referencia tridimensionales (3D)

> Si los objetos no tienen una posición asignada en la escena, se colocan haciendo coincidir sus direcciones principales con las direcciones de referencia



### En CAD 3D, los sistemas de referencia realizan dos funciones:

- Ayudan a modelar Como "andamios" que ayudan a construir el modelo
- Aportan referencias para determinar cómo es y dónde está el objeto modelado



### Sistema Cartesiano

Introducción

#### Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

Conciso

Rúbrica

El sistema de referencia de uso más común es el

cartesiano


Fue introducido por Descartes en la primera mitad del siglo XVII

Fue el fundamento de la geometría analítica, que permite que todo problema geométrico gráfico pueda ser traducido a una formulación algebraica



# Las características más destacables del sistema de referencia cartesiano son:

- Los ejes, que son rectilineos, están graduados y tienen un sentido positivo asignado convencionalmente
- √ La graduación de los ejes es lineal
- Los ejes son perpendiculares entre sí
- La intersección común de todos los ejes es el origen de coordenadas



### Sistema Cartesiano

Introducción

#### Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente


Conciso


Rúbrica



### La geometría Cartesiana postula que:


- Puede asignarse a cualquier punto en el espacio n-dimensional un conjunto de n números reales
- Para cada conjunto de n números reales existe un único punto en el espacio n-dimensional






# Hay dos ordenaciones comunes para el conjunto de coordenadas tridimensionales

 La más usada es la Dextrógira, o regla de la mano derecha









√ La opuesta es la Levógira, o regla de la mano izquierda.

### Otros sistemas de referencia

Introducción

Cartesiano

### **Otros sistemas**

Polares

Homogéneas

Consistente


Conciso

Rúbrica

Aunque los sistemas cartesianos ortogonales son los más usados en CAD, hay otros dos tipos de sistemas que conviene conocer:

Coordenadas polares/esféricas

Coordenadas homogéneas



# Otros sistemas de referencia: Coordenadas polares

Introducción

Cartesiano

### **Otros sistemas**

### **Polares**


Homogéneas

Consistente

Conciso

Rúbrica


Las coordenadas polares (2D), o esféricas (3D) reemplazan algunas distancias por ángulos



En el dibujo de ingeniería, se usan indistintamente coordenadas rectangulares y polares, elegidas en función de la naturaleza de cada figura

Por ejemplo, los criterios de acotación reflejan las diferentes formas de trabajar:

- Para situar un rectángulo dentro de un contorno rectangular, se recurre de forma espontánea a coordenadas rectangulares
- √ Para situar un círculo dentro de un contorno semicircular, se recurre a coordenadas polares



# Otros sistemas de referencia: Coordenadas homogéneas

Introducción

Cartesiano

#### **Otros sistemas**

Polares

### Homogéneas

Consistente

Conciso

Rúbrica

Las coordenadas homogéneas se obtienen al adoptar el siguiente convenio:

- A cada punto P del plano, se le asignan tres coordenadas  $(x_p, y_p, t_p)$
- Se acepta que las coordenadas cartesianas "tradicionales" (o "absolutas") de dicho punto deben ser (x<sub>p</sub>/t<sub>p</sub>, y<sub>p</sub>/t<sub>p</sub>)

A cada punto P del espacio, se le asignan cuatro coordenadas  $(x_p, y_p, z_p, t_p)$ 

Se acepta que las coordenadas cartesianas "tradicionales" (o "absolutas") de dicho punto deben ser  $(x_p/t_p, y_p/t_p, z_p/t_p)$ 

Note que usando t= 1 como última coordenada, hace que las primeras coordenadas homogéneas sean iguales a las cartesianas

# Otros sistemas de referencia: Coordenadas homogéneas

Introducción

Cartesiano

#### **Otros sistemas**

Polares

### Homogéneas

Consistente

Conciso

Rúbrica


Q

Las coordenadas homogéneas aportan ciertas ventajas para los matemáticos:

Permiten introducir los puntos impropios mediante coordenadas operables

Usa las dos primeras coordenadas para definir la pendiente, y la tercera coordenada para indicar la inversa de la distancia del punto al origen

Así, la tercera coordenada de un punto impropio es 0



 ✓ Evitan los términos independientes en las formulaciones analíticas de los elementos geométricos

Ecuación analítica de la recta:

Cartesiana Homogénea  

$$a X + b Y + c = 0$$
  $\Rightarrow$   $a X/t + b Y/t + c = 0$   
 $a x + b y + c t = 0$ 

# Otros sistemas de referencia: Coordenadas homogéneas

Introducción

Cartesiano

### **Otros sistemas**

Polares

### Homogéneas

Consistente


Conciso

Rúbrica



Las coordenadas homogéneas son útiles para los usuarios CAD avanzados (aquellos que usan las capacidades de programación de las macros)...

...porque se usan en Gráficos por Computador para formular las transformaciones geométricas de forma compacta, mediante matrices



### Multisistema

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal

Auxiliares

Consistente

Conciso

Rúbrica

Diseñar objetos complejos con un único sistema de referencia no es práctico

La técnica habitual de modelado 3D es dibujar perfiles planos, para luego barrerlos




Los perfiles se dibujan sobre "planos de trabajo"



Con solo tres planos de trabajo (*Alzado*, *Planta* y *Vista lateral*), la capacidad de modelar es muy limitada

Se utilizan diferentes sistemas de referencia, apropiados para cada parte del objeto





Se define un sistema como principal y los demás como auxiliares



### Multisistema

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal

Auxiliares

Consistente


Conciso

Rúbrica

La secuencia de creación de los sistemas es:

- El sistema principal lo define automáticamente la aplicación
- El usuario define tantos sistemas auxiliares como desee


¡Cada nuevo sistema debe definirse en relación con algún sistema previamente definido!




### La buena práctica de creación de los sistemas aconseja:

- Vincular cada nuevo sistema respecto a las referencias más estables
- Minimizar el número de vínculos entre sistemas

¡No es bueno establecer cadenas de relaciones entre datums!





# Sistema principal

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

#### **Principal**

Auxiliares

Consistente

Conciso

Rúbrica

Solidworks® añade automáticamente el origen y los tres planos del sistema principal de referencia al árbol del modelo



Las direcciones de los ejes de referencia coinciden con las intersecciones de los planos, pero el icono no se sitúa en el origen

El icono se sitúa en una esquina, para ayudar al usuario a identificar el punto de vista actual, pero NO señala el origen

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal


### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica

Los sistemas auxiliares de referencias se pueden introducir a través de sistemas de coordenadas:





Pero este método es infrecuente, porque es más apropiado para proporcionar un control geométrico, que para mostrar la intención de diseño

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica

Para transmitir mejor la intención de diseño se usan datums vinculados a la geometría del modelo:

- √ Planos
- √ Ejes
- ∨ Puntos



Todos ellos se añaden al árbol del modelo, y se pueden reutilizar como datums para diferentes operaciones

Alternativamente, se pueden crear croquis "datum" con construcciones auxiliares

- √ Funcionan como "plantillas"
- Tienen utilidad limitada, porque no se reconocen como datums para ciertas operaciones

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema


Principal

#### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica




# ... la aplicación CAD determina automáticamente el resto de los datums

Coincidente

Si, por ejemplo, el usuario solo define el plano que va a utilizar como plano de trabajo...

...el sistema define los otros dos planos, garantizando:

- Que los tres planos sean ortogonales
- Que el mayor número posible de planos sean paralelos a los planos del sistema principal



### Datums auxiliares

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente


Conciso


Rúbrica

Los planos auxiliares destinados a usarse como planos de croquis, pueden definirse al vuelo:

El usuario selecciona una cara del objeto...

... y la aplicación crea internamente un plano datum, coplanar con esa cara







Esta estrategia no solo ahorra tiempo, sino que vincula automáticamente el nuevo perfil con el modelo actual



Pero el datum resultante es implícito, no esta explícitamente disponible en el árbol del modelo

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica

Modelar mediante sistemas de coordenadas relativas al vuelo es intuitivo y no requiere tareas preparatorias, pero:



Requiere agilidad en la visión espacial, ya que la definición de sistemas se entrelaza con la operación de modelado

¡Es como construir el andamio al mismo tiempo que la casa!



Hay peligro para la integridad del modelo, ya que al modificar algunos elementos, pueden desaparecer las referencias de otros elementos

¡Se destruye el andamio al reformar otra parte de la casa!

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica




Al escoger una cara del modelo como plano de croquis al vuelo, SolidWorks® asigna un sistema local:

- Toma como positivo el lado exterior de la cara, luego, en el ejemplo, el eje Z crece hacia arriba
- Si es posible, el eje X lo deja paralelo al eje X global
- El origen lo sitúa lo más cerca posible del origen del sistema global

El sistema local se visualiza con dos ejes de color calabaza: el corto es el eje X y el largo el eje Y

> ¡La orientación de los ejes es importante, porque las restricciones horizontal y vertical se vinculan a los ejes X e Y respectivamente!



Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

#### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente

Conciso

Rúbrica

La colocación por defecto del sistema de coordenadas local de los planos de croquis se puede modificar: 


iSi el croquis ya tiene

√ Ejecute *Alinear origen* 

 √ Vincule el origen y/o los ejes X e Y con algún elemento geométrico pre-existente del modelo

Tienen que ser referencias exteriores y previas al croquis

S SOLIDWORKS



restricciones extrínsecas.

se verán afectadas!

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

### Multisistema

Principal

#### **Auxiliares**

Consistente


Conciso

Rúbrica

Los planos de croquis también se pueden cambiar:

¡Tanto si son datums al vuelo, como si son planos de referencia explícitos!

- Seleccione, en el árbol del modelo, el croquis cuyo plano quiere cambiar
- En el menú contextual, seleccione la opción Editar plano de croquis
- Cambie el plano actual por cualquier otro plano o cara que esté definido antes que el croquis
- Edite el croquis para colocar el perfil en la posición apropiada



### Modelo consistente

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

#### Consistente

Conciso

Rúbrica

Los modelos son reusables si son tolerantes a los cambios, para lo que deben estar bien vinculados al sistema de referencia:


El modelo está claramente referido al sistema global



¡Explicado en la lección anterior!

La estructura,
 esqueleto o andamio
 de la pieza está hecha
 de datums apropiados

El modelo debe usar datums explícitos para hacer el andamio de la forma independiente de las formas y tamaños locales





El plano de referencia permite un control directo y claro de la altura de la mesa



¡Pero veremos que contradice la simplicidad, porque es obvio que controlar la longitud de la pata principal es más simple y muy fácil en un modelo tan simple!

### Los datums CAD son concisos si:

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

#### Conciso


Rúbrica

No contienen información repetitiva

Los datums son repetitivos si producen las mismas referencias

Dos ejes que intersectan...

...son usualmente equivalentes a un plano de referencia




No contienen información fragmentada


El andamio puede contener datums fragmentados si se usan referencias innecesarias para obtener las referencias deseadas

Usualmente, se necesita una referencia auxiliar para localizar partes oblicuas de un objeto...

...pero la referencia auxiliar debe estar referida a la referencia principal...

...en lugar de a alguna referencia auxiliar







Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

#### Conciso


Rúbrica



# Note que algunas repeticiones son sutiles e indirectas

Una extrusión desplazada de una forma simétrica puede requerir un plano de simetría explícito...

...mientras que el plano de croquis sería también de simetría si la extrusión se hubiera hecho simétrica





### Usar referencias innecesarias es siempre una equivocación

Introducción

Cartesiano


Otros sistemas

Multisistema

Consistente

#### Conciso

Rúbrica



Es innecesario porque el *Plano de Anclaje* puede definirse sin ayuda de este *Plano Auxiliar* 

El *Plano Auxiliar* es también innecesario por ser exactamente coincidente con el plano del alzado

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente


#### Conciso

Rúbrica

Otra equivocación típica es construir los datums de referencia soportados por líneas embebidas dentro de perfiles

Puesto que el eje de referencia está embebido en el perfil de la base...

...cambios no percibidos del perfil cambiarán el andamiaje



Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente


#### Conciso


Rúbrica


La única excepción es cuando el perfil está específicamente destinado a producir elementos de referencia

- Defina el eje
   oblicuo a través de
   un boceto
   específico
- Use el boceto como un datum
- Use el sistema de datums para modelar la parte oblicua









## Rúbrica

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

Conciso

Rúbrica

Los criterios vistos en las lecciones anteriores para evaluar si el modelo es consistente se completan al considerar si los datums son consistentes:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
М3	El modelo es consistente					
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos					
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas					
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos					
M3.2	El modelo está bien vinculado al sistema global de referencia y a un conjunto de datums apropiados					
M3.2a	El modelo está alineado y orientado respecto al sistema global de referencia					
M3.2b	El modelo usa datums apropiados (que definen un andamio/esqueleto que ayuda a construir y editar el modelo)					
M3.3	Todas las partes del modelo están correctamente fusionadas					

## Rúbrica

Introducción

Cartesiano

Otros sistemas

Multisistema

Consistente

Conciso

Rúbrica

Los criterios vistos en las lecciones anteriores para evaluar si el modelo es conciso se amplían para considerar si los datums son concisos:

#	Criterio	No / Nunca	5	Casi siempre	Si / siempre
M4.1	El modelo está libre de restricciones, operaciones de modelado o datums repetitivos o fragmentados				
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas				
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas				
M4.1c	El modelo está libre de datums repetitivos o fragmentados				


## Para repasar

¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para el proceso de definición de sistemas de referencia!


¡Hay que estudiar el > manual de la aplicación que se quiere utilizar!



# Para repasar





Chapter 3: Working with Sketches and Reference Geometry




Chapter 3: Working with Sketches

# Para repasar









Capítulo 6.3: Coordenadas espaciales



Instant 3D e Schizzo veloce



3.10 Coordinate Space




Capítulo 6: Solid Modeling

### Para saber más

Libro "clásico" de gráficos por ordenador

Versión "corta" en español







Capítulo 1: Elementos de geometría en el plano

Capítulo 3: Elementos de geometría en el espacio

# Tarea

#### Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Evaluación

La figura muestra el dibujo de una base de arnés

- Las vistas están organizadas según el método del primer diedro
- La unidaddimensionalde las cotases la pulgada





Obtenga el modelo sólido de la pieza, de forma que permita los siguientes cambios:

- $\checkmark$  debe permitir cambiar la anchura de la base de 3.50 a 4 pulgadas
- √ debe permitir cambiar la altura de la aleta superior de 3 a 5 pulgadas.

# Estrategia

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación


La estrategia de modelado es:


✓ Dibuje el perfil de la base y extruya



√ Añada los redondeos

 ✓ Dibuje el perfil de la pared lateral y extruya





Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

### Configure las unidades, para trabajar en pulgadas:


√ Abra el diálogo de *Opciones* 



- Seleccione Unidades, en la pestaña de Propiedades de documento
- √ Seleccione las unidades IPS

Ponga en fracciones el valor del denominador de la fracción más pequeña que quiera que se muestre como fracción (p.e. 64)

Las fracciones menores que ese número (1/64) se mostrarán con decimales



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Modele la base:

Seleccione el plano en planta (Datum 1)

Dibuje el contorno de la base Coloque el contorno simétrico, en relación con el sistema global de coordenadas

√ Extruya



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Añada los complementos de la base:


Redondeos base

< x</p>


√ Seleccione el plano de alzado (Datum 2) y corte el escalón




GRadio: 0.5pulgadas



√ Añada los redondeos de la base



Añada el redondeo del escalón



Simétrico

0.25pulgadas

Vista preliminar completa
 Vista preliminar parcial
 Sin vista preliminar

**+** 

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Hay otras secuencias igualmente válidas!


### Por ejemplo:


✓ Seleccione el plano de alzado (Datum 1) y extruya la base con





√ Seleccione la cara superior de la base (Datum 2) y corte la ranura





Pero algunas secuencias son claramente malas!

Por ejemplo, siempre es preferible modelar los redondeos por separado, no embebidos en otras operaciones!

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Añada la pared lateral:

✓ Use el Plano lateral
 (Datum 3) para dibujar el contorno

El plano lateral coincide con la cara lateral porque el primer croquis se ha dibujado haciendo coincidir el origen con la arista lateral derecha

√ Extruya





Añada la aleta:

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

✓ Use la cara superior de la aleta como plano auxiliar (Datum 5 )
 ✓ Dibuje un croquis redondo y concéntrico con el borde de la

√ Extruya en corte

aleta



Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Evaluación


Use la cara superior de la aleta como plano

Añada los agujeros y la ranura

auxiliar (Datum 5)

 Dibuje una "plantilla" de líneas auxiliares para colocar los agujeros y la ranura (Datum 6)

∀ Extruya en corte



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

✓ Use el datum 5
 para dibujar el contorno de la ranura



√ Corte la ranura



Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Evaluación

Añada los nervios:

Defina un plano paralelo al alzado (Datum 7)




Plano del nervio

√ Dibuje el contorno del nervio en el Datum 7

√ Extruya el nervio






 ✓ Construya el segundo nervio de forma análoga, o aplique simetría



La simetría es fácil de definir, porque el contorno de la base se ha dibujado simétrico respecto al alzado



### Ejecución El modelo ya 🛴 Origen Tarea Base está completo Escalon base Estrategia Redondeos base **Ejecución** Redondeo escalon Lateral Conclusiones Aleta superior Evaluación Agujero central de la aleta Agujeros aleta Ranura de la aleta Plano del nervio Mervio Nervio simétrico Compruebe que los cambios se pueden hacer √ Cambie la anchura de la base √ Cambie la altura de la pared lateral

¡Revierta el modelo después de comprobar los cambios!

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### **Conclusiones**

Evaluación

1 Se muestra cómo se debe elegir los planos de referencia

En piezas con orientaciones particulares, los datums deben definirse de la misma forma que las vistas particulares

- 2 Se muestra el uso de planos auxiliares como datums
- 3 Se usan "líneas constructivas" como datums, para situar los elementos que forman parte de un croquis
- Los taladros se han modelado con las herramientas genéricas, pero veremos que también se pueden modelar con herramientas específicas para elementos característicos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para evaluar si el modelo es valido y completo:

Trate de abrir el modelo que ha creado para resolver este ejercicio

Trate de abrirlo en un computador diferente

- Asuma que el modelo no está perdido si puede encontrar su fichero
- Compruebe que el modelo se abre sin errores, y en estado neutro (todos los menús están disponibles y ningún comando está en progreso)

¿Hay algún croquis abierto?

#	Criterio
M1	El modelo es válido
M1.1	El modelo puede ser encontrado
M1.2	El modelo puede ser abierto
M1.3	El modelo puede ser usado

 Compare la forma y el tamaño del objeto dibujado en la figura del enunciado con la forma y el tamaño del modelo final

¡Vea la página siguiente!

#	Criterio
M2	El modelo está completo
M2.1	El modelo replica la forma de la pieza
M2.2	El modelo replica el tamaño de la pieza

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación


2

Use las vistas principales para comprobar que el modelo está completo

 Use el menú Ver Orientación para seleccionar las vistas principales e inspeccionarlas



😽 😭 »



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

### Evalúe si el modelo es consistente:

#	Criterio
М3	El modelo es consistente
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos
M3.1a	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas
M3.1b	Los perfiles están completamente restringidos
M3.2	El modelo está bien vinculado al sistema global de referencia y a un conjunto de datums apropiados
M3.2a	El modelo está alineado y orientado respecto al sistema global de referencia
M3.2b	El modelo usa datums apropiados (que definen un andamio/ esqueleto que ayuda a construir y editar el modelo)
M3.3	Todas las partes del modelo están correctamente fusionadas
¡Vea	a las páginas siguientes!

Abra e inspeccione los croquis, para comprobar que están libres de líneas duplicadas o segmentadas

Compruebe en el árbol del modelo que todos los croquis están completamente restringidos



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Mostrando los planos de referencia se observa que el modelo está orientado en vertical ("apoyado" en la planta, como el dibujo que lo define), y sus caras principales están ligada al sistema de referencia global (M3.2a)



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

✓ Los datums (dos/tres de ellos al vuelo) ayudan a "articular" el modelo (M3.2b)



El análisis también muestra que el modelo está libre de datums repetitivos o fragmentados (criterio M4.1c)

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Revisando el árbol del modelo, se comprueba que las partes se han fusionado, y el resultado es un único sólido (M3.3)



Cuando el modelo está fragmentado en diversos cuerpos, se muestra una carpeta de "Sólidos" en el árbol del modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

### Evalúe si el modelo es conciso:

#	Criterio	
M4	El modelo es conciso	
M4.1	El modelo está libre de restricciones, operaciones de modelado o datums repetitivos o fragmentados	
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas	1
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas	
M4.1c	El modelo está libre de datums repetitivos o fragmentados	

Abra e inspeccione los croquis, para comprobar que están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas

Compruebe que no hay operaciones de modelado ni datums repetitivos o fragmentados en el árbol del modelo Crigen
Base

Escalon base

Redondeos base

Redondeo escalon

Lateral

Aleta superior

Agujero central de la aleta

Agujeros aleta

Ranura de la aleta

Plano del nervio

Nervio

Nervio simétrico

### Ejercicio 1.4.2. Base de anclaje

### Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las figuras muestran sendos bocetos axonométricos de una base de anclaje, uno representado sin aristas ocultas y con cotas, y el otro representado con aristas ocultas y sin cotas



Obtenga el modelo sólido de la base de anclaje, de forma que se pueda cambiar fácilmente la altura (40mm) y la inclinación (15º) de la aleta superior

# Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La estrategia de modelado es:


Dibuje el perfil de la base y extruyalo




Tendrá que sobredimensionar la altura, para luego poder recortar la cara superior inclinada

Defina un plano inclinado para obtener la placa superior





√ Añada los agujeros y redondeos



Alzado

Note el vértice

anclado al origen

55

15

40

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la base:

Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

Dibuje el perfil de la base

√ Extruya el perfil





Sobredimensione la altura, para luego poder recortar la cara superior inclinada

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Obtenga la cara inclinada superior:

 Seleccione la cara izquierda del montante central como plano de trabajo (Datum 2)





Dibuje el contorno que servirá para obtener la cara inclinada superior





Si no añade la arista trasera, el modelo no coincidirá con el buscado





 ✓ Corte para obtener la cara inclinada superior





Tarea

Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones





¡Otra alternativa es modelar la pared vertical con una extrusión independiente de la de la base!

Extruya la base, sin la pared vertical



Extruya la pared vertical





Esta alternativa evita el problema de sobredimensionar la pared vertical con una "falsa cota" de altura inicial que luego se recorta

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Añada la aleta superior:


 Seleccione la cara superior inclinada como plano de trabajo (Datum 3)

Dibuje el perfil de la aleta superior

Extruya la aleta superior







Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Añada los agujeros cilíndricos:

√ Seleccione la cara superior izquierda de la base como plano de trabajo (Datum 4)





Puede activar el modo de visualización alámbrica para dibujar los perfiles Q Q % 1 # - - - 6 - 2 - 2 -

> Estilo de visualización Cambia el estilo de visualización para la vista activa.

Extruya en corte

Dibuje el perfil





Tarea


Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Añada los agujeros cilíndricos refrentados:


 Seleccione la cara superior derecha de la base como plano de trabajo (Datum 5)






Dibuje el perfil de uno de los refrentados

Extruya hastala profundidaddel refrentado





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

 Seleccione el fondo del refrentado como plano de trabajo (Datum 6)

Dibuje el perfil del agujero

Extruya el perfil hasta atravesar toda la pieza


Agujero


Plano de croquis

Desde

Dirección 1

Por todo





Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones



# Los agujeros refrentados se pueden obtener más rápidamente por revolución:


iDefina primero un plano diametral del agujero (datum 5 bis)!




✓ Dibuje el perfil en el datum 5 bis



✓ Obtenga el agujero por revolución





Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

### Añada los agujeros de la aleta superior:

Seleccione la cara superior de la aleta como plano de trabajo (Datum 7)



√ Dibuje una circunferencia auxiliar




Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Dibuje los agujeros, situándolos con ayuda de líneas constructivas









Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Añada los redondeos:


✓ Seleccione el comando Redondeo




- ✓ Seleccione las aristas a redondear
- ✓ Seleccione el radio
- ✓ Repita el procedimiento para el resto de redondeos









Tarea


Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones


Compruebe si se pueden hacer los cambios de altura e inclinación de la aleta:


✓ Active la
 Visualización
 de cotas de
 operación





✓ Cambie la inclinación de la aleta





Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

**(3)** 


Si ha modelado una pared de altura arbitraria, para luego recortarla, la altura arbitraria limita el incremento válido de la altura y/o inclinación de la aleta:







Si ha modelado la pared recortada, no hay límite para el incremento válido de la altura y/o inclinación de la aleta:



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

El ejemplo muestra como se debe elegir los planos de referencia

En piezas con orientaciones particulares, los planos de referencia (datums) se eligen como las vistas particulares

2 Se usan "líneas constructivas" para situar los elementos que forman parte de un croquis

Las líneas constructivas actúan como datums internos a los croquis

- El procedimiento de modelado debe tener en cuenta los cambios previsibles del modelo, puesto que el árbol del modelo puede impedir ciertos cambios
- Los taladros se han modelado con las herramientas genéricas, pero veremos que también se pueden modelar con herramientas específicas para elementos característicos

### Ejercicio 1.4.3. Cuerpo de válvula de gas

### Tarea


**Tarea** 

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

La figura muestra sendas axonometrías acotadas (en mm) de un cuerpo de válvula de gas



Obtenga el modelo sólido de la pieza, de forma que se puedan cambiar fácilmente las longitudes de los tubos de sección hexagonal (22 y 16 mm), y el diámetro de la parte cilíndrica central (20 mm)

Se pueden definir libremente aquellas partes de la pieza que queden parcialmente indefinidas en las imágenes, siempre que se obtenga un modelo completamente compatible con los datos suministrados

# Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo de diseño de la pieza

El dibujo de diseño nos permite definir las partes indefinidas, y detectar las dificultades previsibles del proceso de modelado:



Elabore un procedimiento de modelado

### Estrategia

Tarea

Conclusiones

Obtenga el dibujo de diseño de la pieza

Elabore un procedimiento de modelado

Para que las intersecciones se calculen más fácilmente, modele primero la forma maciza, y añada los agujeros después: Datum 1 Datum 1 Datum 2 Datum 2 Datum 3 Datum 3

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

Edición

Conclusiones


Para modelar el cuerpo central:

- Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el perfil
- Restrinja y acote
- Añada un eje de revolución



Obtenga el sólido por revolución





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

Edición


Conclusiones

### Para modelar la boquilla lateral

Defina un plano paralelo al alzado (a 22 mm) como plano de trabajo (Datum 3)



Utilice el Datum3 para dibujarel perfil



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Modelado

Edición

Conclusiones

Extruya Hasta el siguiente



Extruyendo desde fuera hasta la intersección, el usuario no necesita calcular la intersección, puesto que la aplicación CAD la determina automáticamente

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Modelado


Edición

Conclusiones


### Para modelar la boquilla inferior

Defina un plano paralelo a la planta (a 16 mm) como plano de trabajo (Datum 4)






Dibuje el perfil de la boquilla



Extruya Hasta el siguiente



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

Edición


Conclusiones


Vacíe el hueco del cuerpo central

- ✓ Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada un eje de revolución



✓ Obtenga el hueco por corte de revolución





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Modelado

Edición

Conclusiones

### Añada el agujero de la boquilla lateral


- Use el datum 3 como plano de trabajo
- Dibuje la circunferencia
- Acote y restrinja


Plano1

¡Para hacer coincidente el centro de la circunferencia con el del hexágono, debe hacer visible el croquis del hexágono!

Haga un agujero extruido Hasta el siguiente







Tarea

Estrategia

#### Ejecución


#### Modelado

Edición


Conclusiones


Extruya el agujero de la boquilla inferior:

- Defina el datum 4 como plano de trabajo
- √ Dibuje el perfil
- √ Restrinja y acote



✓ Extruya un corte Hasta el siguiente





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado


Edición

Conclusiones

Añada el chaflán del cuerpo central

- Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- Restrinja y acote
- √ Dibuje el eje de revolución
- Elimine el material por corte de revolución





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

#### Modelado


Edición

Conclusiones

Se obtiene el modelo pedido:


¡Se comprueba que se han usado los planos del sistema de referencia, y otros dos planos datums específicos!





# Compruebe el interior:

- ✓ Active la Vista de sección
- Seleccione el plano de corte



### Edición

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

Edición


Conclusiones


Compruebe que puede modificar fácilmente el diámetro del cuerpo central:

- Edite el perfil que contiene la cota
- √ Modifique la cota de diámetro 20



Compruebe que el modelo se regenera correctamente





### Edición

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Modelado

Edición

Conclusiones

Alternativamente:

✓ Active la
 Visualización de cotas de operación





### Edición

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Modelado

Edición

Conclusiones


Para modificar las longitudes de los tubos:


 Seleccione el plano datum del tubo en el árbol del modelo

Seleccione el comando Editar operación

 Modifique la distancia del dátum al plano de referencia

Compruebe que el modelo se regenera correctamente





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

2 Hay que secuenciar bien las operaciones de modelado

En general, es mejor definir las partes macizas primero y los agujeros después

3 Hay que elegir bien los planos de referencia (datums)

Las vistas locales suelen ser una pista de dónde se necesitan planos de referencia

4 Las curvas complejas de las intersecciones las debe calcular la aplicación, como resultado de intersecciones entre modelos más simples definidos por el usuario

Hay que definir las intersecciones complejas a partir de operaciones simples

Extruir desde fuera hasta la intersección, es mejor que extruir desde la intersección hacia fuera

### Ejercicio 1.4.4. Conector cilíndrico

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La geometría de un conector cilíndrico queda completamente definida mediante las dos axonometrías dibujadas a mano alzada y acotadas de la figura

Obtenga el modelo sólido del conector, de forma que permita cambiar fácilmente la orientación del tubo inclinado



### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Primero hay que obtener el dibujo de diseño de la pieza

Luego hay que elaborar un procedimiento de modelado

El dibujo de detalle no necesita cotas, porque ya las tenemos en el enunciado, pero nos permite detectar algunas dificultades:

Sirve para comprobar que hay partes oblicuas

Sirve para comprobar que hay intersecciones complejas

### Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Primero hay que obtener el dibujo de diseño de la pieza

Luego hay que elaborar un procedimiento de modelado



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

El proceso para modelar el cuerpo central es:


- Defina la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje y restrinja el perfil
- Extruya







- Utilice como plano de trabajo la cara superior del cilindro obtenido previamente (Datum 2)
- Dibuje y restrinja la base mayor de la parte cónica
- Defina un plano de referend ; Demasiado para la base inferior (D.)
- Dibuje y restrinja la base menor de la parte cónica
- Haga un recubrimiento



°

î

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


>


Se puede construir más fácilmente por revolución:

Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

- √ Dibuje y restrinja el perfil
- Extruya por revolución







Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

El proceso para vaciar el cuerpo central es:


- Defina la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje y restrinją el perfil
- √ Extruya
- Defina la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibujé y restrinja el perfil
- √ Ex<mark>truya</mark>
- Repita el procedimiento para cada tramo cilíndrico del agujero central


Alternativamente, todo el cuerpo central se puede construir por una única revolución:

?

- ✓ Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje y restrinja el perfil
- ✓ Extruya por revolución

Cuerpo central





Obtenga el datum del tubo horizontal (datum 2): Tarea Estrategia **Ejecución** √ Seleccione Plano Conclusiones de referencia ♣ Sistema de coordenadas Centro de masa Cuadro delimitador Referencia de relación de posición Plano1 √ Seleccione el plano lateral como Mensaje Completamente definido primera referencia Pimera referencia Vista lateral N Paralelos Indique la distancia Perpendicular de 50mm Coincidente Si hace falta, Invertir equidistancia

modifique el sentido

Plano medio

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga el tubo horizontal:


- ✓ Defina el datum 2 como plano de trabajo
- Dibuje y restrinja el perfil



- Extruya Hasta el siguiente
- Añada el agujero por el mismo procedimiento








Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones





- √ Seleccione la planta
- √ Seleccione Vista de sección




#### Vista de sección

Visualiza una vista de sección de una pieza o ensamblaje utilizando uno o varios planos de sección transversal.

"Arrastre" la flecha hasta la altura deseada

- Ponga el cursor sobre la flecha
- Mantenga pulsado el botón izquierdo
- Mueva el ratón



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

El proceso para obtener el datum del tubo inclinado (datum 3) es:

Obtenga un plano vertical, girado 30 ° respecto al alzado (Datum 3-1)


Obtenga un eje inclinado 30° en dicho plano vertical (Datum 3-2)

Obtenga un plano perpendicular al eje anterior (Datum 3)




El proceso para obtener el plano inclinado (datum 3-1) es: Tarea Estrategia Plano2 Ejecución Seleccione Plano Conclusiones ✓ × de referencia Mensaje Completamente definido Primera referencia Seleccione el alzado Alzado

como primera referencia



Seleccione el eje de revolución del cuerpo central como segunda referencia



N Paralelos

Perpendicular

Previamente, deberá hacer visible el croquis usado para obtener el cuerpo central

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


El proceso para obtener el eje inclinado (datum 3-2) es:


- Utilice el datum 3-1 como plano de croquis
- y de 50 mm de longitud, (es el Datum 3-2)



- 3 El proceso para obtener datum 3 es:
  - Utilice el datum 3-2 para situar un plano de referencia perpendicular
  - Marque como segunda referencia el vértice del datum 3-2

¡El plano resultante es el Datum 3 buscado!





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


El proceso para obtener el tubo inclinado es:

Defina el datum3 como planode trabajo


✓ Dibuje y restrinja el perfil

√ Extruya

 Añada el agujero por el mismo procedimiento








Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Una vista cortada por el plano 2 (Datum 3-1) permite comprobar que el modelo del tubo es correcto:




Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### El modelo resultante es:





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Compruebe que se puede cambiar el ángulo vertical del tubo inclinado:

- ✓ Edite el croquisdibujado en eldatum 3-1 (Plano 2)
- ✓ Cambie el ángulo de 30° a 50°

Alternativamente, *Visualice* cotas de operación, y edite la cota del ángulo del tubo







¡Observe que una inclinación mayor daría lugar a una geometría diferente:

La extrusión *Hasta el* siguiente atravesaría el hueco central



Tarea

Estrategia


## Ejecución

Conclusiones

Compruebe que se puede cambiar el ángulo horizontal del tubo inclinado:

- √ Edite el Plano 2
- ✓ Cambie el ángulo respecto al plano de referencia, de 150° a 120°






Tarea

Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

Observe que para poder cambiar la orientación del tubo horizontal, debería usar un croquis auxiliar para definir el plano datum que lo controla (Plano1):



## **Conclusiones**

Tarea


Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

El ejemplo muestra:

1 Lo importante que es definir bien el esquema de modelado



2 Lo simple que es obtener piezas complejas de revolución

Por tanto, no hay que fragmentar el modelo en partes más sencillas de lo necesario

## Conclusiones

Tarea


Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

- Cómo se deben utilizar los datums para extruir "desde fuera", evitando así calcular intersecciones complejas
- 4 Cómo hay que revisar los modelos para buscar inconsistencias en 3D que pasan desapercibidas en 2D
- 5 Cómo se deben utilizar cadenas de datums para construir elementos oblicuos

El ejemplo muestra que los datums se deben definir "por pasos", haciendo un cambio simple en cada paso



## Ejercicio 1.4.5. Contera de persiana

## **Tarea**


**Tarea** 

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La figura de la izquierda muestra una axonometría de una contera del tambor de una persiana enrollable, y la figura de la derecha muestra su dibujo de diseño



A Describa el proceso de modelado más apropiado para obtener un modelo sólido de la contera

B Obtenga el modelo sólido de la pieza



## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Describa la pieza, intentando descomponerla en partes principales y complementarias
- Defina los croquis necesarios para las operaciones principales



La pieza tiene operaciones de barrido de sección variable que requiere construir varios croquis por adelantado

- Añada las operaciones complementarias


El núcleo de la pieza es un tronco de pirámide de base octogonal, con dos complementos:



- √ Tiene una base cilíndrica
- El centro del tronco de pirámide está vaciado con un agujero troncocónico


Complementado con un chavetero troncocónico

- El tronco de pirámide tiene un vaciado troncocónico por la base mayor y otro cilíndrico por la base menor
- 4 Ambos vaciados están reforzados con paredes delgadas (nervios) en disposición de cruz
- El tronco de pirámide tiene cuatro ranuras en disposición de cruz









Tarea

Estrategia

### Ejecución

### Cuerpo

Ag. cónico


Vaciados

Nervios

Ranuras

Conclusiones

El tronco de pirámide octogonal del cuerpo principal se modela mediante un recubrimiento desde la base mayor hasta la base menor:



El proceso detallado tiene tres etapas:

- ↑ Defina la base mayor
- 2 Defina la trayectoria
- 3 Defina la base menor

Tarea

Estrategia

### Ejecución

## Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras

Conclusiones


Para definir la base mayor:

- ✓ Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el octógono de la base mayor
- Añada las cotas y restricciones necesarias



Si no utiliza la herramienta para dibujar polígonos regulares, dibuje una circunferencia auxiliar para vincular los vértices del octógono y obtener un octógono regular

- ✓ Dibuje la circunferencia
- Seleccione la circunferencia
- Pulse el botón derecho del ratón, si no aparece el menú contextual
- √ Seleccione Geometría constructiva



Tarea

Estrategia

### Ejecución

### Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras

Conclusiones

2 Defina un perfil auxiliar para poder situar la base menor:

- Defina la vista lateral como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje una arista lateral del tronco de pirámide
- Dibuje el eje de simetría
- Añada las cotas y restricciones necesarias para definir la altura del tronco de cono y su inclinación





¡Al ser una trayectoria recta, no se necesita el perfil auxiliar para completar el recubrimiento, pero es útil para vincular los tamaños de ambas bases!

Tarea

Estrategia

### Ejecución

### Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados

Nervios

Ranuras

Conclusiones

Defina un plano de referencia paralelo al alzado (Datum 3):

Seleccione Plano en

Seleccione el alzado como primera referencia

Geometría de referencia

¡Tendrá que seleccionarlo desde el árbol del modelo!


✓ Seleccione *Paralelos* 

 Seleccione el extremo de la arista lateral como segunda referencia



Base menor pirámide





Tarea

Estrategia

## **Ejecución**

## Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras

Conclusiones


<sup>3</sup> Para definir la base menor:

- Defina el Datum 3 como plano de trabajo
- Dibuje el octógono de la base menor
- Añada las cotas y restricciones necesarias



Defina indirectamente el diámetro de la circunferencia auxiliar vinculándola con la arista lateral generada en el perfil auxiliar

¡Para detectar la arista lateral quizá tenga que cambiar el punto de vista!



Tarea

Estrategia

### Ejecución

### Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados

Nervios


Ranuras

Conclusiones

Aunque ya se puede recubrir, es mejor modificar los octógonos para incluir la ranura lateral

- √ Edite la base mayor
- Cambie uno de los lados a línea constructiva
- Añada el perfil de la ranura sobre la línea constructiva
- Añada las cotas y restricciones necesarias
- Repita el procedimiento para la base menor

Asegúrese de que ambas modificaciones están en la misma cara de la pirámide



Tarea

Estrategia

## Ejecución

## Cuerpo

Ag. cónico


Vaciados

Nervios

Ranuras

Conclusiones

Recubra para obtener el cuerpo central



Tarea

Estrategia

## Ejecución

## Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras


Conclusiones


Complete el cuerpo principal añadiendo el disco de la base:

- ✓ Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- ✓ Dibuje el círculo concéntrico con el octógono y circunscrito



√ Extruya





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Cuerpo

### Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras


Conclusiones


El vaciado troncocónico se genera por revolución:

- Defina el plano lateral como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje y restrinja el perfil



Haga un Corte de revolución





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Cuerpo

## Ag. cónico

Vaciados

Nervios

Ranuras

Conclusiones


Añada el chavetero troncocónico mediante un corte recubierto:


 Defina la cara externa del disco como plano de trabajo (Datum 4)

✓ Dibuje la base mayor en el Datum 4 El perfil del chavetero se vincula con el del agujero principal

Fíjese en la posición relativa entre el chavetero y la ranura

 Defina el Datum 5 como un plano paralelo al Datum 4 a una distancia de 22 mm





Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

## Ag. cónico

Vaciados

Nervios


Ranuras


Conclusiones

Dibuje la base menor en el Datum 5


 Dibuje la circunferencia de intersección entre el tronco de cono y el datum 5

El diámetro se puede calcular con una operación sencilla





√ Dibuje el perfil de la base menor del chavetero



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Cuerpo

### Aq. cónico

Vaciados

Nervios


Ranuras


Conclusiones




Puede obtener el diámetro preciso de la circunferencia de la sección del Datum 5 con el tronco de cono mediante construcciones geométricas:


Sobre la planta
(Datum 6), dibuje una
línea y restrínjala
hasta convertirla en
una generatriz del
tronco de cono





Dibuje una
circunferencia en el
plano del chavetero
(datum 5) y restrínjala
para que sea
coincidente con el
extremo de la
generatriz





Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

### Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras

Conclusiones

√ Haga un Corte recubierto

- ✓ Seleccione el comando Corte recubierto
- ✓ Seleccione como perfiles los dos contornos de la chaveta dibujados en los Datums 4 y 5
- Dado que el recubrimiento es reglado, no indique ninguna curva guía



Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

### **Vaciados**


Nervios

Ranuras


Conclusiones


## Obtenga el vaciado de la base mayor

- Defina el plano lateral como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje y restrinja el perfil



√ Haga un Corte extruido





Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

### **Vaciados**


Nervios

Ranuras


Conclusiones


## Obtenga el vaciado de la base menor

- ✓ Defina el plano lateral como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje y restrinja el perfil



√ Haga un Corte extruido





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico


### **Vaciados**


Nervios


Ranuras

Conclusiones

El agujero troncocónico junto con los dos vaciados, se pueden agrupar en una única operación:







Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


### **Nervios**


Ranuras


Conclusiones


## Añada los nervios del vaciado de la base menor:

- Defina el Datum 3 como plano de trabajo
- Dibuje y restrinja la sección de un nervio
- Obtenga los otros tres repitiendo, o por matriz circular
- Haga una extrusiónHasta el siguiente









Tarea

Estrategia

### Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


### **Nervios**

Ranuras

Conclusiones


Añada los nervios del vaciado de la base mayor:

 ✓ Defina un plano paralelo al Datum 4 como plano de referencia (Datum 7)



- Dibuje y restrinja la sección de un nervio
- Obtenga los otros tres repitiendo, o por matriz circular
- √ Haga una extrusión Hasta el siguiente





## Ejecución: Ranuras

Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios


Ranuras


Conclusiones

Añada la primera ranura:

- Defina el Datum 3 como plano de trabajo
- ✓ Dibuje la sección de la ranura
- Añada las cotas y restricciones necesarias
- √ Haga un Corte extruido







## Ejecución: Ranuras

Tarea

Estrategia

## Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico

Vaciados


Nervios

Ranuras


Conclusiones


Añada el escalón de la primera ranura:

- ✓ Defina fondo de la ranura como plano de trabajo (Datum 7)
- Dibuje la sección del escalón de la ranura



- √ Añada las cotas y restricciones necesarias
- ✓ Haga un Corte extruido





## Ejecución: Ranuras

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Cuerpo

Ag. cónico


Vaciados

Nervios

Ranuras

Conclusiones

Obtenga las otras tres ranuras escalonadas repitiendo el proceso, o mediante la operación *Matriz circular*:



Tarea

Estrategia


## Ejecución


Conclusiones


## Verifique la forma de la pieza final:




- Tronco de pirámide
- Disco
- Agujero Troncoconico
- Ranura chavetero
- Vaciado base mayor
- Vaciado base menor
- Vaciado conjunto
- ▶ Nervios
- Ranuras







Verifique también su colocación:



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Visualice también la pieza cortada para comprobar las cavidades:

√ Active la Vista de sección



Seleccione el plano de corte





¡Recuerde que no está modificando el modelo: el corte desaparecerá al desactivar la vista de sección!

## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 Hay que obtener un esquema del proceso de modelado antes de modelar

Hay esquemas de modelado válidos pero no óptimos: dan lugar a procesos demasiado laboriosos

2 Hay que seleccionar los datums apropiados

Hay que definir tantos datums como se necesiten, pero intentando minimizar las dependencias innecesarias

3 Se pueden utilizar croquis "auxiliares" para vincular los datos de un croquis con los de otro

Aunque requieren más tiempo, son útiles porque:

- √ Evitan errores de redondeo
- Mantienen automáticamente los vínculos en caso de modificar el modelo

## Ejercicio 1.4.6. Reorientar cazoleta de mando selector

## Tarea


### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La figura muestra el modelo CAD de una cazoleta de mando selector de un calentador de gas doméstico, que se ha modelado en el ejercicio 1.3.4



## La tarea es:



A Reoriente el modelo de la cazoleta para que su eje principal quede horizontal, de modo que su base quede apoyada en el alzado, en lugar de en la planta



## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia requiere comprobaciones previas, para buscar y resolver las posibles dependencias:

- Detecte el plano de croquis en el que se define la orientación de la pieza
- 2 Revise el árbol del modelo en busca de dependencias padre/hijo, relativas a ese croquis
- Elimine las posibles dependencias innecesarias, o aquellas que sean contradictorias con el cambio propuesto
- 4 Modifique el plano de croquis
- Revise el resto del árbol del modelo, para comprobar que no hayan aparecido errores ni referencias colgantes

Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Busque la operación que define la orientación de la pieza:

√ Edite la primera operación de modelado, para comprobar que el eje de revolución se define en su croquis



 Edite su plano de croquis, para comprobar que es el plano del alzado





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Active la visualización de relaciones padre/hijo:

- ✓ Seleccione el nombre de la pieza al principio del árbol del modelo
- ✓ Pulse el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual
- Seleccione las opciones de *Visualización de referencias dinámicas* (padre e hijo)



Puede que tenga que activar el menú dos veces, una para cada selección

Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

## Revise el árbol en busca de relaciones:

- Compruebe que la primera operación del árbol depende del alzado y del origen
- Compruebe que todas las demás operaciones dependen de ella
- Compruebe que la segunda operación también tiene operaciones hijas
- Compruebe que las demás operaciones no son padres de ninguna otra operación



Agujero de la boca

Redondeo grande ----

Redondeos pequeños

Agujero de la boca

Redondeo grande
Redondeos pequeños -

Redondeos pequeños

Redondeo grande

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Modifique el plano de croquis de la primera operación:

- Seleccione el plano de croquis de la primera operación
- Edite el plano de croquis
- Cazoleta\_inicial

  Alzado

  Planta

  Vis

  Cu

  Editar plano de croquis


  Croquist

  Boca


  Agujero de la boca

  Redondeo grande

  Redondeos pequeños



Reemplace el plano del alzado por la planta



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones



Puesto que el modelo solo depende del alzado y el origen...

...es probable que al cambiar el alzado por la planta, el resto del modelo no tenga relaciones inviables





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Revise las restricciones del croquis recién reorientado:


Edite el croquis de la primera operación

 Compruebe que está completamente restringido

No hay restricciones colgantes (color ocre)

 Compruebe que está correctamente orientado

> Las relaciones de horizontal y vertical se han adaptado de la forma deseada



La restricción del eje respecto al origen se ha mantenido

## Conclusiones

Tarea

Estrategia Ejecución

Conclusiones

Reorientar modelos CAD es complicado

Por lo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que la orientación inicial sea la correcta

- 2 Hay que revisar el árbol del modelo antes de hacer los cambios, para eliminar o controlar las posibles dependencias que vayan a dificultar la reorientación
- Hay que revisar el árbol del modelo después de hacer los cambios, para comprobar que no hayan aparecido referencias colgantes

## Ejercicio 1.4.7. Reorientar pinza de embalaje

## Tarea


Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La figura muestra el modelo CAD de una pinza de embalaje, que se ha modelado en el ejercicio 1.3.5



#### La tarea es:

A Reoriente el modelo de la pinza para que la ranura quede alineada hacia arriba



## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia requiere modificar la operación que incluye la ranura, y todas las que son dependientes:

- Detecte el plano de croquis en el que se define la orientación de la ranura
- Revise el árbol del modelo antes de hacer el cambio, para buscar otras operaciones que se verán afectadas
- Suprima las operaciones que se verán afectadas
- Elimine las posibles restricciones del croquis que impidan el giro de 90°
- 5 Modifique el croquis
- 6 Redefina las restricciones eliminadas
- Modifique la primera operación suprimida, para adaptarla al cambio
- Repita para las siguientes operaciones suprimidas, hasta actualizar todo el modelo

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Busque la operación que define la orientación de la pieza:

Edite la primera operación de modelado (*Cuerpo principal*),
 para comprobar que la ranura se define en su croquis



#### Active la visualización de relaciones padre/hijo:

 Seleccione las opciones de Visualización de referencias dinámicas (padre e hijo)



Puede que tenga que activar el menú dos veces, una para cada selección

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Busque las operaciones que dependen de otros datums:

 Es fácil descubrir que el agujero trasero coliso y el agujero trasero rectangular dependen de la vista lateral



 Busque también las operaciones que dependen del plano del alzado, y cuyos croquis NO girarán al girar el de la primera operación



Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones



Las restricciones redundantes pueden dar lugar a falsas dependencias padre/hijo:

- El agujero delantero se muestra vinculado al alzado...
  - ...pese a que su plano de croquis es la cara delantera del cuerpo principal
- Analice el croquis para descubrir (y borrar) las restricciones redundantes que crean esa dependencia





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Observe que los croquis construidos en datums al vuelo se adaptarán mejor al giro de la primera operación...



...mientras que los construidos desde los datums principales no girarán al girar la primera operación



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Cambie datums independientes por datums al vuelo, cuando haya caras de la pieza coincidentes con los datums:

- √ Cambie el plano de croquis de la operación Agujero trasero coliso
  - ✓ Edite el plano de croquis de la operación Agujero trasero coliso
  - Reemplace el plano de Vista lateral por la cara de la pieza que es coplanaria con él






Construida a partir de un croquis

 Compruebe si el modelo se regenera correctamente, o aparecen errores

Es normal que se pierdan referencias que vinculan el croquis con el resto del modelo



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Edite el croquis para añadir las restricciones que se hayan perdido al cambiar el plano de croquis


√ Observe que hay dos cotas invertidas


Vinculan mal el croquis con el borde de la cara, porque el sentido de la cara se ha invertido al cambiar el plano de croquis

Véase la Congruencia inversa en 1.0.3



- √ Mueva la figura cerca de la posición correcta
- √ Vuelva a añadir las cotas
- √ Compruebe que sigue operación de extrusión
- √ Edite la operación de extrusión para ver que la







Vista later

- apareciendo un error en la
- dirección de extrusión debe invertirse





3,50



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

- √ Repita el procedimiento para el croquis de la operación Agujero trasero rectangular
  - Edite el plano de croquis de la operación Agujero trasero rectangular
  - ✓ Reemplace el plano de Vista lateral por la cara de la pieza que es coplanaria con él
  - Edite el croquis para comprobar que (en este caso) no hay restricciones perdida al cambiar el plano de croquis






🤏 🎓 Pinza embalaje

[ Alzado

Planta
Vista lateral


Cuerpo principal

√ Invierta la dirección de extrusión



Plano de croquis

Plano/cara de croquis



rferal

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Suprima selectivamente las operaciones incompatibles, empezando por las últimas:

- Despliegue el árbol del modelo
- Seleccione la última operación a suprimir
- √ Seleccione el comando Suprimir
- Repita para el resto de operaciones a suprimir, desde el final hacia el principio



Observe que al suprimir una operación, se suprimen automáticamente todas las operaciones hijas

Alternativamente, suprima todas las operaciones desde el final, desplazando hacia arriba la *Línea de retroceso* 

Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Modifique las restricciones de croquis de la primera operación:

√ Cambie las restricciones extrínsecas (que vinculan con el sistema de coordenadas) por restricciones intrínsecas

Debe reemplazar las restricciones de horizontal y vertical, por perpendicular y paralelo





Para dejarlo completamente definido, debería dejar las restricciones extrínsecas mínimas para definir la posición y la orientación

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


#### Modifique el croquis de la primera operación:


 Elimine la restricción de arista horizontal que impide el giro

No elimine la restricción de coincidencia de un vértice con el origen, para usarlo como centro de giro

 "Empuje" un vértice para hacer girar la figura un ángulo cercano a 90° antihorario

 Añada una restricción de horizontal para la arista que ahora pasa a ser la base





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Si no ha suprimido las operaciones incompatibles con el cambio realizado...

...al cerrar el croquis aparecerán los avisos de error...



...que habrá que solucionar uno a uno

Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Compruebe si han aparecido errores debidos a dependencias no previstas:

 Observe que, al girar el cuerpo, ha quedado desplazado respecto a la posición de las pestañas, por lo que se producen sólidos disjuntos

✓ Suprima las operaciones pestaña 1 y 2, antes de empezar a reparar los errores por orden





Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Anule la supresión de la operación Ranura de pinza, que aparece suprimida en primer lugar en el árbol del modelo:


√ Analice la operación para descubrir que hay una fallo en el croquis



Alternativamente, aborde el primer error del árbol del modelo


√ Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias






¡Puede resultar menos complicado redibujar todo el croquis, que editarlo para transformarlo!

Compruebe que el error desaparece, antes de anular la supresión





Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Repita el procedimiento, para anular la supresión de la operación *Pico de pinza*, que es la primera que aparece suprimida:

 Analice la operación para determinar si el fallo está en el barrido o en el croquis



 Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias



√ Compruebe que el error desaparece

咯 📤 Pinza embalaje

Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

#### Repare la operación Rampa de pinza:


 Analice la operación para determinar si el fallo está en el barrido o en el croquis



- Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias
- Compruebe que el error desaparece

Pinza
Ranura de pinza
Pico de pinza
Rampa de pinza
Croquis4
Ranura lateral
Redondeos pinza

 Compruebe que el resto de la pinza ya está libre de errores



- Pinza
- Ranura de pinza
- Pico de pinza
- 🕨 📵 Rampa de pinza
- Ranura lateral
  Redondeos pinza

Tarea


Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Repare la operación Rampa superior:

- √ Analice la operación para determinar si el fallo está en el barrido o en el croquis
- √ Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias
- 😘 🛦 Pinza embalaje [ Planta Usta lateral 1 Origen Cuerpo principal Pinza Ranuras ▼ 📵 🛕 Rampa superior (?) Croquis6 Agujero trasero coliso Pestaña uno ▶ 🛍 🛕 Pestaña 1 Pestaña 1 esquinas Pestaña 1 base Pestaña dos ▶ 🛍 🛕 Pestaña 2 Pestaña 2 esquinas Pestaña 2 base







√ Compruebe que el error desaparece

😘 📤 Pinza embalaje

Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones


#### Repare la operación Pestaña 1:

 Analice la operación para determinar si el fallo está en el barrido o en el croquis






 Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias



√ Compruebe que el error desaparece



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

#### Repare la operación Pestaña 2:


Analice la
 operación para
 determinar si el
 fallo está en el
 barrido o en el
 croquis



Edite la operación con error y haga las modificaciones necesarias



√ Compruebe que el error desaparece




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Compruebe que el modelo está completo, y tiene la orientación pedida:



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Reorientar modelos CAD con muchas dependencias es complicado iPor lo que puede ser más costoso reorientar que modelar de nuevo!

2 Hay que revisar el árbol del modelo antes de hacer los cambios, para eliminar o controlar las posibles dependencias que vayan a dificultar la reorientación

3 Hay que editar *secuencialmente* todas las operaciones que se ven afectadas por el cambio

4 Es frecuente que aparezcan errores, que se tienen que ir resolviendo secuencialmente

Muchos errores son debidos a:

- Vínculos que se rompen al cambiar las referencias
- √ Sentidos que se invierten al cambiar las referencias
- 5 Anular las operaciones que todavía no han sido revisadas minimiza los errores activos en cada momento

# Capítulo 1.5. Patrones de replicado

Ejercicio 1.5.1. Capucha con boquilla

Ejercicio 1.5.2. Separador de lóbulos para armaduras

Ejercicio 1.5.3. Pulsador de ascensor

Ejercicio 1.5.4. Tapa con nervios

Ejercicio 1.5.5. Eje selector

# Capítulo 1.5. Patrones de replicado

# Definición Definición Los patrones de replicado son operaciones que permiten crear y colocar copias de un mismo elemento geométrico siguiendo una ordenación en grupo Los patrones frecuentes en las aplicaciones CAD son: Simetría Bilateral o de espejo Axial o de revolución Ordenamiento en matriz Rectangular Circular o polar

#### Los patrones son útiles por dos motivos:

- Simplifican el proceso de modelado
- 2 Muestran explícitamente ciertas intenciones de diseño

Los patrones 3D son visibles en el árbol del modelo, mientras que los patrones 2D se gestionan mediante restricciones en los perfiles

## Tipos de replicado

Definición

#### **Tipos**

Patrones 2D


Patrones 3D

Conciso


Rúbricas

Existen patrones de replicado en dos niveles:

puede utilizar solo en el ámbito al que pertenece




ゴレ En el árbol del modelo



Ambos actúan de forma parecida, pero cada uno se

Más fáciles de editar



La recomendación genérica es mantener los croquis simples, y derivar los patrones a las operaciones de modelado

Definición

#### **Tipos**

#### Patrones 2D

Patrones 3D


Conciso

Rúbricas

Hay dos alternativas para establecer simetría en un croquis:


Añadir una relación geométrica entre dos elementos ya dibujados

- √ Dibuje y seleccione un eje de simetría
- Seleccione los dos elementos
- Seleccione la relación de simetría





Obtener una copia simétrica de un grupo de elementos



automáticamente la copia simétrica

Para obtener un patrón Matriz lineal Definición rectangular de croquis: **Tipos** Patrones 2D Dirección 1 Seleccione Matriz lineal Eje X Patrones 3D 10mm Conciso Dirección 1 Indique la separación en Acotar espacio de X Separación: 10mm Rúbricas la primera dirección **-** 3 Instancias: ✓ Mostrar n.º de instancias Indique el número de 0.00° Dirección 2 repeticiones en la ✓ Corregir dirección de eje X Separación: 10mm primera dirección Dirección 2 Instancias: Eje Y Haga lo mismo para 10mm la segunda dirección Acotar espacio de Y **-**# 5 ✓ Mostrar n.º de instancias Indique las entidades 270.00° geométricas que forman Acotar ángulo entre ejes el elemento original Entidades para la matriz Arco1

Definición

El patrón polar de croquis se obtiene de forma semejante:


**Tipos** 

Patrones 2D

Patrones 3D

Conciso

Rúbricas



Definición

#### Tipos

#### Patrones 2D

Patrones 3D

Conciso

Rúbricas




El patrón polar de croquis puede dar errores, especialmente cuando las figuras están enlazadas

Hay dos causas frecuentes de error, con sus correspondientes estrategias para minimizarlos:

Hay errores cuando el solucionador geométrico no puede gestionar las combinaciones de restricciones complejas y encadenadas

Simplifique las
restricciones antes
de aplicar el patrón



Definición

**Tipos** 

Patrones 2D


Patrones 3D

Conciso

Rúbricas


Hay errores cuando los redondeos hacen que los puntos que deberían estar encadenados aparezcan superpuestos pero no fusionados

Los errores no son visibles en el croquis, pero impiden que se use para hacer barridos



Repare el croquis para detectar y fusionar esos puntos

 Busque los puntos defectuosos con ayuda de las herramientas disponibles en la aplicación CAD



 Alternativamente, recorte y vuelva a alargar los vértices potencialmente conflictivos

Definición

#### Tipos

Patrones 2D


Patrones 3D


Conciso

Rúbricas

Para aplicar simetría a operaciones:

- √ Seleccione Simetría
- Seleccione el plano de simetría
- Seleccione la operación original
- ¡Observe que queda constancia en el árbol del modelo!





## Tipos de replicado: Patrones 3D

Definición

#### **Tipos**

Patrones 2D


#### Patrones 3D

Conciso


Rúbricas

Para aplicar patrones a operaciones:


√ Seleccione la operación Matriz lineal





- Introduzca los parámetros del patrón
- Seleccione la operación original



constancia en el árbol del modelo, y se puede editar!







## Tipos de replicado: Patrones 3D

Definición

#### **Tipos**

Patrones 2D

#### Patrones 3D


Conciso

Rúbricas




Las aplicaciones CAD pueden tener dificultades para fusionar en un único sólido los componentes de un patrón 3D

Dificultades usualmente debidas a pequeños fallos en la colocación de los componentes replicados, que provocan grietas que fragmentan el cuerpo resultante en sólidos separados



Aplicar los patrones a sólidos, en lugar de a operaciones, puede disminuir el riesgo de fallos al fusionar



### Modelo conciso

Definición


Tipos

#### Conciso

Rúbrica

Un modelo es conciso si usa patrones de replicado para evitar que se cree cada elemento repetitivo desde el principio





### Las operaciones de replicado se pueden hacer en 2D o en 3D

Para mayor concisión, se debe elegir el replicado en 2D como opción más rapida



Veremos más adelante que se requiere un compromiso entre concisión e intención de diseño...

### Recomendación:

√ Siempre que sea posible, es mejor replicar en 3D!

### Modelo conciso

Definición


Tipos

#### Conciso

Rúbrica

En algunos casos deberá elegir entre patrones y simetrías:

> El patrón lineal es el camino más corto para obtener las patas de la mesa



### Modelo conciso


Definición


Tipos

#### Conciso

Rúbrica

Pero la intención de diseño se transmite mejor con simetrías





### Rúbrica

Definición

Tipos


Conciso


Rúbrica

Los criterios vistos en las lecciones anteriores para evaluar si el modelo es conciso se completan al evaluar el uso de patrones y simetría:


#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M4	El modelo es conciso					
M4.1	El modelo está libre de restricciones, operaciones de modelado o datums repetitivos o fragmentados					
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas					
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas					
M4.1c	El modelo está libre de datums repetitivos o fragmentados					
M4.2	Las operaciones de replicado basadas en patrones (trasladar- y-repetir, girar-y-repetir y simetría) se usan cuando es posible					
M4.2a	Las operaciones de patrones (trasladar-y-repetir, rotar-y-repetir) se usan cuando es posible					
M4.2b	Las operaciones de simetría se usan cuando es posible					

## Para repasar






## Para repasar





Chapter 9: Patterning and Mirroring



Chapter 9: Patterning and Mirroring

## Para repasar









Chapter 4: Feature-Based Modeling


Chapter 6: Solid Modeling

2. La modellazione di parti in SolidWorks

Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

Chapter 7. Types and Mathematical Representations of Solids

### Ejercicio 1.5.1. Capucha con boquilla




### Sub-tareas:

- A Obtenga el modelo sólido de la capucha con boquilla
- B Edite el modelo, cambiando el diámetro de la parte esférica de la capucha, desde 5 hasta 7 pulgadas, y cambiando el ángulo de la boquilla desde 35° hasta 20°

Modele la capucha esférica Tarea Estrategia Modele la base Ejecución Modele una de las alas Conclusiones Evaluación Use un patrón circular para replicar el ala √ Defina el eje de la boquilla



- √ Defina el plano de la brida
- Extruya la boquilla y su brida
- Añada los agujeros de la brida
  - √ Cree la plantilla de los agujeros
  - √ Añada un agujero
  - √ Use las plantilla para replicar el agujero



Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación



Note que incluso las superficies más comunes pueden intersectarse produciendo curvas complejas

¡Por tanto, es importante crear datums que permitan extruir la boquilla desde fuera hacia dentro!

¡Extruyendo *Hasta el siguiente*, la aplicación (no el usuario) calcula la intersección entre el cilindro y la esfera!



Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**


Conclusiones

Evaluación

Modele la capucha esférica


- ✓ Use el alzado (Datum 1) para croquizar el perfil
- Aplique una revolución para obtener la capucha





Modele un ala de la base

✓ Use la planta (Datum 2) para croquizar el perfil



√ Extruya

Tarea


Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Evaluación

Añada el redondeo







### Añada el agujero

 ✓ Use la cara superior de la base como datum al vuelo (Datum 3)

√ Extruya en corte





?

Tarea


Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Evaluación

Replique el ala mediante un patrón circular








# Defina el eje de la boquilla (Datum 4)

- √ Use el alzado (Datum 1)
- Dibuje y restrinja el croquis del eje



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Defina el plano de la brida (Datum 5)

- Pasando a través del punto final del eje de la boquilla (Datum 3)
- Perpendicular al eje








### Modele la boquilla

✓ Croquice el perfil en el plano de la brida (Datum 4)

Extruya hasta el siguiente







Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Evaluación


Modele la brida

✓ Croquice el perfil en el plano de la brida (Datum 4)


√ Extruya








Añada el agujero de la boquilla



Croquice el perfil en el plano de la brida (Datum 4)



√ Extruya en corte



Plano de la brida

Ø3,00

Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Evaluación


Añada el círculo para posicionar los agujeros (Datum 6)

√ Dibuje el perfil en el plano de la brida (Datum 5)

Use el Datum 6 para colocar el primer agujero

 ✓ Use el plano de la brida (Datum 5) como datum para dibujar el contorno circular del agujero

√ Extruya en corte



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

### Replique el agujero con un patrón circular



- ► 🔕 Historial Sensores ► Anotaciones ₩ Material <sin especif... ☐ Alzado D Planta U Vista lateral L Origen Capucha Base Redondeo de la base Agujero de la base Patrón de la base Eje de la boquilla 🛱 Plano de la brida ▶ 🗐 Boquilla

  - 🕨 阗 Brida
  - Agujero boquilla Plantilla de taladros ...
  - Agujero de la brida



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para la segunda sub-tarea, compruebe que se pueden hacer los cambios pedidos sin causar errores ni producir formas inesperadas



### Conclusiones

Tarea	1	Los datums son útiles para construir un "andamio" del		
Estrategia		modelo		
Ejecución		modele		
Conclusiones	2			
Evaluación	_	Los patrones de replicado y las simetrías son		
		útiles para simplificar el modelo, y transmitir		
		intención de diseño		

3 Extruir "hasta el siguiente" es una buena estrategia para obtener las intersecciones complejas calculadas automáticamente

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Algunos aspectos de la evaluación han sido descritos en los ejercicios de las lecciones anteriores:

#	Criterio
M1	El modelo es válido
M2	El modelo está completo
M3	El modelo es consistente
M3.1	Los perfiles están libres de líneas duplicadas o segmentadas, y están completamente restringidos
M3.2	El modelo está bien vinculado al sistema global de referencia y a un conjunto de datums apropiados
M3.3	Todas las partes del modelo están correctamente fusionadas

### Estos criterios pueden evaluarse como sigue:

- √ Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.2 para el criterio M1.
- ✓ Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.3 para el criterio M2
- Aplique los procedimientos descritos en las lecciones 1.2 a 1.5 para evaluar el criterio M3 Vea las páginas siguientes!

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Utilice las vistas principales del menú de Ver orientación, para comprobar que el modelo está orientado cabeza arriba, en su posición de trabajo (M3.2)







Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Los datums son útiles para "articular" el modelo (M3.2)

- √ El capucho se produce desde el alzado (Datum 1)
- La base se produce desde la planta (Datum 2)
- Los agujeros de la base se producen desde su cara superior, mediante un datum al vuelo (Datum 3)
- ✓ El eje (Datum 4) se usa para construir el plano de la brida (Datum 5)
- √ El círculo de los agujeros (Datum 6) se usa para posicionarlos



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Revisando el árbol del modelo, se comprueba que las partes se han fusionado, y el resultado es un único sólido (M3.3)



Cuando el modelo está fragmentado en diversos cuerpos, se muestra una carpeta de "Sólidos" en el árbol del modelo

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

### Evalúe si el modelo es conciso:

#	Criterio
M4	El modelo es conciso
M4.1	El modelo está libre de restricciones, operaciones de modelado o datums repetitivos o fragmentados
M4.1a	Los perfiles están libres de restricciones repetitivas o fragmentadas
M4.1b	El modelo está libre de operaciones de modelado repetitivas o fragmentadas
M4.1c	El modelo está libre de datums repetitivos o fragmentados
M4.2	Las operaciones de replicado basadas en patrones (trasladar- y-repetir, girar-y-repetir y simetría) se usan cuando es posible
M4.2a	Las operaciones de patrones (trasladar-y-repetir, rotar-y-repetir) se usan cuando es posible
M4.2b	Las operaciones de simetría se usan cuando es posible

Se cumple el criterio M4.1, porque no se detecta ninguna repetición ni fragmentación en el árbol del modelo

- Capucha con boquillaSi Historial
  - Sensores
- ► Anotaciones
- Material
- Alzado
- Usta lateral
- **1** Origen
- 🕨 🔕 Capucha
- 🌒 Base
- Redondeo de la base
- @ Agujero de la base
- Patrón de la base
- \_ Eje de la boquilla
- Plano de la brida
- ▶ 📦 Boquilla
- ▶ 🛍 Brida
- Agujero boquilla
- Plantilla de taladros de la brida
- Agujero de la brida
  - **ট**্রা Patrón de agujeros

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

√ Se cumple el criterio M4.2, porque todos los elementos repetidos (marcado en el dibujo de diseño) se han modelado mediante patrones



% 🎓 Capucha con boquilla Nistorial Sensores Anotaciones Material Planta Usta lateral L Origen Capucha Base Redondeo de la base Aquiero de la base ୍ରିୟ Patrón de la base Eje de la boquilla De Plano de la brida **®** Boquilla Brida Agujero boquilla Plantilla de taladros de la brida Agujero de la brida

Patrón de agujeros

Y se ha modelado manteniendo el plano del alzado como plano de simetría bilateral de la pieza

### Ejercicio 1.5.2. Separador de lóbulos para armaduras

### Tarea


#### Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura se da una representación normalizada de un separador de tres lóbulos para armaduras de estructuras de hormigón armado





No se dispone de dimensiones exactas (la representación está croquizada), pero se pueden tomar medidas aproximadas sobre la figura, asumiendo que:

- √ Está aproximadamente a escala
- √ La pieza encaja en un cilindro de R16 x 34 mm

### Tareas:



Obtenga el modelo sólido del separador



Modifique el modelo sólido para que tenga cinco lóbulos y no tenga ranura interior

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Puesto que no se puede modelar con datos aproximados, el primer paso es fijar las medidas más probables:

- √ Tome medidas sobre el boceto
- √ Redondee las medidas, para hacerlas más simples y coherentes
- ¡La solución no puede ser única!
- √ Re-escale para encajar el objeto en las medidas dadas del cilindro que lo contiene



Tarea


#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La estrategia de modelado es:


Dibuje el perfil en estrella y extuyalo






✓ Extruya las ranuras cilíndricas

√ Extruya el vaciado inferior





Tarea


#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones



### ¡Observe que las ranuras son *cilíndricas*!



¡No es correcto construir las ranuras como si fueran parte de un vaciado toroidal



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Dibuje el perfil en estrella:


- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje un lado del brazo vertical



Dibuje el otro lado por simetría







## Ejecución Tarea Dibuje el arco superior Estrategia Ejecución Arco Conclusiones Tipo de arco √ Añada las restricciones restantes 150


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Obtenga los otros dos brazos con *Matriz circular de croquis* 




Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Añada la ranura cilíndrica:


✓ Dibuje un círculo en el plano lateral (Datum 2)


> Añada restricciones para vincularlo al contorno y al plano de alzado



 Aplique el vaciado por extrusión en dos direcciones (o a ambos lados)







Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

 Obtenga un plano de referencia que contenga el origen y los puntos medios de los arcos

(Datum 3)



Se trata del plano de simetría local de la aleta 2

✓ Dibuje un círculo en el datum 3

Tarea


Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


La segunda ranura puede crearse extruyendo un corte con un cilindro, construido desde el plano de simetría del segundo lóbulo:

 Obtenga un plano de referencia que contenga el origen y los puntos medios de los arcos (Datum 3)









La tercera ranura cilíndrica puede crearse de forma semejante

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Es más eficiente obtener las otras dos ranuras como copias de la primera mediante "Matriz circular":

Obtenga un eje central (Datum 4), como intersección de la planta y la vista lateral



√ Aplique una *Matriz circular* a la ranura, alrededor del eje





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


Una alternativa aún más rápida es dibujar uno de los lóbulos, añadirle su ranura y luego replicar el lóbulo con la ranura:

- Dibuje el croquis del lóbulo superior en el Alzado (Datum 1)
- √ Extruya
- √ Dibuje un círculo en el Plano lateral (Datum 2)
- √ Extruya en corte

 Aplique un patrón circular al lóbulo y su ranura







Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


### Añada la ranura interior:


Utilice el alzado como plano de referencia (Datum 1)


√ Dibuje el perfil



√ Extruya







Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Para modificar el modelo:

✓ Suprima, o elimine,la ranura interior



 Modifique el número de repeticiones del patrón



J5°

Crear matriz(Línea7

Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Para modificar el número de lóbulos:

- √ Edite el croquis
- Haga "doble click" en la restricción de patrón
- Seleccione la restricción
   "Crear matriz" en el diálogo de restricciones
- √ Seleccione el comando Editar matriz

- Modifique el patrón
- Cierre el croquis

Parámetros

Punto-1

Cx 0.00mm

Cv 0.00mm

Separación igual

Radio de cota

Acotar separación angular

Alternativamente,

haga doble click

en el número de

repeticiones

Matriz circular

¡Es probable que aparezcan errores al regenerar el modelo!

¡Generar un lóbulo con ranura y aplicarle un patrón 3D puede evitar esos problemas!

## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

El ejemplo muestra como se puede obtener un modelo a partir de unos datos incompletos

Debe extraer la información más fiable posible, y debe conseguir que dicha información sea coherente

2 El ejemplo muestra como se deben elegir los planos de referencia

En piezas con orientaciones oblícuas, los planos de referencia (datums) se eligen como si fueran vistas particulares

- El ejemplo muestra el uso de operaciones de patrón de replicado para obtener croquis o modelos que sigan ciertos patrones de elementos repetitivos
- Los patrones 2D son más difíciles de editar que los 3D

## Ejercicio 1.5.3. Pulsador de ascensor

## Tarea

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

## La figura muestra cuatro fotografías de un pulsador de ascensor





### Notas:

- √ Solo se dispone de la información suministrada por las fotografías.
- √ Se sabe que la pieza tiene unas dimensiones máximas de 40 x 30 x 20 mm (siendo 20 el diámetro de la parte cilíndrica)

### Tareas:

- A Dibuje el dibujo de diseño del pulsador
- B Describa brevemente el proceso de modelado sólido más apropiado para obtener un modelo sólido del pulsador
- C Obtenga el modelo sólido de la pieza

## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consiste en:

- Obtenga el dibujo de diseño
  - Determine la forma del pulsador, analizando las fotografías
  - √ Tome medidas sobre las fotografías
  - √ Redondee las medidas, para hacerlas más simples y coherentes
  - √ Re-escale para encajar el objeto en las medidas dadas.
- Haga un esquema representando el proceso de modelado propuesto
  - √ Imagine la pieza descompuesta en parte más sencillas
  - √ Use la simetría para elaborar un proceso de modelado simplificado
  - √ Dibuje el esquema a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol
- Obtenga el modelo ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior


Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

## Determine la forma del pulsador analizando las fotografías:




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga las medidas aproximadas del pulsador midiendo las fotografías, reajustando para encajarlo en las medidas máximas y redondeando:



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Elabore un procedimiento de modelado:


Imagine la pieza descompuesta en partes simples



Busque procesos de modelado para cada parte, que maximicen la simetría



Busque partes simétricas, para reducir el número de partes a modelar




Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

## Represente el resultado en forma de árbol del modelo:





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Modele siguiendo los pasos descritos en el esquema:

- Modele el montante izquierdo
- Cree simetría para obtener el montante derecho
- 3 Modele el lateral delantero
- 4 Cree simetría para obtener el lateral trasero
- 5 Modele el botón



Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

Modele el montante izquierdo

- ✓ Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje y restrinja el perfil

 Extruya desde Plano medio para obtener un sólido colocado simétricamente respecto al plano de referencia





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


### Añada la ranura lateral

 Croquice el contorno de la ranura en la cara superior del montante (Datum 2)



 Utilice un corte extruido para vaciar la ranura





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


## Cree la ranura superior

 Croquice el contorno de la ranura en la cara superior del montante (Datum 2)



Utilice un corte extruido para vaciar la ranura





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


## Añada la guía

 Croquice el contorno de la guía en la cara interior del montante (Datum 3)



Utilice una extrusión para añadir la guía





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


### Elimine las ranuras laterales inferiores:


 Croquice el contorno de las ranuras en la cara interior del montante (Datum 3)



 Utilice un corte extruido para vaciar las ranuras

> Elimine el material desde el croquis hasta una profundidad de 2 mm





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Cree el montante derecho

- √ Escoja el menú Operaciones
- √ Seleccione Simetría
- Seleccione la vista lateral como Simetría de cara/plano
- ✓ Seleccione el montante como Sólidos para hacer simetría

Observe que NO se puede fusionar sólidos, porque se obtienen dos sólidos disjuntos





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Modele el lateral delantero


Croquice el contorno del lateral delantero sobre la cara lateral del montante (Datum 4)



Utilice una extrusión para añadir la guía

> Asegúrese de fusionar los sólidos que habían quedado disjuntos tras la simetría





Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Cree el lateral trasero

- √ Escoja el menú *Operaciones*
- √ Seleccione Simetría



- √ Seleccione el alzado como Simetría de cara/plano
- Seleccione el lateral delantero como Sólidos para hacer simetría





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


Modele el botón


Croquice el contorno de revolución sobre el plano de alzado

Es posible también emplear el plano de vista lateral



√ Revolucione el croquis





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Añada el vaciado interior del botón


 ✓ Croquice el contorno circular del vaciado del botón sobre la cara superior del mismo (Datum 5)





✓ Extrusione el croquis con Equidistancia

Utilice la opción de Equidistancia, para que el vaciado

empiece después de dejar un espesor de 3 mm







## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- √ Dibujos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Preste atención a las simetrías, ¡ahorran tiempo y trabajo!




Las operaciones de simetría simplifican el proceso de modelado

Los planos de simetría se han hecho coincidir con los planos de referencia, para obtener la pieza centrada

- 3 Hay que seleccionar datums que faciliten el modelado
  - ✓ Los datums 1, 2 y 3 sirven para crear el montante
  - √ El datum 4 hacer el lateral delantero
  - J El datum 5 permite hacer el botón

## Ejercicio 1.5.4. Tapa con nervios



Obtenga el modelo sólido de la pieza

## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consiste en:

- Haga un esquema representando el proceso de modelado propuesto
  - ✓ Imagine la pieza descompuesta en parte más sencillas
  - √ Busque patrones para elaborar un proceso de modelado simplificado
    - √ Los cuatro nervios de la parte interior son iguales y siguen un patrón de colocación
    - √ Las cuatro orejas agujereadas adosadas al borde de la base son iguales y siguen un patrón de colocación
  - √ Dibuje el esquema a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol
- Obtenga el modelo ejecutando los pasos descritos en el esquema de modelado

# Estrategia


Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El esquema del proceso de modelado es como sigue:



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Modele el casquete esférico:

 ✓ Dibuje el croquis del perfil de revolución en el alzado



 ✓ Obtenga el casquete por barrido de revolución





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Modele la boquilla:

 ✓ Dibuje en el alzado el croquis de la trayectoria del tubo de la boquilla



 ✓ Obtenga un plano datum (Datum 1) perpendicular al eje y pasando por su extremo






Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


 ✓ Dibuje el croquis del contorno de la brida en el Datum 1



✓ Extruya una
 décima de
 pulgada, para
 obtener el disco
 de la brida

De momento, no se puede fusionar el sólido





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


 ✓ Dibuje el croquis del contorno del tubo en la cara inferior de la brida


> Para que el tubo tenga la longitud total de la boquilla, menos el espesor de la brida



 ✓ Extruya Hasta el siguiente, para obtener automáticamente la intersección del tubo con el casquete

Ahora ya puede fusionar los tres sólidos





Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 Añada el agujero del tubo, mediante una extrusión en corte Hasta el siguiente




Plano Boquilla



Añada los
agujeros de la
brida mediante
un corte,
repetido por
patrón

Utilice un círculo Datum para posicionar el agujero



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Modele la guía:

 ✓ Dibuje en el alzado el croquis de la línea de orientación de la guía



 ✓ Obtenga un plano datum (Datum 2) perpendicular al eje y pasando por su extremo






Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Dibuje el contorno rectangular de la guía en el Datum 2



 ✓ Extruya Hasta el siguiente, para obtener automáticamente la intersección de la guía con el casquete






Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

✓ Dibuje la ranura en el Alzado




√ Extruya Por todo ambos





 ✓ Añada los redondeos para completar la ranura



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

### Modele los nervios:

 ✓ Use la *Planta* para dibujar el croquis de posición de los nervios



 ✓ Use el croquis de posición para obtener dos planos datum (Datums 3-4)



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


√ Dibuje el croquis de la primera pareja de nervios en el Datum 3:


√ Cambie la visualización a Líneas ocultas y visibles




√ Utilice Convertir entidades, para obtener el contorno circular









Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

√ Repita el procedimiento para la segunda pareja de nervios

 ✓ Dibuje el croquis de la segunda pareja de nervios en el Datum 4



 ✓ Obtenga los nervios de la segunda dirección por extrusión



Observe que el contorno del croquis debe ser ahora diferenciado para cada uno de los dos nervios, porque la primera pareja de nervios ya está modelada



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Alternativamente, modele un nervio, y obtenga los otros tres por patrón de revolución:


✓ Defina únicamente el Datum3




 Dibuje el croquis de uno de los nervios en el Datum 3



 ✓ Obtenga el nervio por extrusión de plano medio





Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

√ Aplique un patrón de repetición circular

√ Seleccione el comando Matriz circular



- Seleccione el borde inferior del casquete como Dirección 1
- ✓ Seleccione cuatro repeticiones con Separación igual
- Seleccione el nervio como operación a replicar



Tarea


Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones


Modele las orejas:


 ✓ Dibuje el croquis del contorno de una oreja en la planta






 ✓ Extruya hasta la superficie de la cara superior de la tapa, para obtener la oreja





- Dibuje en la planta el croquis del agujero de la oreja
- √ Extruya en corte *hasta el* siguiente, para agujerear la oreja





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

√ Repita el procedimiento para las otras tres orejas…

...o aplique un patrón de repetición circular





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

- 1 Los datums ayudan a extruir las protusiones desde fuera, evitando cálculos de intersecciones complejas
- 2 Las operaciones de patrón de replicado simplifican el proceso de modelado
- 3 Construir nervios con operaciones genéricas de barrido es laborioso

Además, la intersección de los nervios con el resto del sólido puede ser difícil de calcular

## Ejercicio 1.5.5. Eje selector

### Tarea

#### Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el dibujo de diseño del eje selector de un programador mecánico de un horno eléctrico

El programador completo está modelado en el ejercicio 2.3.4



### Tarea:

Obtenga el modelo sólido del eje, utilizando patrones para simplificar el proceso de modelado, y asegurar la igualdad de las ranuras

### Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Analice el diseño para descubrir los diferentes patrones de la pieza:


 El disco de la izquierda tiene ocho ranuras semicirculares distribuidas uniformemente en un patrón circular



 Los discos de las secciones A, B, C, D y E están situados siguiendo un patrón lineal



Las ranuras de los discos
 A-E son todas iguales,
 aunque sus patrones
 circulares de repetición
 presentan irregularidades



## Estrategia

Tarea


#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Defina una estrategia de modelado basada en los patrones encontrados:


 Puede modelar el disco de la izquierda extruyendo un croquis con ocho ranuras obtenidas por patrón 2D





### Alternativamente, puede:

- ✓ Obtener un disco sin ranuras
- √ Añadir una ranura mediante un corte extruido
- Añadir el resto de ranuras mediante un patrón circular 3D



Esta segunda alternativa es más laboriosa, pero tiene menos peligro de error por fallo en el cálculo de patrones circulares encadenados

## Estrategia


Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 ✓ Puede obtener los discos B, C, D y E por patrón lineal a partir del disco A



 ✓ Puede añadir las ranuras de los discos A, B, C, D y E mediante patrones circulares con instancias ignoradas



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Aplique una revolución para obtener el tubo con el resalte a la derecha:

Seleccione el alzado como plano de croquis

 Dibuje y restrinja el perfil de revolución del tubo



Obtenga el tubo por revolución



Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

### Obtenga el disco de la izquierda:

 ✓ Defina un plano datum a 7 mm del borde izquierdo

El borde izquierdo sera la posición del *Plano* lateral si ha modelado el tubo desde el origen



Plano primero

X

Mensaje

Completamente definido

Primera referencia


Paralelos

Perpendicular

Coincidente

1

7.00mm



 Obtenga el disco liso por extrusión de una circunferencia

No olvide añadir una circunferencia interior, para que la extrusión no rellene el agujero del tubo del eje




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


✓ Dibuje el croquis de una de las ranuras




√ Obtenga la ranura por corte extruido

 Obtenga el resto de ranuras por patrón circular 3D







Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga el disco A:


 Defina el plano de posición del disco A

 Obtenga el disco liso por extrusión










Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Obtenga el resto de ranuras mediante un patrón con instancias ignoradas



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones




### Alternativamente, obtenga directamente el disco ranudado:

 Dibuje su contorno con ayuda de un patrón



Observe que el croquis no queda completamente definido, porque los enlaces no siempre se fusionan




Edite esos puntos hasta que se fusionen, arrastrando uno de los extremos para separarlo y volverlo a unir al otro








Extruya para obtener el disco





Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Si ha modelado el disco A como liso, puede obtener el resto de discos lisos mediante un patrón lineal


 Defina un eje datum en la intersección entre el alzado y la planta





√ Use el eje datum para un patrón lineal





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Añada las ranuras al disco B:

 ✓ Use convertir entidades para dibujar el croquis de una de las ranuras

Así garantiza que todas las ranuras sean iguales, y que se puedan cambiar modificando la primera de ellas

- √ Haga el corte extruido
- Obtenga el resto de ranuras mediante un patrón con instancias ignoradas



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

# Repita el procedimiento para el resto de discos:

Obtenga las ranuras del disco C




 ✓ Obtenga las ranuras del disco D



✓ Obtenga la ranura del disco E

En éste caso no hace falta el patrón de repetición




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Si ha modelado el disco A directamente ranurado, un patrón lineal para obtener el resto de discos produciría la misma distribución de ranuras en todos



Por tanto, el resto de discos se tendrían que modelar sin aplicar patrón, y repitiendo completo el proceso empleado para el disco A

Requiere más operaciones, y no garantiza la igualdad de todas las ranuras

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 Se muestra como se puede obtener un modelo con diferentes patrones

Debe analizar el modelo para seleccionar la mejor combinación de patrones

2 Se muestran las diferencias entre patrones 2D y 3D

Los patrones 2D enlazados no siempre fusionan bien los enlaces entre repeticiones

Son preferibles los patrones 3D, para mantener los croquis tan simples como sea posible

3 Se muestra la opción de *ignorar instancias* para convertir en irregulares los patrones regulares

# Capítulo 1.6. Características CAD

Ejercicio 1.6.1. Soporte con brazo

Ejercicio 1.6.2. Soporte con nervios para barra en voladizo

Ejercicio 1.6.3. Carcasa embridada

Ejercicio 1.6.4. Bancada de comando de electrodoméstico

# Capítulo 1.6. Características CAD

### Introducción

#### Introducción

Definición

Utilidad

**FBD** 

Claro

Int. diseño

Rúbrica

El concepto de elemento característico tiene diferentes significados en distintos contextos



En CAD se entiende por elemento característico cualquier componente de un modelo que se gestiona de forma separada

Los elementos característicos, también se denominan "características", o "features"

### Introducción

#### Introducción

Definición

Utilidad

**FBD** 

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Hay tres grandes tipos de características vinculadas con el CAD:

- de diseño, en la mente del diseñador
- de forma, en las operaciones de modelado
- de fabricación, para planificación de procesos

Las transformaciones entre características no son ni directas ni automáticas

Se convierten en

Se convierten en

El objetivo de la metodología de diseño basado en características (FBD) es reducir la necesidad de transformaciones, usando las mismas características en todos los procesos

La metodología se identifica con el acrónimo FBD, por "Feature-Based Design", o "Design-by-features"

Introducción

#### Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Las características de forma son los sólidos resultantes de cualquier operación de modelado

Son descripciones precisas de formas geométricas tridimensionales, vinculadas con componentes elementales de geometrías más complejas

Se dice que las características de forma tienen bajo "nivel semántico":


- X No transmiten intención de diseño
- X No aportan soluciones contrastadas

Las características de diseño son aquellas partes de objetos que tienen algún particularidad geométrica o topológica interesante

Son configuraciones geométricas que transmiten un propósito o intención de diseño, relacionados con la función del objeto

Una característica de diseño es una región o una parte de un objeto con alguna geometría o topología vinculada con la función

Por ejemplo, un conjunto de nervios uniformemente distribuidos tiene la función de aumentar la resistencia mecánica con poco incremento de peso



Introducción

#### Definición

Utilidad


FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Las características de fabricación son modificaciones geométricas que simulan los procesos de fabricación de la pieza



Por ejemplo, los taladros son el resultado de agujerear con una broca

Las características de fabricación distinguen geometrías vinculadas a métodos de fabricación específicos:

- √ Mecanizado
- Cajera circular (circular pocket)
- Taladro ciego/pasante (blind/thru drill)
- Redondeo de aristas (edge round, fillet)
- Escalón (step)
- Superficie avellanada (ream surface)
- Ranura (slot)
- · Chaflán (chamfer)

√ Moldeo

En la construcción de moldes para colada por gravedad, se usan mazarotas, noyos, canales de colada, cavidades del molde, etc.

- √ Inyección
- √ etc.

Introducción

#### Definición

Utilidad

FBD

Claro


Int. diseño

Rúbrica



La distinción entre características de diseño o de fabricación no siempre está clara

Agujero refrentado (Counterbore)



Agujero avellanado (Countersink)

Los agujeros refrentados o avellanados se obtienen por procesos de fabricación



Pero, su función es alojar tornillos, de manera que la cabeza no sobresalga

Adicionalmente, proveen asientos uniformes para repartir las cargas de los tornillos y/o ayudan a alinear el tornillo durante el montaje

Introducción

#### Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño


Rúbrica

### Las características tienen más inconvenientes:


√ No existe un catálogo de características aceptado por todos

Aunque algunas son muy comunes:

- Hay consenso en identificar los redondeos como características
- Además, muchas aplicaciones CAD incluyen herramientas específicas y eficientes para modelar redondeos



"Esqueleto" sin redondeos




Pieza final redondeada



Redondeos resaltados


 El significado de las características depende del contexto



Una guía única combinada con una ranura proporciona una unión deslizante



Una ranura colisa usada en una unión mediante perno permite corregir pequeños desalineamientos



Un conjunto de guías combinado con un conjunto de ranuras proporciona una unión fija



Un conjunto de ranuras colisas sirve para aligerar una pieza, o permitir la ventilación

### **Utilidad**

Introducción

Definición

#### Utilidad

FBD


Claro


Int. diseño

Rúbrica

A pesar de los inconvenientes, diseñar mediante características es una forma natural de trabajar para muchos diseñadores

> Los diseñadores comparten un conjunto de elementos característicos que ellos pueden identificar en los dibujos





- √ Hay evidencias de que, al menos para los elementos. característicos más comunes, los diseñadores saben conjeturar sobre su intención de diseño
- √ Los diseñadores usan la funcionalidad de los elementos característicos para tratar de dar sentido a los objetos

Por ello, la metodología de diseño basado en características (FBD) agrupa comandos para automatizar la creación y modificación de elementos geométricos

### Utilidad

Introducción

Definición

#### Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

El diseño basado en características (FBD) tiene tres objetivos:

Distintos y, a veces, contradictorios

Simplificar el modelado

2 Transmitir las intenciones de diseño

Vincular el proceso de diseño con el subsiguiente proceso de fabricación √ Los usuarios reducen su carga de trabajo, porque gestionan características de mayor nivel semántico

Un agujero avellanado explica la intención de diseño, y se puede obtener sin crear ni un plano datum, ni un perfil, ni una operación de corte extruido

- El conjunto de características disponible actúa como un repositorio, sugiriendo soluciones verificadas en diseños previos
- Deja constancia de las intenciones de diseño en el árbol del modelo
- Evita que se elijan soluciones malas, porque no permite las instanciaciones incorrectas

Un agujero taladrado no puede modificarse libremente, debe atenerse a una tabla de valores normalizados (las brocas)

### Utilidad

Introducción

Definición

#### Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

El diseño basado en características (FBD) tiene tres objetivos:

Distintos y, a veces, contradictorios

Simplificar el modelado

2 Transmitir las intenciones de diseño

Vincular el proceso de diseño con el subsiguiente proceso de fabricación Las características de fabricación ayudan al diseñador a rechazar alternativas de diseño que sean incompatibles con los medios de fabricación disponibles

Esto puede suponer un inconveniente, cuando impide que el diseñador busque soluciones imaginativas para resolver problemas de diseño

Puede coartar la libertad del diseñador cuando busca la mejor solución de diseño.

Por tanto, este objetivo debe desecharse cuando contradiga a los otros dos, o cuando el diseñador no sea experto en los procesos de fabricación

Introducción

Definición

#### Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

En las aplicaciones CAD de modelado, hay dos grupos de características:

Características integradas en la aplicación

El catálogo de características integradas es diferente para cada aplicación CAD






Características definidas en una librería

El catálogo de características de la biblioteca también depende de las aplicaciones

- Algunos programas no tienen biblioteca de elementos característicos
- Algunos programas permite agregar nuevos elementos característicos a la biblioteca



Introducción

Definición

#### Utilidad


FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Para añadir una característica a un modelo hay que completar tres fases:



El proceso completo se conoce como instanciación

Introducción

Definición

Utilidad


**FBD** 

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Algunas características integradas están orientadas a diseño



Otras características están casi exclusivamente orientadas a fabricación



Introducción

Definición

Utilidad

#### **FBD**


Claro

Int. diseño

Rúbrica

Para modelar mediante características de biblioteca se añade el elemento genérico al árbol del modelo y se edita para obtener la instancia deseada

Seleccione el elemento de la biblioteca de features y defina su posición "arrastrándolo" hasta el modelo



Introducción

Definición

Utilidad


**FBD** 

Claro


Int. diseño

Rúbrica

Seleccione los parámetros apropiados para obtener la instancia deseada \_\_\_\_\_



Edite la operación para corregir posibles errores



Introducción

Definición

Utilidad

FBD

#### Claro

Int. diseño

Rúbrica

Dado que los documentos CAD se comparten durante el proceso de diseño, es importante comunicar su función, haciendo modelos claros

Para maximizar la comunicación, los documentos deben:

- √ Ser comprensibles (para ser entendibles a primera vista)
  - Las operaciones de modelado deben etiquetarse en el árbol del modelo, para enfatizar su función, en lugar de cómo han sido construidas
  - Las operaciones de modelado relacionadas deben agruparse en el árbol del modelo, para enfatizar las relaciones padre-hijo
- Priorizar las operaciones de modelado compatibles y con alto nivel semántico
  - Las operaciones de modelado más compatibles tienen preferencia
  - 4 Las características de diseño/fabricación tienen preferencia

Introducción

Definición

Utilidad

FBD


#### Claro

Int. diseño

Rúbrica


Las operaciones de modelado tienen etiquetas automáticas...

...que describen la operación usada para crean las operaciones ("cómo")...



### Recomendación:

√ Re-etiquete los nombres por defecto de las operaciones de modelado, para cambiar la descripción de la operación por una explicación breve de su función





Introducción

Definición

Utilidad

FBD

#### Claro

Int. diseño

Rúbrica

Las operaciones de modelado pueden agruparse siguiendo diferentes criterios:

# Todos los redondeos al final

- \$\mathbb{\para} \ \mathbb{p} \ \mathbb{p} \ \mathbb{Jarra\_con\_etiquetas} \ \mathbb{\overline{
  - Sensores
- ► Anotaciones
- € Material
- Alzado Planta
- ☐ Vista lateral
- <u></u> Crigen
- Cuerpo
- Delano perfil asa
- ▶ Asa
- 🐧 Extremo inferior asa
- 🖟 📵 Agujero
- Redondeo de la base
- 🥟 Redondeos del borde

# Redondeos agrupados con los elementos que modifican

- ♣ Jarra\_con\_etiquetas

  ♣ Historial

  ♣ Sensores
- ► Anotaciones
- Material
- Alzado
  Planta
- Uista lateral
- <u></u> Origen
- Cuerpo
- Redondeo de la base
- Plano perfil asa
- Asa
- Extremo inferior asa
- Redondeos del borde

# Ninguna agrupamiento reconocible



- ☐ Kista lateral

  ☐ Origer
  ☐ Plank perfil asa
- Cuerpo
- **₽** Aga
- Factoria superior asa
  Redondeo de la base
- Agujero
- Extremo inferior asa
- Redondeos del borde

¡No existe una solución óptima!

### Recomendación:

√ En lugar de buscar la "mejor" solución, simplemente evite las soluciones claramente malas

Introducción

Definición

Utilidad


FBD

#### Claro

Int. diseño

Rúbrica

Cuando haya varias alternativas de modelado, seleccione la más simple y más compatible



Introducción

Definición

Utilidad


FBD

#### Claro


Int. diseño

Rúbrica

Modelar con características de diseño/fabricación es preferible a usar operaciones genéricas (características de forma)



La operación *taladro* garantiza un taladro compatible, mejor que la operación genérica de *cortar/extruir* 



Este criterio tiene excepciones, porque usar características exclusivas y sofisticadas puede reducir la portabilidad del modelo CAD

### Modelo con intención de diseño

Introducción

Definición

Utilidad

**FBD** 

Claro

Int. diseño


Rúbrica

La sexta dimensión de las rúbricas CAD está encaminada a medir la capacidad de los modelos para transmitir intención de diseño

Intención de diseño es la manifestación de los requerimientos del diseño en la forma del modelo CAD

Hay dos ideas que ayudan a entender mejor el concepto de intención de diseño:

√ A un nivel de abstracción más bajo, la Intención de diseño se puede definir como el comportamiento esperado al alterar los modelos CAD



La intención de diseño abarca información compleja, por lo que NO existen métodos estándar para comunicarla

Pero hay estrategias que permiten hacer explícitas en el árbol del modelo ciertas intenciones de diseño

### Modelo con intención de diseño

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

#### Int. diseño

Efectivo

Eficaz

Eficiente

Rúbrica

Las estrategias para transmitir intención de diseño en los modelos CAD se basan en hacerlos:

- Efectivos, que son aquellos modelos que transmiten la información correcta sobre la función
- Eficaces, que son aquellos modelos que transmiten más intención de diseño que otros procesos de modelado alternativos
- Eficientes, que son aquellos modelos que permiten muchos cambios de diseño, mientras evitan cambios catastróficos

### Intención de diseño: Efectivo

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño


#### **Efectivo**

Fficaz

Eficiente

Rúbrica

Para asegurar que transmite la información correcta sobre la función, mejore el árbol del modelo a dos niveles:



A nivel de árbol del modelo

### Intención de diseño: Efectivo

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Efectivo

Eficaz

Eficiente

Rúbrica

Para asegurar que transmite la información correcta sobre la función, mejore el árbol del modelo a dos niveles:

A nivel de operación


A nivel de árbol del modelo

Reorganice el árbol del modelo, para que sea como un "guion" que describe los elementos que constituyen la pieza y sus funcionalidades:

 Compruebe que las operaciones auxiliares están colocadas después de las principales

Mueva la barra de retroceder y mire los modelos intermedios, para asegurar que son útiles para entender el objeto





Éste es un mal modelo, porque el modelo intermedio contiene un agujero inesperado

## Intención de diseño: Eficaz

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Efectivo

Eficaz


Eficiente

Rúbrica

Para asegurar que el modelo transmite eficazmente más intención de diseño que otros:

Evite perder cotas de diseño

Evite perder simetrías y patrones de replicado



### Intención de diseño: Eficaz

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro


#### Int. diseño


Efectivo

#### Eficaz

Eficiente

Rúbrica





## Intención de diseño: Eficaz

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Efectivo

Eficaz

Eficiente

Rúbrica

Para asegurar que el modelo transmite eficazmente más intención de diseño que otros:

Evite perder cotas de diseño

Evite perder simetrías y patrones de replicado

6×15°=(90° Por ejemplo, un modelo creado a partir de éste Soopoo dibujo de diseño... ...debería incluir un patrón de modelado 😘 彦 Patrón [ Planta Vista lateral 🛴 Origen Placa Plantilla de taladros Primer taladro Patrón de taladros Porque el patrón de replicado está

explícitamente indicado en el dibujo

### Intención de diseño: Eficiente Los modelos son eficientes si son simultáneamente: Introducción Definición √ Robustos Evitan que los cambios de diseño causen efectos indeseados o errores Utilidad FBD ¡Los modelos consistentes se comportan de forma robusta! Claro √ Flexibles Int. diseño Permiten muchos cambios de diseño Efectivo Eficaz ¡Los modelos concisos favorecen la flexibilidad! **Eficiente**

Vamos a ver que es relativamente sencillo mejorar el árbol del modelo para aumentar su flexibilidad

Rúbrica

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

#### Int. diseño

Efectivo

Eficaz


**Eficiente** 

Rúbrica

### El árbol del modelo maximiza la flexibilidad del modelo si:

Cada elemento funcional del modelo está definido por una operación de modelado independiente

La secuencia del árbol del modelo minimiza las relaciones padre/hijo



Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

#### Int. diseño

**Efectivo** 

Fficaz

**Eficiente** 

Rúbrica


### El árbol del modelo maximiza la flexibilidad del modelo si:

Cada elemento funcional del modelo está definido por una operación de modelado independiente

2 La secuencia del árbol del modelo minimiza las relaciones padre/hijo

El ejemplo ilustra un mal árbol del modelo, que produce dependencias innecesarias entre las operaciones

- X Cada pata de la mesa (excepto la primera) está creada desde un plano datum
- K Cada plano datum está creado paralelo a una cara de la pata anterior



El resultado es que cada pata de la mesa depende de la pata anterior

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

#### Int. diseño

Efectivo

Eficaz

**Eficiente** 

Rúbrica



Para comprobar la eficiencia del modelo, intente lo siguiente:

√ Cambie el tamaño

√ Reconfigure

√ Simplifique

Cambie las dimensiones principales, y observe si el resultado es razonable y libre de error ¡Pruebe tanto cambios de tamaño locales como globales!

Ø10

S.

Por ejemplo, en un modelo ineficiente, el agujero pasante se convierte en ciego al aumentar el espesor de la placa



Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

#### Int. diseño

Efectivo

Eficaz

**Eficiente** 

Rúbrica


Para comprobar la eficiencia del modelo, intente lo siguiente:


Cambie el tamaño

√ Reconfigure

√ Simplifique

Modifique diferentes elementos, y observe si los resultados son razonables y libres de error





## Rúbrica

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro

Int. diseño

Rúbrica

Puede comprobar mediante el siguiente criterio de una rúbrica de evaluación si un modelo CAD es claro:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
M5	El modelo es claro					
M5.1	El árbol del modelo es comprensible (porque las operaciones de modelado están etiquetadas y agrupadas)					
M5.1a	Las etiquetas de las operaciones de modelado enfatizan su función					
M5.1b	Las operaciones de modelado relacionadas se agrupan en el árbol del modelo, para enfatizar las relaciones padre-hijo					
M5.2	El modelo usa preferentemente operaciones de modelado compatibles y de diseño/fabricación					
M5.2a	Se usan preferentemente las operaciones de modelado más compatibles					
M5.2b	Se usan preferentemente las operaciones de modelado vinculadas a características de diseño/fabricación					

## Rúbrica

Introducción

Definición

Utilidad

FBD

Claro


Int. diseño

Rúbrica


Puede comprobar mediante el siguiente criterio de una rúbrica de evaluación si un modelo CAD transmite intención de diseño:

#	Criterio	No / Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Si / siempre
М6	El modelo transmite intención de diseño					
M6.1	El árbol del modelo es como un "guion" que describe las características de la pieza y sus funcionalidades					
M6.1a	La secuencia de modelado discurre desde las características principales hasta las auxiliares					
M6.1b	Las etapas intermedias del proceso de modelado son útiles para entender el objeto					
M6.2	El objeto se ha modelado sin perder ni transferir información de diseño					
M6.2a	El objeto se ha modelado sin transferir cotas de diseño ni convertir cotas en restricciones geométricas					
M6.2b	El objeto se ha modelado evitando perder simetrías y patrones					
M6.3	El modelo es simultáneamente flexible (permite muchos cambios) y robusto (impide cambios catastróficos)					
M6.3a	Los elementos funcionales se definen mediante operaciones de modelado independientes					
M6.3b	Las relaciones padre/hijo del árbol del modelo están libres de dependencias innecesarias					


# Para repasar



Apartado 7.10 Modelado basado en características



Apartado 4.8.4 Completing the Feature Definition




Apartado 6.07 Breaking down into Features




Strategie di modellazione

# Para repasar



Chapter 7: Modeling with Primary Features




Chapter 7: Modeling with Primary Features

# Para saber más



CAD/CAM Theory and Practice
McGraw-Hill, 1991
Chapter 7. Types and Mathematical
Representations of Solids



## Ejercicio 1.6.1. Soporte con brazo

### Tarea

**Tarea** 

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

La figura muestra una axonometría acotada en mm, de un soporte con brazo

Para completar la información dada en la vista, hay que saber que el plano XZ es de simetría bilateral

### Tareas:

A Obtenga el modelo sólido de la pieza, utilizando para ello los elementos característicos que considere apropiados



- B Tras obtener el modelo, compruebe que se pueden realizar los siguientes cambios de diseño:
  - Modificar la distancia entre centros de taladros avellanados, de 90 a 150 mm
  - 2 Modificar la altura del cilindro central de 65 a 100 mm
  - ☐ Girar 90° el brazo

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Antes de modelar hay que analizar la pieza

Para ello, es recomendable:

- Obtener el dibujo de diseño
- Representar el proceso de modelado

El análisis de la pieza debe incluir la búsqueda de posibles elementos característicos

Formas geométricas vinculadas con una función...

... que estén pre-instaladas en SolidWorks

Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Dibujando su dibujo de diseño comprobamos que la pieza tiene algunos elementos característicos:



No está claro que haya que tratarlos como elementos independientes, porque forman parte consustancial de la forma de la planta

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación




Se opta por considerar los arcos como parte consustancial de la forma de la base

En contra del criterio habitual de que los redondeos es mejor añadirlos al final

### Se llega a tal conclusión al analizar las cotas:

√ La cota de diseño marca la distancia entre los centros, no entre los vértices.



Se deduce que el diseñador ha considerado que el tamaño y posición de esos arcos va intrínsecamente ligado a la forma global del perfil

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

El esquema del proceso de modelado propuesto es como sigue:



Tarea

# -(


Se resuelven mediante taladros todos los agujeros:

## Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación



Tarea

Estrategia


## Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Modele siguiendo los pasos descritos en el esquema:

- Modele la base
- Modele el cilindro central
- Añada el brazo
- Añada el taladro pasante del brazo
- Añada los taladros avellanados
- Añada el taladro refrentado



Tarea

Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Modele la base:


Dibuje el croquis en la planta (Datum 1)

Añada la simetría local de la base

Añada la simetría bilateral de la pieza

√ Extruya





Tarea

Estrategia


## Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Añada los escalones:

- Seleccione la cara superior de la base como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje un contorno triangular
- √ Obtenga el otro contorno por simetría
- Extruya en corte hasta la profundidad especificada





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

## Modele el cilindro central:

- ✓ Seleccione la cara superior de la base como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje el perfil circular
- √ Restrinja y acote
- Extruya hasta la profundidad especificada








- ✓ Seleccione la cara superior del cilindro como plano de trabajo (Datum 3)
- ✓ Dibuje el perfil del brazo, incluyendo su eje de simetría local
- Extruya hasta la profundidad especificada





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

## Añada el cilindro del extremo del brazo:


- ✓ Seleccione la cara inferior del brazo como plano de trabajo (Datum 4)
- √ Dibuje un círculo


También puede extruir desde la cara superior (Datum 3), pero estará volviendo a solidificar el extremo del brazo



 ✓ Extruya a un lado del plano hasta la profundidad especificada

> Al extruir desde abajo del brazo, la extrusión debe medir 25-10 mm





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

## Modele el taladro pasante del brazo:

√ Seleccione el Asistente para taladro



- ✓ Configure los parámetros del taladro
- ✓ Seleccione la pestaña Posiciones
- Seleccione la cara superior del brazo como plano de trabajo (Datum 3)
- ✓ Coloque el agujero concéntrico con el borde del brazo





Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación


## Modele los agujeros de la base:


Seleccione el Asistente para taladro



- Configure los parámetros del taladro
- Coloque el taladro en el Datum 2
- √ Coloque el agujero concéntrico con el borde de la base

Dado que el avellanado no es estándar, use el agujero simple, pero añada el avellanado como opción





a través del borde del brazo, para que se muestre el centro del arco

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Use simetría para crear el segundo taladro avellanado:

√ Seleccione Simetría



- Seleccione el plano de alzado (Datum 5) como plano de simetría
- √ Seleccione el taladro avellanado





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Añada el taladro refrentado del cilindro central:

√ Seleccione el Asistente para taladro

 ✓ Configure los parámetros del taladro



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

✓ Pulse la pestaña de Posiciones



 ✓ Indique la colocación del taladro sobre la cara superior (Datum 3)

Coloque el agujero concéntrico con el origen (que coincide con el eje del cilindro central)



Utilice como referencia el centro del arco

¡Las referencias se crean mediante croquis al vuelo (durante la ejecución del taladro), o mediante croquis explícitos (creados antes de iniciar el talado)

Tarea

Estrategia


## Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Compruebe que el modelo permite los cambios solicitados:

Edite el perfil de la base y cambie la cota de 90 por 150 mm



Tarea


Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Observe que si los taladros avellanados no están vinculados a los centros de los arcos del contorno trapezoidal, el resultado de la modificación no será el



Tarea


Estrategia

## Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Edite la extrusión del cilindro central, incrementando su longitud a 100 mm



Tarea


Estrategia


## Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Seleccione el croquis del brazo y cambie la restricción de su eje de horizontal a vertical







Observe que si el croquis está restringido en exceso, no se podrá cambiar la orientación del eje, o se producirá algún error al regenerar el modelo



## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Eiecución

#### **Conclusiones**

Evaluación


Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis para detectar elementos característicos usa:

- √ Dibujos de diseño
- √ Esquemas de modelado
- ? Los elementos característicos aportan dos ventajas:
  - ✓ Dejan constancia de la intención de diseño en el árbol del modelo
  - √ Simplifican el proceso de modelado

Pero se ha visto que los taladros poco estandarizados (aquellos con medidas no normalizadas) pueden ser más difíciles de modelar

3 La intención de diseño también se transmite mediante la elección de los datums y las restricciones apropiadas



Los datums y las restricciones tienen que:

- √ Permitir cambios válidos
- √ Impedir cambios no deseados

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

**Evaluación** 

Algunos aspectos de la evaluación han sido descritos en los ejercicios de las lecciones anteriores:

#	Criterio
M1	El modelo es válido
M2	El modelo está completo
М3	El modelo es consistente

## Estos criterios pueden evaluarse como sigue:

- √ Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.2 para el criterio M1
- Aplique los procedimientos descritos en la lección 1.3 para el criterio M2
- Aplique los procedimientos descritos en las lecciones 1.2 a 1.5 para evaluar el criterio M3 (Vea las páginas siguientes!

Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Compruebe que el modelo está orientado y alineado (criterio M3.2a)









Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Compruebe que los datums (muchos de ellos al vuelo) están correctamente vinculados al modelo (criterio M3.2b)



El examen también muestra que el modelo está libre de datums repetidos o fragmentados (criterio M4.1c)

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


**Evaluación** 

## Evalúe si el modelo es conciso:

#	Criterio
M4	El modelo es conciso
M4.1	El modelo está libre de restricciones, operaciones de modelado o datums repetitivos o fragmentados
M4.2	Las operaciones de replicado basadas en patrones (trasladar- y-repetir, girar-y-repetir y simetría) se usan cuando es posible


Esta parte del criterio M4.2 no se aplica, porque la pieza no tiene patrones

El modelo usa simetría para definir el segundo taladro avellanado...



...que es el único componente simétrico de la pieza

Se cumple el criterio M4.1, porque no se detecta ninguna repetición ni fragmentación en el árbol del modelo



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

**Evaluación** 

## Evalúe si el modelo es claro:

#	Criterio
M5	El modelo es claro
M5.1	El árbol del modelo es comprensible (porque las operaciones de modelado están etiquetadas y agrupadas)
M5.1a	Las etiquetas de las operaciones de modelado enfatizan su función
M5.1b	Las operaciones de modelado relacionadas se agrupan en el árbol del modelo, para enfatizar las relaciones padre-hijo
M5.2	El modelo usa preferentemente operaciones de modelado compatibles y de diseño/fabricación
M5.2a	Se usan preferentemente las operaciones de modelado más compatibles
M5 2b	Se usan preferentemente las operaciones de modelado vinculadas a características de diseño/fabricación

% 🎓 Soporte con brazo

Alzado

Dianta 🏥

Usta lateral

L Origen

▶ 📦 Base

▶ 📦 Brazo

Cilindro\_brazo

▶ 🐞 Taladro el brazo

Taladro de la base

☐ Taladro simétrico de la base

Taladro Refrentado

Se usan las operaciones de modelado más simples: extrusiones as Ras

Fecortes laterales

ilindro\_central

🗐 Brazo

ilindro\_brazo

Taladro el brazo

Taladro de la base

► 🎁 Taladro Refrentado

Las características de fabricación se han usado para modelar los taladros Base

Recortes laterales

▶ 📦 Brazo

Cilindro\_brazo

Taladro el brazo

Taladro de la base

la Taladro simétrico de la base

Taladro Refrentado

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Evaluación

Evalúe si el modelo transmite intención de diseño en la secuencia de modelado:

#	Criterio
M6.1	El árbol del modelo es como un "guion" que describe las características de la pieza y sus funcionalidades
M6.1a	La secuencia de modelado discurre desde las características principales hasta las auxiliares
M6.1b	Las etapas intermedias del proceso de modelado son útiles para entender el objeto

Se comprueba que moviendo la Línea de retroceso del árbol del modelo, se muestran sucesivamente las partes principales de la pieza





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Evaluación

Evalúe si el modelo transmite intención de diseño en las cotas y restricciones:

#	Criterio
M6.2	El objeto se ha modelado sin perder ni transferir información de diseño
M6.2a	El objeto se ha modelado sin transferir cotas de diseño ni convertir cotas en restricciones geométricas
M6.2b	El objeto se ha modelado evitando perder simetrías y patrones

El modelo usa el plano del alzado como plano de simetría bilateral





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Evalúe si el modelo transmite intención de diseño permitiendo cambios y rediseños:

#	Criterio	
M6.3	El modelo es simultáneamente flexible (permite muchos cambios) y robusto (impide cambios catastróficos)	
M6.3a	Los elementos funcionales se definen mediante operaciones de modelado independientes	
M6.3b	Las relaciones padre/hijo del árbol del modelo están libres de dependencias innecesarias	

 El criterio se ha comprobado indirectamente al hacer los cambios de diseño de la pieza



√ Se pueden hacer más comprobaciones, tal como se indica en las páginas siguientes.

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

**Evaluación** 

Validamos el criterio M6.3a, puesto que todos los elementos funcionales de la pieza son fáciles de distinguir en el árbol del modelo:

El soporte descansa sobre una base que contiene dos cortes laterales


Dos agujeros avellanados simétricos pueden usarse para fijar la base mediante sus correspondientes tornillos

√ Hay un cilindro principal, que conecta la base con el brazo

El cilindro central contiene un agujero refrentado

 El brazo está colocado sobre el cilindro central y soporta a un pequeño cilindro excéntrico

El cilindro excéntrico contiene un taladro liso



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Para comprobar que las relaciones padre/hijo son mínimas (M6.3b), compruebe que puede recolocar los taladros junto a sus correspondientes elementos de soporte



## Ejercicio 1.6.2. Soporte con nervios para barra en voladizo

## Tarea

#### Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La figuras muestran dos imágenes de un soporte de barra en voladizo:

- Una axonometría a vista de rana cortada
- El dibujo de diseño mediante vistas ortográficas



Obtenga el modelo sólido de la pieza, utilizando para ello los elementos característicos que considere apropiados



## **Tarea**

#### **Tarea**


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe también que se pueden realizar los siguientes cambios de diseño en el modelo final:

- La altura total se puede cambiar a 110 mm
- El diámetro de los taladros se puede cambiar a 20 mm
- Las ranuras en forma de estrella se pueden convertir en ranuras de anchura constante (es decir, el ángulo de 60° se puede sustituir por una condición de paralelismo)



Tarea

## Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Analizando el dibujo de diseño se detectan diferentes elementos característicos:

Analizando los nervios se observa que tienen un diseño poco práctico, ya que llegan hasta el borde de la pieza

Eso implica que la intersección de los nervios con el resto del cuerpo da lugar a geometrías complejas, que requieren construcciones auxiliares



Tarea


### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Analizando la forma de la pieza, y teniendo en cuenta los elementos característicos detectados, se propone la siguiente secuencia de modelado:


- Obtenga núcleo de la pieza por revolución
- Añada las cuatro orejas por extrusión
- Inserte los taladros en las orejas
- Haga el vaciado en forma de estrella de la base
- 5 Añada los nervios



Para que quede como un elemento característico, haga el núcleo macizo y añada el taladro después








Puede modelar una oreja con

su taladro, y aplicar un patrón



Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones




Para modelar los nervios no se puede dibujar una línea de contorno que se apoye en la superficie cilíndrica...

...porque, al dar espesor al nervio, se obtendría una geometría no válida





La solución consiste en vaciar parte del cilindro, creando una cara de asiento para que el nervio encaje en ella



Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones



El borde inferior del nervio también puede crear problemas



Se debe dibujar la cuerda en un croquis auxiliar, para hacer pasar el eje del nervio por el centro de dicha cuerda

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Una solución alternativa es calcular la cuerda de la cara superior y conectar los centros de ambas cuerdas

ambas cuerdas Pero la geometría no es igual que la del modelo pedido... ...porque la intersección del plano inclinado del nervio con la superficie cilíndrica produce un arco de elipse Ver Lección 1.7.1 Para conectar el croquis del nervio a los croquis de las cuerdas puede ser necesario Perforar, tal como se explica en la Lección 1.7

# Ejecución: Núcleo

Ø56

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Los pasos para modelar el núcleo son:

- Seleccione el alzado como plano de referencia (Datum 1)
- Dibuje y restrinja el perfil

\$21 \$32 \$\phi\$160

Obtenga un sólido por revolución





# Ejecución: Base

Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


Los pasos para modelar los complementos de la base son:

- Seleccione la planta (Datum 2)
- Dibuje el perfil de una oreja
- Aplique una extrusión hasta la superficie

Para que la oreja tenga el mismo espesor que la base del núcleo







# Ejecución: Base


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Seleccione Asistente para taladro



Ajuste los parámetros


Utilice el estándar DIN, porque es el único que permite taladros de gran diámetro


- Seleccione la cara superior de la base (Datum 3)
- Coloque el taladro concéntrico con el arco de la oreja
- ✓ Obtenga las otras tres orejas taladradas por *Matriz circular*




Posiciones

Tipo







### Ejecución: Base


Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

- ✓ Seleccione la Planta (Datum 2)
- Dibuje y restrinja el perfil



√ Haga una extrusión en corte



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Los pasos para modelar los nervios son:

2 Dibuje el croquis

Obtenga el

asiento plano

- auxiliar con la cuerda de la base
- 3 Obtenga el elemento característico *Nervio*



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Los pasos para modelar los nervios son:

- Obtenga el asiento plano
- Dibuje el croquis auxiliar con la cuerda de la base

Obtenga el elemento característico *Nervio* 



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Los pasos para modelar los nervios son:

- Obtenga el asiento plano
- Dibuje el croquis auxiliar con la cuerda de la base

Obtenga el elemento característico Nervio




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El nervio obtenido tiene este aspecto:



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

2

Si el eje central del nervio va de centro de cuerda a centro de cuerda, la solución que se obtiene es:

Sin el asiento



¡La geometría es válida, pero distinta de la de la pieza original!


Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

En cualquiera de las dos alternativas, complete el modelo mediante otros tres nervios obtenidos por matriz circular:



### Ejecución: Cambios

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Edite el modelo para realizar los tres cambios solicitados:


Cambie la altura total a 110 mm






Cambie el diámetro de los taladros a 20 mm

Cambiando la instancia en el editor de taladros, todos deben cambiar automáticamente





## Ejecución: Cambios

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Convierta las ranuras en forma de estrella en ranuras de anchura constante

Cambiando el ángulo de 60° por una condición de paralelismo





## Ejecución: Cambios


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

¡Se comprueba que los cambios solicitados son posibles!





#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Conclusiones** 

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis detecta características, apoyándose en:

- √ Dibujos de diseño
- √ Esquemas de modelado
- 2 Los elementos característicos aportan dos ventajas:
  - Dejan constancia de la intención de diseño en el árbol del modelo
  - √ Simplifican el proceso de modelado

Pero con geometrías complejas, pueden ser necesarias ciertas construcciones auxiliares, para construir los elementos característicos



3 La intención de diseño también se transmite eligiendo patrones de repetición apropiados

### Ejercicio 1.6.3. Carcasa embridada

# Tarea La figura muestra las vistas principales de una carcasa Tarea embridada Estrategia Las medidas deben extraerse de la figura, Ejecución sabiendo que la longitud total (medida en Conclusiones la vista de la izquierda) es de 170 mm

Obtenga el modelo sólido de la pieza, utilizando para ello los elementos característicos que considere apropiados

#### **Tarea**

#### Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones


El modelo resultante debe permitir los siguientes cambios de diseño:

- ✓ Incrementar un 20%el diámetro del cuerpo central (cota 1)
- ✓ Incrementar un 20% la distancia entre los centros de la brida (cota 2)



√ Suprimir el brazo superior





#### Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Tome medidas en el dibujo de diseño, para determinar el tamaño de la pieza
- 2 Analice la pieza buscando posibles elementos característicos
- Analice la pieza para descomponerla en partes modelables
- 4 Analice las posibles interacciones entre las partes

Siempre es interesante minimizar las dependencias entre partes de una pieza...

...pero en este caso es *necesario* que el brazo superior sea independiente del resto de la pieza

<sup>5</sup> Determine un proceso de modelado por partes y utilizando elementos característicos

Tarea

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Tome medidas en el dibujo de diseño:


 Imprima la figura en una hoja de papel

> Alternativamente, muestre la figura en la pantalla

- √ Determine la escala:
  - Mida la longitud total en la vista de la izquierda
  - Obtenga el factor de escala como el cociente de la medida obtenida, dividida por la medida real de 170 mm
- Mida el resto de dimensiones,
   y divida por la escala para
   obtener las medidas reales
- Anote las dimensiones reales mediante cotas








Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los elementos característicos y otras intenciones de diseño que pueden observarse en la pieza son:



Tarea


#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Las partes modelables que se observan en la pieza son:

√ Cuerpo principal




Incluye un taladro central



Incluye dos ranuras o "lumbreras"




Brazo superior con pivote




Se puede modelar primero el pivote...

...y luego un brazo tangente



√ Brida delantera



Se puede aprovechar la simetría local para construirla

Tarea

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones


La intersección entre el brazo y el cuerpo principal es difícil de modelar:

> Si el perfil es tangente, la extrusión provoca una grieta



Si el perfil penetra demasiado, puede añadir material en el hueco del cuerpo principal





Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Si se usa un valor intermedio arbitrario, la solución será válida, pero pueden surgir problemas durante un futuro rediseño



Para tener un modelo robusto frente a cambios:

 Extienda los brazos hasta el centro del cuerpo principal



 ✓ Haga los agujeros del cuerpo principal después de modelar el brazo superior



Invertir lado de material

Sólido seleccionado:

Cuerpo principal

Tarea

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Podría construir el brazo como un nervio

Aprovechando que la herramienta nervio determina automáticamente la intersección con el cuerpo principal






Debe notar que al aplicar un nervio a un modelo multicuerpo, el programa pide que se identifique el cuerpo hasta el que se va a extender el nervio



Pero no se obtiene el modelo buscado, porque el "nervio" de los brazos (de mayor espesor) tapa al "nervio" del tímpano (de menor espesor)



Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine un secuencia de modelado:

✓ Cuerpo principal macizo

√ Brazo superior

✓ Taladro y ranuras del cuerpo principal

√ Brida

Modele media brida, y obtenga su simétrica





Enunciado


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


#### Obtenga el cuerpo principal:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el eje de revolución
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias



Revolucione el perfil





Enunciado


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


#### Obtenga el cilindro superior:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias.



 Extruya a ambos lados del plano de trabajo, pero con longitudes diferentes





Enunciado


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el rebaje del cilindro superior:

- Seleccione la cara izquierda del cilindro superior como plano de trabajo (Datum 3)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias



Extruya a un lado del plano de trabajo



Enunciado


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


#### Obtenga los brazos:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias



Extruya desde plano medio





Enunciado


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Obtenga el tímpano:

- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias



El croquis debe llegar hasta el final del brazo, para que al extruir el tímpano no se produzcan grietas

Extruya a ambos lados del plano de trabajo



Enunciado

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Obtenga el agujero avellanado del cuerpo principal:

- Seleccione
  Asistente para
  taladro
- Configure los parámetros apropiados
- Seleccione el alzado (la cara circular derecha del cuerpo principal) (Datum 2)
- Coloque el taladro centrado en el origen

Añada el avellanado como opción





Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones



El agujero del cuerpo principal tiene la forma de taladro avellanado




Sin embargo...

...no se puede crear con el tipo de taladro avellanado instalado

> Porque las medidas disponibles no se ajustan a las medidas necesarias

Por eso se ha creado como taladro cilíndrico, y se ha añadido el avellanado como opción



Enunciado


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la ranura delantera:


Cree un plano paralelo al datum 2 (Datum 4)



- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- Extruya a un lado del plano de trabajo







Enunciado

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la ranura trasera:


Cree un plano
paralelo al
datum 2
(Datum 5)



- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- Extruya a un lado del plano de trabajo







Enunciado


Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

Obtenga la semi-brida izquierda:

- √ Cree la aleta
  - Seleccione la cara lateral de la ranura del cuerpo principal como plano de trabajo al vuelo (Datum 6)
  - √ Dibuje el perfil
  - Añada las restricciones necesarias
  - ✓ Extruya hasta profundidad especificada







Enunciado


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Cree el escalón

- Seleccione la cara delantera de la aleta de la semi-brida como plano de trabajo (Datum 7)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias



 Extruya hasta la cara delantera del cilindro principal





Enunciado

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Cree el taladro de la semi-brida

- Seleccione el menúAsistente para taladro
- Escoja el tipo de taladro y sus especificaciones
- Seleccione la pestañaPosiciones
- Seleccione la cara delantera del escalón de la semibrida (Datum 7)
- Sitúe el taladro, haciéndolo concéntrico al círculo del escalón







Enunciado


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

#### Obtenga la otra semi-brida por simetría:









Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

Compruebe que pueden realizarse los cambios de diseño


- ✓ Incremente un 20% el diámetro del cuerpo principal
  - Seleccione el croquis que contiene la cota
  - √ Edite la cota
- Carcasa embridada


  Alzado
  Planta
  Vista lateral
  Origen
  Cuerpo principal
  Croquis1

  Brazo superior
  Agujero avellanado
  Ranuras
  Brida



- Incremente un 20% la distancia entre centros de la brida
  - √ Seleccione el croquis que contiene la cota
  - √ Edite la cota





Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


- Suprima todas las operaciones de modelado del brazo superior
  - ✓ Seleccione las operaciones en el árbol del modelo





Verial Pulse Suprimir
 en el menú
 contextual







Si ha generado dependencias innecesarias al modelar, las operaciones dependientes se suprimirán también al suprimir el brazo

## Conclusiones

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos


El análisis permite:

- Detectar elementos característicos
- Descomponer la pieza en partes modelables
- Resolver las interacciones entre las partes

2 Los elementos característicos aportan dos ventajas:

- √ Simplifican el proceso de modelado
- √ Dejan constancia de la intención de diseño en el árbol del modelo

Pero los elementos característicos son difíciles de usar fuera de las situaciones para las que están previstos



## Conclusiones

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que seleccionar los datums apropiados

- √ El datum 1 sirve para modelar el cuerpo principal, el agujero del cuerpo principal, el cilindro superior, los brazos y el tímpano
- ✓ El datum 2 sirve para colocar el agujero refrentado y los datums 6 y 7
- ✓ El datum 3 permite crear el rebaje del cilindro del brazo superior
- √ El datum 4 sirve para modelar la ranura delantera
- √ El datum 5 permite crear la ranura trasera
- √ El datum 6 permite colocar las bridas
- El datum 7 sirve para completar la brida

## Ejercicio 1.6.4. Bancada de comando de electrodoméstico

### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las fotografías muestran una bancada de plástico que aloja el motor y ciertos mecanismos de accionamiento de un pequeño electrodoméstico



## Tarea



En la parte superior se observan los asientos para los tornillos y tres pequeñas pestañas para sujetar la tapa de la bancada

La forma y dimensiones exactas se muestran en el dibujo de diseño

# Tarea


### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

## El dibujo de diseño es:



## Tarea

#### **Tarea**

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la bancada, utilizando para ello los elementos característicos que considere apropiados

Compruebe también que se pueden realizar los siguientes cambios de diseño en el modelo final:

- Duplique la altura del marco (desde 22 hasta 44 mm)
- Alargue la pestaña curva desde 19,5 a 30 mm
- Suprima la pestaña angular inferior de 9 mm de longitud




Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analice la pieza, buscando posibles elementos característicos:



Tarea

### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Analice de nuevo la pieza para buscar su forma nuclear, es decir, la forma primitiva que tiene la pieza antes de añadirle todas las características que la complementan:

- √ Busque simetrías locales y agrupe los elementos simétricos
- √ Aísle aquellas partes que identifique como elementos característicos
- √ Elimine, imaginariamente, todos los detalles pequeños para "ver" la forma nuclear
- √ Aísle sucesivamente las partes identificadas como modelables por separado

Como resultado, se llega a percibir una forma de "marco" con "aletas" o "pestañas", como la mostrada en la figura

Puesto que la pieza es de tipo "cáscara", ignorar el espesor ayuda a simplificar la pieza para percibirla con más claridad



Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine la secuencia de modelado:

- Extruya el marco
- Añada las bases de tornillos de la tapa
- Añada los alojamientos del motor
- Añada la pestaña angular trasera
- Añada el nervio interior
- Añada la pestaña angular inferior



Tarea

### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Añada la pestaña curva

- Añada las cartelas de la pestaña curva
- Añada las pequeñas pestañas para sujetar la tapa

Note que la secuencia propuesta no es la única posible...

...aunque hay algunas limitaciones





Para evitar que se creen dependencias innecesarias entre pasos, suprima temporalmente las operaciones de cada paso antes de proceder a crear los siguientes

- √ El paso 1 debe ser, obviamente el primero
- √ El paso 7 debe ir después del paso 4, porque la pestaña curva se apoya en la pestaña angular trasera

Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


### Obtenga el marco:

- Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias



√ Extruya hasta la altura del marco





Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

Obtenga la base de tornillo trasera para la tapa:

- Seleccione la cara superior del marco como plano de trabajo (Datum 2)
- ✓ Dibuje el perfil de la base

√ Extruya hasta la profundidad de la base





Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Añada el taladro refrentado a la base de tornillo trasera:

Seleccione un taladro de legado

Para poder dimensionar el refrentado sin vincularlo a ningún tipo de tornillo

Coloque el taladro en su posición





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga la base de tornillo delantera para la tapa:

 Seleccione la cara superior del marco como plano de trabajo (Datum 2)

√ Dibuje el perfil de la base

 ✓ Extruya hasta la profundidad de la base de tornillo





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Obtenga el taladro de la base de tornillo delantera:

Seleccione un taladro de legado

> Para poder dimensionar el refrentado sin vincularlo a ningún tipo de tornillo

Coloque el taladro en su posición





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Obtenga el alojamiento delantero del motor:

- Seleccione la cara frontal derecha del marco como plano de trabajo (Datum 3)
- ✓ Dibuje el perfil de la ranura



√ Haga un corte extruido hasta el siguiente






Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

- Seleccione la cara superior del marco como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje el perfil de la repisa del alojamiento



√ Haga un barrido de revolución de media vuelta





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Obtenga el alojamiento trasero motor, aplicando el mismo procedimiento a la cara trasera del marco (Datum 4):

 Haga un corte extruido hasta el siguiente para vaciar la ranura



 Haga un barrido de revolución de media vuelta para añadir la repisa



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones


Obtenga la pestaña angular trasera:


 Seleccione la cara trasera del marco como plano de trabajo (Datum 4)

√ Dibuje el perfil



Extruya hasta la anchura de la pestaña





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


 Añada la muesca de la pestaña en la cara superior de la misma

(Datum 5)





✓ Añada los redondeos



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


## Obtenga el nervio interior:


- ✓ Seleccione la base (cara inferior del marco) como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el contorno del nervio
- √ Seleccione el comando *Nervio*
- Introduzca los datos de espesor y dirección de extrusión del nervio

Mervio


√ Añada los redondeos











Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la pestaña angular inferior:

- Seleccione el lado inferior de la planta (cara inferior del marco) como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil



 Extruya (hacia abajo) hasta la longitud de la pestaña





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


Obtenga la pestaña curvada:


Seleccione la cara lateral de la pestaña angular trasera como plano de trabajo (Datum 6)

√ Dibuje el perfil



Extruya toda
la longitud de
la pestaña





Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


√ Añada un taladro a la pestaña curvada:


Seleccione el Asistente para taladro



- Escoja el tipo de taladro y sus especificaciones
- √ Seleccione

  Posiciones
- ✓ Seleccione la cara superior de la pestaña (Datum 7)
- Añada restricciones para fijar el taladro





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

√ Obtenga un plano de simetría local de los taladros de la pestaña (Datum 8):

Seleccione


Plano en el

menú Geometría


de referencia




- Defina un plano paralelo al alzado y pasando por el punto medio de la pestaña
- Obtenga el otro taladro por simetría



√ Añada los redondeos





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Obtenga la cartela delantera:


 Seleccione la cara lateral frontal de la pestaña angular izquierda como plano de trabajo (Datum 9)

✓ Dibuje el contorno




Extruya hasta completar el espesor de la cartela

¡Alternativamente, modele la cartela como un nervio!



√ Añada los redondeos que no haya incluido en el contorno original



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Obtenga la cartela trasera:


Repita el procedimiento de la cartela delantera, pero usando como plano de trabajo la cara interior trasera del marco (Datum 10)



Cambie el punto de vista y use *Convertir entidades* para simplificar el trazado y asegurarse de que ambas cartelas tienen la misma forma



- Alternativamente, obtenga la cartela trasera por simetría
  - Obtenga un plano de simetría parcial equidistante de las cara interiores de ambas cartelas (Datum 10bis)
  - Obtenga la cartela simétrica



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones


Obtenga la pestaña trasera de unión a la tapa

 Seleccione el interior de la cara lateral derecha del marco como plano de trabajo (Datum 11)

✓ Dibuje el perfil

Extruya hasta el espesor de la pestaña





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

Obtenga la primera pestaña delantera de unión a la tapa


 ✓ Cree un plano paralelo a la cara interior del lateral izquierdo del marco (Datum 12)







√ Dibuje el perfil

Extruya hasta el espesor de la pestaña







Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Obtenga la segunda pestaña delantera de unión a la tapa

Seleccione el interior de la cara lateral izquierda del marco (Datum 13)

√ Dibuje el perfil

Extruya hasta el espesor de la pestaña



Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Compruebe que la pieza ha quedado completamente modelada:

√ Revise el árbol del modelo

Revise las vistas principales





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Edite el modelo para realizar los dos cambios solicitados:

Cambie la altura de la caja a 44 mm

Bancada

Alzado

Plan

Vista

Corige

Editar operación

Bases tornillos tapa

Alojamiento delantero

Alojamiento trasero

Pestaña angular trasera


Nervio interior del marco

Pestaña angular inferior


Pestaña curvada


Cartelas inferiores izquierdas

Pestañas para tapa



2 Cambie la longitud de la pestaña a 30 mm





Tarea

Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

3 Suprima la pestaña angular inferior


 Compruebe que no hay operaciones dependientes de la operación a suprimir


> ¡Si hubiera operaciones "hijas", quedarían suprimidas al suprimir la operación "padre"!





Suprima la pestaña angular inferior





## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis permite buscar soluciones de modelado:

- Detectar sus elementos característicos
- √ Encontrar la forma nuclear de los objetos
- 2 Descomponer los modelos en partes sencillas e independientes es más importante cuando la complejidad del modelo aumenta
- 3 Los elementos característicos aportan dos ventajas:
  - √ Simplifican el proceso de modelado
  - Dejan constancia de la intención de diseño en el árbol del modelo

Pero es difícil encontrar elementos característicos que transmitan intención de diseño sin quedar demasiado vinculados a una operación de fabricación particular

4 Con un conjunto mínimo y representativo de datums es más fácil que las diferentes partes del modelo tengan solo las dependencias necesarias

Por ejemplo, vincular ciertos componentes a la cara superior de la caja (Datum 2) facilita el cambio de altura de la caja

# Capítulo 1.7. Modelado mediante curvas


Capítulo 1.7.1. Curvas analíticas

Ejercicio 1.7.1. Clip de papeles

Ejercicio 1.7.2. Muelle de pinza

Ejercicio 1.7.3. Manguera de radiador

# Capítulo 1.7. Modelado mediante curvas



# **Tipos**

Introducción

**Tipos** 

Analíticas

Libres

Spline

Compuesta

Las comandos para generar curvas están instalados en el menú de dibujo




Hay dos tipos de curvas:

Analíticas

Z Libres

Las curvas analíticas instaladas en SolidWorks® son:

√ Circunferencia / arco







Más detalles sobre curvas analíticas en 1.7.1

# **Tipos**

Introducción

### **Tipos**

Analíticas

Libres

Spline

Compuesta

Las comandos para generar curvas están instalados en el menú de dibujo



## Hay dos tipos de curvas:

Analíticas

Libres

Las curvas libres o sintéticas se definen mediante un conjunto de características que determinan la naturaleza de la curva pero no fijan todos sus grados de libertad

Tradicionalmente se generaban con "splines" (varillas) y "ducks" (pesos):

- ✓ El "spline" garantiza la suavidad de la curva
- Los "ducks" garantizan el control (puntos de paso)



# **Tipos**



La diferencia entre ambos tipos de curvas es que:

Introducción

### **Tipos**

Analíticas


Libres

Spline

Compuesta


las curvas analíticas definen formas que quedan completamente determinadas por las condiciones funcionales

las curvas libres tienen grados de libertad disponibles, después de imponer todos los requisitos geométricos



- √ Curvatura constante
- √ Cerrada
- √ Pasa por V<sub>1</sub> V<sub>2</sub> y V<sub>3</sub>

Solución única: es fácil replicar la forma



- √ Curvatura constante
- √ Cerrada
- $\vee$  Pasa por V<sub>1</sub> y V<sub>2</sub>



Infinitas soluciones: solo se puede replicar su forma exacta mediante

- √ Plantillas
- Métodos de cálculo numérico sofisticados

## Curvas analíticas

Introducción

Tipos


### **Analíticas**

Libres

Spline

Compuesta

Las curvas analíticas definen una figura concreta...




...a partir de unos parámetros (o elementos definitorios) concretos

Si no está instalada la construcción requerida (figura + elementos definitorios)...

...se transforma empleando construcciones auxiliares

Para construir la circunferencia-conocido-el-centro-y-elradio cuando lo que se conocen son tres puntos, se transforman los tres puntos en centro y radio:

- el centro de la circunferencia la intersección de la mediatrices de dos cuerdas
- ✓ el radio es la distancia del centro a cualquiera de los tres puntos



## **Curvas libres**

## Las condiciones que cumplen las curvas libres son:

Introducción

Tipos

Analíticas

### Libres

Spline


Compuesta

Los elementos de control son pocos e intuitivos

Los elementos de control básicos son:

√ Puntos

√ Tangentes




2 Definen una "buena forma"

Proporcionan una descripción matemática de la curva

Veremos que las curvas más sofisticadas disponen de otros elementos de control

Una curva tiene una "buena forma" cuando:

Es suave: no tiene grandes oscilaciones



√ Es continua: no tiene puntos singulares



## **Curvas libres**

## Las condiciones que cumplen las curvas libres son:

Introducción

Tipos

Analíticas

### Libres

Spline

Compuesta

Los elementos de control son pocos e intuitivos

2 Definen una "buena forma"


Proporcionan una descripción matemática de la curva

Las curvas se denominan paramétricas porque los parámetros de los polinomios con que se formulan se convierten en los parámetros de control

$$x(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$$
$$y(t) = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$$

Para darles utilidad práctica se debe:

Reformular los polinomios, para dar significado geométrico a sus parámetros



 Trocear automáticamente las curvas complejas en cadenas de curvas polinómicas simples (splines), para facilitar su cálculo

# Curvas spline

Introducción

Tipos

Analíticas

Libres

### **Spline**


Compuesta

Las curvas spline se pueden clasificar según las conexiones entre la curva y los elementos de control:


En las curvas interpoladas los puntos pertenecen a la curva



En las curvas ajustadas los puntos no pertenecen a la curva



En las soluciones mixtas se interpolan algunos puntos y se ajustan otros





Las curvas ajustadas tienen inconvenientes y ventajas, respecto a las interpoladas

# Sus principales inconvenientes son:

- X Son menos intuitivas, porque la curva no pasa por los puntos dados
- Son más complejas que las interpoladas, porque utilizan más elementos de control

# Sus principales ventajas son:

- ✓ Permiten modelar formas mucho más complejas
- Permiten más control sobre las modificaciones posteriores

# Curvas spline

Introducción

Tipos

Analíticas

Libres


### **Spline**

Compuesta


Los splines de SolidWorks® son una mezcla de curvas interpoladas y ajustadas:


Se crean definiendo nodos, como si fueran curvas interpoladas





- √ Pero se pueden comportar también como una curva ajustada:
  - Ponga el cursor sobre la curva y pulse el botón izquierdo para seleccionar el spline
  - Pulse el botón derecho para mostrar el menú contextual
  - √ Seleccione Visualizar polígono de control





# Curvas spline

Introducción

Tipos

Analíticas

Libres

### **Spline**


Compuesta

Los splines más sofisticados tiene pesos, asociados a los puntos de control:

Asignando el mismo peso a todos los puntos de control, la curva se comporta como si no hubiera pesos

Son coeficientes de ponderación que controla la "atracción" de los puntos de control a la curva

 √ Variando algunos pesos se puede conseguir que la curva pase más cerca o más lejos del punto correspondiente



Introducción

Tipos


Analíticas

Libres

Spline

Compuesta

El método más habitual para replicar curvas sofisticadas es generar tramos separados y conectarlos, definiendo curvas compuestas



Si la curva es plana, los diferentes tramos se pueden dibujar en un único croquis...

...y se pueden utilizar las restricciones habituales para conectarlos



Si la curva es alabeada, los diferentes tramos se pueden dibujar en croquis diferentes...

...y se pueden conectar mediante operaciones específicas

SolidWorks® utiliza el comando

Curva compuesta

Planta l'Instant
3D

Línea de partición
Proyectar curva
Curva compuesta
Curva por puntos XYZ
Curva por puntos de referencia
Hélice y espiral

Pero los tramos deben estar bien vinculados, antes de componerlos en una curva común

Introducción


Tipos

Analíticas

Libres


Spline

Compuesta




Encadenar diferentes curvas puede resultar complejo...

...porque vincular un croquis con elementos geométricos externos al croquis no es siempre viable



Los errores de redondeo en los cálculos numéricos pueden impedir ciertas relaciones geométricas teóricamente válidas entre elementos geométricos de un croquis y elementos geométricos externos al croquis



### Las estrategias usadas para solucionar estos problemas son:

- √ Generar copias internas al croquis de las entidades externas mediante Convertir entidades
- √ Forzar el recálculo de los elementos para eliminar los errores de redondeo, mediante *Perforar*
- Añadir geometría suplementaria para descomponer la restricción buscada en un conjunto equivalente de restricciones más simples

Introducción

Tipos

Analíticas

Libres

Spline

Compuesta


Convertir entidades genera copias de elementos externos en el croquis actual



Las entidades externas pueden ser:

√ Elementos de otro croquis

 Aristas y contornos de un sólido creados mediante una operación de modelado previa



El elemento resultante es la proyección sobre el plano de croquis de la entidad seleccionada



Definiendo la entidad convertida en auxiliar, se puede usar para restringir el croquis actual respecto a la entidad externa

Introducción

Tipos

Analíticas

Libres

Spline


Compuesta

La restricción de *Perforar* ( Perforar ) vincula un elemento del croquis actual con una curva externa al croquis:

Esta disponible cuando se selecciona una entidad del croquis actual y una curva exterior que puede intersectar al plano de croquis

Debe seleccionar la curva exterior, no el extremo que desea hacer coincidente

- Fuerza el recálculo del punto de intersección de la curva externa con el plano de croquis actual
- Hace coincidente el elemento seleccionado del croquis actual con el punto de intersección de la curva externa



Introducción

Tipos

Analíticas

Libres


Spline

Compuesta

Si una restricción entre el tramo de curva actual y un tramo previo no funciona...

...pruebe a descomponer la condición geométrica buscada en otras más simples...

### ...añadiendo geometría suplementaria





¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para el proceso de modelado!


¡Hay que estudiar

> el manual de la aplicación
que se quiere utilizar!












Chapter 8: Selecting Secondary Features



Chapter 8: Selecting Secondary Features








- 3.13 Conic Curves
- 3.14 Freeform Curves


Capítulo 6: Solid Modeling

La modelazione di parti in SolidWorks

Capítulo 11: Representing curves and surfaces





Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



## ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (*Diseño Geométrico Asistido por Computador*) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas






Se recomienda especialmente el "tutorial" interactivo





Capítulo 2: Curvas del plano

Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio


# Para estudiar los fundamentos geométricos














# Capítulo 1.7.1. Curvas analíticas

## Introducción

### Introducción

Cónicas

Hélices

las curvas analíticas son aquellas que quedan completamente determinadas por las condiciones funcionales

¡No se puede cambiar ningún parámetro sin que la curva resultante deje de cumplir algún requisito!

Las curvas analíticas son las que se han utilizado tradicionalmente en diseño industrial, porque:

- Aportan geometrías con comportamiento contrastado
- √ Se pueden replicar fácilmente con instrumentos de dibujo

Hay dos tipos de curvas analíticas de uso muy frecuente en las aplicaciones CAD:

- √ Curvas cónicas
- Hélices

## Curvas cónicas

Introducción

### **Cónicas**

Tipos

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola

Parábola


Tangentes

Hélices

Las curvas cónicas son un tipo particular de curvas cuádricas, que son aquellas cuya formulación algebraica son ecuaciones de segundo grado:

$$ax^{2} + bx + c = 0$$
  $/ a \neq 0$ 

Las curvas cónicas, se denominan así porque se obtienen por intersección de un plano y una superficie cónica completa de revolución



# Curvas cónicas: tipos

Introducción

### **Cónicas**

### **Tipos**

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola

Parábola

Tangentes


Hélices

Si el plano, es perpendicular al eje el corte produce circunferencias



En caso contrario el corte puede producir tres tipos de curvas:

- Se produce una elipse si el plano corta a todas las generatrices
- Se produce una parábola si el plano es paralelo a una generatriz
- √ Se produce una hipérbola si el plano es paralelo a dos generatrices



Un plano que secciona a un cilindro siempre produce circunferencias o elipses

# Curvas cónicas: tipos

Introducción

### **Cónicas**

### **Tipos**

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola


Parábola

**Tangentes** 


Hélices

Si α es el ángulo de las generatrices con el eje, y β el ángulo del plano con el eje, la relación entre ambos ángulos sirve para distinguir los tres tipos de cónicas:


 $\vee$  Si  $\beta$ = 90°, se produce una CIRCUNFERENCIA









√ Si α < β, se produce una ELIPSE









Si  $\alpha = \beta$ , se produce una PARÁBOLA

Curvas	cónicas:	parámetros
Garvas	cornoac.	paramono

Introducción

Al cociente entre el coseno de  $\beta$  y el coseno de  $\alpha$ se le denomina excentricidad:

**Cónicas** 

Tipos

### **Parámetros**

Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola

Parábola

Tangentes

Hélices

 $\varepsilon = \cos \beta / \cos \alpha$ 

Por ello, también se puede definir:

- Elipse es la cónica con excentricidad menor que 1
- Parábola es la cónica con excentricidad 1
- Hipérbola es la cónica con excentricidad mayor que 1

La excentricidad mide si la forma de la cónica es redondeada o se aproxima a un segmento

> En el caso de la elipse, la excentricidad se puede determinar comparando las longitudes de los semiejes:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$
 (a = semieje focal, b = semieje no focal)

## Cruvas cónicas: elementos definitorios

Introducción

### **Cónicas**

Tipos

Parámetros

### Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola

Parábola

Tangentes


Hélices

Se pueden inscribir esferas tangentes a la superficie cónica y al plano seccionador

Como resultado, se obtienen los elementos definitorios de las cónicas:

Los puntos de contacto de las esferas con el plano son los focos de la curva cónica

 Las intersecciones entre los planos diametrales de las esferas y el plano seccionador son las directrices de las cónicas



# Curvas cónicas: elipse

Introducción

### **Cónicas**

Tipos

Parámetros

Elem. definitorios

### Elipse


Hipérbola

Parábola


Tangentes

Hélices

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a los focos es constante



Otros parámetros relacionados son el eje focal y el eje no focal, con sus correspondientes vértices:



# Curvas cónicas: hipérbola

Introducción

### **Cónicas**

Tipos

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse


### Hipérbola

Parábola


Tangentes

Hélices

La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya resta de distancias a los focos es constante



Otros parámetros relacionados son el eje focal y el eje no focal, junto con los vértices del eje focal:



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a}$$

# Curvas cónicas: parábola

Introducción

### Cónicas

Tipos

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse


Hipérbola

### Parábola


Tangentes

Hélices

La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del foco y la directriz



Otros parámetros relacionados son el eje focal y el vértice



# Curvas cónicas: tangentes

Introducción

### **Cónicas**

Tipos

Parámetros

Elem. definitorios

Elipse

Hipérbola


Parábola

### **Tangentes**

Hélices

Las rectas tangentes a las cónicas tienen una propiedad que las hace especialmente útiles para el diseño geométrico:

- La tangente en un punto P a la elipse es bisectriz del ángulo que forman un radio vector y la prolongación del otro
- La tangente en un punto P a la hipérbola es bisectriz del ángulo que forman los dos radios vectores
- La tangente en un punto P a la parábola es bisectriz del ángulo que forman el radio vector y la perpendicular por P a la directriz (paralela al eje)



Introducción

Cónicas


Hélices

Una hélice geométrica es una curva alabeada (curva 3D) descrita por un punto sujeto a dos movimientos uniformes simultáneos:

- √ Traslación en la dirección de un eje
- √ Rotación alrededor del mismo eje

Se dice que las hélices se "enrollan" alrededor de su eje

Las hélices se definen como dextrógiras o levógiras, dado que el punto que se desplaza por una hélice puede girar alrededor de su eje en dos sentidos




Los parámetros que definen una hélice son:


Introducción


Cónicas

Hélices

- Eje (e), que es la recta alrededor de la que gira el punto que se desplaza por la hélice
- Radio de la hélice (r), que es la distancia desde el eje a cualquier punto de la hélice







Espira es el arco de hélice comprendido entre dos puntos separados una vuelta



Introducción

Cónicas

Hélices




Observe que el sentido de giro de las hélices de SolidWorks depende del sentido de rotación en la circunferencia del plano base:


La hélice de la figura se obtiene girando en la circunferencia base en sentido horario...



La hélice de la figura se obtiene girando en la circunferencia base en sentido antihorario...




...aunque es una hélice levógira



...y es una hélice dextrógira

Además, utilizar la opción de Invertir dirección no solo cambia el sentido de desplazamiento, también el de rotación



Introducción

Cónicas


Hélices

En coordenadas cartesianas, la formulación matemática de una hélice incluye funciones trigonométricas

Por ejemplo, una hélice con eje paralelo al eje Z es como sigue:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + r * coseno (t) \\ y(t) = y_0 + r * seno (t) \\ z(t) = p/2\pi * t \\ t \in (t_0, t_1) \end{cases}$$

Lo que explica que las vistas ortográficas de una hélice sean sinusoides o circunferencias



Circunferencia

### Hélices

Existen otras variantes de hélice:

Introducción

Cónicas


Hélices

√ Hélices con radio variable

La hélice cónica es el caso particular en el que el radio varía linealmente

#### √ Hélices con paso variable

La hélice con paso nulo y radio variable se convierte en una espiral



### Hélices

Introducción

Cónicas


Hélices

Veremos que existen superficies generadas a partir de hélices


Una propiedad de las hélices geométricas es que sus tangentes forman un ángulo constante (α) con una línea fija denominada eje, siguiendo una dirección fija en el espacio



Por ello, el conjunto de todas las tangentes a la hélice constituyen una superficie que se denomina helicoide desarrollable



# Para repasar








### Para estudiar los fundamentos geométricos


















### Ejercicio 1.7.1. Clip de papeles

Conclusiones

# El clip de papeles bocetado en la figura se define sabiendo que:

- √ La forma es la mostrada en la figura
- √ El tamaño se define como sigue:
  - √ La longitud total es 1.2 pulgadas
  - √ La anchura total es 0.4 pulgadas
  - √ La longitud del lazo interior es 0.9 pulgadas
  - √ La separación mínima entre alambres es 0.01 pulgadas
  - Los extremos A y B están alineados con el punto medio del tramo recto S
  - ✓ El diámetro del alambre es 0.04 pulgadas



Tarea

#### Tareas:

- A Obtenga el modelo sólido de la pieza
- B Calcule los radios de los arcos de curvado del alambre, y su longitud total

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje la línea media del clip y utilícela como trayecto

- √ Croquice la forma
- Añada las restricciones y dimensiones
- Dibuje un círculo en un plano normal, y utilícelo como perfil
- Obtenga el modelo mediante una operación de barrido
- Use las capacidades paramétricas del bocetador para determinar mediante dimensiones auxiliares los radios pedidos



Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

A partir de la información dada, puede obtener el dibujo de diseño...

...y la trayectoria de barrido

La geometría que tendría el clip reduciendo a cero el espesor del alambre es la trayectoria de la curva de barrido necesaria para generarlo



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


#### Dibuje la línea media:

√ Use la Planta como Datum 1

√ Dibuje la línea aproximada



√ Añada las dimensiones



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Dibuje el perfil circular:

Use el Alzado comoDatum 2


 Dibuje el círculo y añada su diámetro



Planta

Hágalo concéntrico con el origen

> ¡Si el perfil no es concéntrico con el trayecto, el barrido dará lugar a un modelo diferente del buscado!



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Obtenga el clip barriendo el perfil a lo largo del trayecto:

√ Seleccione

Saliente/Base barrido



- Seleccione el círculo como perfil
- Seleccione la línea media como trayecto



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Algunas veces, la línea compuesta del trayecto puede no ser detectada como una misma línea...



... en tales casos, use *Curva compuesta* para combinar todas las líneas en una única curva de trayecto



Tarea


Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Los radios de curvado del alambre se calculan fácilmente analizando el modelo...

...pero también se pueden calcular automáticamente, añadiendo las correspondientes cotas al croquis de la línea media



También es fácil calcular automáticamente la longitud total del trayecto

Junto con las longitudes de los tramos rectos y los radios de curvado, son los datos necesarios para fabricar el clip



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

- 1 Las curvas se pueden usar como trayectos para operaciones de barrido generalizado
- 2 La posición relativa entre el trayecto y el perfil es crítica...

...por lo que los datums deben escogerse cuidadosamente

3 Es posible combinar diferentes curvas para obtener una única curva compleja dentro de un mismo croquis

### Ejercicio 1.7.2. Muelle de pinza



Obtenga el modelo sólido del muelle

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se trata de un alambre de sección constante

- Por tanto, los pasos para modelarlo son:
  - Obtenga la curva de la trayectoria
  - Dibuje el perfil circular en un plano perpendicular al primer punto de la trayectoria
  - 3 Haga un barrido

La curva de la trayectoria es compleja Conviene descomponerla en tres partes: Arrollamiento helicoidal 2 Pata inicial 3 Pata final Seis vueltas y media Cada pata tiene un tramo de transición que no es obvio pero es muy importante Sirve para conectar suavemente el tramo vertical de la pata con el extremo de la hélice. que no es vertical

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Se trata de un alambre de sección constante

- Por tanto, los pasos para modelarlo son:
  - Obtenga la curva de la trayectoria
  - Dibuje el perfil circular en un plano perpendicular al primer punto de la trayectoria
  - 3 Haga un barrido

Defina un plano datum perpendicular a la pata y pasando por su extremo



Utilice el perfil y la trayectoria para definir una operación de barrido

El barrido exige trayectoria única, así que hay que conectar las tres trayectorias en una única curva compuesta

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Conectar los croquis de las patas al croquis de la hélice puede dar problemas...



Las restricciones deben ser:

- Coincidentes los extremos de la pata y la hélice
- √ Tangentes los extremos de la pata y la hélice

¡Pero se trata de restricciones entre croquis diferentes!

...porque hay que conectar curvas distintas, y una de ellas tiene una geometría compleja

¡Potencial fuente de errores de redondeo!

Tarea


#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La restricción de *Perforar* ( Perforar ) vincula un elemento del croquis actual con una curva externa al croquis:

- Fuerza el recálculo del punto de intersección de la curva externa con el plano de croquis de la pata
- Hace coincidente el extremo de la pata con el punto de intersección de la hélice



Si la restricción de tangencia entre curvas no funciona, haga colineales las rectas tangentes (o las rectas normales)



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Dibuje la trayectoria helicoidal:

 Seleccione el comando de dibujar hélice

 Seleccione plano base y dibuje la circunferencia directriz

Complete los parámetros definitorios de la hélice



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Dibuje la trayectoria helicoidal:

- Seleccione el comando de dibujar hélice
- Seleccione plano base y dibuje la circunferencia directriz
- Complete los parámetros definitorios de la hélice



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Dibuje la trayectoria helicoidal:

 Seleccione el comando de dibujar hélice

Seleccione plano base y dibuje la circunferencia directriz

 Complete los parámetros definitorios de la hélice



Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


Modele la pata inicial:

Defina el Datum 2 como un plano:

- √ que contenga al vértice inicial de la hélice
- √ paralelo al plano lateral







- Seleccione el Datum 2 como plano de trabajo
- Dibuje las cuatro líneas de la trayectoria de la pata
- Añada las cotas y restricciones necesarias



Recuerde que es importante hacer que ambas trayectorias sean tangentes, para facilitar el barrido posterior



Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Repita el procedimiento para modelar la pata final:

 ✓ Defina el plano de trabajo para la trayectoria de la pata final (Datum 3)



√ Dibuje y restrinja la trayectoria de la pata final


Para conectar el extremo de la trayectoria con la hélice:

Agregar relaciones

Coincidente

Perforar

- Seleccione el extremo final de la pata
- ✓ Seleccione la hélice (no su extremo final)
- √ Seleccione Perforar



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



El extremo de la hélice debería estar en el plano de boceto de la pata

Porque el plano de boceto de la pata se ha definido como paralelo al plano lateral y pasando por el extremo de la hélice



Pero al intentar hacer coincidente el extremo de la pata con el extremo de la hélice, puede producirse un error de redondeo en los cálculos, y el programa no identifica a ambos puntos como coplanarios



La solución es *perforar* el plano de boceto con la curva externa (en este caso la hélice), para obligar al programa a calcular ambos vértices como coplanarios



La restricción de "perforar" obliga al programa a calcular el punto de intersección exacto entre los dos elementos seleccionados

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Conecte las tres trayectorias en una única curva compuesta:

✓ Seleccione Curva compuesta



√ Seleccione las tres trayectorias





Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

#### Dibuje el perfil:

 ✓ Defina un plano de referencia perpendicular a la trayectoria y pasando por su punto inicial (Datum 4)





√ Dibuje una circunferencia concéntrica con el punto inicial de la trayectoria

¡Alternativamente, seleccione la restricción de *Perforar* 

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Haga el barrido:

✓ Seleccione Saliente/base barrido



√ Seleccione el perfil y la trayectoria





Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

#### Compruebe el resultado final







#### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Conclusiones** 

1 El ejemplo muestra como se pueden obtener piezas barridas mediante curvas de trayectoria y perfil

- / Las trayectorias pueden contener curvas 3D
- Algunas curvas 3D están pre-instaladas (hélice)
- También se observa que un tipo particular de datums es necesario para dibujar el perfil, o para conectar diferentes tramos de una pieza barrida

Planos perpendiculares a curvas

Cuando no se puede añadir la restricción deseada, hay que hacer una construcción geométrica, para añadir una restricción equivalente



### Ejercicio 1.7.3. Manguera de radiador

### **Tarea**


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La manguera del radiador del motor de un coche está bocetada en la figura





#### Tareas:

- A Determine los diámetros y el espesor de pared
- B Obtenga el modelo sólido de la manguera



Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Busque en las normas para determinar los diámetros y el espesor de pared

- Dibuje la línea media de la trayectoria de la manguera
  - √ Descomponga la línea en tramos
  - √ Dibuje cada tramo por separado
- Dibuje un círculo perpendicular al trayecto y concéntrico con su punto inicial
- Obtenga el tubo de la manguera mediante un barrido
- 5 Añada las bocas y los redondeos
- 6 Use vaciado para agujerear el tubo con espesor constante





Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones




El trayecto 3D de la manguera puede segmentarse en hasta cuatro "brazos"

A falta de los tramos de enlace, Brazo 4-los brazos pueden croquizarse como sigue:



- √ Brazos 1 and 2 in la Planta
- √ Brazo 3 en el Alzado
- √ Brazo 4 en la Vista lateral.

Pero es ventajoso introducir un plano datum inclinado, para dibujar más fácilmente los enlaces



Tarea

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

La bocas de la manguera se especifican en NPS mediante dos números adimensionales

√ NPS designa el diámetro exterior

√ Schedule (Sched. or Sch.) designa el espesor de pared

Nominal Pipe Size (NPS) es un conjunto de normas usado para designar el diámetro exterior y el espesor de pared de una tubería de tamaño dado

Extrañamente, sus valores no pueden calcularse, porque no hay nada en una tubería de 1½" que

mida 11/2"



Las medidas han evolucionado en el tiempo, porque la metalurgia ha permitido fabricar paredes más delgadas, y el diámetro interior ha aumentado, en lugar de reducir el diámetro exterior (simplemente para mantener los ajustes preexistentes)

#### Buscando en tablas encontramos:

Nominal	O.D. (Inches)		PIPE SCHEDULES, WALL THICKNESS (Inches)															
		5s	5	10s	10	20	30	40s 8	Std	40	60	80s & E.	н. 80	100	120	140	160	Dbl. E.H. (XXH)
1	1.315	.065	.065	.109	109			.133		.133		.179	179	1			.250	.358
1 1/4	1.660	.065	.065	109	109			140		.140		191	191				250	.382
1 1/2	1.900	.065	.065	.109	.109			.145		.145		200	.200				.281	.400

1.900" OD (Outside Diameter)

1½ NPS SCH 40 -> 0.145" wall

1.610" internal diameter


Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


Use las cotas de la manguera de radiador...







...para calcular la línea media





Note el uso de la norma ISO 6412-2:1989 para dibujar esquemáticamente la tubería en representación axonométrica

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

#### Dibuje el trayecto:

- ✓ Use el Alzado (Datum1) para croquizar el brazo 3 del trayecto
- ✓ Use la Vista lateral
   (Datum 2) para
   croquizar el brazo 4
   del trayecto
- Use los croquis de los brazos 3 y 4 para definir un plano para los brazos 2-3-4 (Datum 3)





## Ejecución


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Defina un plano perpendicular al trayecto y pasando por su punto inicial (Datum 5)






Croquice un círculo y restrínjalo

- 4 Obtenga el cuerpo de la manguera por barrido:
  - √ Seleccione Saliente base/barrido
  - √ Seleccione el círculo como perfil
  - Seleccione la línea media como trayecto





## Ejecución

Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


5 Añada las bocas y sus redondeos:

✓ Seleccione al vuelo la cara circular del extremo de entrada (Datum 6) Coincide con el





Dibuje un círculo y hágalo concéntrico con el tubo

√ Extruya




√ Añada los redondeos





Redondeos boca de... ③



## Ejecución

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Use *Vaciado* para convertir el sólido en una cáscara, garantizando el espesor constante:

✓ Seleccione Vaciado





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 Las curvas 3D se pueden usar como trayectos para operaciones de barrido complejas
- 2 Los trayectos 3D complejos se pueden definir agrupando tramos de curvas más simples
- 3 El vaciado es una forma fácil de obtener cáscaras de espesor constante, a partir de superficies complicadas

# Capítulo 1.8. Modelado mediante superficies

Capítulo 1.8.1. Superficies explícitas

Ejercicio 1.8.1. Tapa esférica

Ejercicio 1.8.2. Tapa con boquilla

Ejercicio 1.8.3. Maneta de grifo

Ejercicio 1.8.4. Cantonera de estantería

Ejercicio 1.8.5. Manzana

# Capítulo 1.8. Modelado mediante superficies

### Introducción

#### Introducción

Cáscara

Barrido

Parches

Acuerdos

Explícitas

Una superficie es una frontera que separa dos regiones en el espacio

Las superficies teóricas son útiles para algunos procesos de diseño La tela de un globo es similar a una superficie teórica, que separa el aire caliente del frio

En diseño también se utilizan cuerpos de poco espesor (láminas) que se asemejan a superficies



### Introducción

#### Introducción

Cáscara

Barrido


Parches

Acuerdos


Explícitas

El barrido de un perfil abierto genera una superficie *procedural* 

> La superficie se integra en el árbol del modelo, y se puede gestionar mediante parámetros



El barrido de un perfil cerrado puede generar tanto una superficie como un sólido



La mayoría de aplicaciones CAD permiten que el usuario determine si el resultado del barrido es un sólido o una lámina

### Introducción

#### Introducción

Cáscara

Barrido

Parches

Acuerdos

Explícitas

Existen operaciones específicas para generar superficies procedurales, que simplifican el proceso y evitan posibles comportamientos imprevisibles de los comandos genéricos de modelado



Introducción

#### Cáscara


Barrido

Parches


Acuerdos


Explícitas

Las superficies teóricas se pueden convertir en cáscaras, asignando un espesor









Introducción

#### Cáscara


Barrido

Parches

Acuerdos


Explícitas

Otro método práctico de generación de cuerpos de poco espesor es construir un cuerpo sólido y vaciarlo



Dado que el espesor puede ser muy pequeño, el cuerpo resultante es una "cáscara" muy similar a una superficie teórica

El espesor puede ser de 0,0001mm



Introducción

#### Cáscara

Barrido


Parches


Acuerdos

Explícitas


El método resulta muy práctico cuando el volumen original se crea a partir de perfiles curvos







Primero se crea un sólido por protrusión de una curva



Luego se crea una cáscara por vaciado del sólido

Introducción

#### Cáscara


Barrido

Parches

Acuerdos

Explícitas

Combinando varios perfiles curvos se pueden generar sólidos complejos...





#### La operación de vaciado debe hacerse al final

Introducción

#### Cáscara

Barrido

Parches

Acuerdos


Explícitas

Todas las operaciones de conformación se hacen antes del vaciado



Porque modificar la frontera después de producir la cáscara, puede resultar en modelos inválidos









No se puede completar la operación de redondeo porque el redondeo cortaría una arista interior. Reduzca el radio o cambie la geometría para que el redondeo no llegue a interferir con esta arista.

Introducción

Cáscara

#### **Barrido**

Parches


Acuerdos

Explícitas

No es eficiente generar las superficies más complejas como cáscaras de sólidos

Se generan mediante operaciones de modelado DE SUPERFICIES

Cuatro de estas operaciones son variantes de barrido



El método general de barrido requiere dos curvas:

Introducción


Cáscara

#### **Barrido**

Parches

Acuerdos


Explícitas



Si la directriz es recta, se usa

Extruir superficie

Si el trayecto es redondo, las superficies de revolución se obtienen con una generatriz que gira alrededor de un eje:



Introducción

Cáscara

Barrido

Parches

Acuerdos

Explícitas

En general, se definen las curvas generatrices y directrices:

Introducción


Cáscara

#### **Barrido**

Parches

Acuerdos


Explícitas



y se obtiene la superficie por







## Barrido por recubrimiento

Para modelar formas más complejas se usa 🎩 Recubrir superficie

Introducción

Cáscara

#### **Barrido**

Parches

Acuerdos

Explícitas

Dos curvas definen los contornos de la superficie


Generatriz inicial

Generatriz final

También puede haber diferentes curvas que define el trayecto

Los nombres de SolidWorks son:

- Perfil (por generatriz)
- √ Curva guía (por directriz)



## Parches polinómicos paramétricos

Introducción

Cáscara

Barrido

#### **Parches**


Acuerdos


Explícitas

Las superficies libres se obtienen mediante barridos múltiples que generan mallas de curvas libres

Las mallas se crean mediante dos conjuntos de curvas, colocadas en dos direcciones complementarias

- √ Las mallas más simples se definen mediante las mismas curvas que delimitan su contorno
- √ Cada malla puede ser un "parche" de una superficie más compleja
- Se pueden "coser" dos o más parches, para producir superficies compuestas más complejas





forma que se garantice la compatibilidad y la continuidad

## Parches polinómicos paramétricos

Introducción

Cáscara

Barrido

#### **Parches**

Acuerdos

Explícitas


En SolidcWorks® los parches se obtienen mediante Superficies limitantes ( Superficie limitante

L Origen

✓ X

Se definen las curvas del contorno


> Se necesitan al menos dos



Alzado

2 Se obtiene el parche

Las otras dos se toman rectas



Introducción

Cáscara


Barrido

Parches

#### Acuerdos

Explícitas


Las superficies de acuerdo son superficies de transición entre superficies vecinas



Los motores geométricos actuales gestionan bien las superficies de acuerdo



Por tanto, es mejor añadir las superficies de acuerdo mediante operaciones de modelado especializadas





Por tanto, es mejor modelarlas por separado, para poder suprimirlas fácilmente si se requiere simplificar el modelo (al coste de reducir un poco su fidelidad)

#### Para genera redondeos en SolidWorks basta ejecutar

Introducción


Cáscara

Barrido

Parches

#### **Acuerdos**


Explícitas






El usuario simplemente selecciona las aristas a redondear...

...y el radio del redondeo





Introducción

Cáscara


Barrido

Parches

#### Acuerdos

Explícitas

El *feature manager* de redondeo permite definir formas más sofisticadas de redondeo:





Los redondeos también se pueden aplicar a superficies

Introducción


Cáscara

Barrido

Parches

#### **Acuerdos**

Explícitas



## Superficies explícitas

Introducción

Cáscara

Barrido

Parches

Acuerdos

**Explícitas** 

El modelado de superficies por barrido (que produce superficies características) es una variante del modelado sólido procedural

Pero existen dos tipos de modelos explícitos de superficies (sin árbol del modelo) vinculados con las aplicaciones CAD:

- La técnica de modelado B-Rep consiste en representar explícitamente la frontera de un sólido mediante una colección de elementos superficiales cosidos
  - Los elementos superficiales son grandes y exactos, de modo que cada uno de ellos representa una característica (feature) del modelo
- La técnica de modelado mallado consiste en representar explícitamente la frontera de un sólido mediante una colección de caras poligonales
  - Las caras poligonales son pequeñas y aproximadas, de modo que cada una de ellas aproxima una pequeña porción del modelo, pero están colocadas de forma que mantienen la exactitud global del modelo

¡Las aproximaciones locales no se propagan ni acumulan, y se pueden reducir aumentando la densidad de las caras poligonales!




Más detalles sobre superficies explícitas en 1.8.1


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para el proceso de modelado!


> ¡Hay que estudiar > el manual de la aplicación que se quiere utilizar!














Chapter 8: Selecting Secondary Features



Chapter 8: Selecting Secondary Features









3.18 Surfaces

3.19 3-D Modeling Elements


Chapter 6: Solid Modeling

2. La modellazione di parti in SolidWorks


Ibrahim Zeid CAD/CAM Theory and Practice McGraw-Hill, 1991

### Para saber más


Capítulo 11: Representing curves and surfaces





Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



### Para saber más









#### Para saber más

#### ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (Diseño Geométrico Asistido por Computador) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas.







Se recomienda especialmente el "tutorial" interactivo



Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio


### Para estudiar los fundamentos geométricos







## Para estudiar los fundamentos geométricos





## Para estudiar los fundamentos geométricos





### Capítulo 1.8.1. Superficies explícitas

### Introducción

Un modelo CAD es una representación matemática de la geometría de un objeto

 $\rightarrow$ 

La norma ISO10303-108:2005 distingue dos tipos de representación:

El modelo se dice procedimental o procedural si la forma geométrica debe reconstruirse cada vez, a partir de la información guardada



El modelo se dice declarativo o explícito si se representan directamente las entidades geométricas

Ver ISO10303-55:2005, ISO10303-111:20075)

Los modelos explícitos se usan menos en CAD porque carecen de historial

Cuando no hay historial ni parámetros, se tiene una geometría muda

Los "dumb models" carecen de:

- x Operaciones de modelado
- X Parámetros explícitos

El inconveniente es que no hay control directo del modelo mediante parámetros de diseño, lo que hace más difícil su reuso



La ventaja es que se dispone directamente de la geometría, en lugar de tener que ejecutar un procedimiento para obtenerla

Aunque existen alternativas para:

- Dotar de parámetros a los modelos explícitos
- Definir herramientas para editar directamente la geometría

### Introducción

Tipos

B-Rep

Mallas

Esculpidas

Los modelos explícitos tienen interés porque la mayoría de las aplicaciones CAD procedurales utilizan un sistema dual (ISO 10303-55:2005), gestionando en paralelo el modelo procedural y un modelo explícito



El modelo procedural primario se define en base a un árbol de características parametrizadas, y se asocia con un modelo explícito secundario

Esto es así porque es ineficiente gestionar la visualización en pantalla de los modelos implícitos

### Introducción

Tipos

B-Rep

Mallas


Esculpidas


Otra justificación para los modelos explícitos, es que permiten representar modelos aproximados

Los modelos matemáticos específicos representan con exactitud las superficies susceptibles de formulación matemática



Las superficies irregulares, y también aquellas superficies de las que no se tiene información completa, se pueden representar mediante modelos aproximados





Las superficies con forma irregular se denominan topográficas o esculpidas

### **Tipos**

Introducción

### **Tipos**

B-Rep

Mallas

Esculpidas

# Los modelos explícitos de superficies vinculados comúnmente con las aplicaciones CAD son:

### √ Modelos B-Rep

- Representan explícitamente la frontera de un sólido mediante una colección de elementos superficiales cosidos
- ✓ Los elementos superficiales son grandes y exactos, de modo que cada uno de ellos representa una característica (feature) del modelo
- Esta técnica es apropiada para construir modelos explícitos de superficies interactivamente mediante una aplicación CAD

### Modelos mallados

- Representan explícitamente la frontera de un sólido mediante una colección de caras poligonales
- Las caras poligonales son pequeñas y aproximadas, de modo que cada una de ellas aproxima una pequeña porción del modelo, pero están colocadas de forma que mantienen la exactitud global del modelo
- Las aproximaciones locales no se propagan ni acumulan, y se pueden reducir aumentando la densidad de las caras poligonales
- Esta técnica es apropiada para construir modelos a partir de información geométrica incompleta (nubes de puntos), o para obtener modelos de cálculo mediante elementos finitos



Introducción

Tipos

**B-Rep** 

Mallas

Esculpidas

La técnica de modelado B-Rep (Boundary representation) consiste en representar la frontera de un sólido mediante una colección de superficies conectadas

En realidad, se distingue entre superficies y sólidos B-Rep:

Una superficie B-Rep es un conjunto de superficies es cerrado, delimitan un volumen E



cerrado, delimitan un volumen B-Rep

Según ISO 10303-42:1992, un sólido B-Rep es un volumen finito delimitado por una o más superficies conectadas





Introducción

**Tipos** 

B-Rep

Mallas

Esculpidas

Las características principales de una representación B-Rep son:

√ La superficie se divide en caras

Cada cara es una superficie de género 0, orientada, finita, y que no se auto-intersecta

- Las caras contiguas se conectan compartiendo las aristas (generalmente curvas) que delimitan sus perímetros
  - √ Las caras no se intersectan mutuamente, excepto en sus bordes
  - √ Cada arista a lo largo del borde de una cara es compartida como mucho por otra cara
- Las aristas de los bordes de las caras solo se intersectan en sus extremos, denominados vértices
- La representación B-Rep de un sólido puede incluir diferentes envolturas cerradas disjuntas

La envoltura exterior debe englobar completamente a las demás, y ninguna otra envoltura puede englobar a ninguna otra

Introducción

Tipos


**B-Rep**Mallas

Esculpidas

SolidWorks®, igual que otras aplicaciones CAD, convierte los modelos procedurales nativos en modelos B-Rep explícitos al exportarlos a ciertos formatos CAD

√ Ejecute el comando Guardar como

Seleccione el formato STEP API214



Introducción

Tipos

**B-Rep** Mallas

Esculpidas

 ✓ Abra el fichero guardado en formato STEP

Organizar Nueva carpeta

Este equipo
Desktop
Documentos

Modo:
Configuraciones:
Estados de visualización:

Nombre:


Nombre:

Nombre:

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Abrir

Compruebe que incluye la geometría B-Rep del modelo original, pero no contiene las operaciones del árbol del modelo





Tipos


B-Rep


Mallas

Esculpidas



### Modificando las Opciones antes de abrir el fichero puede configurar el modo de importación





### Mallas

Introducción

Tipos

B-Rep

Mallas


Esculpidas

El otro tipo de modelo explícito de uso frecuente es el modelo mallado:

- La superficie se modela mediante un conjunto de teselas (o facetas, o celdas) interconectas
- Las teselas son polígonos planos, definidos mediante aristas y vértices
- Para cada tesela, se codifica el interior/exterior del objeto mediante la normal que apunta al exterior y el sentido de recorrido de los vértices
- Las mallas están normalizadas en ISO 10303-52:2011
- Una malla es estructurada si las teselas, o celdas, están organizadas siguiendo un patrón regular y sus formas dependen del tipo de malla
- Los modelos mallados también se denominan modelos B-Rep facetados

De acuerdo con ISO 10303-42:1992, una representación B-Rep facetada es una variante simple de representación de frontera en la cual todas las caras son planas y todas las aristas son líneas rectas





- Facetas de malla
- Aristas de faceta de malla
- Vértices de faceta de malla

Introducción

Tipos


B-Rep

Mallas


Esculpidas

SolidWorks®, puede obtener modelos mallados derivados de los modelos procedurales nativos

JEjecute el comando Convertir a sólido de malla



- Seleccione las superficies o sólidos a convertir
- Seleccione el nivel de refinamiento de la malla





Introducción

Tipos

B-Rep

Mallas


**Esculpidas** 


Las superficies topográficas o esculpidas son aquellas que tienen forma irregular:

x no tienen tratamiento matemático exacto



no se pueden representar mediante un conjunto reducido de elementos geométricos





Introducción

Tipos


B-Rep

Mallas

**Esculpidas** 

Se representan aproximándolas mediante un conjunto de curvas o superficies:

En muchas aplicaciones se utilizan



Las rejillas también se utilizan

isocurvas



Introducción

Tipos


B-Rep

Mallas

**Esculpidas** 

Las isocurvas son las curvas formadas por todos los puntos de una superficie o volumen que comparten alguna propiedad:

- √ En el caso del modelado de terreno, las curvas de nivel tienen la propiedad de que todos sus puntos están a la misma altura
- En el caso del modelado de la atmósfera,
   las isobaras son las curvas formadas por
   los puntos en donde el aire tiene la misma presión
- En el caso del modelado de cascos de barco, las líneas de flotación son las curvas formadas por todos los puntos que separan la parte sumergida de la que no lo está, para una cierta carga



Las isocurvas usadas en CAD se suelen modelar mediante splines

Introducción

Tipos


B-Rep

Mallas


**Esculpidas** 

Las rejillas pueden ser:

Conjuntos de curvas que se superponen a la superficie y adoptan su forma



Mallas triangulares



Se usan habitualmente para representar superficies esculpidas en CAD 3D, pero requieren herramientas específicas para crearlas y editarlas

Las aplicaciones CAD de propósito mecánico no son apropiadas para modelar superficies esculpidas complejas

Introducción

Tipos

B-Rep

Mallas

**Esculpidas** 




En ingeniería inversa, las mallas poligonales de objetos reales se obtienen mallando nubes de puntos de la superficie

 ✓ Las nubes de puntos se pueden obtener mediante escaneres tridimensionales

> Antiguamente se hacía midiendo manualmente punto a punto, mediante instrumentos topográficos




√ El mallado se realiza mediante algoritmos informáticos




### Para repasar


Capítulo 11: Representing curves and surfaces





Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



### Para saber más









### Para repasar

### ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (*Diseño Geométrico Asistido por Computador*) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas y superficies complejas





Se recomienda especialmente el "tutorial" interactivo



Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio

## Ejercicio 1.8.1. Tapa esférica

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La geometría de una tapa esférica queda definida por el dibujo de diseño

Obtenga el modelo sólido de la tapa

El modelo debe permitir los siguientes cambios:

- ✓ El radio del casquete debe poder cambiar de 65 mm a 55 mm
- ✓ El número de orejas taladradas debe poder cambiar de 6 a 8

# Tarea

### Estrategia

Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analizando la pieza, se observan características importantes que pueden condicionar la elección del proceso de modelado

El núcleo de la pieza es una cáscara, que se puede obtener:




Es difícil asignar diferentes espesores

- √ Modelando un sólido y vaciándolo
- Modelando una superficie e incrementado su espesor
- √ Por revolución de un perfil de cáscara

Tiene el inconveniente de que dibujar el croquis de una cáscara de espesores variables puede llegar a resultar laborioso, pero permite controlar diferentes espesores

- Las orejas con taladros se pueden obtener por patrón
- El saliente con ranura colisa se intersecta con el casquete esférico definiendo una curva compleja



# Estrategia

Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El proceso de modelado puede ser:


Obtenga el casquete esférico y el hueco central por revolución



Añada las orejas taladradas de la repisa inferior



Añada el saliente con ranuras colisas



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Para obtener el casquete esférico con el agujero central:

- Defina el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje y restrinja el perfil

Observe que el centro del casquete esférico está por debajo del plano de base

Aplique barrido por revolución



Tarea


Estrategia


### Ejecución


Conclusiones

### Para obtener las orejas:

- Defina la cara superior del borde del cuerpo como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje y restrinja el perfil de una oreja
- Extruya hasta la profundidad de la repisa







Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


### Para obtener un taladro refrentado:

- ✓ Seleccione el Asistente para taladro
- ✓ Configure los parámetros del taladro de legado
- ✓ Pulse la pestaña de Posiciones
- Seleccione la cara superior de la oreja (Datum 2)
- Coloque el agujero concéntrico con el borde de la oreja










Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Aplique *Matriz circular* para obtener las otras cinco orejas taladradas



Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

### Para obtener el saliente con ranuras colisas:

Defina un plano paralelo a la planta como plano de trabajo (Datum 3)



√ Dibuje y restrinja el perfil




Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Extruya
Hasta el
siguiente





La curva de intersección se obtiene automáticamente como resultado de la extrusión

Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Para obtener los agujeros colisos del saliente:

- Defina la cara superior del saliente como plano de trabajo (Datum 3)
- Dibuje un perfil coliso y concéntrico con el contorno del saliente



 Aplique agujero extruido Hasta profundidad especificada






Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Repita el procedimiento, desde el fondo del agujero (Datum 4), para obtener el segundo tramo del agujero







Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones



Alternativamente, puede modelar los agujeros colisos del saliente mediante una característica de librería:

Seleccione el elemento de la biblioteca de features y defina su posición "arrastrándolo" hasta el modelo



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


 Seleccione los parámetros apropiados para obtener la instancia deseada

> Edite los parámetros si la configuración buscada no coincide con las de la librería





El problema es que suelen aparecer errores debidos a la inconsistencia de los parámetros asignados por defecto



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Compruebe que los cambios son viables:

- ✓ Cambie el radio esférico a 55 mm
  - √ Seleccione el croquis que contiene la cota
  - √ Modifique la cota visualizada
- Tapa esférica

  Alzado

  Planta

  Vista lateral

  Origen

  Croquis1

  Taladro refentado

  Alzado

  Taladro refentado

  Alzado

  Taladro refentado


  Alzado

  Matriz de orejas taladradas

  Plano de saliente


  Ranura colisa superior


  Ranura colisa inferior



 ✓ Edite la operación matriz para cambiar el número de orejas taladradas

Agrupar las orejas y los taladros en un único patrón simplifica el cambio





es muy sensible a los

cambios en las cotas críticas

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Conclusiones** 

El ejemplo muestra que algunas cáscaras sencillas se pueden obtener directamente mediante barridos de perfiles de pequeño espesor

Aunque dibujar el croquis de una cáscara de espesores variables puede llegar a resultar laborioso

- 2 El ejemplo también muestra que algunas curvas y superficies complejas pueden aparecer en piezas aparentemente sencillas
- 3 Extruir desde fuera hasta la superficie permite obtener intersecciones complejas de manera automática
- 4 Los patrones simplifican el modelado, y la edición, de formas repetitivas
- 5 Por último, se muestra que los elementos característicos de librería son difíciles de aplicar

### Ejercicio 1.8.2. Tapa con boquilla



Tarea

#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Descomponga el modelo en tres partes principales:

√ Tapa

√ Boquilla


√ Cuñas






La tapa no se modela como una única cáscara porque el marco no se tiene que vaciar

Modele el marco como un barrido, y añada la parte plana después





La boquilla se modela fácilmente mediante un barrido



Luego se completa con la brida

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

#### Obtenga la tapa:

- √ Utilice la planta como plano de croquis
- Dibuje el contorno del marco



- √ Utilice el alzado como plano de croquis
- √ Dibuje el perfil del marco




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Utilice un barrido para obtener el marco




 Defina un plano datum en el borde superior del marco



Use Convertir entidades para dibujar un croquis que defina el borde del marco, y añada un círculo para el agujero de la tapa

 Extruya Hasta el vértice para cerrar la tapa con el mismo espesor del marco



Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


- Añada los taladros delanteros
  - √ Defina el tipo de taladro
  - Seleccione el borde del marco y coloque los taladros





 Obtenga los taladros traseros mediante simetría respecto al Alzado





Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

- Añada el taladro derecho central
  - ✓ Defina el tipo de taladro
  - ✓ Seleccione el borde del marco y coloque el taladro






√ Obtenga los otros taladros derechos mediante patrón

Así se asegura que la cantidad de taladros será fácil de editar al modificar el modelo

Se utilizan dos direcciones opuestas para garantizar la simetría al cambiar el número






Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Obtenga los taladros izquierdos mediante simetría respecto al Plano lateral







El complejo proceso seguido para obtener los taladros mediante diferentes simetrías servirá para poder editar fácilmente su número

Alternativamente, se podría haber dibujado un croquis "plantilla", marcando la posición de todos los taladros

Esa estrategia ayudaría a cambiarlos fácilmente de posición... ...pero sería siendo un poco más complicado cambiar su cantidad

Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

### Obtenga la boquilla:

- Utilice la vista lateral como plano de croquis
- √ Dibuje trayecto de la boquilla
- Utilice la tapa como plano de croquis
- √ Dibuje el perfil de la boquilla
- Haga un barrido para obtener la boquilla







Tarea


Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

 Utilice el borde de la boquilla como plano de croquis

Dibuje el contorno de la brida y extruya








√ Añada dos taladros





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones


### Obtenga una cuña:

 Dibuje un croquis datum en la cara superior de la tapa

Obtenga un plano datum que pase por el eje datum dibujado antes, y tenga una inclinación de 20° respecto a la tapa







Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


### Obtenga una cuña:

- Utilice el plano datum de cuña para dibujar el contorno de la cuña
- Extruya Hasta el siguiente, para que se calcule automáticamente la intersección entre la cuña y la tapa
- ✓ Obtenga el resto de cuñas mediante una doble simetría









Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Edite el modelo para comprobar que soporta los cambios indicados:

- √ Cambie la anchura total al valor mínimo de 150 mm
  - √ Seleccione el croquis que contiene la cota
  - √ Modifique la cota visualizada
- √ Cambie la anchura total al valor máximo de 250 mm



 ✓ Cambie la posición de las cuñas a 35 mm

 ✓ Cambie la posición de las cuñas a 60 mm



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

 ✓ Cambie la inclinación de la boquilla a 15°









 ✓ Cambie la inclinación de la boquilla a 60°


 Cambie el número de taladros laterales de 3 a 5



Aunque no se pide explícitamente, para que el resultado sea viable, la separación entre taladros debe disminuirse a 35 mm, para que la separación máxima siga siendo 70 mm







### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 La estrategia de modelado es:
  - Utilizar barridos para construir los elementos tipo cáscara
  - √ Complementar mediante extrusiones y taladros
- 2 La viabilidad de los cambios de diseño depende de la estrategia de modelado, por lo que deben tenerse en cuenta antes de empezar a modelar
- 3 Descomponer los patrones complejos en combinaciones de simetrías y patrones simples facilita que los cambios del modelo no rompan la simetría

### Ejercicio 1.8.3. Maneta de grifo

# Tarea

#### Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el dibujo de diseño de una maneta de grifo doméstico

- La figura está acotada en pulgadas
- Las vistas ortográficas están representadas en el método del primer diedro
- La maneta tiene un plano de simetría bilateral

Obtenga el modelo sólido de la pieza



### El modelo debe permitir cambiar:

- √ La altura total (entre 1.30 y 1.8 pulgadas)
- √ La longitud de la palanca debe poder variarse entre 1.50 y 2 pulgadas.
- √ La punta de la palanca debe poder estrecharse hasta .3 pulgadas

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La intersección de la palanca con el tronco de cono central es compleja

لم

El recomendable modelar la palanca hasta el centro y luego intersectarla con el cuerpo central



Por tanto, ambas partes se modelan como sólidos, para después vaciarlas

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones



La pieza es de tipo cáscara, con un espesor constante de 0.07 pulgadas...

...pero no se puede vaciar el sólido en una única operación, porque hay un tabique de separación entre la cáscara del cuerpo central y la palanca





Se puede vaciar el cuerpo central mediante una revolución...

...para luego hacer un vaciado de la palanca, cuya geometría es más difícil de vaciar mediante una operación de barrido

Tarea


#### Estrategia

Ejecución


Conclusiones


La palanca tiene forma de doble cuña (se ensancha en horizontal y en vertical) por lo que se puede modelar de dos formas:

Un recubrimiento entre dos secciones rectangulares



Esta alternativa requiere hacer la palanca antes que el cuerpo troncocónico, para que la operación de recorte de la palanca no afecte a su intersección con el cuerpo





Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Modele la palanca:


 ✓ Dibuje el perfil en cuña en el alzado






√ Extruya a ambos lados

- ✓ Dibuje el otro perfil en cuña en la planta
- Haga un corte extruido para eliminar la parte exterior de la palanca





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Alternativamente, obtenga la palanca por recubrimiento:

 ✓ Obtenga un plano datum en el extremo de la palanca









Dibuje la sección exterior de la palanca

- ✓ Dibuje la sección interior de la palanca en la vista lateral
- √ Haga un recubrimiento





Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Modele el cuerpo cónico:

 ✓ Dibuje el perfil de revolución en el alzado




Planta 


Ø1.313

√ Aplique un barrido de revolución, fusionando el resultado


Dibuje la sección interior del cuerpo troncocónico, incluyendo el pivote central




Elimine material mediante un corte de revolución



Observe que la palanca sigue siendo sólida



#### √ Añada los redondeos



Si redondea antes de vaciar, algunos redondeos interiores se generarán automáticamente al vaciar, pero otros no

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Modele el hueco del pivote central:

 ✓ Dibuje el perfil de revolución en el alzado



 Aplique un corte de revolución, para vaciar el agujero central



Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


#### Añada las estrías:


 Dibuje el perfil de una estría sobre la boca del pivote central





 Aplique un corte extruido hasta la superficie del primer escalón






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 ✓ Obtenga el resto de estrías mediante un patrón circular



Tarea


Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

#### Añada los nervios:


 ✓ Defina un plano datum paralelo a la cara superior de la maneta y a una distancia igual a la altura del nervio





Utilice el plano datum para dibujar la línea media del nervio

Recuerde que nos es necesario restringir completamente el croquis del nervio



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


 ✓ Utilice el elemento característico nervio, indicando el espesor apropiado








 Obtenga los otros tres nervios redondeados mediante un patrón circular





Radio: 0.06000000pulgadas

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Compruebe que se pueden realizar los cambios pedidos:


 ✓ Cambie la altura total a los valores mínimo (1.30) y máximo (1.80 pulgadas)



Observe que si los croquis no están vinculados entre sí, la altura total aparece en dos o tres croquis diferentes:

- √ Posición de la palanca
- √ Altura del tronco de cono

En ese caso, si no se cambian todas las recurrencias de esa dimensión, se producen modelos incorrectos




Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Cambie la longitud total de la palanca a los valores mínimo (1.50) y máximo (2 pulgadas)





✓ Estreche la punta de la palanca hasta 0.3 pulgadas



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de modelado es:

- Modelar los cuerpos como sólidos para resolver fácilmente las intersecciones exteriores
- √ Vaciar para convertir los sólidos en cáscaras
- √ Vaciar por tramos cuando haya paredes de separación
- 2 La herramienta nervio simplifica el modelado, porque evita tener que determinar las intersecciones del nervio con el resto de la pieza
- 3 La viabilidad de los cambios de diseño depende de la estrategia de modelado, por lo que deben tenerse en cuenta antes de empezar a modelar

### Ejercicio 1.8.4. Cantonera de estantería

### **Tarea**

#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las fotografías muestran una cantonera (Angle Bracket 8 40x40 Zn) de una estantería de la marca "ítem"





Se debe obtener el modelo sólido de la cantonera

## Tarea


#### Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones


La figura muestra el dibujo de diseño de la pieza, acotado en mm:























Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analice la pieza para distinguir entre forma principal y detalles:

La forma principal es una cuña, con un vaciado también en forma de cuña, ambos redondeados




Las partes principales son aquellas que definen la topología de la pieza, y sirven de base para situar los detalles



Los detalles son partes de la pieza que se pueden suprimir sin que la supresión afecte al resto de la pieza

Algunos detalles se repiten simétricamente, por lo que es conveniente definir datums apropiados para modelarlos con simetría



- Para dar máxima flexibilidad a la secuencia de modelado, aplique estrategias para maximizar la independencia entre partes de la pieza:
  - √ Agrupe todas las operaciones de cada detalle en una misma carpeta
  - Suprima los detalles ya modelados antes de modelar los siguientes, para evitar que se creen dependencias involuntarias entre ellos

#### Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# Los complementos de la forma de cuña son:

- Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos taladrados, situados simétricamente en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos taladros ranurados, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña




El diente se obtiene fácilmente combinando dos barridos:





Pero es conveniente modelarlo al principio, para evitar que los barridos afecten a los detalles vecinos



Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# Los complementos de la forma de cuña son:

Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña


Dos refuerzos taladrados, situados simétricamente en las caras laterales del vaciado en forma de cuña

Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña

Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto

Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña

Dos taladros ranurados, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Los taladros ranurados tienen forma compleja



Tiene ésta forma para que se puede colocar con comodidad el tornillo



El tornillo entra inclinado, y luego se gira para ponerlo en posición de roscarlo



Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La forma del agujero es la combinación de:


Un taladro perpendicular a la base de la cuña







Un taladro perpendicular a la cara inclinada de la cuña






Una ranura de conexión de ambos taladros





El resultado es un agujero que por un lado es redondo, y por otro lado tiene un contorno de tipo "coliso", aunque con un arco elíptico



Se puede modelar el agujero con un recubrimiento, usando como perfiles los contornos de las bocas de entrada y salida

Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Para modelar la cuña, genere un perfil triangular y extruya:






El vaciado en cuña se obtiene con un corte extruido cuyo perfil se dibuja en el mismo plano de simetría (Datum 1)

Añada los redondeos para completar la cuña



¡Para conservar las paredes laterales, se extruye (con plano medio) una longitud menor que la anchura de la cuña!



Tarea


Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Para aumentar la independencia entre las operaciones de modelado de los detalles, puede definir primero todos los planos datum necesarios para completar el modelo:

√ Defina un plano diagonal, coincidente con la cara diagonal de la cuña (Datum 2):



✓ Defina un plano de proyección, paralelo al diagonal (Datum 3):




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

✓ Defina un plano de simetría, perpendicular al diagonal (Datum 4):



√ Defina un plano de diente, paralelo a la base (Datum 5):



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


### Modele los dientes:

 Obtenga el primer diente por extrusión, desde el Datum 5





 ✓ Aplique una segunda extrusión (desde el Datum 1) para recortar los bordes





 Obtenga los otros tres nervios mediante dos simetrías (de planos Datum 1 y Datum 4)





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Modele los refuerzos:
  - Obtenga el primer refuerzo dibujando su contorno en el plano diagonal (Datum 2) y extruyendo
  - Modele el taladro ciego a partir del mismo plano diagonal (Datum 2)

√ Haga la simetría con el plano del alzado (Datum 1)




Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Agrupe todas las operaciones en carpetas







Observe que si cambiara el orden poniendo los dientes después de los refuerzos, la operación de vaciado de los dientes, "mordería" parte de los refuerzos



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Haga el redondeo del canto en ángulo recto con un corte extruido desde el Datum 1

> No se puede hacer con la herramienta de redondeo, porque es parcial

El taladro se hace tras completar el redondeo

Para dibujar la circunferencia del taladro, se utiliza el plano paralelo al plano diagonal de la cuña

También se podría utilizar el propio plano diagonal de la cuña




Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Añada la ranura para la aleta sobre el redondeo, croquizando su perfil en el alzado (Datum 1), y extruyendo a ambos lados



Si no ha suprimido las operaciones anteriores (dientes y refuerzos), compruebe que el croquis no se vincula con ellas

La aleta se extruye con plano medio desde el plano del alzado (Datum 1)




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Utilice el plano de simetría (Datum 4), para obtener la otra aleta con su correspondiente ranura



Agrupe las nuevas operaciones en una carpeta

Aproveche para revisar que no hay relaciones padre/hijo innecesarias

Por ejemplo, suprimiendo carpetas y comprobando que el resto no se suprimen




Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Añada la ranura para la aleta lateral, croquizando su perfil en el alzado (Datum 1), y extruyendo a ambos lados



# Extruya la propia aleta a partir del mismo plano






Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Utilice el plano de simetría (Datum 4), para obtener la otra aleta con su correspondiente ranura





Agrupe las nuevas operaciones en una carpeta



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para hacer el agujero ranurado con doble ángulo de entrada:

Dibuje el contorno de la boca redonda, mediante una circunferencia sobre la cara interior de la cuña (Datum 6)




- Obtenga el eje datum de la trayectoria inclinada:
  - √ Seleccione *Eje*
  - Seleccione el punto cuadrante del borde del contorno circular

Añada un punto al borde circular, si es necesario

 Seleccione el plano de proyección como perpendicular al eje





Tarea


Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

○ Dibuje el contorno de la boca agrandada:

√ Dibuje una semicircunferencia contenida en un plano paralelo al plano proyectante (Datum 3)




 Proyecte la semicircunferencia sobre la cara exterior de la cuña (Datum7)



Tarea
Estrategia
Ejecución

Conclusiones


- √ Inicie un croquis nuevo en la cara exterior de la cuña (Datum 7)
- √ Obtenga una copia del contorno circular mediante Convertir entidades
- √ Obtenga una copia del contorno proyectado mediante Convertir entidades
- √ Conecte ambos contornos mediante dos tramos rectos tangentes





Cuando no se puede obtener la curva en un solo perfil:

- √ Se superponen perfiles en "capas"
- √ Se vinculan unos con otros en un croquis final



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


4 Genere un vaciado por *recubrimiento* con dos perfiles:

- Boca de entrada la circunferencia del Datum 6
- Boca de salida el contorno seudo-coliso del Datum 8







Al no definir curvas guía, es necesario controlar las posiciones de los conectores, para evitar una superficie "retorcida"



5 Obtenga el otro agujero ranurado por simetría





# Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

El ejemplo muestra como se debe organizar el modelo para maximizar la independencia entre sus partes

√ Definiendo los datums más genéricos posible

√ Agrupando las operaciones relacionadas


Cantonera

Alzado
Planta
Vista lateral
Cuña
Plano diagonal
Plano de proyección
Plano diente

Refuerzos
Aletas centrales
Aletas laterales

Taladro ranurado

2 También se observa que algunas curvas y superficies complejas pueden aparecen en piezas aparentemente sencillas



# Ejercicio 1.8.5. Manzana

# Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Conclusiones Tarea Obtenga un modelo que tenga el aspecto exterior de una manzana

El interior puede ser, indistintamente, sólido o hueco

Tarea

### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Se puede imitar el aspecto irregular de la superficie de un gajo de una manzana mediante un recubrimiento barrido entre dos secciones con contornos irregulares y distintos entre sí

- Cada uno de los perfiles se puede dibujar como un spline plano
- Para que la transición sea irregular, conviene añadir un tercer spline que actúe como curva guía

Así no es necesario recurrir a muchos perfiles, porque la curva guía consigue el efecto de superficie irregular




Tarea

### **Estrategia**


Ejecución

Conclusiones

Basta dividir la manzana en cuatro partes para obtener una representación suficientemente realista



Alternativamente, se pueden hacer dos mitades, cada una de ellas con un perfil intermedio



Tarea

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones Pero hay que tener en cuenta las diferencias entre el recubrimiento sólido y el de superficies:


Para un recubrimiento sólido los perfiles sucesivos **no** pueden tener puntos en común...




Para un recubrimiento de superficies hay que prestar mayor atención a los cambios bruscos de curvatura...

...por lo que quedará un pequeño "núcleo" que habrá que rellenar después

...porque pueden producir "desgarros"





Tarea


### Estrategia


Ejecución Conclusiones Se puede crear el modelo sólido mediante los siguientes pasos:

- Descomponga la manzana en cuatro cuartos
- Dibuje la curva de contorno de cada uno de los cuartos
- 3 Añada curvas de trayectoria
- 4 Aplique recubrimientos

Es suficiente con dos medios recubrimientos

Añada el rabillo mediante un nuevo recubrimiento





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

## Dibuje el perfil del primer cuarto:

- Utilice la mitad derecha del alzado como plano de croquis
- ✓ Dibuje una curva spline con un contorno que imite al de una manzana

Debe fijar las posiciones de los nodos inicial y final, para garantizar que las secciones sucesivas estén conectadas

Para modelar como sólido, añada un tramo recto de cierre



Tarea


Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

Dibuje los perfiles de los otros tres cuartos:

 Utilice la mitad delantera de la vista lateral como plano de croquis



 Utilice la mitad trasera de la vista lateral como plano de croquis



Tarea

Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

# Dibuje una curva de trayectoria:

Defina un nuevo croquis en la planta

Alternativamente, defina una plano paralelo a la planta, a una altura arbitraria

- Dibuje un spline con la forma aproximada del contorno de media manzana
- Utilice Perforar para asegurarse de conectar el spline del contorno con los de los perfiles



Tarea

Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

Obtenga media manzana mediante un recubrimiento:

✓ Seleccione el comando *Recubrir* 



- √ Seleccione los tres perfiles en orden
- Seleccione la trayectoria
- ✓ Opcionalmente, active la visualización de la curvatura




✓ Vista preliminar de la malla

Densidad de la malla:

Franjas de cebra

Peines de curvatura



Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Obtenga la otra media manzana mediante otro recubrimiento:

√ Seleccione el comando Recubrir

Archivo Edición Ver Inser

Saliente/Base barrido

Extruir Revolución de Recubrir


saliente/base saliente/base Saliente/Base por límite

Operaciones Croquis

Seleccione los tres perfiles en orden

> Dos de los perfiles son compartidos con la otra media manzana, para garantizar la continuidad

- Seleccione la trayectoria
- Opcionalmente, cambie el color del cuerpo




🖣 🎓 Manzana (Predetermi

Alzado

☐ Vista lateral

☐ Origen

☐ Media manzana
☐ Segunda media manza



巾

Tarea

Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

### Añada el rabillo:


 Dibuje un croquis en la boca del hueco dejado al recubrir con un sólido

> Si ha recubierto con superficie, o la boca no es plana, defina una plano datum lo más coincidente posible con el punto central superior



Use convertir entidades para obtener un perfil que coincida con el hueco

O dibuje un perfil que tape cualquier posible hueco



Tarea

Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones


Seleccione el alzado como plano de croquis


Alternativamente, use la vista lateral

Dibuje un trayecto
aproximado para el rabillo,
haciendo que el punto
inicial comience en el perfil
de la base del rabillo



 Defina un plano datum paralelo al horizontal y a la altura del final de la curva guía






Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


 ✓ Dibuje un contorno arbitrario, ligeramente mayor que el de la base del rabillo




✓ Seleccione el comando *Recubrir* 



- Seleccione los dos perfiles
- Seleccione la trayectoria





Tarea


Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Rellene el hueco central (si ha modelado como sólido):


Defina un plano datum en la boca inferior del agujero central



√ Haga un recubrimiento entre ambos perfiles, para rellenar el hueco central

> No hace falta trayectoria, porque debe ser recta, si los perfiles están bien delimitados






# Conclusiones

Tarea Estrategia Ejecución

Conclusiones

La estrategia de modelado es sencilla:

- √ Descomponer el volumen/superficie en gajos o parches
- Dibujar splines planos para delimitar los bordes de cada tramo (gajo o parche)
- √ Recubrir entre splines sucesivos, hasta completar el volumen/superficie
- 2 La ejecución se puede complicar rápidamente



3 La mejor solución es definir splines con pocos nodos y cambios suaves, especialmente en las zonas próximas al resto de perfiles y contornos

# Capítulo 1.9. Modelado de piezas estándar

Capítulo 1.9.1. Representación de piezas estándar

Ejercicio 1.9.1. Tornillo

Ejercicio 1.9.2. Soporte roscado

Ejercicio 1.9.3. Hembrilla cerrada rosca madera

Ejercicio 1.9.4. Tapón regulador

# Capítulo 1.9. Modelado de piezas estándar

# Introducción

### Introducción

Modelado

Librerías

Las piezas estándar tienen gran importancia en el diseño de productos:

Abaratan costes

Por fabricarse en grandes lotes

Garantizan ciertosrequisitos de comportamiento

Seguridad, resistencia mecánica, etc.



Por tanto, es recomendable utilizar piezas estándar siempre que sea posible

# Introducción

### Introducción


Modelado

Librerías

Habitualmente, las piezas que se usan frecuentemente, se modelan una vez y se guardan en librerías o bibliotecas para reutilizarlas



Las librerías o bibliotecas son conjuntos ordenados de modelos de piezas





Pero, a veces deben modelarse:

- √ Para generar nuevos modelos para una biblioteca
- √ Porque no se dispone de bibliotecas

## Modelado

Introducción

#### Modelado

Criterios

Simplificaciones

Librerías

Para modelar piezas estándar, hay que conocer dos peculiaridades:

- Los modelos deben respetar los criterios de diseño incluidos en las normas que definen las piezas estándar
- Los modelos pueden estar simplificados mediante atributos cosméticos



Estas peculiaridades no son exclusivas de las piezas estándar...

...pero son más frecuentes e importantes en éste tipo de piezas

## Modelado: criterios

Introducción


#### Modelado

#### **Criterios**

Simplificaciones

Librerías

Los criterios de diseño provienen de que las formas y tamaños de las piezas estándar están sujetas a normas



En consecuencia, las piezas estándar no se pueden modelar ignorando las normas que las definen y limitan

## Modelado: criterios

Introducción


#### Modelado

### **Criterios**

Simplificaciones

Librerías

Los criterios de diseño implícitos en las normas que define las piezas estándar abarcan diferentes aspectos:





Más detalles sobre representaciones estándar en 1.9.1

## Modelado: criterios

Introducción

Modelado

Criterios

Simplificaciones

Librerías



Debe notarse que las normas propias de las empresas, también se deben respetar, puesto que, aunque no tengan valor legar, contienen información sobre los mejores criterios de diseño de las piezas a las que hacen referencia

la intención de diseño

En consecuencia, las normas de empresas, actúan como colecciones de buenas prácticas que ayudan a modelar transmitiendo más y mejor

Introducción

Modelado

Criterios

**Simplificaciones** 


Librerías

Las piezas estandarizadas suelen contener

partes complejas y/o repetitivas


Se suelen modelar mediante representaciones simplificadas

"cosméticas"



## Las representaciones cosméticas sirven para:

- Reducir los cálculos necesarios para mostrar los modelos
- ✓ Simplificar la visualización de los modelos virtuales
- Generar automáticamente las representaciones simplificadas en los dibujos



Introducción

#### Modelado


Criterios

**Simplificaciones** 

Librerías

Las roscas cosméticas de SolidWorks se definen como una anotación simbólica sobre una superficie cilíndrica o cónica:

√ Seleccione el comando Rosca cosmética



Introducción


#### Modelado

Criterios

## **Simplificaciones**

Librerías

- Seleccione la circunferencia del borde cilíndrico donde debe empezar la rosca
- Seleccione el tipo de rosca
- Indique la longitud roscada









[ Planta

Origen 🕥 Varilla

Introducción

Modelado

Criterios

**Simplificaciones** 

Librerías

Asegúrese de que **35 SOLID**WORKS la visualización de roscas cosméticas Propiedades de documento - Documentación está activada Opciones de búsqueda Opciones de siste la Propiedades de documento Estándar de dibujo Roscas cosméticas sombreadas ✓ Roscas cosméticas - Anotaciones Referencias Cotas ✓ Datos indicativos ✓ Notas Intersecciones virtuales Cotas de operación ✓ Acabado superficial Tablas ✓ Cotas de referencia ✓ Soldaduras **.** DimXpert Cotas DimXpert ☐ Visualizar todos los tipos Documentación Plano, eje y sistema de coordenadas Unidades Ocultar nombres Visualización de modelo Propiedades de material Fuente de nombre... Century Gothic Calidad de imagen Fuente de etiqueta... Century Gothic Chapa metálica Piezas soldadas Visualización de planos ✓ Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño Configuraciones Escala de texto: 1:1 La visualización de os sólo en la vista en que se crearon ✓ Visualizar anotacione anotaciones en del ensamblaje para todos los componentes Ocultar cotas y anotaciones colgantes general también Resaltar elementos asociados en selección de cota de referencia debe estar activada Cancelar Ayuda Si es necesario, reconstruya el dibujo para asegurar que se visualice la rosca cosmética S SOLIDWORKS Reconstruir (Ctrl+B)

Reconstruye las operaciones que han

cambiado.



También se puede obtener la rosca geométrica mediante el comando Rosca


Modelado

Criterios

**Simplificaciones** 

Librerías

Añada la operación Rosca



Introducción

#### Modelado

Criterios

## **Simplificaciones**

Librerías


 Seleccione la arista del cilindro en la que empieza la rosca

> Desplace el inicio de la rosca para roscar la arista inicial

Desplace una longitud igual al paso

 Seleccione los parámetros de la rosca





Introducción

Modelado

Criterios

**Simplificaciones** 

Librerías


Las representaciones simplificadas o cosméticas también se aplican a elementos repetitivos:


Las normas de dibujo "clásicas" simplificar elementos repetitivos



Las aplicaciones CAD 3D incluyen algunas de esas simplificaciones

El objetivo era reducir la carga de trabajo de delineación







Introducción

Modelado

Criterios


**Simplificaciones** 


Librerías



Ciertas simplificaciones "cosméticas" que eran habituales en dibujo técnico tradicional, no son aceptables al modelar en 3D

El achaflanado de las cabezas hexagonales de los tornillos y tuercas **no** produce arcos de circunferencia






¡Esta simplificación no tiene sentido cuando se modela en 3D!

Es más complicado modelar la simplificación que modelar la realidad:

Son arcos de hipérbola que resultan de la intersección de un cono con las caras de un prisma hexagonal



Introducción

Modelado

Criterios

**Simplificaciones** 

Librerías



Existen ciertas formas geométricas repetitivas que se pueden simplificar...

... pero que no tienen atributos cosméticos propios instalados en las aplicaciones CAD

La solución es crear nuevos atributos cosméticos, adaptando las simplificaciones pensadas para dibujos 2D:

Las normas orientadas al apropiadas para modelos 3D



Se definen criterios equivalentes, dibujo de planos no son basados en una representación cosmética, para el modelo 3D

> Los más habituales son una indicación simplificada mediante un sombreado y/o un signo de fabricación

Introducción


Modelado

Criterios


**Simplificaciones** 

Librerías


Por ejemplo, el moleteado (knurling) es una operación de mecanizado que se realiza sobre una superficie para generar estrías que faciliten el agarre



El moleteado se consigue con una herramienta denominada moleta (de material más duro que la pieza a grabar), que presiona y gira o desliza sobre la zona a moletear



El moleteado simplificado se obtiene pegando una textura sobre la superficie a moletear:





Introducción

#### Modelado


Criterios

### **Simplificaciones**

Librerías

## El procedimiento detallado es como sigue:


- Seleccione la cara a la que quiere aplicar la textura
- Seleccione Apariencias en el menú contextual



- Seleccione la textura en el property manager o el panel de tareas
- ✓ Si la textura no está predefinida:
  - Seleccione Avanzado en el property manager
  - Busque una imagen "externa" con la apariencia deseada

¡Debe aportarla usted!

- ✓ Seleccione la imagen externa en su formato ( 🗐 knurl.jpg
- El programa creará una copia en el formato "interno" (p2m)



Guardar

Kuta a la apariencia

O Este estado de visualización

Todos los estados de visualización

C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLID

	Librerías			
Introducción Modelado	El funcionamiento de las librerías no está normalizado			
Librerías				
Acceso	por lo que se debe conocer la forma particular			
Uso	de acceso a cada librería			

Por otra parte, aunque la utilidad principal de las librerías de piezas es como repositorio de piezas para ensamblar...

...las piezas estándar también tienen otros usos

Tales como obtener piezas derivadas

Introducción


Modelado

Librerías

Acceso

Uso

Se accede a las librerías de SolidWorks desde el panel de tareas:



Los botones principales del panel de tareas aparecen automáticamente cuando abre SolidWorks

Introducción


Modelado

Librerías

Acceso

Uso

El panel de tareas completo se abre al seleccionar una de sus opciones



La librería que contiene las piezas estándar se denomina Toolbox

La primera vez que se usa puede ser necesario agregarla

Está instalada, pero no está activa

Introducción

Seleccione la familia de la pieza que desea incorporar:


Modelado

Librerías

Acceso

Uso

- Abra la biblioteca de diseño
- √ Despliegue el Toolbox.
- Seleccione la norma deseada
- ✓ Seleccione el tipo de pieza
- Seleccione la familia de piezas



Introducción

Modelado

Librerías


Acceso

Uso

Seleccione un miembro de la familia:

- Seleccione la familia de piezas
- Pulse botón derecho
- Seleccione Crear pieza en el menú contextual
- Seleccione los parámetros apropiados en el property manager

Una "instancia" de la pieza



DIN 6902

M2.5

2.25

0.6

Introducción

Modelado


Librerías

Acceso

Uso



Note que algunas variantes de piezas estándar están embebidas en otras piezas de la biblioteca



## Librerías: uso

Introducción

Modelado

#### Librerías

Acceso

Uso

Hay diferentes formas de usar una pieza de la biblioteca de diseño:

- Añadirla a un conjunto o ensamblaje
- Editarla y guardarla como pieza
- Como una pieza derivada

Es el modo normal de uso

La pieza estándar se añade al ensamblaje sin modificarla

Basta indicar la posición y la orientación



Más detalles sobre ensamblajes con piezas de librería en 2.2

## Librerías: uso

Introducción

Modelado

#### Librerías

Acceso


Uso

Hay diferentes formas de usar una pieza de la biblioteca de diseño:

- Añadirla a un conjunto o ensamblaje
- Editarla y guardarla como pieza
- Como una pieza derivada

El proceso es como sigue:


Seleccione y arrastre la pieza hasta la ventana principal vacía



Use *Guardar como* para guardar la pieza en otra ubicación

Para no alterar la pieza de la biblioteca

- / Edite la pieza
- Guarde la pieza editada



## Librerías: uso

Introducción

Modelado

#### Librerías

Acceso

Uso

Hay diferentes formas de usar una pieza de la biblioteca de diseño:


- Añadirla a un conjunto o ensamblaje
- Editarla y guardarla como pieza
- Como una pieza derivada

El proceso es como sigue:

 Seleccione y arrastre la pieza hasta la ventana principal de una pieza nueva

 Confirme que desea una pieza derivada






El resultado tiene las siguientes características:

- La pieza nueva contiene ahora a la pieza derivada como primera operación de modelado
- Por defecto, la pieza derivada está vinculada a la pieza de librería


Por ello, su nombre va seguido del sufijo ->



## Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para las piezas de librería!


¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!






# Para repasar









Chapter 18. Libraries, Assembly Features, and hole wizard

# Para repasar







Chapter 4: Feature-Based Modeling

Chapter7: Standard Parts

Capítulo 6: Solid Modeling

# Capítulo 1.9.1. Representación de piezas estándar

# Introducción Para modelar piezas estándar hay que conocer sus normas, porque incluyen criterios de diseño Diseño

Además los planos derivados de piezas estándar también deben cumplir criterios de representación específicos

## Vamos a ilustrar estos conceptos revisando:

- Criterios de representación de piezas estándar
- √ Criterios de diseño de algunas piezas estándar de uso frecuente.

Introducción

### Representación


Diseño

Hay tres tipos de representaciones para mostrar la forma de las piezas estándar:

- Las representaciones estandarizadas
- Las representaciones simplificadas
- 3 Los símbolos y leyendas

Las representaciones estandarizadas son las que usan las vistas, cortes y cotas que se emplean habitualmente para definir piezas

Por ejemplo, las representaciones en vista o en corte de un muelle dan lugar a curvas senoidales que resultan de proyectar la hélice cilíndrica sobre un plano paralelo al de su eje



Introducción

### Representación

Diseño

Hay tres tipos de representaciones para mostrar la forma de las piezas estándar:


- Las representaciones estandarizadas
- Las representaciones simplificadas
- 3 Los símbolos y leyendas

Las representaciones simplificadas reemplazan la geometría real por una versión

Muestran qué es y donde está mientras simplifican el cómo es

Por ejemplo, la norma UNE 1-042-75 (ISO 2162-73) indica la forma apropiada para representar resortes y muelles incluyendo ciertas simplificaciones

La simplificación convierte la curva senoidal en una línea recta en zigzag



Introducción

### Representación

Diseño


Hay tres tipos de representaciones para mostrar la forma de las piezas estándar:

- Las representaciones estandarizadas
- Las representaciones simplificadas
- Cos símbolos y leyendas

Los símbolos y leyendas complementan o reemplazan a las vistas

Para ciertas piezas con representaciones complejas y/o que se dibujan con mucha frecuencia, se han definido símbolos sustitutivos

> Por ejemplo, la norma UNE 1-042-75 (ISO 2162-73) indica la forma simbólica para representar resortes y muelles




Introducción

Representación

Diseño

Los símbolos se pueden combinar con códigos de identificación o leyendas explicativas



Introducción

Representación


Diseño



También existen criterios de representación particulares que están implícitamente descritos en las normas

Por ejemplo, en las normas, los tornillos se representan del siguiente modo:

- Se utiliza una vista longitudinal y una vista de la cabeza
- 2 Se añaden particularidades como:
  - Situar una cara de la cabeza paralela al alzado cuando son hexagonales (para "que se vean tres caras")
  - Girar 45° la representación de la planta cuando la cabeza es ranurada



¡El desconocimiento de estos criterios implícitos puede llevar a cometer errores de interpretación de planos!

Introducción


Representación

Diseño



Los criterios de representación simplificados están en desuso...

...porque generar modelos simplificados suele requerir más trabajo que obtener los modelos completos



¡Pero sigue siendo necesario conocerlos, para interpretar planos que contienen simplificaciones!

## Criterios de diseño

Introducción

Representación

### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas

Muelles

Engranajes

Los criterios de diseño implícitos en las normas son aquellos que se usan sistemáticamente en todas las normas que afecta a un mismo tipo de pieza, aunque no se indique explícitamente que dicha pieza debe definirse de ese modo

Por ejemplo, las normas definen las dimensiones de los tornillos siempre con las mismas cotas:



### Criterios de diseño

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

Arandelas

Muelles

Engranajes

Los criterios de diseño implícitos en las normas que define las piezas estándar abarcan diferentes aspectos:

Forma

Por ejemplo, las dos partes principales de un tornillo son la cabeza y la caña

Tamaño

Por ejemplo, la cabeza hexagonal de un tornillo se acota mediante la distancia entre caras


Por ejemplo, el redondeo de la cabeza de un tornillo está limitado por norma, pero tiene un interés secundario para los usuarios de los tornillos

Cada tipo de pieza tiene sus peculiaridades, por lo que vamos a ver las piezas estandarizadas más frecuentes:

 Aquellas que permiten uniones roscadas

√ Muelles

√ Engranajes



Introducción

Representación

#### Diseño

#### **Tornillos**

Tuercas

Arandelas

Muelles


Engranajes

Las partes principales de los tornillos son:

- √ caña, con forma cilíndrica y un tramo roscado con rosca exterior
- √ cabeza, más ancha que la caña

# Por ello, los tornillos suelen representarse mediante dos vistas:

- ✓ Vista longitudinal (para ver la caña y la rosca)
- ✓ Vista de la cabeza (para ver el contorno de la cabeza)



¡Aunque se puede representar la rosca real, lo habitual es representarla simplificada!

Introducción



La cabeza puede tener diferentes formas

Representación

#### Diseño


#### **Tornillos**

Tuercas

Arandelas


Muelles

Engranajes



Pero siempre contiene facetas o acanaladuras apropiadas para poder apretar o soltar el tornillo haciéndolo girar mediante una herramienta

En los tornillos prisioneros no hay cabeza, y la herramienta actúa sobre algún tipo de ranura o hendidura de la propia caña



Introducción

Representación

#### Diseño

#### **Tornillos**


Tuercas


Arandelas


Muelles

Engranajes

Los extremos de las cañas se suelen acabar con chaflán, punta, etc.








La combinación de cañas, puntas y tramos roscados de diferentes tipos, resulta en una gran variedad de tornillos, muchos de ellos con norma específica

Por ejemplo, solo con cabeza hexagonal existen 8 tipologías de tornillos, regulados por sus normas:



Introducción

Representación

#### Diseño

#### **Tornillos**

Tuercas

Arandelas


Muelles

Engranajes

Las cotas de la caña son:

- √ La longitud de la caña y/o la total
- Las cotas de la punta
- El diámetro de la caña
- √ El diámetro de la rosca.

Cuando el diámetro de la caña coincide con el "diámetro primitivo" de la rosca se acota solo el de la rosca




### Las cotas de la cabeza son muy variadas

 Se distingue entre cotas principales y auxiliares

Véase UNE 1029-75

- Se distingue entre cotas de la propia cabeza y cotas de la ranura
- No se suelen acotar las partes no criticas (como los redondeos de la cabeza hexagonal),



Introducción

Representación

#### Diseño

#### **Tornillos**


Tuercas

Arandelas

Muelles

Engranajes

Las partes no críticas de los tornillos, como el redondeo de la cabeza, son aquellas que las normas delimitan mediante rangos muy amplios:



- a β de 15° a 30° Rango amplio
- b El extremo debe estar achaflanado o, para roscas ≤ M4, el extremo puede estar en estado bruto de laminación (véase la Norma ISO 4753)
- Rosca incompleta  $u \le 2P$

ENOR	I
ENOR	1

TCO	401	4.2011	
150	401	4:2011	
100	TUI	T.2011	
			-

Rosca, d					M10
$P^{a}$					1,5
				b	26
b ref.				c	32
				d	45
				máx.	0,60
С				mín.	0,15
$d_{a}$				máx.	11,2
		nom.	=	máx.	10,00
$d_{s}$	Producto		A	mín.	9,78
	de clase		В	min.	9,64
a	Producto		A	mín.	14,63
$d_{\mathbf{w}}$	de clase		В	шш.	14,47
e	Producto		A	mín.	17,77
e	de clase		В		17,59
$l_{ m f}$				máx.	2
				nom.	6,4
	Producto		Α	máx.	6,58
$\boldsymbol{k}$	de clase		А	mín.	6,22
	Producto		В	máx.	6,69
	de clase		Ь	mín.	6,11
$k_{\mathrm{w}}^{\mathrm{e}}$	Producto		A mín.	4,35	
Λ <sub>W</sub>	de clase		В	шш.	4,28
r				min.	0,4
		nom.	=	máx.	16,00
11	A	mín.	15,73		
	de clase		В	тин.	15,57

Medidas en milímetros

Introducción

Representación

#### Diseño

#### **Tornillos**


Tuercas

Arandelas

Muelles

Engranajes

El resultado final es que un tornillo simple de cabeza hexagonal se representa como sigue:



### Tuercas

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

#### **Tuercas**

Arandelas

Muelles

Engranajes

### Las tuercas son elementos de fijación


Se roscan sobre un elemento con rosca exterior (espárrago, tornillo, etc.) para inmovilizar las piezas ensartadas, presionándolas con la cabeza de ese elemento y la tuerca



También pueden actuar como elementos de regulación: se roscan hasta la posición deseada y actúan como tope para el movimiento de otras piezas o partes

#### Su forma consta de:

- √ una cabeza
- un agujero parcial o totalmente roscado con una rosca interior
- Al igual que los tornillos, tienen facetas o acanaladuras apropiadas para girarlas mediante una herramienta o a mano



### Tuercas

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

#### **Tuercas**

Arandelas

Muelles

Engranajes


Las tuercas suelen representarse mediante:


 Vista longitudinal en semivista-semicorte

para ver tanto la cabeza como la rosca


Vista normal

para ver el contorno de la cabeza











Aunque se puede representar la rosca real, lo habitual es representarla simplificada

Se acotan igual que las cabezas de los tornillos...





### Arandelas

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

#### **Arandelas**

Muelles

Engranajes

Las arandelas son discos agujereados con diferentes espesores y formas de contorno (liso, estrellado, etc)





Su forma concreta depende de su utilidad especifica, que puede ser muy variada:

- Mejorar el apoyo de las tuercas o las cabezas de los tornillos
- Incrementar el rozamiento frente al giro, impidiendo que las uniones roscadas se aflojen
- \* Ajustar las separaciones en uniones roscadas demasiado largas
- \* etc

### Arandelas

Para ver su forma exterior y su agujero

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


#### **Arandelas**

Muelles

Engranajes


Las arandelas se representan con una vista longitudinal en semivista-semicorte

En el caso más simple, las cotas de diámetro completan la representación y no se requieren más vistas



Cuando la forma es más compleja, se añade la planta...

...y el resto de cotas críticas



### Arandelas

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

#### **Arandelas**

Muelles

Engranajes


Las arandelas abiertas y elásticas son otro tipo de arandela, porque su función es diferente

De hecho, se suelen denominar anillos, en lugar de arandelas

Sirven para bloquear el desplazamiento axial de piezas montadas sobre ejes o agujeros cilíndricos



 Para ello deben montarse en ranuras exteriores o interiores, cuyo diámetro se convierte en una dimensión de diseño de la arandela



Algunas tienen unas "orejas" agujereadas, que permiten abrirlas y cerrarlas con ayuda de alicates apropiado

La geometría de las orejas suele considerarse no crítica

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

Arandelas


#### Muelles

Engranajes

Muelle o resorte es un dispositivo mecánico que al ser sometido a esfuerzos exteriores se deforma globalmente, y al desaparecer esa fuerza tiende a recuperar su forma original

Su geometría y colocación utilizan la fuerza «elástica» que hacen al intentar recobrar su forma natural

Los muelles tienen diferentes geometrías, en función del tipo de esfuerzo al que van a estar sometidos



Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

Arandelas

#### Muelles

Engranajes

La norma UNE-EN ISO 2162-1 recoge explícitamente tres modalidades de representación de los muelles:

	Tring do years	Representación			
N° Tipo de resorte		En alzado	En corte	te Simplificada	
4.1	Resorte helicoidal cilindrico de compre- sión				
4.2	Resorte helicoidal cóni- co de compresión				

En todos los casos, se acepta la simplificación de representar con detalle solo las primeras y las últimas espiras y los extremos

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas

#### Muelles

Engranajes

También hay criterios específicos de acotación (UNE-EN ISO 2162-2)

- La representación se hace en su 'posición libre', es decir, sin estar sometido a ninguna carga
- Se acota al menos:
  - √ Longitud libre "Lo",
  - √ Paso "P" (distancia entre dos espiras consecutivas),
  - √ Sección del alambre "d" y
  - √ Diámetro funcional del arrollamiento "D"



Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas

#### Muelles

Engranajes

✓ Suelen acompañarse de una tabla explicativa para especificar algunos parámetros que no quedan definidos en la representación:

- √ Sentido del arrollamiento (a derecha -RH- o a izquierda -LH-)
- √ Número total de espiras
- √ Número de espiras activas



Resorte de compresion	
Numero de espiras uliles (N)	
Numero de espiros totales (No)	
Longitud del resorte bajo carga (L)	
Sentido de la helice	
Material del resorte	

Si la representación es simplificada, las cotas que no se pueden poner en las vistas, debe indicarse también en la tabla

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos


Tuercas


Arandelas

#### Muelles

Engranajes

 ✓ La forma de los **extremos** debe representarse y acotarse (en caso de terminación diferente a una espira)





Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

Arandelas

Muelles

**Engranajes** 


Las ruedas dentadas tienen muchos salientes iguales (dientes), que resultan al tallar ranuras sobre la superficie de una rueda



Los dientes encajan sobre las ranuras de otra rueda dentada, de modo que el giro de una de ellas se transmita a la otra

Las normas de representación de las ruedas dentadas (UNE-EN-ISO 2203:1998) incluyen ciertas particularidades:

Se aplican criterios de elementos repetitivos para simplificar su representación



Para indicar su forma o posición exacta se dibuja el perfil de uno o dos dientes

Se representa con trazo y punto la superficie primitiva, haciendo sobresalir las líneas del diente

Se añade una línea fina continua (tipo B) indicando los fondos de los dientes (superficie de pie) En corte se representan los dientes con línea gruesa, como si fueran rectos, sin rayar

El contorno se dibuja como si no tuviesen dientes (superficie de cabeza)

Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas

Muelles

**Engranajes** 

La representación de las ruedas dentadas incluye geometría suplementaria:

La geometría suplementaria sirve para definir el perfil y colocación de los dientes, que es complejo porque sirve para controlar el comportamiento mecánico de la transmisión de movimiento entre las dos ruedas




El diámetro primitivo es el que tendría una rueda lisa que girase igual que la rueda dentada

Se representa siempre con línea de trazo y punto



Los diámetros primitivos son importantes para el diseño ya que la relación de diámetros coincide con la relación de transmisión

Además, para que los dientes de ambas ruedas engranen de forma continua, la relación entre el diámetro primitivo (D) y el número de dientes (z) de ambas ruedas debe ser igual (D/z = módulo)



Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas

Arandelas


Muelles

**Engranajes** 

La representación de las ruedas dentadas también incluye anotaciones y/o cuadros leyenda

Para indicar la forma y número de los dientes, se recurre a:

- √ Detalles
- √ Cuadros leyenda
- / Anotaciones



Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas


Muelles


**Engranajes** 

Las ruedas
dentadas cónicas
y helicoidales
se representan de


la misma manera







Para la representación simplificada de los dentados helicoidales existe una simbología específica



DENTADO	SIMBOLO
Helicoidal a dcha Helicoidal a izda	
Helicoidal en angulo	国
Helicoidal en espiral	

Introducción

Representación

Los engranajes son conjuntos de ruedas dentadas...

#### Diseño


Tornillos

Tuercas

Arandelas

Muelles

...que encajan entre sí, transmitiendo movimiento de rotación




#### Engranajes

Hay diferentes tipos, según posición relativa entre ejes:

### **Ejes paralelos**

→ engranajes cilíndricos (recto y helicoidal)



### **Ejes concurrentes**

→ engranajes cónicos (recto y helicoidal)



Ejes cruzados →

engranaje cónico helicoidal, tornillo sin fin



Introducción

Representación

#### Diseño

Tornillos

Tuercas


Arandelas

Muelles

**Engranajes** 

Cuando se dibujan las ruedas dentadas montadas, es decir, engranadas, se aplica el criterio general de partes vistas y ocultas:

La pieza que está delante tapa a la que está detrás





Para los dientes no hay un criterio claro de "delante y detrás", por lo que se puede optar por considerar que los dientes de una cualquiera de las dos piezas tapan arbitrariamente a los de la otra, o por dibujar superpuestas ambas piezas sin que se tapen mutuamente


La norma UNE-EN-ISO 2203:1998 aconseja el dibujo superpuesto cuando los dientes se representan simplificados y las vistas no están cortadas, y aconseja que un diente tape a otro en el resto de casos

## Para repasar









Versión electrónica de libre acceso:

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/149845

Capítulo 1.3: Elementos estandarizados Capítulo 17: Dispositivos y métodos de sujeción Capítulo 17: Fasteners

### Para saber más

Cualquier buen libro de Dibujo Normalizado




# Para saber más


¡Las normas españolas!



### Para saber más

¡Las normas extranjeras!





### Ejercicio 1.9.1. Tornillo

**Tarea** 

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

En la figura se reproduce parte de un catálogo de tornillos

El catálogo completo se puede encontrar en http://www.tamu.es

Obtenga el modelo sólido del tornillo TA-175

El modelo debe incluir tanto la rosca geométrica, como la simplificación cosmética



Catálogo de Tuercas, Espárragos y Arandelas


Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia de modelado es:



¡Pero, hay que determinar previamente todas las medidas del tornillo!


Tarea

#### Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Dibuje un boceto del tornillo



Asigne dimensiones, tomadas del catálogo:






Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las dimensiones que no se puedan obtener del catálogo, se pueden consultar en las normas:



- Note que las dimensiones no críticas pueden variar dentro de un rango amplio
- b El extremo debe estar achaflanado o, para roscas ≤ M4, el extremo puede estar en estado bruto de laminación (véase la Norma ISO 4753)
- c Rosca incompleta  $u \le 2P$

AENOR				ISC	4014:2011
Rosca, d					M10
$P^{a}$					1,5
				b	26
b ref.				С	32
				d	45
				máx.	0,60
С				mín.	0,15
$d_{\mathbf{a}}$				máx.	11,2
		nom.	=	máx.	10,00
$d_s$	Producto		A	mín.	9,78
	de clase		В	111111.	9,64
ı	Producto		A		14,63
$d_{\mathrm{w}}$	de clase		В	mín.	14,47
	Producto		A		17,77
e	de clase		В	mín.	17,59
$l_{\mathrm{f}}$				máx.	2
				nom.	6,4
	Producto		A	máx.	6,58
k	de clase		A	mín.	6,22
	Producto		В	máx.	6,69
	de clase		Б	mín.	6,11
k <sub>w</sub> e	Producto	_	A	mín.	4,35
$\kappa_{\rm w}$	de clase		В	min.	4,28
r				min.	0,4
		nom.	=	máx.	16,00
s	Producto		A	min	15,73
	de clase		В	mín.	15,57

Medidas en milímetros

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para las dimensiones de la rosca acuda a la norma DIN 13 "Rosca métrica ISO. Forma y dimensiones"

(Equivalente a ISO 261 y UNE 17 702)



http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\_metric\_screw\_thread


Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Consultando la norma de roscas, se llega al siguiente detalle:




Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Por tanto, la pieza a modelar es:



# Ejecución: Modelo

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Modele la cabeza:

Seleccione la planta (Datum 1)


como plano de trabajo


Planta 19,63) Centrando el hexágono se consigue aprovechar el alzado y la vista lateral como datums para el resto del modelado

Bloquee la orientación de un lado, para impedir el giro del hexágono

Dibuje un hexágono regular

Extruya





# Ejecución: Modelo

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

 Añada el achaflanado hexagonal, obtenido mediante intersección entre un cono y el prisma hexagonal

 Dibuje la generatriz y el perfil del cono sobre el plano lateral (Datum 2)

> Se debe dibujar sobre el plano lateral, para conseguir que la generatriz se apoye en el punto medio de una de las aristas del prisma hexagonal

Si la generatriz se apoyase en un vértice, el cono no intersectaría al prisma,





No se puede emplear el comando


chaflán, porque no hay una arista


o contorno para achaflanarlo

 Alinee los vértices agudos del triángulo con los puntos medios del contorno del prisma, para que si se redimensiona el prisma se redimensione el triángulo









Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones


ales)


Hay un procedimiento alternativo para obtener el achaflanado del prisma hexagonal:

 Dibuje la circunferencia de contorno del achaflanado sobre la cara superior del prisma




 Aplique un corte por extrusión, pero incluyendo un ángulo de salida





Éste procedimiento es más breve que el corte por revolución, pero requiere emplear una operación de modelado más sofisticada



Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


### Modele la caña:

 Seleccione la planta (es decir, la base inferior de la cabeza) como plano de trabajo (Datum 1)



√ Dibuje un círculo

√ Extruya



Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones




### ¡Ahora puede añadir la rosca cosmética!

✓ Seleccione el comando Rosca cosmética



- Seleccione la circunferencia del borde cilíndrico donde debe empezar la rosca
- Seleccione el tipo de rosca
- ✓ Indique la longitud roscada







Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Añada el chaflán

√ Seleccione el comando Chaflán



- Seleccione la arista inferior de la caña
- ✓ Indique las medidas del chaflán






Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

Modele la rosca geométrica



**=**1.

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

√ Dibuje la trayectoria helicoidal

✓ Seleccione el comando *Hélice* 




- Seleccione como plano base la cara inferior del cilindro
- √ Dibuje la circunferencia directriz




Para obtenerla, utilice *Convertir entidades*, después de cambiar el punto de vista a *Normal a* 

 Complete los parámetros definitorios de la hélice

> Determine el ángulo inicial necesario para que la hélice comience justo donde está el perfil






Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

✓ Obtenga un Corte barrido,
 con el perfil de rosca y la trayectoria helicoidal



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones




También se puede obtener la rosca geométrica mediante el comando *Rosca* 

√ Seleccione el comando Rosca

 Seleccione la arista del cilindro en la que empieza la rosca

 Seleccione los parámetros de la rosca

> ¡Observe que su geometría está simplificada!



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones



# Mantenga una de las representaciones de la rosca y suprima las otras

- Seleccione la operación en el árbol del modelo
- Seleccione Suprimir o Desactivar supresión en el menú contextual



Es conveniente suprimir una representación antes de crear las siguientes, para evitar errores causados por interferencias entre ellas

Tarea


Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones



Observe que la estrategia de vincular unos croquis con otros permite redimensionar fácilmente el tornillo:



La facilidad para adaptarse a cambios de tamaño es deseable en todos los modelos...

...pero es crítica para piezas estándar, que se diseñan y fabrican en familias de la misma forma y diferente talla

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Conclusiones** 

Debe conocer el detalle de un objeto antes de modelarlo

¡En las piezas estándar hay que consultar las normas correspondientes!

- 2 El achaflanado de la caña se puede hacer con la herramienta de achaflanar, pero el achaflanado de la cabeza se tiene que modelar como corte de revolución
- 3 La rosca geométrica es compleja de modelar, pero las alternativas no siempre son suficientes:

¡La rosca cosmética simplifica el trabajo del diseñador y evita que el ordenador se sobrecargue calculando modelos complejos, pero no permite analizar el comportamiento de la rosca! ¡La herramienta de roscas geométricas es fácil de usar, pero produce geometrías simplificadas!



## Ejercicio 1.9.2. Soporte roscado

### Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La figura muestra el diseño de un soporte para un tornillo de joyero articulado mediante una rótula

### **Tarea**



Obtenga el modelo soporte

El modelo debe incluir tanto la rosca geométrica, como la simplificación cosmética



## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La estrategia consiste en:

Obtenga la base




2 Modele el cuerpo central...


... y añada la rosca cosmética



Añada la rosca geométrica



4 Realice los taladros de sujeción



## Estrategia

Tarea


### Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Para las dimensiones de la rosca acuda a la norma DIN 13 "Rosca métrica ISO. Forma y dimensiones"

(Equivalente a ISO 261 y UNE 17 702)



http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\_metric\_screw\_thread

Consultando la norma, se llega al siguiente



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

Obtenga la base

Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)


Dibuje el perfil


Puede usar geometría suplementaria para definir los vértices del triángulo



Alternativamente, puede usar restricciones

Extruya





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones





Alternativamente, puede generar la geometría suplementaria en un croquis separado:

- Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el perfil triangular sin redondeos
- Guarde el perfil como geometría suplementaria
- Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje el perfil triangular con redondeos

Obtenga el triángulo convirtiendo las líneas del croquis suplementario, para que ambos croquis queden vinculados

√ Guarde el perfil y extruya la Base





Geometría suplementaria

Croquis base sin redondeos

Croquis Base

Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

### Modele el cuerpo central


Seleccione la cara superior de la base como plano de trabajo (Datum 2)


- Dibuje un círculo
- Extruya
- √ Añada la rosca cosmética




Dirección 1

√ Añada un chaflán en el borde cilíndrico exterior








Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 3)
- del cuerpo central
- √ Dibuje el perfil del hueco



Aplique un corte revolución



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Añada la rosca geométrica

Dibuje el perfil de rosca ISO en la vista lateral (Datum 4)



del perfil

 ✓ Dibuje la trayectoria helicoidal




Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

✓ Obtenga un Corte barrido,
 con el perfil de rosca y la trayectoria helicoidal



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones





# Mantenga una de las dos representaciones de la rosca y *suprima* la otra

Mantenga la rosca cosmética cuando quiera una representación simplificada



Mantenga la rosca geométrica cuando quiera una representación más real





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Conclusiones


Realice los taladros de sujeción

- Seleccione la cara superior de la base como plano de trabajo (Datum 2)
- Dibuje una plantilla para posicionar los taladros, a partir de un círculo y una línea de construcción
- ✓ Cree un taladro





El punto será el centro donde se situará el taladro




Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

 Cree el resto de taladros con una matriz circular





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 Las piezas no estándar pueden contener elementos estándar, que se deben modelar respetando las normas que los definen

¡Para modelar una rosca estandarizada hay que consultar las normas correspondientes!

Se puede usar geometría suplementaria para modelar sin perder la geometría del diseño original

La geometría suplementaria se vincula a la geometría del modelo mediante restricciones, tales como *Convertir entidades* 

3 La rosca geométrica es compleja de modelar

¡La rosca cosmética simplifica el trabajo del diseñador y evita que el ordenador se sobrecargue calculando modelos complejos!

### Ejercicio 1.9.3. Hembrilla cerrada rosca madera

### Tarea

#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La fotografía muestra una hembrilla cerrada con rosca autorroscante para madera



Obtenga el modelo sólido de una hembrilla con longitud total 50 mm y diámetro del alambre 5 mm

El modelo debe incluir tanto la rosca geométrica, como la simplificación cosmética

## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Determine la forma y dimensiones de la pieza:

√ Obtenga las medidas principales de algún ejemplar de catálogo.

Puede utilizar la terminología en inglés para ampliar el campo de búsqueda de información

- Eye screw with tapered shank (self-threading screw)
- √ Self-tapping screws
- √ Obtenga (de la normas) el resto de las cotas
- Obtenga el modelo por barrido a partir de una única trayectoria y un perfil redondo

Añada las correspondientes roscas cosmética y geométrica

## Estrategia

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

## Tenga en cuenta la singularidad de la rosca:


Debida a que se fabrica por estampación o laminación a partir del alambre

- El diámetro de las crestas de la rosca es mayor que el del alambre
- El diámetro de los valles de la rosca es menor que el del alambre



# En consecuencia, harán falta dos modelos:

- La rosca cosmética se obtendrá rellenando hasta las crestas
- La rosca geométrica se obtendrá vaciando hasta los valles y añadiendo el filete después



Tarea

Estrategia

Ejecución


Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones

En el boceto de la hembrilla se muestran parte de las medidas necesarias para modelarla



Tarea

Estrategia

Ejecución


Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones

Comprobando normas y catálogos comerciales, se observa que hay diferentes soluciones dentro del rango de variabilidad permitido



21 x 100

15,00

5,40

64,00

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Medidas** 

Modelo

Rosca

Conclusiones

Por tanto, se adoptan una medidas arbitrarias dentro del rango habitual



Durante el proceso de modelado se comprobará si son válidas

Tarea

Estrategia

Ejecución

Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones

Las roscas autorroscantes son diferentes a las roscas métricas

Las roscas métricas se tienen que enroscar con otras roscas métricas



Las roscas autorroscantes se pueden enroscar en agujeros no roscados

En consecuencia, su forma geométrica es distinta, y se rigen por normas diferentes

El filete de rosca debe ser cortante, y debe tener más paso

Por tanto, para las dimensiones de la rosca acuda a la norma:



Tarea

Estrategia

Ejecución


Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones

Consultando la norma, se llega al siguiente detalle de la rosca:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones

Para un diámetro del alambre de 5 mm, los rangos fijados por la norma son:

Tamaño de rosca		ST	
		5,5	
P	=	1,8	
$d_1$	máx.	5,46	
	mín	5,28	
$d_2$	máx.	4,17	
	mín	3,99	
c	máx.	0,15	
y réf.	Tipo C	5	
Número <sup>c)</sup>		12	

Tarea

Estrategia

Ejecución


**Medidas** 

Modelo

Rosca

Conclusiones

Por tanto, se eligen finalmente la siguiente rosca autorroscante **ISO 1478-ST 5,5**:



Tarea

Estrategia

Ejecución

Medidas


Modelo

Rosca

Conclusiones



La norma no especifica hasta donde debe llegar la rosca en la parte achaflanada




- Para poder modelar, se debe elegir alguna solución:
  - √ Haga la rosca hasta una longitud de 3 mm
  - Haga la rosca con una trayectoria cónica de 25°

Así, el principio de la rosca apenas sobresale de la superficie achaflanada

Tarea Obtenga el modelo:
Estrategia

Dibuje la trayectoria y el perfil



Modelo

**Ejecución**Medidas


Rosca

Conclusiones

- 2 Haga el barrido
- Modele la rosca cosmética
  - Aumente el grosor de la zona de la rosca
  - ✓ Añada la rosca cosmética



- Modele el perfil
- Modele el tramo cilíndrico y el tramo cónico de la hélice
- Haga sendos barridos
- √ Redondee





Añada el chaflán después de la rosca

47,50

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

#### Modelo

Rosca

Conclusiones

## Dibuje la trayectoria

Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

Dibuje la trayectoria de la hembrilla

¡El ángulo se deberá recalcular a posteriori, para hacer el extremo aproximadamente tangente a la zona curvada!


> - $imes_1$ **×2**

## Dibuje el perfil

Defina un plano paralelo al lateral y pasando por el extremo de la trayectoria (Datum 2)



Dibuje una circunferencia concéntrica con el vértice de la trayectoria



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Medidas

#### Modelo

Rosca

Conclusiones


Ejecute Saliente base/barrido:







Al completar el barrido se observa una grieta en el modelo

Es debida a que el radio de curvatura de la trayectoria es más pequeño que el radio del perfil







Tarea

Estrategia

Ejecución

Medidas


Modelo

Rosca

Conclusiones

Se trata de un fallo de diseño inicial, porque no es posible que una trayectoria de barrido sea más estrecha o curvada que el perfil a barrer

Se resuelve aumentando el radio hasta 2,5 mm:



Aproveche para reajustar el ángulo de cierre del arco-

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

#### Modelo

Rosca


Conclusiones

### Para obtener la rosca cosmética:

Aumente el grosor del alambre en la zona roscada

- Seleccione el Datum 2
- Dibuje una circunferencia concéntrica con la sección del alambre
- Haga una extrusión hasta la profundidad de la rosca





Archivo Edición Ver

Insertar

Cortar

Saliente/Base

Anotaciones

Objeto...

Hipervinculo...

Personalizar el menú

Herramientas Simulation Ventana ?

A Nota...

@ Globo...

900 Globo en pila...

√ Símbolo de acabado superficial...

Símbolo de indicación de referencia...

Símbolo de soldadura...
 Tolerancia geométrica...

S SOLIDWORKS

Tarea
Estrategia
Ejecución
Medidas
Modelo
Rosca
Conclusiones


2 Añada la rosca cosmética


Seleccione

Rosca cosmética

 Seleccione la arista inicial del tramo cilíndrico

✓ Añada los datos de la rosca.





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

#### Modelo

Rosca


Conclusiones


Añada el chaflán sobre la rosca cosmética:

✓ Seleccione el elemento característico *Chaflán* 



- ✓ Seleccione la arista a achaflanar
- Complete el resto de parámetros del chaflán





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Medidas


Modelo

Rosca

Conclusiones



El modelo resultante es válido para la mayoría de los usos:





Para obtener un modelo con geometría completa, debe suprimir la rosca cosmética y modelar la rosca geométrica

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

Modelo

#### Rosca


Conclusiones


Para añadir la rosca geométrica:

- / Haga el rebaje y el chaflán
- 2 Dibuje el perfil de la rosca
- Dibuje la trayectoria helicoidal cilíndrica
- 4 Haga el barrido para rellenar el filete
- 5 Obtenga de forma análoga el filete de la punta



¡Suprima previamente todas las operaciones de la rosca cosmética!





P

Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Medidas


Modelo


Rosca

Conclusiones

Haga la base de la rosca:

- √ Seleccione el Datum 2
- Dibuje una circunferencia concéntrica con la sección del alambre
- Haga un corte extruido hasta la profundidad de la rosca
- Seleccione el elemento característico *Chaflán*
- ✓ Seleccione la circunferencia de la punta de la hembrilla
- Complete el resto de parámetros del chaflán





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas


Modelo

Rosca

Conclusiones

Puesto que ha reducido el diámetro del alambre, deberá recalcular la longitud del chaflán

Recalcule la longitud del chaflán mediante un croquis auxiliar:



Longitud que deberá tener el chaflán para mantener el ángulo, la punta y la posición del chaflán anterior

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas


Modelo

### Rosca

Conclusiones

Dibuje el perfil de la rosca geométrica

- √ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil de la rosca



Coloque el perfil "dentro" del escalón, para hacer luego la salida de rosca

Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Medidas


Modelo


#### Rosca

Conclusiones

Dibuje la trayectoria helicoidal

Defina un plano de referencia que contenga al escalón del final de la base de la rosca (Datum 3)





Tarea

Estrategia

### Ejecución


Medidas

Modelo


Rosca

Conclusiones

 Seleccione el comando de dibujar hélice



Complete los parámetros definitorios de la hélice



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas


Modelo

Rosca


Conclusiones

Haga un barrido para obtener el filete cilíndrico:

 Haga un barrido con el perfil de rosca y la trayectoria helicoidal



- √ Elimine la rosca sobrante en la salida de rosca.
  - Dibuje en el datum 3 una circunferencia coincidente con el borde del escalón
  - Haga un corte extruido de una longitud al menos igual al paso de rosca





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Medidas

Modelo

### Rosca

Conclusiones

Obtenga el filete de la punta:

 Defina un plano de trabajo paralelo al datum 3 y pasando por el punto final de la hélice cilíndrica (Datum 4)


 ✓ Dibuje una circunferencia directriz

Jm 4)

Plano intermedio hélice

plano Base hélice

Obtenga una hélice cónica



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Medidas

Modelo


Rosca


Conclusiones

- √ Obtenga el perfil
  - Seleccione como plano de trabajo la cara final del filete cilíndrico (Datum 5)
  - Convierta el contorno en entidad de croquis



## √ Haga un barrido





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Medidas

Modelo


Rosca

Conclusiones

Es mejor juntar ambas hélices en una *curva compuesta*, y hacer un único barrido para obtener todo el filete de una vez



Pero, debido a la transición entre el tramo cilíndrico y el cónico, es posible que el sólido del filete no se pueda fusionar con el resto de la pieza



Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

Modelo


Rosca


Conclusiones

Añada los redondeos del fondo de la rosca:




Los redondeos se añaden en operaciones separadas para no sobrecargar el proceso de cálculo








Añada por separado los redondeos de la zona de transición de los fondos





Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

Modelo


#### Rosca

Conclusiones


Añada los redondeos de las crestas de la rosca:



Los redondeos de las crestas se modelan sin transición, porque no intersectan con otras operaciones



Compruebe que todos los redondeos se han añadido correctamente



## Ejecución

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Medidas

Modelo

Rosca

Conclusiones




Mantenga una de las dos representaciones de la rosca y suprima la otra

Mantenga la rosca cosmética representación simplificada

Mantenga la rosca geométrica cuando quiera una <-> cuando quiera una representación más real





## Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

1 La forma de la hembrilla se obtiene fácilmente mediante un barrido

¡Pero hay que asegurar que la trayectoria es compatible con el perfil!

- 2 La rosca autoroscante tiene una geometría diferente a la rosca métrica
- 3 El modelo incluye dos tramos de rosca, por lo que asegurar la continuidad de los dos tramos de filete de rosca es importante pero difícil

¡Se ha recurrido a modificar la longitud del tramo cilíndrico para que sea múltiplo exacto del paso!

- 4 Los redondeos complejos deben:
  - √ Añadirse al final, porque sobrecargan el cálculo del modelo
  - √ Hacerse "por tramos", para evitar los problemas de cálculo que pueden aparecer en las transiciones entre superficies

## Ejercicio 1.9.4. Tapón regulador

### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura se representa el dibujo de detalle de un tapón regulador


Se trata de una pieza no estándar, pero contiene elementos normalizados

Obtenga el modelo sólido del tapón regulador

Se puede obtener como variante de una pieza estándar

Por ejemplo, un tornillo, con el que tiene cierta similitud

## **Tarea**



## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución


Conclusiones

La estrategia consta de dos pasos:


Determine las dimensiones de la rosca

Modele la pieza
¡Alternativamente
puede obtener el
modelo deseado
editando una
pieza parecida!

Para las dimensiones de la rosca consulte la norma DIN 13 Rosca métrica ISO. Forma y dimensiones (Equivalente a ISO 261 y UNE 17 702)



http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\_metric\_screw\_thread



El diámetro 32 mm no está normalizado

Los diámetros normalizados más próximos son 30 y 33 mm

El paso normal de ambos es 3,5 mm

## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de dos pasos:

Determine las dimensiones de la rosca

2 Modele la pieza


¡Alternativamente puede obtener el modelo deseado editando una pieza parecida! Los pasos para modelar son:


Modele la cabeza


2 Modele la caña

... y añada el hueco inferior

3 Modele la rosca







## Estrategia

Tarea

### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consta de dos pasos:

Determine las dimensiones de la rosca

2 Modele la pieza

¡Alternativamente puede obtener el modelo deseado editando una pieza parecida! Los pasos a seguir pueden ser:

Cree una copia del modelo del tornillo del ejercicio 1.9.1

Por ejemplo, abriendo
el fichero y salvando
con Guardar como

| Archivo Edición Ver Insertar |
| Nuevo... Ctrl+N |
| Abrir... Ctrl+O |
| Guardar Ctrl+S |
| Guardar como |

- 2 Modifique la copia siguiendo un orden inverso al del árbol del modelo:
  - ↑ Redimensione la rosca
  - 2 Elimine el chaflán
  - → Redimensione la caña
  - 4 Redimensione la cabeza
  - 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
  - 6 Añada el agujero ciego de la base

¡Cambiar esta secuencia

puede producir modelos

intermedios no válidos!

Tarea

Estrategia

### Ejecución


Modelado

Edición


Conclusiones

### Modele la cabeza

- Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje un hexágono regular




√ Extruya



Añada el chaflán de las aristas superiores



¡El chaflán se obtiene como intersección entre un cono y el prisma hexagonal!



Tarea

Estrategia

### Ejecución


Modelado

Edición

Conclusiones

### Modele la caña

- Seleccione la planta (es decir, la base inferior de la cabeza) como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje un círculo
- √ Extruya
- √ Seleccione Rosca cosmética
- Seleccione la circunferencia del borde cilíndrico donde debe empezar la rosca
- √ Indique la longitud de la rosca cosmética





Tarea

Estrategia

### Ejecución


Modelado

Edición

Conclusiones


Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 2)

Dibuje el perfil de la garganta



√ Aplique un corte de revolución





Tarea

Estrategia


### Ejecución

Modelado


Edición


Conclusiones

- ✓ Seleccione la cara inferior como plano de trabajo (Datum 3)
- Dibuje un perfil circular de diámetro 14 mm



✓ Aplique un corte extruido





Tarea

Estrategia


### Ejecución


Modelado

Edición

Conclusiones

¡Alternativamente, defina un taladro con el *asistente* para taladro!





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Modelado

Edición

Conclusiones


Modele la rosca geométrica


Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 2)


Dibuje, acote y restrinja el perfil de rosca ISO

Dibuje la trayectoria helicoidal

Obtenga un corte barrido, con el perfil de rosca y la trayectoria helicoidal







Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Modelado

Edición

Conclusiones



¡Ajuste bien la longitud de la hélice...


...para asegurar que la rosca llega hasta el final de la caña...

...pero sin llegar a la cabeza!




¡Elija los parámetros

- ✓ Altura
- √ Paso de rosca







## Ejecución: Modelo por edición

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Modelado

#### Edición


Conclusiones

Otra alternativa para obtener el modelo es editar un modelo parecido


¡Puede ser propio, o de librería!

- √ Cree una copia del modelo del tornillo del ejercicio 1.9.1
- Redimensione la rosca, reduciendo la longitud de la hélice de la rosca geométrica y aumentando el paso





 Actualice las dimensiones del perfil de rosca





## Ejecución: Modelo por edición

Tarea


Estrategia

### **Ejecución**

Modelado

Edición

Conclusiones



Mostrar errores en

Ayuda

Cerrar

✓ Mostrar errores ✓ Mostrar advertencias

## Ejecución: Modelo por edición

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Modelado


Edición

Conclusiones

✓ Edite el perfil de la rosca geométrica,
 que es el lugar donde aparece el error:



Descubrirá que las líneas auxiliares de referencia ya no tienen sentido



Resuelva el problema vinculando el perfil a la esquina de la caña

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Modelado


Edición


Conclusiones

√ Redimensione la caña:


√ Aumente el diámetro


√ Reduzca la longitud





√ Modifique la rosca cosmética





¡No se puede definir como M33, porque ese valor **no** está normalizado!

Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

#### Edición

Conclusiones


√ Redimensione la cabeza

√ Redefina el tamaño del hexágono






√ Aumente la altura de la cabeza



Si el chaflán hexagonal no estaba bien restringido, puede aparecer un error



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

#### Edición

Conclusiones


√ Añada la garganta entre la caña y la cabeza:

Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 2)



- √ Dibuje el perfil de la garganta
- ✓ Aplique un corte de revolución





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Modelado

Edición


Conclusiones


√ Añada el agujero ciego de la base:

- √ Seleccione la cara inferior como plano de trabajo (Datum 3)
- ✓ Dibuje un perfil circular de diámetro 14 mm



✓ Aplique un corte extruido





### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

1 Hay que conocer el detalle de los objetos antes de modelarlos

¡Hay que consultar las normas correspondientes para los elementos estandarizados !

2 Se puede reducir el tiempo de modelado, editando modelos preexistentes

Para ello, se debe cumplir:

- √ El modelo inicial debe estar bien restringido
- √ Se debe elegir una secuencia de cambios que no produzca modelos intermedios no válidos
- 3 Las piezas estándar se pueden usar como piezas base para crear mediante edición piezas derivadas

¡La edición es compleja, porque las interacciones entre operaciones pueden dar lugar a modelos inválidos al cambiar una operación "padre" de otras que no se haya actualizado aún!

### Conclusiones

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

4 Observe que el modelo sólido hace muy visible un posible error de diseño que los bocetos iniciales no muestran con claridad:

√ ¡La caña sobresale de la cabeza!

 ✓ Por tanto, la cabeza no puede hacer
 la función de "tapón"



El modelo digital permite detectar errores de geometría que pasan desapercibidos en vistas obtenidas con aplicaciones CAD 2D

# Capítulo 1.10. Formatos de representación de modelos CAD

Capítulo 1.10.1. Step

Ejercicio 1.10.1. Traducir formato

Ejercicio 1.10.2. Editar modelo EREP

Ejercicio 1.10.3. Leer modelo STEP

Ejercicio 1.10.4. Editar modelo STEP

# Capítulo 1.10. Formatos de representación de modelos CAD

### Introducción

#### Introducción

Representación

Formatos

Traductores

Conclusiones

Los formatos de representación son estructuras de datos que sirven para procesar los datos vinculados a las actividades de:

∨ Crear modelos CAD:

Seleccionando la información que es importante, filtrando los detalles irrelevantes

Modelar es elegir los aspectos a representar

Un modelo no es un fenómeno, sino una representación abstracta, y generalmente incompleta, de un fenómeno

Representando la información de manera clara y unívoca

Formatear es elegir la manera de representar

- Compartir modelos CAD:
  - Convirtiendo la información de un lenguaje a otro

Traducir es convertir un formato en otro

### Introducción

#### Introducción

Representación

Formatos

Traductores

Conclusiones

A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes formatos, pero ninguno definitivo, porque el problema es complejo

La evolución de las representaciones de formas geométricas está influenciada por:

Los avances en hardware y software, que permiten el desarrollo de métodos de representación cada vez más potentes y eficiente

Un lenguaje de representación pobre impide representar modelos sofisticados

La búsqueda de la compatibilidad entre diferentes representaciones,
 que a menudo es bloqueada por las fuerzas del mercado

Un fabricante de software con tecnología superior no comparte su propiedad intelectual con competidores ni limita su tecnología para garantizar la compatibilidad con representaciones más simples

> En consecuencia, intercambiar información entre diferentes representaciones sin perder la fidelidad no siempre es fácil, ni siquiera factible

Introducción

#### Representación

Geometría

Identificación

Notas

Formatos

Traductores

Conclusiones

Las representaciones de los modelos CAD pueden contener hasta tres tipos de datos:

Información geométrica

Sirve para describir las formas geométricas (features) y su localización (datums)

Las representaciones se diferencian tanto por la cantidad de información geométrica que contienen, como por la calidad de esa información

Información administrativa

Incluye información de autor, propietario y fecha de creación o edición

Es equivalente al *Bloque de títulos* de los dibujos (Ver lección 3.1)

Información de diseño/fabricación

Contiene la descripción de las anotaciones que complementan al modelo (Ver Tema 4)

Introducción

### Representación

#### Geometría

Identificación


Notas

Formatos


**Traductores** 

Conclusiones

Por la cantidad de información geométrica que incluyen, hay tres tipos principales de representaciones:



La superficie exterior de la forma





Todo el volumen sólido







Más detalles sobre tipos de modelos CAD en 1.3

Introducción

Representación

Geometría

Identificación

Notas

Formatos

Traductores

Conclusiones

Por la calidad de la información geométrica, hay dos tipos de representaciones:

> De bajo nivel semántico, cuando no contienen información que contienen información que transmita intención de diseño





Típicamente, la intención de diseño se transmite solo en los modelos procedurales, y lo hace mediante:

√ Features ←

En CAD y aplicaciones de ingeniería, los objetos de alto nivel semántico se denominan características o "features" (Ver lección 1.6)

√ Árbol del modelo

Representar modelos con historia requiere mecanismos para representar el procedimiento para construir el modelo

> Los modelos procedurales se basan en las relaciones espaciales y topológicas entre los elementos geométricos, que se denominan relaciones entre padres e hijos (ver lección 1.3)



Los modelos sin historia se denominan "mudos" (o explícitos), porque permiten conocer la geometría, pero han perdido la intención de diseño, y la capacidad de ser editados

Introducción

#### Representación

Geometría

#### Identificación

Notas

Formatos

Traductores

Conclusiones

La información administrativa de identificación del modelo suele agruparse de dos maneras:

- Muchas representaciones de modelos incluyen una parte inicial de encabezamiento, que contiene información administrativa de:
  - √ Nombre del documento
  - Aplicación CAD a la que está vinculado
  - √ Nombre del autor
  - Fecha de creación y/o último acceso

Algunas aplicaciones CAD registran la autoría de toda la actividad, indicando el usuario y la fecha de creación y/o modificación de cada entidad geométrica

Se suele incluir mediante etiquetas y/o metadatos que complementan a la información geométrica La autoría detallada complementa a la información procedural:

Registrar la secuencia de creación (árbol del modelo) sirve para conservar la historia



Registrar la autoría (autor y fecha) aporta trazabilidad

Introducción

#### Representación

Geometría

Identificación


**Notas** 

Formatos


Traductores

Conclusiones

Los modelos anotados, son los modelos de diseño enriquecidos con atributos y anotaciones



Las anotaciones son instanciaciones de algunos atributos, que los muestran mediante notas o símbolos





Más detalles sobre Anotaciones en Tema 4

Introducción

Representación

#### **Formatos**

Traductores

Conclusiones

El término formato describe cómo se codifica y organiza la información en un medio en particular:

Una representación de modelo es una estructura de datos que describe la geometría de un objeto

Y también la información administrativa y las anotaciones

Desde el punto de vista de la implementación,
 la estructura de los datos debe ser algorítmica

De hecho, los formatos para la representación de modelos 3D son subconjuntos especializados de *librerías gráficas* 

Los detalles de programación de las librerías gráficas están fuera del alcance de este libro

Aunque conocer los conceptos fundamentales que guían su desarrollo ayuda a tomar decisiones informadas al seleccionar la representación más adecuada para un propósito particular

Las representaciones combinan información simbólica con información numérica

Cuantos más datos simbólicos contenga la representación, mejor transmite información precisa

Introducción

Representación

#### **Formatos**

Traductores

Conclusiones

Las estructuras de datos dan lugar a lenguajes, que se formalizan mediante sintaxis, que determinan los modos de combinarse y ordenarse la información dentro de los formatos:

√ Son lenguajes de programación

Por lo que transmiten secuencias de órdenes, en forma de algoritmos

Usan etiquetas para asignar significado al texto

<etiqueta> texto vinculado a la etiqueta;

Las etiquetas son textos con significado predefinido

Las etiquetas se identifican mediante una codificación, por ejemplo por estar encerradas entre signos de menor y mayor

Los textos vinculados a etiquetas se delimitan mediante marcadores

 Son lenguajes estructurados, por lo que la posición del texto afecta a su significado

<etiqueta1> texto vinculado a la etiqueta1
<etiqueta2> texto vinculado a la etiqueta 2;;

Se sangran las etiquetas para visualizar las relaciones jerárquicas entre diferentes partes del texto Se anidan las etiquetas cuando se quiere que una etiqueta forme parte del texto vinculado a otra etiqueta

Introducción


Representación

#### **Formatos**

Traductores

Conclusiones

La figura muestra un cubo obtenido por extrusión de un cuadrado representado en el lenguaje EREP:





Más detalles sobre EREP en el ejercicio 1.10.2

Introducción

Representación

#### **Formatos**

Traductores

Conclusiones

El formato propio de SolidWorks tiene inconvenientes similares a los de la mayoría de los formatos de las aplicaciones CAD 3D:

- X El formato .sldprt es de código cerrado, de propiedad y licencia de Dassault Systemes
- No está escrito en texto plano (sino en código binario), por lo que no se puede leer al abrirlo con un editor de texto
- Es código propietario, porque para acceder a su contenido hay que utilizar la aplicación de SolidWorks

Mediante licencia, se puede obtener información para leer y/o escribir ficheros .sldprt desde otras aplicaciones CAD

También se pueden usar visores, para ver el contenido

Los visores son aplicaciones desarrolladas por SolidWorks, gratuitas y de libre disposición...

...pero que no permiten editar los modelos

Introducción

Representación

#### **Formatos**

Traductores

Conclusiones

Hay formatos de texto plano y código abierto que triunfan...

VRML permite describir objetos 3D y combinarlos en escenas:

- Está orientado a representación de entornos interactivos y contenidos multimedia
- √ Puede representar animaciones
- Se ha utilizado en aplicaciones culturales, científicas, comerciales, educativas, etc.
- √ Está normalizado (ISO/IEC 14772)

#### X3D es el sucesor de VRML:

Es un lenguaje informático para gráficos vectoriales definido por la norma ISO/IEC 19775:2008, que puede emplear tanto una sintaxis similar a la de XML como una del tipo de VRML

...pero no son apropiados para CAD 3D

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

Conclusiones

Los traductores son las herramientas que convierten modelos CAD de una representación a otra

### Se necesitan traductores porque:

 Existen diferentes formatos, y muchos usuarios de aplicaciones CAD necesitan intercambiar información

El término *traducción* se refiere al *intercambio* e *interoperabilidad* de modelos 3D entre diferentes sistemas y formatos

- La capacidad de convertir datos de una representación a otra es fundamental en muchas áreas:
  - √ Las empresas de ingeniería a menudo deben manipular modelos 3D de varios tipos y versiones que reciben de proveedores o socios
  - Las revisiones de diseño de productos y los estudios ergonómicos en entornos virtuales requieren traducir el modelo CAD nativo en una representación que sea apropiada para aplicaciones en tiempo real
  - Preparar un modelo para la impresión 3D requiere convertir la geometría a un formato específico que pueda ser procesado por el hardware
  - √ Etcétera

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Conclusiones

Hay diferentes cuestiones que condicionan las estrategias para definir traductores:

- ✓ En general, el objetivo del intercambio de modelos es garantizar que la información que se recibe cumpla tres criteritos de calidad que pueden ser contradictorios:

  - √ Completa
  - √ Compatible

Además, estos tres criterios se pueden ampliar hasta los seis criterios de calidad estudiados en las lecciones 1.1 a 1.6

√ La dificultad de convertir modelos es variable:

Convertir un modelo de un formato a otro es relativamente simple si ambos usan el mismo tipo de representación (granularidad) y las especificaciones de los formatos están disponibles



La traducción puede volverse más desafiante, imprecisa y, en algunos casos, imposible si el modelo debe convertirse de un tipo de representación a otro

Las traducciones requieren procesar datos tanto simbólicos como numéricos

Lo que puede causar errores, ya que los sistemas pueden interpretar la geometría de manera diferente y calcularla con diferente precisión

Introducción

Representación

Formatos

Traductores

Conclusiones

El término granularidad se usa para indicar que diferentes aplicaciones CAD descomponen los modelos CAD en subestructuras de diferente complejidad

Granularidad gruesa

Algunos sistemas incluyen la posición y la orientación junto con la definición del sólido creado por una operación de modelado

Algunos sistemas solo permiten crear construcciones completamente restringidas, aún a costa de usar opciones predeterminadas

Granularidad fina

 Otros sistemas usan operaciones adicionales
 para indicar la posición y la orientación de los sólidos previamente creados

Otros sistemas permiten crear esquemas o características poco restringidas, lo que permite un ajuste fino posterior del modelo en términos de operaciones de nivel inferior

Pratt M.J., Kim J. (2006) Experience in the Exchange of Procedural Shape Models using ISO 10303 (STEP): SPM '06: pp. 229–238. DOI: 10.1145/1128888.1128920

### Para convertir modelos entre formatos con diferente granularidad:

Una sola operación de granularidad más gruesa debe convertirse en un conjunto de operaciones de granularidad más fina, o viceversa

 $\rightarrow$ 

Por tanto, un formato que se adapta a diferentes granularidades es ventajoso

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 


Conclusiones



Maximizar los datos simbólicos exactos es un criterio crítico para el éxito de los formatos CAD

 Muchas implementaciones y operaciones de modelado siguen siendo inexactas, lo que puede provocar errores

Representar un cilindro como un prisma de muchas caras puede ser una simplificación aceptable...



...pero dará lugar a una transición discontinua si dos cilindros apilados se representado mediante prismas cuyos vértices no coinciden

 La dificultad parece tener su origen en la interacción de datos simbólicos exactos y numéricos aproximados

Christoph M. Hoffmann. Geometric and Solid Modeling. The Morgan Kaufmann Publishing, 1989

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

Las alternativas clásicas para elaborar traductores son:

- Comunicación directa entre sistemas CAD
- Traductores específicos entre sistemas CAD

La única diferencia entre ambas alternativas es que en la primera el traductor está implementado dentro de la propia aplicación CAD y en la segunda es externo

> Pero algunos traductores externos funcionan aunque ambos sistemas CAD no estén instalados

Formatos neutros de intercambio

Una alternativa más moderna es utilizar traductores "inteligentes", que garantizan la conversión de la geometría muda, y la complementan con un reconocimiento posterior de la información de alto nivel semántico

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 


Directos

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

Las alternativas directas requieren desarrollar un traductor para cada posible intercambio



### Principales inconvenientes:

- X Se necesitan muchos traductores
- X Hay que actualizarlos tras cada avance en cada CAD 3D

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

**Directos** 

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

Se recurre a esta solución cuando se necesita imperiosamente traducir datos de forma masiva entre dos aplicaciones concretas



Hay empresas que ofrecen aplicaciones que pueden leer datos de un sistema CAD y escribir información legible para otro sistema CAD

#### Esta alternativa tiene inconvenientes:

- X Estos traductores tienen sus propios formatos intermedios
- X Durante los diferentes procesos de traducción se suele perder información de alto nivel de los modelos o ensamblajes
- X Estos traductores no perduran

Algunos de estos formatos *casi* se llegan a convertir en estándares de facto durante un corto periodo de tiempo

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

Directos

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

Un ejemplo actual de traductor directo polivalente es 3D InterOP®:

- Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software de traducción de datos CAD 3D
- √ Permite importar y exportar datos 3D
- Admite el intercambio de archivos 3D entre los principales formatos de intercambio de datos CAD 3D
- Admite el intercambio de datos 3D CAD/CAM para cualquier modelador, incluidos 3D ACIS Modeler, CGM Core Modeler y Parasolid
- Incluye algoritmos para reparar la geometría, la topología y las tolerancias debidas a la precisión de los datos numéricos

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

Directos

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

Un caso particular de comunicación directa es cuando ambas aplicaciones comparten el núcleo geométrico



En estos casos, la comunicación es rápida, pero en muchos casos se pierde información de alto nivel semántico

Solo se intercambian modelos B-Rep

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

**Directos** 

Neutros

Inteligentes

Conclusiones



Los dos núcleos geométricos (kernel) más difundidos dan lugar a los formatos nativos más utilizados:

ACIS de Spatial Technology (http://www.spatial.com)



- ✓ ACIS define dos formatos de archivo:
  - Sat formato de archivo de texto http://paulbourke.net/dataformats/sat/sat.pdf
  - Sab formato de archivo binario (contiene información idéntica al texto, pero es más compacto)
- ACIS es soportado como formato de intercambio por muchas herramientas CAD (incluso con diferentes núcleos)
- Datos sobre la versión actual disponibles en: http://doc.spatial.com/index.php/ACIS\_Release\_Notes
- Parasolid de SIEMENS (http://www.parasolid.com)



- PARASOLID define dos formatos de archivo:
  - v .x\_t formato de archivo de texto \_\_\_\_https://cadexchanger.com/parasolid/
  - √ .x b formato de archivo binario
- √ Hay estimaciones de que el 45% de los modelos CAD nativos son PARASOLID
- Utilizado en: Solid Edge, SolidWorks, ANSYS, Mechanical Dynamics, Bentley

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

**Directos** 

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

SolidWorks permite gestionar las traducciones directas manteniendo un vínculo con ciertos ficheros originales

La herramienta SolidWorks 3D Interconect tiene las siguientes características:

- √ El vínculo es unidireccional, porque los cambios en el fichero original se reflejan en el traducido, pero no ocurre al revés
- El vínculo impide editar el formato traducido, por estar supeditado al original
- √ El vínculo está operativo para una lista limitada de formatos:

	Formatos	Formatos de archivo	Versiones de formato
	ACIS	.sat, .sab, .asat, .asab	r1-2018 1.0
	Autodesk® Inventor	.ipt (V6 – V2018) .iam (V11 – V2018)	V11 - 2018
	CATIA® V5	.CATPart, .CATProduct	V5R8 - V5-6R2019
	DXF™/ DWG™	.dxf, .dwg	2,5 - 2019
Observe aus	IFC	.ifc, .ifczip	IFC 2x3, IFC 4
Observe que	> IGES	.igs, .iges	Hasta la versión 5.3
también gestiona	JΤ	.jt	JT 8.x, 9.x y 10.x
algunos formatos	PTC®	.prt, .prt.*, .asm, .asm.*	Para Pro/ENGINEER® 16 - Creo 6.0
	Solid Edge®	.par, .asm, .psm	V18 - ST10
neutros	STEP	.stp, .step	AP203, AP214, AP242
	Software NX™	.prt	11 - NX 1847

La funcionalidad está activa por defecto

Pero se puede configurar en Herramientas-> Opciones-> Importar

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**


Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones

La otra alternativa son los formatos neutros:



### Principales inconvenientes:

X Se desarrollan muy despacio, porque requieren acuerdos casi universales

roc	luctores	noutro
117	111111111111111111111111111111111111111	HEIHIOS
I I U		1100100

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones

Un ejemplo reciente es Jupiter Tesellation (JT):

- Diseñado originalmente por Engineering Animation Inc. y Hewlett Packard,
   y adquirido después por UGS
- Se convirtió en norma ISO en 2012, y su segunda versión se publicó en 2017 (ISO 14306:2017)
- En un estándar "de facto" para la industria automovilística, que lo emplea para visualización de modelos CAD
- En la actualidad se está apostando por combinarlo con STEP, para aprovechar su principal fortaleza:

No tiene la capacidad de contener información procedural



Es muy compacto y eficiente representando modelos mudos

Se propone no solo para intercambio, sino también para archivo a largo plazo y como formato nativo

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**


Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones

Un diagrama resumen de la evolución histórica de los traductores neutros muestra la lenta evolución y la falta de acuerdo:



Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

Directos

**Neutros** 

Inteligentes

Conclusiones

IGES ha sido el formato neutro más extendido hasta la implantación de STEP:

√ IGES es un acrónimo de Initial Graphics Exchange Specification

Especificación de Intercambio Inicial de Gráficos

- Es un formato de archivo informático que define un formato neutral de datos que permite el intercambio digital de información entre sistemas CAD
- Publicado por primera vez en enero de 1980 por el National Institute of Standards and Technology como NBSIR 80-1978
- √ Muchos documentos se refieren a él como ASME Y14.26M

Es la designación del comité ANSI que aprobó la versión 1.0 del IGES

Introducción

Representación

Formatos

**Traductores** 

Directos

**Neutros** 

Inteligentes

Conclusiones

2

Un ejemplo sencillo ilustra lo rígida que es la sintaxis de IGES:

La información está ordenada en secciones

**CABECERA** 

ENTRADA DE DATOS SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces · · · · · · · · S · · · · · · · 1

**PARÁMETROS** 

Cada entidad geométrica está definida por veinte parámetros dispuestos secuencialmente en dos líneas consecutivas de código

Las columnas 1 a 8 representan el tipo de entrada (una línea), las columnas 9 a 16 representan un puntero ...

La información está codificada

Por ejemplo, una línea recta se indica con el código 110

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones



Esta rigidez es herencia de las limitaciones de los lenguajes informáticos en la época en la que se creo IGES...

El encolumnado es rígido

CABECERA

ENTRADA DE DATOS PARÁMETROS

110,0.,10.,0.,-990.,0.,.....3P.....1

La información se distribuye en dos secciones diferentes unidas por punteros

Los punteros son eficientes para los cálculos algorítmicos, pero hacen que el archivo se vea desordenado y difícil de leer, ya que se debe "saltar" a la línea 1 de la sección *Parámetros* para completar la información proporcionada en la línea 1 de la sección *Entrada de datos* 

...pero no tiene justificación en la actualidad

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### Neutros


Inteligentes

Conclusiones

El formato VDA-FS:

Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle

- √ Está basado en IGES
- Lo emplea la industria europea del automóvil
- Está enfocado al manejo de superficies



Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones

El formato neutro más moderno y completo está definido en la norma ISO 10303

Se denomina STEP (Standard for the Exchange of Product model data)

En realidad, STEP no fue diseñado solo como formato neutro de intercambio, sino con capacidad para abarcar tres tareas:

- Intercambio de datos de productos
- Los datos en formato STEP muestran un estado fijo (una "foto fija") del modelo que se intercambia, creando diferentes copias descentralizadas
- Compartición de datos de productos

Los datos en formato STEP son una "copia maestra" que cambia cuando se interactúa con ella desde diferentes aplicaciones

Los datos en formato STEP se guardan garantizando un acceso compatible en el futuro

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones

STEP se organiza por partes, agrupadas en contextos:

- Los métodos de descripción proveen un lenguaje formal de modelado de datos
- Los **métodos de implementación** especifican los ficheros físicos que permiten el intercambio de información
- Las pruebas abstractas y de conformidad son procedimientos para evaluar las implementaciones


Las partes de éstos tres contextos constituyen la infraestructura

Los **protocolos de aplicación** agrupan y organizan las **especificaciones** implementables de datos del producto en un campo específico de aplicación:

Las construcciones interpretadas de aplicaciones son estructuras de datos para usar datos de productos en múltiples contextos de aplicación

Los recursos integrados son colecciones reusables de entidades, tipos, funciones, reglas y referencias

La librería de módulos y recursos de STEP (SMRL) contiene todas las partes de recursos y los módulos de aplicación de STEP



Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

#### **Neutros**

Inteligentes

Conclusiones



El reciente protocolo de aplicación AP 242 contempla el modelado procedural para la etapa de diseño, incluyendo información de alto nivel:

Secciones paramétricas 2D geometría explicita soportando diferentes tipos de restricciones geométricas, numéricas y algebraicas

Información de soporte al modelado basado en la historia (history based modeling)

Secuencia de las operaciones de modelado usadas para la construcción de un modelo, que requieren operadores para crear, interrogar y modificar entidades geométricas

Ensamblajes paramétricos 3D

Incluyendo restricciones paramétricas de ensamblaje entre las piezas del conjunto (Ver Tema 2)

4 Modelos anotados

Incluye anotaciones (Ver Tema 4)



Pero no hay implementaciones prácticas en las aplicaciones CAD comerciales, que siguen usando protocolos obsoletos, limitados a modelos mudos (AP 203 y AP 214)



Más detalles sobre STEP en 1.10.1

## Traductores inteligentes

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

Neutros

#### Inteligentes


Conclusiones

Puesto que tanto los traductores directos como los neutros presentan carencias que producen traducciones incompletas, defectuosas o efímeras...

### ...una estrategia alternativa es:

- Asegurar que se traduce la geometría muda del modelo original
- Reparar los errores que pueda contener la geometría muda del modelo en el formato de destino
- Analizar el modelo de destino para reconocer las operaciones de modelado (features), y crear un procedimiento (árbol del modelo) similar al original





## Traductores inteligentes

Introducción

Representación

Formatos

#### **Traductores**

Directos

Neutros

Inteligentes

Conclusiones

El traductor inteligente de SolidWorks se gestiona mediante la cinta de menú *Migración de datos*:



La cinta de menú contiene los comandos para hacer las operaciones básicas de migración:

- Importar la geometría muda
- Reparar los errores que pueda contener la geometría muda
- Reconocer las operaciones de modelado



También contiene comandos que activan herramientas complementarias, apropiadas para completar o editar la importación en ciertos casos particulares

### Conclusiones

Introducción

Representación

Formatos

Traductores

**Conclusiones** 

1 Intercambiar geometría de modelos es complejo

Se hace mediante "formatos"

En CAD 3D no hay ningún formato comercial dominante y estable

El formato DXF de AutoCAD sí es dominante en CAD 2D En 3D los formatos tienen "aromas" (versiones diferentes, debidas a distintas interpretaciones de las mismas normas)


## 2 El resumen de la situación actual es:

- Los intercambios directos dependen de acuerdos comerciales, pero hay pocos y son incompletos
- Los intercambios con formato neutro están poco implantados
  - √ STEP es superior al resto de formatos neutros
  - x STEP todavía está incompleto


¡Faltan implementaciones de la AP242!

- Las implementaciones de STEP producen representaciones con diferencias (diferentes "aromas")
- Empiezan a existir intercambios inteligentes (con reconocimiento)


## Para aprender más



Chapter 12: 3D model representation and rendering





Chapter 37: Using Imported Geometry and Direct-Editing Techniques




Chapter 37: Using Imported Geometry and Direct Editing Techniques

## Para aprender más







Chapter 6.5: Product Data Exchange

Chapter 20: Graphics Standards

Chapter 8: Feature Representations

## Capítulo 1.10.1. STEP

	Introducción
Introducción	El formato neutro más moderno y completo
Modularidad	está definido en la norma ISO 10303
Express	
Fichero físico	Se denomina STEP, por el acrónimo de "Standard
Conclusiones	for the Exchange of Product model data"

### Sus principales características son:

- Es una iniciativa a largo plazo
  Surge en 1984, y el núcleo básico no se materializa hasta 1994
- √ Debe permitir una representación completa de toda la información asociada al producto
- ✓ Debe describir los datos asociados al producto a lo largo de su ciclo de vida
- □ Debe ser extensible, para facilitar ampliaciones futuras
- Debe ser verificable, por lo que incluye métodos de comprobación

### Introducción

#### Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones

### En realidad, STEP fue diseñado para tres tareas:

- Intercambio neutro de datos de productos:
  - Cada aplicación tiene su propia copia de los datos del producto en su propia forma preferida (datos descentralizados)
  - Los datos en formato STEP muestran un estado fijo (una "foto fija") del modelo que se intercambia
- Compartición de datos de productos:
  - Varias aplicaciones acceden y operan (incluso simultáneamente) con una sola copia "maestra" de los mismos datos de producto, la cual cambia interactivamente
  - Las aplicaciones no guardan los datos en sus propios formatos preferidos
  - Los datos de producto en formato STEP son los de producto integrados (globales)
     y no las partes que utilizan las aplicaciones particulares de datos de productos
- Archivo de datos de productos (generalmente a largo plazo):
  - √ Archivar requiere que los datos que cumplan con STEP para fines de intercambio se guarden de modo que puedan ser recuperados en el futuro
  - Este uso posterior puede ser de intercambiar o de compartir datos de productos

### Introducción

#### Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones

Para lograr los *objetivos deseados*, STEP se apoya en dos rasgos principales:

Intercambiar, compartir y archivar, manteniendo la integridad de la interpretación

- √ Es complejo
  - X Usa una sintaxis formal, que requiere conocimientos de programación
  - Incluye conceptos de generalización y restricción, y está orientado a objetos
  - X Requiere pruebas de conformidad
- √ Es legible
  - √ Tiene un lenguaje de descripción
  - √ El formato está en texto plano

SCHEMA ejemplo:

ENTITY vehiculo SUPERTYPE OF (ONEOF (coche, camion)); n\_de\_ruedas : INTEGER; END ENTITY;

ENTITY coche SUBTYPE OF (vehiculo); modelo: STRING; END ENTITY;

ENTITY camion SUBTYPE OF (vehiculo); carga\_maxima : REAL; END ENTITY;

END\_SCHEMA;

### En consecuencia:

- √ Tiene una estructura modular
- Tiene su propio lenguaje de desarrollo (Express)
- √ Permite ficheros "físicos" de texto plano

### Modularidad

Introducción

#### Modularidad

Partes

Protocolos

Express

Fichero físico

Conclusiones

### STEP tiene estructura modular, porque:

STEP es en realidad un conjunto de estándares internacionales construidos alrededor de una arquitectura de partes publicadas por separado, y desarrolladas en diferentes tiempos

Las partes que están en desarrollo se etiquetan como ISO/PRF 10303, ISO/PAS 10303 o ISO/TS 10303

PRF significa "Proof"

PAS significa "Publicly Available Specification"

TS significa "Technical Specification"

La modularidad permite que cada organización desarrolle solo los protocolos que satisfacen sus requisitos de operación

Se adoptó la estructura modular al asumir que toda la norma es demasiado extensa para que ninguna organización tenga interés en implementarla completa

Introducción

### STEP se organiza por partes, agrupadas en contextos:

### Modularidad

#### **Partes**

Protocolos

Express

Fichero físico

Conclusiones

- Los métodos de descripción proveen un lenguaje formal de modelado de datos
- Los **métodos de implementación** especifican los ficheros físicos que permiten el intercambio de información
- Las pruebas abstractas y de conformidad son procedimientos para evaluar las implementaciones


Las partes de éstos tres contextos constituyen la infraestructura

Los **protocolos de aplicación** agrupan y organizan las **especificaciones** implementables de datos del producto en un campo específico de aplicación:

Las construcciones interpretadas de aplicaciones son estructuras de datos para usar datos de productos en múltiples contextos de aplicación

Los recursos integrados son colecciones reusables de entidades, tipos, funciones, reglas y referencias

La librería de módulos y recursos de STEP (SMRL) contiene todas las partes de recursos y los módulos de aplicación de STEP



Introducción

#### Modularidad

#### **Partes**

Protocolos

Express

Fichero físico

Conclusiones



# La numeración de las partes de STEP se corresponde con sus diferentes contenidos:

- √ La parte 1 contiene un resumen general
- Las partes 1x contienen los métodos de descripción (lenguaje EXPRESS)
- Las partes 2x describen los métodos de implementación (ficheros físicos)
- √ Las partes 3x contienen la metodología y marco de las pruebas de conformidad (CC)
- √ Las partes 4x, 5x y 6x contienen los recursos genéricos integrados (IGR)
- Las partes 1xx contienen los recursos de aplicación integrados (IAR)
- Las partes 2xx contienen los protocolos de aplicación (AP)
- √ Las partes 3xx contienen las series de pruebas abstractas (ATS) para las AP
- Las partes 4xx contienen los módulos de aplicación (AM) de alto nivel para las AP
- Las partes 5xx contienen las construcciones interpretadas de aplicación (AIC)
- √ Las partes 1xxx contienen los módulos de aplicación (AM) de menor nivel que las partes 4xx
- √ Las partes 3xxx contienen los modelos de objeto de negocio (BO\_M)
- Las partes 4xxx contienen los modelos específicos de dominio (DM)

### La lista completa se puede consultar aquí:

https://standards.iso.org/iso/10303/STEP Parts List.htm

Introducción

### Modularidad Partes

Protocolos

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones

En principio, las diferentes partes se ordenan jerárquicamente:

 Solo las partes de nivel alto cubren completamente un dominio o área


Por ejemplo, la parte AP 242 que abarca todo el diseño tridimensional de piezas y ensamblajes

 Las partes de nivel medio vinculan partes de nivel inferior entre sí y las especializan

> Por ejemplo, la parte AP 203 se construye a partir de la parte AM 403 y se especializa en modelos CAD para la industria aeronáutica

 Las partes del nivel bajo son envoltorios de conceptos básicos que se usan repetidamente

> Se definen en Construcciones Interpretadas de Aplicaciones (AIC), o Recursos Genéricos Integrados (IGR)



Introducción

### Modularidad Partes

Protocolos

Express

Fichero físico

Conclusiones



En realidad, las relaciones entre las diferentes partes no son estrictamente jerárquicas, dado que hay muchas dependencias mutuas, generalmente complejas:

Además, las partes de nivel superior más modernas, absorben a algunas partes de nivel superior anteriores AP 204 **AP 242 AP 203** AP 203 **AP 201** AP 202 AP 214 AM 403 BO M 3001 DM 4442 **AM 442** AP203 Ed. 2! **AIC 515** AM .. AM 1050 **AM 1068 AIC 523** AIC ... **AM 1318 AM 1317** AIC 511 AIC 514 AM 1791 **AM 1004** AIC 512 **IAR 111** IAR 108 AM 1005 AM 1006 AM 1652 **IGR 55 IGR 57 IGR 41 IGR 42 IGR 43 IGR 45 IGR 41 IGR 42 IGR 43 IGR 50** 

Introducción

Modularidad

Partes

**Protocolos** 


Express

Fichero físico

Conclusiones

Los protocolos de aplicación (AP) son las partes de mayor nivel

Algunos AP también son transversales, porque abarcan muchos aspectos



Los AP se subdividen, para permitir implementaciones parciales que sean útiles en ciertos campos de actividad

Introducción

#### Modularidad

Partes

#### **Protocolos**

Express

Fichero físico

Conclusiones



Un ejemplo de modularidad son los dos protocolos de aplicación para dibujos técnicos, que se diferencian porque distinguen entre dibujos explícitos y asociativos:

- AP 201 Explicit Draughting
- AP 202 Associative Draughting

#### Estructura del dibujo

- · Revisiones del dibujo
- Revisiones de hoja
- Vistas
- Especificaciones de dibujo
- Contrato
- · Clasificación de seguridad
- Aprobaciones
- Organización responsable

#### Asociatividad

del Modelo Geométrico a:


- Cotas
- Leyendas
- Rayados

Comunes

Específicas de AP 202

### Agrupamientos

- Capas
- Grupos



#### Relaciones de Producto

- Pieza
- Organización responsable

#### **Formas Geométricas**

- Sólidos BREP Avanzados
- Sólidos BREP Facetados
- Sólidos BREP Elementales
- · Superficies Manifold con Topología
- Modelos alámbricos con Topología
- Superficies y Modelos alámbricos sin Topología
- Formas 2D Geométricamente delimitadas

#### Annotación

- Texto
- Annotation Curves
- Símbolos
- Sub-figuras
- Rayados
- Cotas

Introducción

#### Modularidad

Partes

#### **Protocolos**

Express

Fichero físico

Conclusiones

La documentación de los AP se organiza por capas:

AAM (Application Activity Model) es la capa informativa y gráfica, que define las actividades y muestra los flujos de información entre actividades del AP mediante esquemas IDEF0

Contexto y alcance, según ISO-10303-1-:1994


ARM (Application Reference Model) es la capa normativa y gráfica, que describe el dominio de información que necesita un AP mediante esquemas EXPRESS-G


Requisitos de información

AIM / MIM (Application/Module Interpreted Model) es la capa normativa y textual, que describe la información implementable mediante EXPRESS

Requisitos funcionales

Height BO Model (Business Object Model) simplifica la terminología, y facilita la implementación del AP mediante XML





```
SCHEMA ejemplo_línea;
ENTITY punto;
x: REAL;
y: REAL;
END_ENTITY;
ENTITY línea;
extremo1: punto;
extremo2: punto;
END_ENTITY;
END_SCHEMA;
```

Las capas definen la semántica de la información a intercambiar, y la correspondencia de esta semántica con las estructuras de datos para representar la información

Introducción

Modularidad

Partes


**Protocolos** 

Express

Fichero físico

Conclusiones

Los protocolos de aplicación (AP) de STEP abarcan diferentes etapas del ciclo de vida de los productos:



En ésta lección estamos interesados en los protocolos de aplicación de modelado para la etapa de diseño

Introducción

Modularidad

Partes

**Protocolos** 

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones

Para el campo de aplicación específico del diseño mecánico mediante modelos CAD 3D, actualmente conviven implementaciones comerciales de tres protocolos de representación de modelos, orientados inicialmente a contextos diferentes:

- √ AP 203, Configuration controlled 3D designs of mechanical parts and assemblies
- Retirado por ISO en 2014
- AP 214, Application protocol: Core data for automotive mechanical design processes

Retirado por ISO en 2014

√ AP 242, Managed model based 3D engineering

Cada uno de ellos engloba y supera al anterior



Por tanto, la recomendación obvia sería utilizar el más moderno



Siempre que esté disponible tanto para el emisor del formato neutro, como para el receptor de dicho formato

Introducción

Modularidad

Partes

**Protocolos** 

Express

Fichero físico

Conclusiones



Hay que tener presente que hay diferentes niveles de implementación, o clases de conformidad (cc) asociadas con cada AP

Las clases de conformidad son subconjuntos de un AP que se puede implementar "de manera significativa" dentro de ese dominio de aplicación sin tener que implementar todos aspectos del AP

Los usuarios deben saber qué clases de conformidad de un AP está implementada en cada aplicación CAD

No es suficiente indicar que un proveedor tiene un traductor STEP o AP 2xx ...

...porque la mayoría de los proveedores se limitan a implementar un subconjunto

### Ayuda de SOLIDWORKS PDM

Opciones de conversión avanzadas (STEP)

Versión

AP203

El estándar STEP AP203 no dispone de implementación de colores.

AP214

Exporta colores de sólido, cara y curva. Se soportan las clases de conformidad 1, 4 y 6.

Introducción

#### Modularidad

Partes

#### **Protocolos**

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones



Las clases de conformidad (CC) especifican varios grupos seleccionados de entidades (diferentes subconjuntos del contenido total de la AP) que el software debe implementar completamente

> Que una implementación sea conforme a una CC específica significa que la implementación debe admitir todas las entidades agrupadas dentro de esa CC

> > Si un vendedor afirma que su producto cumple con una CC. tiene que cumplir con toda esa clase de conformidad

### Por ejemplo, las clases de conformidad de AP 203 son:

- √ CC1: información de diseño controlada por configuración, sin forma
- CC2: Clase 1 y formas representadas por modelos de estructura alámbrica delimitados geométricamente, modelos de superficie o ambos
- √ CC3: Clase 1 y formas representadas por modelos de estructura alámbrica con topología
- CC4: Clase 1 y formas representadas por modelos de superficie múltiple con topología
- CC5: Clase 1 y formas representadas por representación de límite facetado
- CC6: Clase 1 y formas representadas por representación de límite avanzada (es decir, no facetada)

Introducción

#### Modularidad

Partes

#### **Protocolos**

Express

Fichero físico

Conclusiones

Las características principales de los protocolos para modelos 3D comúnmente implementados como formatos neutros en las aplicaciones CAD 3D comerciales son:

- AP203 es un formato STEP de propósito general:
- Aunque surgió como iniciativa de la industria Aeroespacial
- Define la geometría, la topología y los datos de gestión de la configuración de modelos sólidos para piezas mecánicas y conjuntos
- No administra colores ni capas
- Existe una segunda edición, que soporta modelos procedurales e híbridos, pero no hay implementaciones comerciales
- √ AP214 es una extensión de AP203, que agrega:

Surgió como iniciativa de la industria Automovilística

- √ Colores y capas
- Dimensionamiento geométrico y tolerancia
- Intención de diseño

Introducción

#### Modularidad

Partes

#### **Protocolos**

Express

Fichero físico

Conclusiones

El protocolo AP 242 es el más moderno, engloba a los dos anteriores y contempla todo lo que faltaba:

Secciones paramétricas 2D

geometría explicita soportando diferentes tipos de restricciones geométricas, numéricas y algebraicas

Información de soporte al modelado basado en la historia (history based modeling)

Secuencia de las operaciones de modelado usadas para la construcción de un modelo, que requieren operadores para crear, interrogar y modificar entidades geométricas

Ensamblajes paramétricos 3D

Incluyendo restricciones paramétricas de ensamblaje entre las piezas del conjunto (Ver Tema 2)

4 Modelos anotados

Incluye anotaciones (Ver Tema 4)

Pero **no** hay implementaciones operativas de todo el protocolo AP 242

Probablemente porque solo tiene una clase de conformidad, lo que obliga a implementarlo todo

Sisten implementaciones que se centran en los

modelos anotados <

Los modelos STEP con anotaciones solo se importan a e-Drawings, **no** a SolidWorks

Desde 2017, el módulo MBD de SolidWorks implementa un comando para escribir ficheros STEP "242" que produce modelos B-Rep con anotaciones de fabricación (PMI)



Publicar archivo STEP 242 Crea STEP 242 con datos de PMI.

Introducción

Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

La parte 11 de STEP (ISO 10303-11) define un *lenguaje de modelado de datos* para datos de producto llamado EXPRESS

Los lenguajes de modelado de datos son lenguajes artificiales definidos mediante un conjunto consistente de reglas, para trasmitir información y conocimiento

ISO 10303 fue pionera en incluir el lenguaje de especificación como parte de la propia norma



EXPRESS provee una metodología formal de modelado de datos, apoyándose en dos características:

Ayuda a definir formalmente los modelos de datos, de manera neutral respecto a la implementación y el contexto

Separa la estructura física de datos de la semántica de los datos

- No es un lenguaje de programación, aunque tiene características comunes con ellos:
  - √ Tiene influencias de varios lenguajes de programación (Ada, Algol, C ++,...)
  - Permite comparaciones que incorporan muchas de las operaciones matemáticas y lógicas incluidas en los lenguajes de programación
  - Admite procedimientos y funciones programadas como parte de la expresión de restricciones, y por tanto en el proceso de evaluación

Introducción

Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

EXPRESS está diseñado específicamente para representar datos de productos, a través de entidades que tienen propiedades y están sujetas a restricciones

Se basa en la programación orientada a objetos (OOP), en lugar de la programación estructurada

### Las unidades fundamentales de EXPRESS son:

Esquemas

Son contenedores de información relacionada

Entidades

Definen conceptos del mundo real mediante objetos abstractos

Atributos

Definen las propiedades de los objetos

Delimitan los rangos válidos para los objetos

Describen las relaciones válidas entre objetos

√ Reglas

Introducción

Modularidad


#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

El lenguaje es analizable por humanos y por computadoras con el propósito de validación formal

EXPRESS tiene dos representaciones formales posibles:



Un ejemplo de descripción informal sería:

Los días se agrupan en semanas, denominándose respectivamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo los días consecutivos que forman cada semana

Introducción


Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

Los esquemas sencillos se pueden representar de ambas formas:



Introducción

Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

EXPRESS-G es una representación mediante representaciones de datos en red, que muestran las relaciones entre las entidades geométricas que se relacionan para constituir un modelo CAD:



Más información sobre visualización gráfica de datos en lección 3.5


- Una entidad es una clase de objetos
- Las entidades se representan con una etiqueta encerrada en un rectángulo

línea

- Los atributos son propiedades que tienen los objetos
- Se usan líneas para conectar las entidades con sus atributos



- Los nombres de los atributos se escriben con etiquetas encima de las líneas
- Las relaciones expresan dependencia o interacción entre entidades
- Las relaciones se dibujan mediante líneas orientadas que conectan rectángulos de clases
- El sentido de la orientación se indica mediante un círculo en el extremo de la línea



Introducción


Modularidad


#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

- √ Los diferentes tipos de relaciones se representan mediante diferentes tipos de líneas y etiquetas:
  - √ Relación obligatoria, con línea fina continua
  - Relación optativa, con línea fina a trazos
  - Relación jerárquica, con línea gruesa
  - Relación inversa, con etiqueta doble
  - √ Relación múltiple, con etiquetas de:
    - √ Conjuntos sin orden ni repeticiones (SET)
    - √ Listas con orden y sin repeticiones (LIST)
    - √ Conjuntos sin orden y con repeticiones (BAG)
    - √ Matrices con orden y tamaño fijo (ARRAY)
- Las entidades son ABSTRACTAS (ABS) cuando no pueden existir por ellas mismas, sino que se limitan a ser conceptos generales (supertipos) que agrupan otras entidades que sí que existen por si mismas (subtipos)





Se indica el rango

[mínimo:máximo]

Introducción


Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

- √ Hay dos tipos principales de atributos:
  - √ Los compuestos se tienen que declarar explícitamente
- línea extremo1 punto Se requiere declaración
- Los tipos de datos básicos (o predefinidos) son los componentes elementales del lenguaje, porque no se pueden descomponer en nada más pequeño que ellos:
- línea longitud REAL
- El tipo de datos booleano solo admite los valores cierto y falso (equivalentes a 0 o 1)
- √ El tipo de datos binario es una secuencia de unos y ceros (por ejemplo 10011)
- El tipo de datos entero incluye cualquier número natural (sin decimales)
- El tipo de datos lógico incluye los datos cierto, falso o desconocido
- El tipo de datos número incluye indistintamente números enteros o reales
- El tipo de datos real incluye números con parte decimal
- El tipo de datos tira de caracteres acepta cualquier secuencia de caracteres



Introducción


Modularidad

#### **Express**


Fichero físico

Conclusiones

- Las enumeraciones detallan el rango de valores (de tira de caracteres) que puede tomar un atributo
- Las entidades enumeradas se representan con una etiqueta encerrada en un rectángulo de líneas de trazos con una barra vertical en el lado derecho



- Las selecciones permiten elegir entre opciones alternativas
- El nombre de la selección se representan con una etiqueta encerrada en un rectángulo de líneas de trazos con una barra vertical en el lado izquierdo



Introducción

Modularidad

#### **Express**


Fichero físico


Conclusiones

- Dado que los diagramas pueden abarcar más de una página, las interconexiones (referencias cruzadas) se identifican mediante etiquetas encerradas en cajas redondeadas:
  - En la página donde se hace la referencia, la etiqueta de la caja se denomina ONTO ANOTHER PAGE, y contiene el número de página, el número de referencia y el nombre de la entidad a que hace referencia
  - En la página donde se define la referencia, la etiqueta se denomina ONTO THIS PAGE, y contiene el número de página, el número de referencia y el número de la página donde se usa (entre paréntesis)

Pagina, ref, nombre

Pagina, ref, (pagina)





# **Express**

Introducción


Modularidad

#### **Express**

Fichero físico

Conclusiones

 Los diagramas pueden contener prefijos en las etiquetas de los atributos, para indicar que se guían por reglas



 Pero los recursos más sofisticados del lenguaje EXPRESS no se pueden representar mediante diagramas EXPRESS-G

Por ejemplo, el uso de WHERE para definir el rango válido de un atributo

```
TYPE día_del_mes = INTEGER;
WHERE
wr1: ((1<=SELF) AND (SELF<=31);
END_TYPE;
```

## Fichero físico

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Conclusiones

La parte 21 de STEP (ISO 10303-21) define los ficheros de intercambio mediante un formato de texto

También se llaman ficheros físicos

#### Hay tres hechos que lo caracterizan:

√ Evoluciona a lo largo del tiempo

ISO 10303-21:1994 Primera edición
ISO 10303-21:2002 Segunda edición (soluciona fallos de la primera edición)
ISO 10303-21:2016 Tercera edición (añade funcionalidades)

El fichero físico es el método de implementación más usado en STEP, porque produce un formato legible

Es legible debido a:

- √ Su estructura ASCII
- √ Su organización en una instancia por línea
- Hay otros métodos de implementación, pero se usan menos

La parte 28 proporciona una representación de los datos de acuerdo con la sintaxis del lenguaje de marcado extensible (XML)

## Fichero físico

Introducción

El fichero físico tiene una estructura rígida:

Modularidad

√ El fichero debe comenzar con la palabra clave:

Express

ISO-10303-21;

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

Todas las instrucciones acaban con punto y coma

- √ A continuación, el fichero contiene dos secciones:
  - Cabecera
  - 2 Datos

En algunas versiones, esta sección puede ser múltiple

 Existen palabras clave para indicar el final de las secciones y el final del fichero:

```
ISO-10303-21
HEADER;
...
ENDSEC;
DATA;
...
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
```

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

La sección de cabecera también tiene una estructura fija

La estructura tiene entre tres y seis grupos ordenados:

- Descripción del fichero
- 2 Nombre del fichero
- 3 Esquema del fichero
- 4 Población del fichero
- ldioma de la sección
- Contexto de la sección

Es una instrucción con dos campos:

FILE\_DESCRIPTION(('Descripción'), 'Nivel');

√ La descripción es un texto libre

Suele indicar el protocolo al que se ajusta el fichero (Por ejemplo "STEP AP203")

- El nivel de implementación incluye dos números:
  - √ La versión (1 para la versión inicial, 2 para la versión con correcciones y 3 para la más reciente)

El valor 3 se usa para ficheros con varias secciones de datos, esquemas múltiples y/o soporte de FILE\_POPULATION

√ La opción de conformidad puede ser 1 para conformidad interna, o 2 para conformidad externa

Mejora la interoperabilidad entre API's, porque minimiza el uso de subtipos complejos

¡No se usa!

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

La sección de cabecera también tiene una estructura fija

La estructura tiene entre tres

y seis grupos ordenados:

Descripción del fichero

- 2 Nombre del fichero
- 3 Esquema del fichero
- 4 Población del fichero
- ldioma de la sección
- Contexto de la sección

```
Es una instrucción con siete campos:
   FILE_NAME(
     'Pieza1.STEP',
                             // Nombre
     '2017-05-16T14:14:18', //Fecha y hora
                                                  En formato
                             //Autor
                                                  ISO 8601
                            // Empresa
      ' SwSTEP 2.0'.
                            // Software STEP
                                                 Identifica el
     'SolidWorks 2016'.
                             // Software CAD
                                                 software que
                             //Autorización/
                                                 ha generado el
                                                 fichero STEP
                                  Identifica el
                                  software que
                                  ha generado el
                                  modelo CAD
```

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

La sección de cabecera también tiene una estructura fija

La estructura tiene entre tres y seis grupos ordenados:

- Descripción del fichero
- 2 Nombre del fichero
- 3 Esquema del fichero
- 4 Población del fichero
- ldioma de la sección
- Contexto de la sección

Es una instrucción con un campo:

El campo indica el esquema EXPRESS que se ha utilizado para obtener el modelo STEP

SolidWorks utiliza dos esquemas:

STEP203, CONFIG\_CONTROL\_DESIGN STEP214, AUTOMOTIVE DESIGN

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

La sección de cabecera también tiene una estructura fija

La estructura tiene entre tres y seis grupos ordenados:

- Descripción del fichero
- Nombre del fichero
- 3 Esquema del fichero
- 4 Población del fichero
- dioma de la sección
- Contexto de la sección

Estos grupos solo se usan, a partir de la versión 3, para diferenciar múltiples grupos de datos

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones



Un ejemplo de cabecera creado por SolidWorks al exportar un modelo a STEP es el siguiente:

```
HEADER;

FILE_DESCRIPTION (('STEP AP203'),
'1');

FILE_NAME ('Pieza1.STEP',
'2017-05-16T14:14:18',
("),
("),
("),
'SwSTEP 2.0',
'SolidWorks 2016',
");

FILE_SCHEMA (('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
```

En las instrucciones con varios campos es habitual emplear una línea para cada campo para hacerlos más legibles para los humanos

Los indentados y los huecos en blanco son ignorados en el procesado informático

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones

La sección de datos contiene la información del modelo CAD, para lo que sigue unos principios básicos:

La información se descompone en instrucciones o "instancias"

Cada instancia ocupa una o más líneas, y termina con punto y coma

Cada instancia se identifica con una etiqueta o "nombre"

La etiqueta precede a la instancia y es el símbolo # seguido de un número #000 Instancia;

- Las instancias deben estar ordenadas con números crecientes, aunque no necesariamente correlativos
- Las instancias se relacionan entre sí mediante sus números

El orden en el que están colocadas las instancias NO afecta a su interpretación

Cada instancia define una entidad Introducción Las entidades independientes se definen en una instancia que contiene: Modularidad √ La etiqueta de la instancia Express √ El signo igual Fichero físico √ El nombre de la entidad Cabecera Entre paréntesis, y separados por comas √ Los atributos de la entidad Datos #23 = CARTESIAN\_POINT ('NONE', (0.000, 0.000, 0.000)); Conclusiones Los atributos múltiples se ponen

- Las entidades dependientes se definen mediante un grupo de instancias:
  - √ Las entidades dependientes referencian a otras en sus atributos

```
#32 = DIRECTION ('NONE', (-0.000, -0.000, -1.000));
#112 = VECTOR ('NONE', #32, 1000.000);

La entidad referenciada como atributo debe estar presente en la sección de datos
```

¡Pero el orden es indiferente!

entre paréntesis anidados

√ Las dependencias se pueden encadenar

```
#13 = LINE ('NONE', #23, #112);

#23 = CARTESIAN_POINT ('NONE', (0.000, 0.000, 0.000));

#112 = VECTOR ('NONE', #32, 1000.000);

#32 = DIRECTION ('NONE', (-0.000, -0.000, -1.000));
```

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Las entidades del fichero físico corresponden a diversos tipos de información del modelo CAD:

Datums y sistemas de datums, son "PLACEMENTS", que localizan los elementos geométricos respecto a un sistema de coordenadas absoluto

Se asume que existe un sistema cartesiano de coordenadas global, al cual se referencian todas las demás entidades

Geometría del modelo, son "SOLID\_MODELS", que representan la forma nominal de un producto

Incluye los sólidos de barrido, los sólidos primitivos, los B-Rep y los volúmenes recortados

Anotaciones, que incluyen las anotaciones administrativas de gestión del modelo, y las anotaciones de geometría, fabricación o diseño que enriquecen a los modelos CAD



Más detalles sobre Anotaciones en Tema 4

ı	_			64		. 1	1
ı	_		$n \triangle r \triangle$	TIC	ICO'	Ma	TOC
ı		U	hero	113	IUU.	ua	เบอ

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Los datums y sistemas de datums se construyen a partir de los elementos geométricos básicos:

- √ Un punto es una entidad independiente con cuatro atributos:
  - El nombre del punto
  - 2 La coordenada X respecto al sistema global
  - 3 La coordenada Y respecto al sistema global
  - 4 La coordenada Z respecto al sistema global

Se define mediante una instancia independiente:

```
#23 = CARTESIAN_POINT ('', (0.000, 0.000, 0.000));
```

- √ Una dirección es una entidad independiente con cuatro atributos:
  - El nombre de la dirección
  - La coordenada X del extremo del vector dirección
  - 3 La coordenada Y del extremo del vector dirección
  - 4 La coordenada Z del extremo del vector dirección

Se define mediante una instancia independiente:

```
#31 = DIRECTION ('', (0.000, 0.000, 1.000));
```

	1 lollolo lioloo, datoo
Introducción	√ Un vector es una entidad dependiente con cuatro atributos:
Modularidad	El nombre del vector
Express	2 La referencia a la dirección
Fichero físico	3 El módulo
Cabecera	Se define mediante dos instancias dependientes:
Datos	#11 = VECTOR ( ' ', #31 , 100.000) ;
Conclusiones	#31 = DIRECTION ( '', (0.000, 0.000, 1.000 ) );

- Un sistema de coordenadas se define con una entidad dependiente que requiere cuatro atributos:
  - 1 El nombre del sistema
  - 2 Un punto de localización del origen de coordenadas
  - 3 La dirección del primer eje de un sistema ortogonal dextrógiro
  - 4 La dirección del segundo eje de un sistema ortogonal dextrógiro

Se define mediante cuatro instancias dependientes:

```
#49 = AXIS2_PLACEMENT_3D ('', #113, #87, #93);

#113 = CARTESIAN_POINT ('', (0.000, 0.000, 0.000));

#087 = DIRECTION ('', (0.000, 0.000, 1.000));

#093 = DIRECTION ('', (1.000, 0.000, 0.000));
```

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Las operaciones de modelado se especifican mediante instancias dependientes que definen alguno de los diferentes tipos de sólidos:

- √ Para definir un modelo B-Rep se describe:
  - ✓ Su topología (todas las caras que lo delimitan):

```
#50 = ADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION ( ' ', ( #78, #49 ), #1 ) ;

#078 = MANIFOLD_SOLID_BREP ( ' ', #76 ) ;

#076 = CLOSED_SHELL ( ' ', (#140, #xxx, ...) ) ;

#140 = ADVANCED_FACE ( ' ', (#148 ), #172, .F. ) ;

#148 = FACE_OUTER_BOUND ( ' ', #227, .T. ) ;

#227 = EDGE_LOOP ( ' ', (#121, #yyy, ...) ) ;
```

Su geometría (los elementos geométricos que definen las caras, así como su posición y tamaño):

Los asteriscos indican atributos

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

- Para definir modelos de barrido, se invoca la instancia del tipo particular de barrido, y se añade la información del perfil al que se aplica el barrido:
  - √ Las operaciones de barrido:

```
#131 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION ( $, #171);

#171 = PROCEDURAL_SHAPE_REPRESENTATION ( `, (#101), $);

#171 = PROCEDURAL_SHAPE_REPRESENTATION_SEQUENCE ( `, (#78, #xx, ...), $, `, `);

#078 = EXTRUDED_FACE_SOLID ( `, #76, #122, 55.000 );

#076 = FACE_SURFACE ( `, (#023, #xxx, ...), #045, .T. );

#023 = FACE_BOUND ( `, #025, .T. );

#025 = VERTEX_LOOP ( `, (#26, #xxx, ...));

#026 = VERTEX_POINT ( `, #27);

#027 = CARTESIAN_POINT ( `, (0.000, 0.000, 0.000) );

...

#31 = DIRECTION ( `, (0.000, 0.000, 1.000 ));

#045 = SWEPT_SURFACE ( `, #023, #045, .T. );

#122 = DIRECTION ( `, (1.000, 0.000, 0.000) );
```

 Tanto los barridos como los perfiles a los que se aplican los barridos pueden definirse paramétricamente:

Ver NISTIR 7433 Kim J. Pratt M.J., Iyer R, Sriram R. Data Exchange of Parametric CAD Models Using ISO 10303-108

```
#078 = EXTRUDED_FACE_SOLID ( '', #76, #122, #250);

#250 = BOUND_PARAMETER_ENVIRONMENT ( #251, #252);

#251 = INSTANCE_ATTRIBUTE_REFERENCE ('', #078);

#252 = BOUND_MODEL_PARAMETER ( 'DEPTH', #253, '', $);

#253 = FINITE_REAL_INTERVAL (50.000, .CLOSED., 60.000, .CLOSED.);
```

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Para definir primitivas CSG se utiliza alguna de las instancias específicas, y se indica su colocación:

```
#056 = BASE_SOLID_SELECT ( #78 ) ;

#078 = BLOCK ( ' ' , #79, 25, 25, 50 ) ;

#079 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( ' ', #aaa, #bbb, #ccc ) ;
```

√ Las unidades se especifican, al menos, para cada sólido:

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Los ficheros físicos gestionan dos tipos de anotaciones:

Anotaciones administrativas, que identifican el contenido

Las anotaciones administrativas permiten la trazabilidad de proceso de creación y edición del modelo CAD:

√ Hay anotaciones para indicar autoría y propiedad:

Los traductores comerciales siguen usando algunas entidades obsoletas

#077 = CC\_DESIGN\_PERSON\_AND\_ORGANIZATION\_ASSIGNMENT (#43, #11, (#7));

2 Anotaciones del modelo CAD

Hay anotaciones para controlar las fechas y accesos:

```
#138 = CC_DESIGN_DATE_AND_TIME_ASSIGNMENT (#155, #131, (#1));

#155 = DATE_AND_TIME (#23, #152);

#023 = CALENDAR_DATE (2018, 16, 5);

#152 = LOCAL_TIME (0, 36, 46.0000000000000000, #126);

#126 = COORDINATED_UNIVERSAL_TIME_OFFSET (1, 0, .AHEAD.);

#131 = DATE_TIME_ROLE ('classification_date');

#001 = SECURITY_CLASSIFICATION (", ", #52);

#52 = SECURITY_CLASSIFICATION_LEVEL ('unclassified');
```

#143 = MECHANICAL CONTEXT ('NONE', #134, 'mechanical');

#134 = APPLICATION\_CONTEXT ('configuration controlled 3d designs of mechanical parts and assemblies'):

Introducción

Modularidad

Express

#### Fichero físico

Cabecera

**Datos** 

Conclusiones

Los ficheros físicos gestionan dos tipos de anotaciones:

Anotaciones administrativas, que identifican el contenido

2 Anotaciones del modelo CAD

Las anotaciones CAD semánticas de los protocolos AP 203 y AP214 están principalmente vinculadas a los dibujos (ISO 10303-1206:2014 Draughting annotations:

```
#723= DRAUGHTING_MODEL_ITEM_ASSOCIATION ('', '', #723, #724, #725);

#723=FLATNESS_TOLERANCE ('', '', #217, #130);

#217=LENGTH_MEASURE_WITH_UNIT (LENGTH_MEASURE(0.1), $);

#130=SHAPE_ASPECT ('', 'GDT', #049, .F.);

#049=PRODUCT_DEFINITION_SHAPE ('', '', #228);

#0228=PRODUCT_DEFINITION ('', '', #4368);

#724= DRAUGHTING_MODEL ('', (#711, #xxx,...));

#711= ANNOTATION_PLANE ('', (#712, #xxx,...), $, $);
```

A veces se apoyan en símbolos predefinidos, pero, en otras ocasiones se usan símbolos "delineados" sin ninguna carga semántica:

```
#725= DRAUGHTING_CALLOUT('Flatness', (#790));

#790= TESSELLATED_ANNOTATION_OCCURRENCE(', (#aaa), #bbb);
```

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Cabecera

Datos

Conclusiones



Las anotaciones no predefinidas se guardan en el formato STEP como trazos geométricos (sin ningún tipo de semántica):



#33=COORDINATES\_LIST(",2,((-2.128,25.,-2.600),(-7.479,34.070,-2.60))); #32=TESSELLATED\_CURVE\_SET(",#33,((1,2)));

#35=COORDINATES LIST(",2,((-2.128,25.,-2.600),(8.573,43.141,-2.600))); #34=TESSELLATED\_CURVE\_SET(",#35,((1,2)));

#37=COORDINATES LIST(".2. ((8.573,43.141,-2.600),(15.889,43.141,-2.600)))#36=TESSELLATED\_CURVE\_SET(",#37,((1,2)));

#38=COORDINATES LIST(".31.

((12.301.53.369, -2.600), (13.466.53.369, -2.600), (15.809.44.903, -2.600), (14.604.44.903, -2.600), (14.128.46.651, -22.600),(11.652,46.651,-2.600),(11.149,44.903,-2.600),(9.944,44.903,-2.600),(12.896,51.124,-2.600),(12.589,50.0336,-2.600),(12.281,48.943,-2.600),(12.127,48.397,-2.600),(12.088,48.261,-2.600),(12.0793,48.227,-2.600),(12.076,48.218,-2.600),(12.076,48.216,-2.600),(12.0793,48.216,-2.600),(12.088,48.216,-2.600),(12.126,48.216,-2.600),(12.278,48.216,-2.600).(12.883.48.216.-2.600).(13.489.48.216.-2.600).(13.640.48.216.-2.600).(13.678.48.216.-2.600).(13.688.48.216.-2.600),(13.690,48.216,-2.600),(13.690,48.218,-2.600),(13.688,48.227,-2.600),(13.678,48.261,-2.600),(13.641,48.397,-2.600),(13.492,48.943,-2.600)));

#39=COMPLEX TRIANGULATED SURFACE SET(".#38.31.

((0.0.1.)),(),((8.7.6),(19.6.20),(15.8.6),(17.16.6),(19.18.6),(17.6.18),(20.6.21),(15.6.16),(14.13.8),(12.1.8),(13.12.8),(11.1.2,1),(2,9,31),(29,3,30),(27,26,5),(28,3,29),(3,28,27),(2,30,3)),());

#27=TESSELLATED\_GEOMETRIC\_SET('note',(#32,#34,#36,#39)); #26=TESSELLATED ANNOTATION OCCURRENCE('Elemento de detalle1'.(#31).#27): #40=DRAUGHTING CALLOUT('Elemento de detalle1',(#26));



#38=COORDINATES LIST(",31, ((12.301, 53.369, -2.600), (13.466, 53.369, -2.600), (15.809, 44.903, -2.600), (14.604, 44.903, -2.600), (14.128, 46.651

2.600),(11.652.46.651,-2.600),(11.149,44.903,-2.600),(9.944,44.903,-2.600),(12.896,51.124,-2.600),(12.589,50.0336, 2.600),(12.281,48.943,-2.600),(12.127,48.397,-2.600),(12.088,48.261,-2.600),(12.0793,48.227,-2.600),(12.076,48.218,-2.600),(12.076,48.216,-2.600),(12.0793,48.216,-2.600),(12.088,48.216,-2.600),(12.126,48.216,-2.600),(12.278,48.216, 2.600),(12.883,48.216,-2.600),(13.489,48.216,-2.600),(13.640,48.216,-2.600),(13.678,48.216,-2.600),(13.688,48.216,-

2.600),(13.690,48.216,-2.600),(13.690,48.218,-2.600),(13.688,48.227,-2.600),(13.678,48.261,-2.600),(13.641,48.397,-2.600).(13.492.48.943.-2.600)));

#39=COMPLEX TRIANGULATED SURFACE SET(",#38, 31,

((0.0.1.)), (), ((8.7.6), (19.6.20), (15.8.6), (17.16.6), (19.18.6), (17.6.18), (20.6.21), (15.6.16), (14.13.8), (12.1.8), (13.12.8), (11.1.8),1,12),(1,10,9),(10,1,11),(14,8,15),(22,21,5),(24,23,5),(22,5,23),(4,3,5),(26,25,5),(25,24,5),(5,3,27),(21,6,5),(31,30,2),(9,23,23),(12,23,23),(13,23,23),(1 2,1),(2,9,31),(29,3,30),(27,26,5),(28,3,29),(3,28,27),(2,30,3)),());

## Fichero físico: STEP

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

Conclusiones



Pese a su popularidad como forma de intercambio de modelos CAD, el fichero físico de STEP tiene varios inconvenientes destacables:

- X Es difícil de interpretar, porque no se puede leer secuencialmente
- X La estructura modular de STEP lo hace ineficiente, porque las instancias dependientes descomponen las operaciones en muchas entidades, y no reutiliza instancias comunes
- Permite "aromas", dado que una misma operación se puede expresar mediante instancias, o conjuntos de instancias, diferentes

Por ejemplo, para colorear un sólido se utilizan muchas instancias:

```
#095 = PRESENTATION_LAYER_ASSIGNMENT (", ", (#40))

#040 = STYLED_ITEM ('NONE', (#250), #112);

#250 = PRESENTATION_STYLE_ASIGNEMENT ((#004));

#004 = SURFACE_STYLE_USAGE (.BOTH., #244);

#244 = SURFACE_SIDE_STYLE ('', #033);

#033 = SURFACE_STYLE_FILL_AREA (#002);

#002 = FILL_AREA_STYLE ('', #106);

#106 = FILL_AREA_STYLE_COLOUR ('', #149);

#149 = COLOUR_RGB ('', 0.05, 0.00, 0.00);
```

Por claridad, las instancias se han mostrado ordenadas, para lo que se ha alterado su secuencia

El segundo problema es que, típicamente, puede haber definiciones de color duplicadas

## Fichero físico: STEP

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

Conclusiones

X Aunque están en desuso, existen versiones cortas para los nombres de las entidades...

...que hacen menos legible el fichero

Entity name	Short name
cartesian_point	cpt
vertex	VX
Edge	ed
edge_logical_structure	ed_strc
edge_loop	ed_loop

```
ISO-10303-21:
HEADER; FILE_DESCRIPTION(('THIS FILE CONTAINS A SMALL SAMPLE STEP
MODEL'), '4;2');
FILE_NAME('EXAMPLE STEP FILE #1',
'2013-02-11T15:30:00'.
('JOHN DOE',
'ACME INC.'.
'METROPOLIS USA'),
('ACME INC. A SUBSIDIARY OF GIANT INDUSTRIES', 'METROPOLIS USA'),
'CIM/STEP VERSION2',
'SUPER CIM SYSTEM RELEASE 4.0',
'APPROVED BY JOE BLOGGS');
FILE_SCHEMA(('EXAMPLE_GEOMETRY'));
ENDSEC:
DATA;
THE FOLLOWING 13 ENTITIES REPRESENT A TRIANGULAR EDGE LOOP
#1=CPT(0.0,0.0,0.0); /* THIS IS A CARTESIAN POINT ENTITY */
#2=CPT(0.0,1.0,0.0);
#3=CPT(1.0,0.0,0.0);
#11=VX(#1); /* THIS IS A VERTEX ENTITY */
#12=VX(#2);
#13=VX(#3);
#16=ED(#11,#12); /* THIS IS AN EDGE ENTITY */
#17=ED(#11,#13);
#18=ED(#13,#12);
#21=ED_STRC(#17,.F.); /* THIS IS AN EDGE LOGICAL STRUCTURE ENTITY */
#22=ED STRC(#18,.F.);
#23=ED STRC(#16..T.);
#24=ED_LOOP((#21,#22,#23)); /* THIS IS AN EDGE LOOP ENTITY */
OTHER SYNTACTICAL REPRESENTATIONS WERE POSSIBLE. THE PREVIOUS
EXAMPLE IS REPRESENTATIVE OF ONE POSSIBLE APPROACH.
ENDSEC:
END-ISO-10303-21;
```

Fuente: www.steptools.com

### Conclusiones

Introducción

Modularidad

Express

Fichero físico

**Conclusiones** 

- El formato neutro STEP es la mejor alternativa de intercambio de modelos CAD mediante ficheros neutros
  - √ Es bastante completo
  - Está suficientemente implantado
  - √ Tiene perspectivas de futuro, porque se sigue desarrollando
- 2 Escribir un fichero STEP es potencialmente complejo, porque hay que ajustarse a un método de implementación:
  - √ muy extenso
  - muy estricto
  - √ tiene muchas variantes
- 3 El lenguaje de modelado EXPRESS es suficientemente claro para:
  - Permitir descripciones de modelos sencillos a usuarios con poca formación
  - Permitir revisiones y comparaciones de los modelos usados por diferentes traductores de modelos CAD

### Conclusiones

Introducción

Modularidad

**Express** 

Fichero físico

**Conclusiones** 

4 El formato STEP también tiene potencial para llegar a emplearse como fichero de almacenamiento propio de diferentes aplicaciones CAD

El objetivo final es una base de datos de información de productos integrada que sea accesible y útil para todos los recursos necesarios para respaldar un producto durante su ciclo de vida

5 El poder de las herramientas de modelado STEP permite desarrollar mejores modelos

Permite aumentar la calidad de los modelos

6 Pero las herramientas y la metodología de STEP son extraordinariamente difíciles de dominar

Debido a su extensión, y a su desarrollo mediante trabajo en paralelo durante mucho tiempo:

- √ Falta armonización
- √ Hay solapes

## Para saber más

#### Para saber más de STEP:

- Subcomite 4 del Comité 184 de ISO: https://www.iso.org/committee/54158.html
- √ The CAx Implementor Forum:

http://www.cax-if.org

PDES Inc.: http://www.pdesinc.org

√ STEP AP242:


http://www.ap242.org/

√ WIKISTEP:

http://www.wikistep.org

NIST special publication 939

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ Legacy/SP/nistspecialpublication939.pdf



## Para saber más

#### Para saber más del lenguaje EXPRESS:


- √ https://en.wikipedia.org/wiki/EXPRESS\_(data\_modeling\_language)
- http://www.steptools.com/library/standard/p21e3\_dis\_paris.html#clause-11

#### Para saber más del fichero físico:


- http://www.jsdai.net/support/about-step/step-file
- http://www.steptools.com/library/standard/p21e3\_dis\_paris.html#clause-11

## Para saber más

#### Otros documentos para contextualizar STEP:







Disponible en:
http://www.asd-ssg.org/
c/document\_library/get\_file?
uuid=1a27ecc6-6570-40cd-b611-f02bac2c2687&groupId=11317

ISSN: 2048-7916

DOI: http://dx.doi.org/10.7207/twr13-02

# Ejercicio 1.10.1. Traducir formato

# Tarea Estrategia Ejecución Conclusiones Evaluación La figura muestra el croquis de diseño de un soporte

#### Las tareas a realizar son:

- A Obtenga el modelo sólido del soporte en Solidworks
- B Exporte el modelo en formato IGES
- C Importe el modelo desde el formato IGES a SolidWorks
- Haga un reconocimiento automático del modelo importado, hasta obtener un árbol del modelo similar al original

# Estrategia

Tarea

#### Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Evaluación


La estrategia para modelar el soporte es simple:

Obtenga la base por extrusión



Alternativamente, se podría obtener por revolución

Añada el agujero como taladro



#### La estrategia para exportar e importar de nuevo el modelo es:

- Utilice Guardar como para salvar el fichero inicial con un nuevo tipo de formato
- Utilice Abrir para importar el fichero con el nuevo formato
- Utilice las herramientas del menú Migración de datos para convertir el modelo mudo resultado de la importación en un modelo procedural



Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Evaluación

#### Obtenga el modelo sólido de la pieza:


 Obtenga la base prismática por extrusión de un perfil rectangular dibujado en la planta

 Obtenga la boquilla cilíndrica por extrusión de un perfil redondo situado en la cara superior de la base









Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

Exporte el fichero de la pieza en formato IGES

Ejecute el comando Guardar como

√ Seleccione el Tipo IGES Alternativamente,



Se puede exportar a otros formatos distintos, modificando el tipo

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación


Importe el modelo de la pieza desde el formato IGES:

√ Ejecute el comando Abrir



√ Seleccione el *Tipo* IGES

 Seleccione el fichero del modelo



Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Evaluación

Observe que el modelo resultante es mudo, y está vinculado al sólido de IGES:

 Compruebe que en el árbol del modelo solo hay una operación, que corresponde con un sólido tipo B-Rep



 Despliegue la parte del árbol que corresponde al sólido de SolidWorks, para comprobar que está vinculado al sólido de IGES



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación


Aplique un reconocimiento automático, para obtener un modelo conceptual:

Utilice el comando
 *Disolver operación*,
 para desvincular el
 sólido B-Rep de
 SolidWorks del
 sólido de IGES

En caso contrario, no se puede utilizar la herramienta de reconocimiento

 Confirme que quiere aplicar la rotura del vínculo con el Sólido de IGES





Tarea

Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

Evaluación

 Utilice el diagnóstico de importación, para reparar posibles errores en la geometría

 Utilice las herramientas disponibles en el menú de diagnóstico, cuando sean necesarias para reparar geometría defectuosa





Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación


 ✓ Ejecute ahora el comando de Reconocer operaciones

 Seleccione un fichero nuevo para guardar el modelo con información procedural

 Adapte las opciones de reconocimiento para obtener un árbol del modelo lo más parecido al original







Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones


Evaluación

#### Compare el resultado final respecto al modelo original:

 Abra el fichero que se ha creado durante el reconocimiento

Por defecto se queda abierto el fichero desde el que se ha realizado el reconocimiento

- √ Observe que la forma se ha mantenido
- Pero el tamaño no se ha mantenido de un modo consistente, porque los perfiles ya no están completamente restringidos
- Observe que se ha utilizado una revolución en lugar de una extrusión
- Observe que se ha generado un datum explícito en lugar del datum al vuelo que contenía al Croquis 2







### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

#### Conclusiones

Evaluación

1 Los gestores de ficheros de las aplicaciones CAD incluyen opciones para importar y exportar entre distintos formatos

Las opciones de importación/exportación disponibles dependen de la aplicación

2 Las importaciones y exportaciones suelen considerar solo la geometría final

Se pierde la información procedural del modelo original

3 Los traductores inteligentes incluyen herramientas de análisis para obtener un procedimiento compatible con el modelo geométrico

El árbol del modelo resultante es viable, pero suele ser diferente al original

Se pierde la intención de diseño original

## Evaluación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Evaluación

## Evalúe si el modelo final cumple los criterios de calidad del modelado:

- X El modelo importado puede contener errores, que se suelen resolver con la herramienta de *Diagnóstico de* importación, por lo que el modelo final suele ser válido
- El modelo importado está dudosamente completo, porque su tamaño no está controlado mediante restricciones explícitas

#	Criterio
M1	El modelo es válido
M2	El modelo está completo
M3	El modelo es consistente
M4	El modelo es conciso
M5	El modelo es claro
M6	El modelo transmite la intención de diseño

- X El modelo importado no es consistente, porque no siempre mantiene el alineamiento con el sistema de referencia global, y contiene muchos croquis sub-restringidos
- × El modelo importado siempre es tan conciso como el original, porque suele añadir datums intermedios
- × El modelo importado no es claro, porque se han perdido las etiquetas de las operaciones del modelo original
- X El modelo importado no mantiene la intención de diseño, ya que corresponde a un árbol del modelo modificado

## Ejercicio 1.10.2. Editar formato EREP

# Tarea EREP es un formato de representación

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

EREP es un formato de representación de modelos CSG editable y de alto nivel, de propósito académico

Hoffmann C.M. and Juan R. (1992). EREP: An editable high-level representation for geometric design and analysis. In Geometric Modeling for Product Realization, North-Holland Publishing Co., P.R. Wilson, M.J. Wozny, and M.J. Pratt, Eds. (Proc. IFIP WG5.2 Workshop on Geometric Modeling, Rensselaerville, NY, Sept/Oct 1992

## En EREP se definen tres tipos principales de elementos característicos:

- Características de referencia (d-features): puntos,
   líneas, planos o sistemas completos de coordenadas
- Características generadas (g-features): formas geométricas que se construyen a partir de secciones bidimensionales (cross-sections) utilizando una de varias operaciones, como barridos (s-features), extrusiones (e-features) y revoluciones (r-features)
- Características de modificación de entidades (m-features): entidades que operan en geometría 3D y cambian aristas y vértices mediante achaflanado (c-feature), redondeando (o-feature) o fileteado (f-feature)

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

#### Los fundamentos de la sintaxis del lenguaje EREP son:

Es un lenguaje de programación

Por lo que transmite secuencias de órdenes, en forma de algoritmos

Utiliza etiquetas (textos con significado predefinido, identificados por estar encerrados entre signos de menor y mayor), que identifican el significado del texto que encapsulan

<etiqueta> texto vinculado a la etiqueta ;

Las etiquetas están en inglés, y tienen un significado semejante al del lenguaje ordinario

El símbolo ; marca el final del texto vinculado a la etiqueta

Utiliza el signo doble "dos puntos-igual" para indicar que se asigna un atributo a una etiqueta

<orientación> := paralelo <a>

 Es un lenguaje estructurado, por lo que la posición del texto afecta a su significado

<etiqueta1> texto vinculado a la etiqueta1
<etiqueta2> texto vinculado a la etiqueta 2;;

Se anidan las etiquetas cuando se quiere que una etiqueta forme parte del texto vinculado a otra etiqueta

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

## Las sintaxis de sus características más comunes son:

Una extrusión es un tipo de barrido en el que la trayectoria de barrido es recta y normal al plano de la sección recta (perfil), pero necesita más parámetros para definirla:

- Una extrusión de tipo PROTRUSION añade material
- Una extrusión de tipo
   CUT elimina material
- Se debe indicar la extensión de la extrusión, para lo que se indica donde empieza (from), y donde acaba (to)

```
<volumetric_type> ::= PROTRUSION <orientation>
                   | CUT <orientation>
<e_trajectory> ::= TRAJECTORY NORMAL
                | TRAJECTORY <datum_axis>
               ::= EXTENT <e_from_spec> <e_to_spec>
<e_extent>
<e_from_spec> ::= FROM offset
                                    FROM ALL
                | FROM face
                                    FROM <datum_plane>
<e_to_spec>
                                    TO
                                         ALL
               ::= TO
                       offset
                l TO
                       face
                                   TO
                                        <datum_plane>
```

Offset es la separación entre el principio/fin de la extrusión, y el plano de la sección recta

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Una sección recta es un tipo de dibujo geométrico en el que se define un perímetro cerrado delimitado por líneas y contenido en un plano:

- Una sección recta puede estar contenida en una cara del sólido, o en un plano datum
- Las líneas pueden ser segmentos de recta, arcos de circunferencia o splines

#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

 Los elementos geométricos de una sección recta se relacionan mediante restricciones

```
<constraint>
                 ::= <sec_geo_constr> | <sec_oth_constr>
<sec_geo_constr> ::= <sec_geo2_verb> <name> <name>
                     <sec_geo3_verb> <name> <name> <name>
                ::= ALIGN | TANGEN
<sec_geo2_verb>
                     PARAL | PERP
<sec_geo3_verb>
                ::= COLLIN
                     <sec_oth2_verb> <sec_oth_symb> <name> <name>
<sec_oth_constr> ::=
                     <sec_oth3_verb> <sec_oth_symb> <name> <name> <name>
                     <relation>
                ::= ANGLE | DISTAN
<sec_oth2_verb>
<sec_oth3_verb>
<sec_oth_symb>
                ::= <name>
```

 Para definir una restricción se pueden utilizar diferentes tipos de relaciones, descritas en lenguaje algorítmico

```
<relation>
                  ::= <simple_rel>
                  | <compound_rel>
<simple_rel>
                  ::= <assignment>
                  | <relational>
<assignment>
                  ::= <sec_oth_symb> = <exp>
<exp>
                  ::= an arithmetic expression
<relational>
                  ::= a Boolean expression using relational and
                      Boolean operations
<compound_rel>
                  ::= IF <relational> THEN
                        <relation>
                     { ELSE
                        <relation> }
                     ENDIF
<position>
                  ::= ( <number> , <number> )
                  | INTERSECTION <component_id> <component_id>
<component_id>
                  ::= <line_id>
                  | <arc_id>
                  | <spline_id>
```

#### **Tarea**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los elementos de referencia (datums) pueden ser de dos tipos:

- Un feature datum es un datum explícito y externo al modelo
- Un local datum es un datum al vuelo, definido a partir de la geometría del modelo

- Se pueden usar datums y sistemas de datums:
  - Los datums pueden ser puntos, ejes y planos
  - Los sistemas de datums son sistemas de coordenadas cartesianas (x, y, z)
  - ✓ Todos se definen mediante restricciones que los relacionan con el sistema principal de referencia

```
<constraint_list> ::= <geo_constraint>

<constraint_list> ; <geo_constraint>
<geo_constraint> ::= <const_verb> <const_type> <name>
<const_verb>
                    PARALLEL
                                 OFFSET <exp>
                     NORMAL
                                 ANGLE
<const_type>
                 ::= <empty>
                     EDGE
                           I FACE
                     CSA_X |
                              CSA_Y | CSA_Z
                    CSP_X | CSP_Y |
                                       CSP_Z
```

#### Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

En la figura se muestra el proceso de creación de un soporte en L:

- se define un perfil bidimensional en forma de L
- se utiliza para una extrusión, de tipo *protrusion*

que produce un soporte en L sólido



#### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En la figura se muestra la representación EREP del soporte en L:

```
<part> ::= PART < Angle bracket> <1>
        <global info> ::=GLOBAL UNITS mm;
        <features_list> :: = <Bracket>;
        END_PART
<e feature 1> ::= FEATURE<Bracket> <1> EXTRUDED;
                <volumetric_type> ::=PROTUSION <orientation_1>
                        <orientation 1> ::= PARALLEL CSA Y csys1;
                <e_trajectory> ::= TRAJECTORY NORMAL;
                <e extent> ::= EXTENT FROM <Bracket section> TO offset 50;
                <cross section> ::= <Bracket section>;
        END FEATURE
<cross section> ::= CROSS SECTION <Bracket section>;
                        PLANE CSP_Y csys1;
                        COMPONENTS
                                POINT <POINT_0> <0, 0>
                                POINT < POINT_1 > < 0, 50 >
                                POINT <POINT 2> <12, 50>
                                POINT <POINT 3> <12. 12>
                                POINT <POINT 4> <50, 12>
                                POINT <POINT_5> <50, 0>
                                LINE <LINE 0> <POINT 0, POINT 1>
                                LINE <LINE_1> <POINT_1, POINT_2>
                                LINE <LINE 2> <POINT 2, POINT 3>
                                LINE <LINE_3> <POINT_3, POINT_4>
                                LINE <LINE_4> <POINT_4, POINT_5>
                                LINE <LINE 5> <POINT 5, POINT 0>
                        END COMPONENTS
                        CONSTRAINTS
                                PARAL <LINE_0, LINE_2, LINE_4>
                                PARAL <LINE 1, LINE 3, LINE 5>
                                PERPENDICULAR <LINE_0, LINE_1>
                        END CONSTRAINTS
                END CROSS SECTION
```

**Tarea** 


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

#### La tarea es:

A Modifique la representación del soporte en L, hasta conseguir que quede girado respecto a su posición inicial, un ángulo de 90° respecto al eje Z



B Modifique la representación del soporte en L original, hasta conseguir añadir una ranura de sección rectangular centrada en el borde superior



## Estrategia

Tarea

#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consiste en analizar el modelo y aplicar los cambios pedidos:

- Lea con detenimiento las características del lenguaje de representación EREP dadas en las páginas anteriores
- Analice la representación EREP del modelo original, para identificar sus diferentes partes
- Defina las acciones necesarias para modificar la orientación del modelo
- √ Busque las especificaciones que controlan la orientación del modelo

Para un giro alrededor del eje Z, deberá cambiar las coordenadas X e Y

Alternativamente, deberá cambiar el plano del perfil

Escriba unas especificaciones nuevas, que sirvan para crear una ranura

Una ranura prismática es una extrusión de tipo *cut* (porque elimina material)

√ Añada la especificación de la ranura a la representación del modelo

Deberá colocar la especificación de la ranura para que sea "hija" del sólido en forma de L

También deberá quedar centrada

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Analice la información que contiene la representación del modelo:

√ Identifique el encabezamiento

Como su nombre indica, el encabezamiento suele estar formado por las primeras líneas del documento

Compruebe que contiene información del título y las unidades de medida

#### √ Identifique la operación de barrido

Busque una operación de tipo "e-feature"

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

#### √ Identifique la definición del perfil bidimensional

Busque la etiqueta que indica que se va a definir una sección recta de barrido

Compruebe que se define también el plano del perfil

```
<cross section> ::= CROSS SECTION <Bracket section>;
                      PLANE CSP_Y csys1;
                      COMPONENTS
                              POINT <POINT_0> <0, 0>
                              POINT <POINT_1> <0, 50>
                              POINT <POINT_2> <12, 50>
                              POINT <POINT_3> <12, 12>
                              POINT <POINT 4> <50, 12>
                              POINT <POINT_5> <50, 0>
                              LINE <LINE 0> <POINT 0, POINT 1>
                              LINE <LINE 1> <POINT 1, POINT 2>
                              LINE <LINE 2> <POINT 2, POINT 3>
                              LINE <LINE 3> <POINT 3, POINT 4>
                              LINE <LINE_4> <POINT_4, POINT_5>
                              LINE <LINE 5> <POINT 5, POINT 0>
                      END_COMPONENTS
                      CONSTRAINTS
                              PARAL <LINE_0, LINE_2, LINE_4>
                              PARAL <LINE_1, LINE_3, LINE_5>
                              PERPENDICULAR <LINE_0, LINE_1>
                      END_CONSTRAINTS
               END_CROSS_SECTION
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones



Observe que los sangrados son una ayuda visual para leer los textos anidados

```
<part> ::= PART <Angle bracket> <1>
        <global_info> ::=GLOBAL UNITS mm;
        <features_list> :: = <Bracket>;
        END PART
<e_feature_1> ::= FEATURE<Bracket> <1> EXTRUDED;
                <volumetric type> ::=PROTUSION <orientation 1>
                        <orientation 1> ::= PARALLEL CSA Y csys1;
                <e trajectory> ::= TRAJECTORY NORMAL;
                <e extent> ::= EXTENT FROM <Bracket section> TO offset 50;
                <cross section> ::= <Bracket section>;
        END FEATURE
<cross section> ::= CROSS SECTION <Bracket section>;
                        PLANE CSP_Y csys1;
                        COMPONENTS
                                POINT <POINT 0> <0, 0>
                                POINT <POINT_1> <0, 50>
                                POINT <POINT 2> <12, 50>
                                POINT <POINT 3> <12. 12>
                                POINT <POINT 4> <50, 12>
                                POINT <POINT 5> <50.0>
                                LINE <LINE 0> <POINT 0, POINT 1>
                                LINE <LINE_1> <POINT_1, POINT_2>
                                LINE <LINE 2> <POINT 2, POINT 3>
                                LINE <LINE_3> <POINT_3, POINT_4>
                                LINE <LINE 4> <POINT 4, POINT 5>
                                LINE <LINE 5> <POINT 5, POINT 0>
                        END COMPONENTS
                        CONSTRAINTS
                                PARAL <LINE 0, LINE 2, LINE 4>
                                PARAL <LINE 1, LINE 3, LINE 5>
                                PERPENDICULAR <LINE_0, LINE_1>
                        END CONSTRAINTS
                END CROSS SECTION
```

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

Los pasos para hacer la modificación de la orientación pedida son:

- Modifique la dirección de extrusión:
  - Busque la etiqueta que define la orientación de la extrusión

 Cambie la dirección de extrusión original (paralela al eje Y), por una dirección paralela al eje X



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Modifique el plano del perfil:

- Defina un plano datum, coincidente con el semiplano negativo YZ
- Defina el plano datum como plano de croquis

#### Alternativamente:

- √ Defina el plano YZ como plano de croquis
- √ Redefina las coordenadas de todos los vértices del perfil

```
<cross section> ::= CROSS SECTION <Bracket section>;
                       PLANE < Bracket_sketching_plane >;
                       COMPONENTS
                               POINT <POINT 0> <0, 0>
                               POINT <POINT_1> <0, 50>
                               POINT <POINT 2> <12, 50>
                               POINT <POINT_3> <12, 12>
                               POINT <POINT 4> <50, 12>
                               POINT <POINT_5> <50, 0>
                               LINE <LINE 0> <POINT 0, POINT 1>
                               LINE <LINE_1> <POINT_1, POINT_2>
                               LINE <LINE 2> <POINT 2, POINT 3>
                               LINE <LINE_3> <POINT_3, POINT_4>
                               LINE <LINE 4> <POINT 4, POINT 5>
                               LINE <LINE_5> <POINT_5, POINT_0>
                       END COMPONENTS
                       CONSTRAINTS
                               PARAL <LINE 0, LINE 2, LINE 4>
                               PARAL <LINE_1, LINE_3, LINE_5>
                               PERPENDICULAR <LINE_0, LINE_1>
                       END CONSTRAINTS
               END_CROSS_SECTION
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Añada la ranura en la parte superior del modelo original:

Defina el plano de simetría del soporte en L

// El plano datum <Bracket\_Symmetry\_Plane> es el plano de simetría del feature <Bracket>, en el caso de que existieran varios planos de simetría, se deberían incluir restricciones adicionales para definir el plano de simetría buscado, por ejemplo, que sea paralelo a un plano coordenado dado. El feature padre es la operación <Bracket>.

 Defina la cara superior del soporte como datum al vuelo

// El plano datum <Upper\_face> es un plano seleccionado al vuelo, se corresponde con la cara superior del <Bracket> que se ha generado tras la extrusión del perfil <Bracket\_section>, por lo tanto, es una cara paralela al plano coordenado Z=0, y además contiene a la arista 1 (LINE\_1) del perfil <Bracket\_section>. El feature padre es la operación <Bracket>.


Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Defina el perfil de la sección recta



Con ayuda de los datums definidos, le perfil se va a colocar sobre el plano de simetría y apoyado en la cara superior



<cross\_section> ::= CROSS\_SECTION < Slot\_section>;

PLANE < Bracket\_Symmetry\_Plane >;

**COMPONENTS** 

POINT <POINT\_6> <0, 0> POINT <POINT\_7> <0, 7>

POINT <POINT\_8> <12, 7>

POINT <POINT 9> <12, 0>

LINE <LINE 6> <POINT 6, POINT 7>

LINE <LINE\_7> <POINT\_7, POINT\_8>

LINE <LINE\_8> <POINT\_8, POINT\_9>

LINE <LINE\_9> <POINT\_9, POINT\_6>

END COMPONENTS

CONSTRAINTS

PARAL <LINE\_6, LINE\_8>

PARAL <LINE\_7, LINE\_9>

PERPENDICULAR < LINE 6, LINE 7>

**END CONSTRAINTS** 

CONSTRUCTION

POS <POINT 7, INTERSECTION <Upper face>, CSP\_X csys>;

//El vértice 7 (POINT\_7), se encuentra sobre el plano de dibujo (plano de simetría del <Bracket>) y además está situado en la intersección de los planos <Upper\_face> y el plano coordenado X=0. Por lo tanto, su posición en el espacio está determinada por la intersección de tres planos.

Defina una operación de extrusión tipo CUT

Extruyendo a ambos lados, para que quede simétrica

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 Las representaciones de modelos sólidos distinguen entre primitivas (características de forma), características de diseño (features) y elementos de referencia (datums)

Aunque el "catálogo" disponible de cada tipo puede variar de un formato a otro

2 Si el formato es legible, se puede editar manualmente

Aunque hay que conocer la sintaxis particular, que puede ser bastante compleja y/o estricta

3 Conocer los formatos usados por las aplicaciones CAD para representar los modelos ayuda a entender la estructura interna de las aplicaciones


## Ejercicio 1.10.3. Leer modelo STEP

un cubo

Ejecución

Conclusiones

# Tarea La figura muestra el croquis de diseño de



#### Las tareas a realizar son:

- A Obtenga el modelo sólido del cubo en SolidWorks
- B Exporte el modelo en formato STEP
- C Edite el formato STEP con un editor de textos, para agrupar las instancias por tipos

## Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

#### La estrategia para modelar el cubo es simple:

Obtenga el cubo por extrusión de un cuadrado dibujado en el plano del alzado



#### La estrategia para exportar el modelo es:

 Utilice Guardar como para salvar el fichero inicial en formato STEP

Puesto que hay dos tipos de formato STEP implementados en SolidWorks, seleccione el formato AP 214, que s más moderno e incluye menos información administrativa

Para exportar un modelo STEP AP 242 se necesita disponer del módulo MBD

#### La estrategia para editar el modelo es:

- √ Utilice un editor de texto para abrir el fichero STEP
- √ Utilice las opciones de reemplazar texto para simplificar los números reales
- Utilice las opciones de cortar y pegar del editor de textos para reagrupar las instancias del bloque de datos por tipos

Tarea


Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


### Obtenga el modelo sólido de la pieza:

Dibuje un croquis cuadrado en el alzado



 Obtenga el cubo por extrusión de un perfil cuadrado dibujado en el alzado





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones


Exporte el fichero de la pieza en formato STEP

√ Ejecute el comando Guardar como

Seleccione el *Tipo*STEP AP 214

Observe que hay dos Protocolos diferentes





Tarea

Estrategia

#### Ejecución


Conclusiones

Abra el fichero STEP con un editor de texto:


Seleccione un editor de texto simple

Por ejemplo, WordPad ®

 Abra el fichero que contiene la versión STEP del cubo



Para mejorar la claridad, utilice el comando *Reemplazar todo* del editor de texto para simplificar los números reales con parte decimal nula a solo tres decimales



√ Redondee manualmente el resto de números decimales.

Tarea

Estrategia


#### Ejecución

Conclusiones

- Reagrupe todas las instancias que sean igual que la primera, copiándolas y pegándolas a continuación de ella:
  - √ Identifique la primera instancia del bloque de datos

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE DESCRIPTION (( 'STEP AP214' ),
    ·1');
FILE NAME ('Cubo 214.STEP',
    '2021-01-25T21:49:35',
    ( '' ),
     ( '' ),
    'SWSTEP 2.0',
    'SolidWorks 2018',
    " );
FILE SCHEMA (( 'AUTOMOTIVE DESIGN' ));
ENDSEC;
#1 = EDGE CURVE ( 'NONE', #91, #176, #48, .T.
#2 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. );
#3 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
 (LENGTH MEASURE ( 1.000082E-05 ), #155, 'distance accuracy value',
 'NONE');
```

√ Busque instancias del mismo tipo en el resto del documento



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Corte la primera instancia igual que encuentre

```
#45 = DIRECTION ('NONE', (0.0000, 0.0000, 1.0000));

#46 = CARTESIAN POINT ('NONE', (0.0000, 0.0000, 0.0000));

#47 = EDGE_CURVE ('NONE', #201, #15, #161, .T.);

#48 = LINE ('NONE', #150, #117);

#49 = AXIS2 PLACEMENT 3D ('NONE', #37, #179, #80);
```

√ Peque la instancia a continuación de la primera

```
DATA;

#1 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #91, #176, #48, .T. );

#47 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #201, #15, #161, .T. );

#2 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. );
```

√ Repita hasta que no queden más instancias iguales a la primera

```
DATA;
#1 = EDGE CURVE ( 'NONE', #91, #176, #48, .T. );
#47 = EDGE CURVE ( 'NONE', #201, #15, #161, .T. ) ;
#53 = EDGE CURVE ( 'NONE', #176, #201, #202, .T. );
#59 = EDGE CURVE ( 'NONE', #123, #201, #111, .T. );
#61 = EDGE CURVE ( 'NONE', #15, #145, #144, .T. );
#74 = EDGE CURVE ( 'NONE', #13, #145, #94, .T. );
#95 = EDGE CURVE ( 'NONE', #123, #40, #102, .T. );
#107 = EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #15, #147, .T. );
#116 = EDGE CURVE (
                   'NONE', #91, #123, #108, .T.);
#127 = EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #13, #18, .T. );
#157 = EDGE CURVE (
                   'NONE', #13, #91, #192, .T.);
#187 = EDGE CURVE ( 'NONE', #145, #176, #131, .T. );
#2 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. );
#3 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

 Repita el procedimiento hasta tener reagrupadas todas las instancias del mismo tipo

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE DESCRIPTION (( 'STEP AP214' ),
FILE NAME ('Cubo 214.STEP',
    '2021-01-25T21:49:35',
    ( .. ),
    'SWSTEP 2.0',
    'SolidWorks 2018',
    ");
FILE SCHEMA (( 'AUTOMOTIVE DESIGN' ));
ENDSEC;
#1 = EDGE CURVE ( 'NONE', #91, #176, #48, .T.);
#47 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #201, #15, #161, .T. );
#53 = EDGE CURVE ( 'NONE', #176, #201, #202, .T. );
#59 = EDGE CURVE ( 'NONE', #123, #201, #111, .T. );
#61 = EDGE CURVE ( 'NONE', #15, #145, #144, .T. );
#74 = EDGE CURVE ( 'NONE', #13, #145, #94, .T. );
#95 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #123, #40, #102, .T. );
#107 = EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #15, #147, .T. );
#116 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #91, #123, #108, .T. );
#127 = EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #13, #18, .T. );
#157 = EDGE CURVE ( 'NONE', #13, #91, #192, .T. );
#187 = EDGE CURVE ( 'NONE', #145, #176, #131, .T. );
#2 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. );
#7 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #127, .T. );
#21 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #59, .F. );
#30 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .F. );
#31 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #95, .F. );
#33 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #59, .T. );
#36 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #74, .T. );
#62 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #95, .T. );
#63 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #157, .T. );
                     'NONE', *, *, #53, .T. );
#67 = ORIENTED EDGE (
#71 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #47, .F. );
#81 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #116, .T. );
#109 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .F. );
#112 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #47, .T. );
#114 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .T. );
#133 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .F. );
#141 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #1, .F. );
#160 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #74, .F. );
#167 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #157, .F. );
#171 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #127, .F. );
#190 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #53, .F. );
#191 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #116, .F. );
#193 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .T. );
#197 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #1, .T. );
```

```
#3 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE (1.000082E-05), #155, 'distance accuracy value',
'NONE');
#58 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE ( 1.000082E-05 ), #151, 'distance accuracy value',
'NONE');
#143 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE ( 1.000E-05 ), #169, 'distance accuracy value',
'NONE');
#4 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#6 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#8 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#9 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 50.000 ) );
#11 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 0.0000));
#12 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
                                (-25.000, -25.000, 50.000));
#23 = CARTESIAN POINT (
                       'NONE',
                                 25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#25 = CARTESIAN POINT (
                       'NONE',
                                 25.000, -25.000, 0.0000 ) );
#37 = CARTESIAN POINT (
                       'NONE',
                                 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#39 = CARTESIAN POINT (
                       'NONE',
                                  -25.000, 25.000, 50.000 ) );
#46 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
                                 0.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
                       'NONE',
#69 = CARTESIAN POINT (
                                 25.000, 25.000, 50.000 ) );
#82 = CARTESIAN POINT (
                       'NONE',
                                 25.000, 25.000, 50.000 ) );
#84 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 50.000 ) );
#100 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#101 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000,
50.000 ) ) ;
#139 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
0.0000));
#149 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
0.0000));
#150 = CARTESIAN_POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#153 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#163 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
0.0000 ) ) ;
#168 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
50.000 ) ) ;
#175 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
50.000 ) ) ;
#177 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000,
#180 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 50.000 ) );
#182 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#178 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000));
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

```
#5 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #44 ), #165, .F. );
                                                                   #16 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #154, .T. );
#34 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #125 ), #83, .T. );
                                                                   #32 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #78, .T. );
#96 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #16 ), #130, .F. );
                                                                   #44 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #50, .T. );
#128 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #115 ), #134, .F. );
                                                                   #115 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #126, .T. );
#173 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #189 ), #54, .F. );
                                                                   #125 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #159, .T. );
#194 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #32 ), #119, .F. );
                                                                   #189 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #79, .T. );
                                                                   #17 = ADVANCED BREP SHAPE REPRESENTATION ( 'Cubo 214', ( #172, #
#10 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, -0.0000, -0.0000 ) );
#22 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   174 ), #35 );
#24 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#41 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   #18 = LINE ( 'NONE', #177, #29 );
#42 = DIRECTION ( 'NONE', (-0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   #48 = LINE ( 'NONE', #150, #117 );
                                                                   #94 = LINE ( 'NONE', #12, #97 );
#45 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 1.0000 ) );
                                                                   #102 = LINE ( 'NONE', #178, #60 );
#64 = DIRECTION ('NONE', (-1.0000, -0.0000, -0.0000));
#65 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, -1.0000, 0.0000 ) );
                                                                   #108 = LINE ( 'NONE', #6, #75 );
#68 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
                                                                   #111 = LINE ( 'NONE', #69, #76 );
#80 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 1.0000 ) );
                                                                   #131 = LINE ( 'NONE', #149, #142 );
                                                                   #144 = LINE ( 'NONE', #139, #99 );
#85 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
#103 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, -0.0000, 1.0000 ) );
                                                                   #147 = LINE ( 'NONE', #39, #19 );
#104 = DIRECTION ('NONE', (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
                                                                   #161 = LINE ( 'NONE', #153, #120 );
#118 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -1.0000, -0.0000 ) );
                                                                   #192 = LINE ( 'NONE', #101, #148 );
                                                                   #202 = LINE ( 'NONE', #25, #77 );
#132 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#135 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   #19 = VECTOR ( 'NONE', #41, 1000.000 );
#136 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   #29 = VECTOR ( 'NONE', #118, 1000.000 ) ;
#137 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -1.0000, -0.0000 ) );
#152 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, 0.0000, -0.0000 ) );
                                                                   #60 = VECTOR ( 'NONE', #64, 1000.000 );
#166 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
                                                                   #75 = VECTOR ( 'NONE', #132, 1000.000 );
                                                                   #76 = VECTOR ( 'NONE', #184, 1000.000 );
#179 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#181 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
                                                                   #77 = VECTOR ( 'NONE', #24, 1000.000 );
#184 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
                                                                   #97 = VECTOR ( 'NONE', #104, 1000.000 );
#188 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#195 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#198 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, 0.0000, -0.0000 ) );
                                                                   #99 = VECTOR ( 'NONE', #137, 1000.000 );
                                                                   #117 = VECTOR ( 'NONE', #42, 1000.000 );
                                                                   #120 = VECTOR ( 'NONE', #10, 1000.000 );
                                                                   #142 = VECTOR ( 'NONE', #181, 1000.000 );
#13 = VERTEX POINT ( 'NONE', #175 );
                                                                   #148 = VECTOR ( 'NONE', #166, 1000.000 );
#15 = VERTEX POINT ('NONE', #4);
#40 = VERTEX POINT ( 'NONE', #180 ) ;
                                                                   #20 = SHAPE DEFINITION REPRESENTATION ( #43, #17 ) ;
#91 = VERTEX POINT ( 'NONE', #100 ) ;
                                                                   #26 = PRODUCT CONTEXT ( 'NONE', #106, 'mechanical' );
#123 = VERTEX POINT ( 'NONE', #82 ) ;
#145 = VERTEX POINT ( 'NONE', #163 ) ;
#176 = VERTEX POINT ( 'NONE', #11 ) ;
                                                                   #27 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
                                                                   GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #58 ) )
#201 = VERTEX POINT ( 'NONE', #23 ) ;
                                                                   GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #151, #183, #199 ) )
                                                                   REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#14 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #8, #195, #135 );
#49 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #37, #179, #80 );
#110 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #84, #65, #22 );
                                                                   #35 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
                                                                   GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #143 ) )
#121 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #168, #68, #103 );
                                                                   GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #169, #200, #122 ) )
#124 = AXIS2 PLACEMENT_3D ( 'NONE', #9, #85, #198 );
                                                                   REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#170 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #182, #136, #152 );
#174 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #46, #45, #188 );
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

```
#28 = APPLICATION CONTEXT ( 'automotive design' );
#106 = APPLICATION CONTEXT ( 'automotive design' ) ;
#38 = COLOUR RGB ( '', 0.792, 0.819, 0.933 );
#105 = COLOUR RGB ( '', 0.792, 0.819, 0.933 );
#43 = PRODUCT DEFINITION SHAPE ( 'NONE', 'NONE', #88 );
#50 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #112, #30, #31, #33 ) );
#78 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #7, #63, #81, #62 ) );
#79 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #114, #141, #167, #36 ) );
#126 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #193, #160, #171, #2 ) );
#154 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #67, #21, #191, #197 ) );
#159 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #133, #71, #190, #109 ) );
#51 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #72 ) );
#90 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #66 ) );
#52 = CLOSED SHELL ( 'NONE', ( #128, #173, #96, #5, #194, #
34 ) ) ;
#54 = PLANE ( 'NONE', #121 );
#83 = PLANE ( 'NONE', #170 );
#119 = PLANE ( 'NONE', #124 );
#130 = PLANE ( 'NONE', #49 );
#134 = PLANE ( 'NONE', #14 );
#165 = PLANE ( 'NONE', #110 );
#55 = FILL AREA STYLE ('', ( #196 ) );
#73 = FILL AREA STYLE ('', ( #89 ) );
#56 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #113 ) );
#156 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #162 ) );
#57 = SURFACE SIDE_STYLE ('', ( #129 ) );
#98 = SURFACE_SIDE_STYLE ('', ( #164 ) ) ;
#66 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #98 ) ;
#72 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #57 ) ;
#70 = PRODUCT ( 'Cubo 214', 'Cubo 214', '', ( #26 ) );
#86 = APPLICATION PROTOCOL DEFINITION ( 'draft international
standard', 'automotive design', 1998, #106);
#185 = APPLICATION PROTOCOL DEFINITION ( 'draft international
standard', 'automotive design', 1998, #28 );
```

```
#87 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT
( $, .RADIAN. ) );
#122 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#140 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#183 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT
( $, .RADIAN. ) );
#199 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#200 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT
( $, .RADIAN. ) );
#88 = PRODUCT DEFINITION ( 'UNKNOWN', '', #158, #93 );
#89 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #105 ) ;
#196 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #38 ) ;
#92 = MECHANICAL DESIGN GEOMETRIC PRESENTATION REPRESENTATION
( '', ( #162 ), #27 );
#93 = PRODUCT DEFINITION CONTEXT ( 'detailed design', #28,
'design');
#113 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #51 ), #17 );
#162 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #90 ), #172 );
#129 = SURFACE STYLE FILL AREA ( #73 );
#164 = SURFACE STYLE FILL AREA ( #55 );
#138 = MECHANICAL DESIGN GEOMETRIC PRESENTATION REPRESENTATION
( '', ( #113 ), #146 );
#146 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #3 ) )
GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #155, #87, #140 ) )
REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#151 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
#155 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
#169 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
#158 = PRODUCT DEFINITION FORMATION WITH SPECIFIED SOURCE
( 'ANY', '', #70, .NOT KNOWN. );
#172 = MANIFOLD SOLID BREP ( 'Cubo', #52 );
#186 = PRODUCT RELATED PRODUCT CATEGORY ( 'part', '', ( #70 ) ) ;
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

- Reordene los grupos de instancias por orden jerárquico, poniendo al final los menos importantes para interpretar el modelo:
  - ✓ Ponga al final las instancias relacionadas con unidades, que encontrará buscando "UNIT":

```
#3 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE (1.000082E-05), #155, 'distance accuracy value',
'NONE');
#58 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE ( 1.000082E-05 ), #151, 'distance accuracy value',
'NONE');
#143 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT
(LENGTH MEASURE ( 1.000E-05 ), #169, 'distance accuracy value',
'NONE');
#87 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT
( $, .RADIAN. ) );
#122 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#140 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#183 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE_UNIT ( ) SI_UNIT
( $. .RADIAN. ) );
#199 = ( NAMED UNIT ( * ) SI_UNIT ( $, .STERADIAN. )
SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#200 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT
( $, .RADIAN. ) );
#151 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED_UNIT ( * ) SI_UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
#155 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
#169 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT
( .MILLI., .METRE. ) );
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

- √ Ponga delante de las instancias de unidades las instancias de color:
  - √ Busque las instancias de COLOUR
  - √ Busque las instancias que utilizan a las instancias de COLOUR 
    √ En el ejemplo son #38 y #105
  - Repita el procedimiento hasta encontrar todas las instancias de las que dependen las instancias de color

```
#56 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #113 ) );
#156 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #162 ) );
#113 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #51 ), #17 );
#162 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #90 ), #172 );
#51 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #72 ) );
#90 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #66 ) );
#66 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #98 ) ;
#72 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #57 ) ;
#57 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #129 ) ) ;
#98 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #164 ) ) ;
#129 = SURFACE STYLE FILL_AREA ( #73 ) ;
#164 = SURFACE STYLE FILL AREA ( #55 ) ;
#55 = FILL AREA STYLE ('', ( #196 ) );
#73 = FILL AREA STYLE ('', ( #89 ) );
#89 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #105 );
#196 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #38 ) ;
#38 = COLOUR RGB ( '',0.792, 0.819, 0.933 ) ;
#105 = COLOUR RGB ( '', 0.792, 0.819, 0.933 ) ;
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

- √ Ponga delante de la información de color, la información geométrica del modelo:
  - √ Ponga los puntos cartesianos (CARTESIAN\_POINT) delante de las instancias de color:

```
#4 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#6 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#8 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000, 50.000 ) );
#9 = CARTESIAN POINT ('NONE', (0.0000, 0.0000, 50.000));
#11 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 0.0000 ) );
#12 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#23 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, 25.000, 0.0000));
#25 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 0.0000 ) );
#37 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
                              ( 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#39 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000));
#46 = CARTESIAN POINT ('NONE', (0.0000, 0.0000, 0.0000));
#69 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, 25.000, 50.000));
#82 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, 25.000, 50.000));
#84 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000));
#100 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#101 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#139 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
#149 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
#150 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#153 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
                                (-25.000, 25.000, 0.0000));
#163 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
                                (-25.000, -25.000, 50.000));
#168 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
#175 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
                                (-25.000, -25.000, 50.000));
                                (-25.000, -25.000, 50.000));
#177 = CARTESIAN POINT ( 'NONE',
#180 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000));
#182 = CARTESIAN POINT ('NONE', (0.0000, 0.0000, 0.0000));
#178 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000));
#51 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #72 ) );
#90 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #66 ) );
#66 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #98 ) ;
#72 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #57 ) ;
#57 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #129 ) );
#98 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #164 ) ) ;
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Agrupe los vectores y sus direcciones delante de los puntos cartesianos:

```
#19 = VECTOR ( 'NONE', #41, 1000.000 ) ;
#29 = VECTOR ( 'NONE', #118, 1000.000 ) ;
#60 = VECTOR ( 'NONE', #64, 1000.000 );
#75 = VECTOR ( 'NONE', #132, 1000.000 );
#76 = VECTOR ( 'NONE', #184, 1000.000 ) ;
#77 = VECTOR (
             'NONE', #24, 1000.000 );
#97 = VECTOR ( 'NONE', #104, 1000.000 );
#99 = VECTOR ( 'NONE', #137, 1000.000 );
#117 = VECTOR ( 'NONE', #42, 1000.000 );
#120 = VECTOR ( 'NONE', #10, 1000.000 );
#142 = VECTOR ( 'NONE', #181, 1000.000 );
#148 = VECTOR ( 'NONE', #166, 1000.000 ) ;
#10 = DIRECTION ('NONE', (-1.0000, -0.0000, -0.0000));
#22 = DIRECTION (
                 'NONE'.
                         (0.0000, -0.0000, -1.0000));
                 'NONE',
                         ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#24 = DIRECTION
#41 = DIRECTION (
                 'NONE',
                         (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
#42 = DIRECTION ( 'NONE',
                         (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
#45 = DIRECTION (
                 'NONE',
                         (0.0000, 0.0000, 1.0000));
                         (-1.0000, -0.0000, -0.0000));
#64 = DIRECTION
                 'NONE',
                         ( 0.0000, -1.0000, 0.0000 ) );
#65 = DIRECTION
                 'NONE',
                         (0.0000, 1.0000, 0.0000));
#68 = DIRECTION
                 'NONE',
#80 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 1.0000 ) );
#85 = DIRECTION ( 'NONE',
                         (0.0000, 0.0000, -1.0000));
#103 = DIRECTION (
                 'NONE', (0.0000, -0.0000, 1.0000));
                  'NONE', (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
#104 = DIRECTION
                          (-0.0000, -1.0000, -0.0000));
#118 = DIRECTION
                  'NONE',
#132 = DIRECTION
                  'NONE',
                          (0.0000, 1.0000, 0.0000));
#135 = DIRECTION (
                  'NONE', (0.0000, 0.0000, -1.0000));
#136 = DIRECTION (
                  'NONE',
                          (0.0000, 0.0000, -1.0000));
                          (-0.0000, -1.0000, -0.0000));
#137 = DIRECTION
                  'NONE',
                          (-1.0000, 0.0000, -0.0000));
#152 = DIRECTION
                 'NONE',
#166 = DIRECTION
                  'NONE',
                          (1.0000, 0.0000, 0.0000));
                  'NONE', (-1.0000, 0.0000, 0.0000));
#179 = DIRECTION (
#181 = DIRECTION (
                  'NONE',
                         (1.0000, 0.0000, 0.0000));
                          (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
#184 = DIRECTION (
                  'NONE',
#188 = DIRECTION
                  'NONE', (1.0000, 0.0000, 0.0000));
#195 = DIRECTION
                  'NONE',
                          (1.0000, 0.0000, 0.0000));
#198 = DIRECTION ('NONE', (-1.0000, 0.0000, -0.0000));
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Mueva delante de los vectores, las definiciones de los sistemas de coordenadas (AXIS2 PLACEMENT 3D):

```
#14 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #8, #195, #135 );
#49 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #37, #179, #80 );
#110 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #84, #65, #22 );
#121 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #168, #68, #103 );
#124 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #9, #85, #198 );
#170 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #182, #136, #152 );
#174 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #46, #45, #188 );
```

√ Mueva las líneas delante de los sistemas de coordenadas:

```
#18 = LINE ( 'NONE', #177, #29 );
#48 = LINE ( 'NONE', #150, #117 );
#94 = LINE ( 'NONE', #12, #97 );
#102 = LINE ( 'NONE', #178, #60 );
#108 = LINE ( 'NONE', #6, #75 );
#111 = LINE ( 'NONE', #69, #76 );
#131 = LINE ( 'NONE', #149, #142 );
#144 = LINE ( 'NONE', #139, #99 );
#147 = LINE ( 'NONE', #39, #19 );
#161 = LINE ( 'NONE', #153, #120 );
#192 = LINE ( 'NONE', #101, #148 );
#202 = LINE ( 'NONE', #25, #77 );
```

√ Mueva los planos delante de las líneas:

```
#54 = PLANE ( 'NONE', #121 );

#83 = PLANE ( 'NONE', #170 );

#119 = PLANE ( 'NONE', #124 );

#130 = PLANE ( 'NONE', #49 );

#134 = PLANE ( 'NONE', #14 );

#165 = PLANE ( 'NONE', #110 );
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

- √ Mueva delante de la información geométrica del modelo, la información topológica:
  - √ Mueva delante de los planos los vértices:

```
#13 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #175 );

#15 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #4 );

#40 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #180 );

#91 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #100 );

#123 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #82 );

#145 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #163 );

#176 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #11 );

#201 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #23 );
```

√ Mueva delante de los vértices las aristas curvas:

```
#1 = EDGE_CURVE ('NONE', #91, #176, #48, .T.);
#47 = EDGE_CURVE ('NONE', #201, #15, #161, .T.);
#53 = EDGE_CURVE ('NONE', #176, #201, #202, .T.);
#59 = EDGE_CURVE ('NONE', #123, #201, #111, .T.);
#61 = EDGE_CURVE ('NONE', #15, #145, #144, .T.);
#74 = EDGE_CURVE ('NONE', #13, #145, #94, .T.);
#95 = EDGE_CURVE ('NONE', #123, #40, #102, .T.);
#107 = EDGE_CURVE ('NONE', #40, #15, #147, .T.);
#116 = EDGE_CURVE ('NONE', #91, #123, #108, .T.);
#127 = EDGE_CURVE ('NONE', #40, #13, #18, .T.);
#157 = EDGE_CURVE ('NONE', #13, #91, #192, .T.);
#187 = EDGE_CURVE ('NONE', #145, #176, #131, .T.);
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Mueva las aristas orientadas delante de las aristas curvas:

```
#2 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. );
#7 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #127, .T. ) ;
#21 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #59, .F. );
#30 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #107, .F. );
#31 = ORIENTED EDGE (
                      'NONE', *, *, #95, .F. );
#33 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #59, .T.);
#36 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #74, .T.);
#62 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #95, .T.);
#63 = ORIENTED EDGE (
                      'NONE', *, *, #157, .T.);
                      'NONE', *, *, #53, .T.);
#67 = ORIENTED EDGE (
#71 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #47, .F.);
#81 = ORIENTED EDGE (
                     'NONE', *, *, #116, .T.);
#109 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .F. );
#112 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #47, .T. );
#114 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .T. );
#133 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .F. ) ;
#141 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
#160 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
                              *, *, #74, .F. );
                              *, *, #157, .F. );
#167 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
#171 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
                              *, *, #127, .F.);
#190 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
                              *, *, #53, .F. );
#191 = ORIENTED EDGE ( 'NONE',
                              *, *, #116, .F. );
#193 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .T. ) ;
#197 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #1, .T. ) ;
```

√ Mueva los bucles de aristas delante de las aristas orientadas:

```
#50 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #112, #30, #31, #33 ) );
#78 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #7, #63, #81, #62 ) );
#79 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #114, #141, #167, #36 ) );
#126 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #193, #160, #171, #2 ) );
#154 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #67, #21, #191, #197 ) );
#159 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #133, #71, #190, #109 ) );
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Mueva los contornos de caras delante de los bucles de aristas:

```
#16 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #154, .T. );
#32 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #78, .T. );
#44 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #50, .T. );
#115 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #126, .T. );
#125 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #159, .T. );
#189 = FACE_OUTER_BOUND ( 'NONE', #79, .T. );
```

√ Mueva las caras delante de los contornos de caras:

```
#5 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #44 ), #165, .F. );
#34 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #125 ), #83, .T. );
#96 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #16 ), #130, .F. );
#128 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #115 ), #134, .F. );
#173 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #189 ), #54, .F. );
#194 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #32 ), #119, .F. );
```

Complete la definición del modelo moviendo delante de las caras las instancias de encabezamiento del modelo B-Rep:

```
#172 = MANIFOLD_SOLID_BREP ( 'Cubo', #52 );

#52 = CLOSED SHELL ( 'NONE', ( #128, #173, #96, #5, #194, #34 ) );
```

Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

√ Reagrupe, al principio del bloque de datos, las instancias que describen las características generales del modelo CAD del producto y su representación B-Rep:

```
#186 = PRODUCT RELATED PRODUCT CATEGORY ( 'part', '', ( #70 ) ) ;
#70 = PRODUCT ( 'Cubo 214', 'Cubo 214', '', ( #26 ) );
#26 = PRODUCT CONTEXT ( 'NONE', #106, 'mechanical' );
#106 = APPLICATION CONTEXT ( 'automotive design' ) ;
#93 = PRODUCT DEFINITION CONTEXT ( 'detailed design', #28, 'design');
#28 = APPLICATION CONTEXT ( 'automotive design' ) ;
#20 = SHAPE DEFINITION REPRESENTATION ( #43, #17 );
#43 = PRODUCT DEFINITION SHAPE ( 'NONE', 'NONE', #88 );
#88 = PRODUCT DEFINITION ( 'UNKNOWN', '', #158, #93 ) ;
#158 = PRODUCT DEFINITION FORMATION WITH SPECIFIED SOURCE (
       'ANY', '', #70, .NOT KNOWN. );
#17 = ADVANCED BREP SHAPE REPRESENTATION ( 'Cubo 214', ( #172, #174 ), #35 );
#35 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
       GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #143 ) )
       GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #169, #200, #122 ) )
       REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#92 = MECHANICAL DESIGN GEOMETRIC PRESENTATION REPRESENTATION
     ( '', ( #162 ), #27 );
#27 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
       GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #58 ) )
       GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #151, #183, #199 ) )
       REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#86 = APPLICATION PROTOCOL DEFINITION
      ('draft international standard', 'automotive design', 1998, #106);
#185 = APPLICATION PROTOCOL DEFINITION
       ('draft international standard', 'automotive design', 1998, #28);
#138 = MECHANICAL DESIGN GEOMETRIC PRESENTATION REPRESENTATION
       ( '', ( #113 ), #146 );
#146 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
       GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #3 ) )
        GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #155, #87, #140 ) )
       REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#172 = MANIFOLD SOLID BREP ( 'Cubo', #52 ) ;
```

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El resultado final es un fichero físico no legible por las aplicaciones CAD (porque está desordenado), pero más legible para los humanos:

```
ISO-10303-21;
HEADER:
FILE DESCRIPTION (( 'STEP AP214' ),
FILE NAME ('Cubo 214.STEP',
    '2021-01-25T21:49:35',
   ( .. ),
    ( '' ),
    'SWSTEP 2.0',
    'SolidWorks 2018',
FILE SCHEMA (( 'AUTOMOTIVE DESIGN' ));
ENDSEC:
#186 = PRODUCT RELATED PRODUCT CATEGORY ( 'part', '', ( #70 ) );
#70 = PRODUCT ( 'Cubo 214', 'Cubo 214', '', ( #26 ) );
#26 = PRODUCT CONTEXT ( 'NONE', #106, 'mechanical' );
#106 = APPLICATION_CONTEXT ( 'automotive_design' ) ;
#93 = PRODUCT DEFINITION CONTEXT ('detailed design', #28, 'design');
#28 = APPLICATION CONTEXT ( 'automotive design' ) ;
#20 = SHAPE DEFINITION REPRESENTATION ( #43, #17 ) ;
#43 = PRODUCT DEFINITION SHAPE ( 'NONE', 'NONE', #88 ) ;
#88 = PRODUCT_DEFINITION ( 'UNKNOWN', '', #158, #93 ) ;
#158 - PRODUCT DEFINITION FORMATION WITH SPECIFIED SOURCE (
       'ANY', '', #70, .NOT_KNOWN. ) ;
#17 = ADVANCED BREP SHAPE REPRESENTATION ( 'Cubo 214', ( #172, #174 ), #35 );
#35 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
       GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #143 ) )
       GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #169, #200, #122 ) )
       REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#92 = MECHANICAL_DESIGN_GEOMETRIC_PRESENTATION_REPRESENTATION
    ( '', ( #162 ), #27 );
#27 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
       GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #58 ) )
       GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT ( ( #151, #183, #199 ) )
       REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
#86 - APPLICATION PROTOCOL DEFINITION
      ('draft international standard', 'automotive design', 1998, #106);
#185 = APPLICATION PROTOCOL DEFINITION
       ( 'draft international standard', 'automotive design', 1998, #28 ) ;
#138 = MECHANICAL DESIGN GEOMETRIC PRESENTATION REPRESENTATION
       ( '', ( #113 ), #146 );
#146 = ( GEOMETRIC REPRESENTATION CONTEXT ( 3 )
        GLOBAL UNCERTAINTY ASSIGNED CONTEXT ( ( #3 ) )
        GLOBAL UNIT ASSIGNED CONTEXT ( ( #155, #87, #140 ) )
        REPRESENTATION CONTEXT ( 'NONE', 'WORKASPACE' ) );
```

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

```
#172 = MANIFOLD SOLID BREP ( 'Cubo', #52 ) ;
#52 = CLOSED_SHELL ( 'NONE', ( #128, #173, #96, #5, #194, #34 ) );
#5 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #44 ), #165, .F. );
#34 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #125 ), #83, .T. );
#96 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #16 ), #130, .F. );
#128 = ADVANCED_FACE ( 'NONE', ( #115 ), #134, .F. ) ;
#173 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #189 ), #54, .F. );
#194 = ADVANCED FACE ( 'NONE', ( #32 ), #119, .F. );
#16 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #154, .T. );
#32 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #78, .T. );
#44 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #50, .T. );
#115 - FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #126, .T. ) ;
#125 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #159, .T. ) ;
#189 = FACE OUTER BOUND ( 'NONE', #79, .T. );
#50 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #112, #30, #31, #33 ) );
#78 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #7, #63, #81, #62 ) );
#79 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #114, #141, #167, #36 ) );
#126 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #193, #160, #171, #2 ) );
#154 = EDGE_LOOP ( 'NONE', ( #67, #21, #191, #197 ) );
#159 = EDGE LOOP ( 'NONE', ( #133, #71, #190, #109 ) );
#2 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .T. ) ;
#7 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #127, .T. ) ;
#21 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #59, .F. );
#30 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #107, .F. );
#31 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #95, .F. ) ;
#33 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #59, .T. ) ;
#36 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #74, .T. ) ;
#62 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #95, .T. ) ;
#63 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #157, .T. );
#67 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #53, .T. ) ;
#71 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #47, .F. ) :
#81 = ORIENTED_EDGE ( 'NONE', *, *, #116, .T. );
#109 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .F. );
#112 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #47, .T. );
#114 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #187, .T. ) ;
#133 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .F. );
#141 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #1, .F. ) ;
#160 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #74, .F. );
#167 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #157, .F. );
#171 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #127, .F. );
#190 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #53, .F. );
#191 = ORIENTED EDGE ( 'MONE', *, *, #116, .F. );
#193 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #61, .T. );
#197 = ORIENTED EDGE ( 'NONE', *, *, #1, .T. );
#1 = EDGE CURVE ( 'NONE', #91, #176, #48, .T. ) ;
#47 = EDGE CURVE ( 'NONE', #201, #15, #161, .T. ) ;
#53 = EDGE CURVE ( 'NONE', #176, #201, #202, .T. );
#59 = EDGE CURVE ( 'NONE', #123, #201, #111, .T. );
#61 = EDGE CURVE ( 'NONE', #15, #145, #144, .T. ) ;
#74 = EDGE CURVE ( 'NONE', #13, #145, #94, .T. ) ;
#95 = EDGE CURVE ( 'NONE', #123, #40, #102, .T. ) ;
#107 = EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #15, #147, .T. );
#116 = EDGE CURVE ( 'NONE', #91, #123, #108, .T. );
#127 - EDGE CURVE ( 'NONE', #40, #13, #18, .T. );
#157 = EDGE CURVE ( 'NONE', #13, #91, #192, .T. ) ;
#187 = EDGE_CURVE ( 'NONE', #145, #176, #131, .T. );
```

```
#13 = VERTEX POINT ( 'NONE', #175 );
#15 = VERTEX_POINT ( 'NONE', #4 ) ;
#40 = VERTEX POINT ( 'NONE', #180 ) ;
#91 = VERTEX POINT ( 'NONE', #100 ) ;
#123 = VERTEX POINT ( 'NONE', #82 );
#145 = VERTEX POINT ( 'NONE', #163 ) ;
#176 = VERTEX POINT ( 'NONE', #11 ) ;
#201 = VERTEX POINT ('NONE', #23);
#54 = PLANE ( 'NONE', #121 ) ;
#83 = PLANE ( 'NONE', #170 );
#119 = PLANE ( 'NONE', #124 ) ;
#130 = PLANE ( 'NONE', #49 ) ;
#134 = PLANE ( 'NONE', #14 ) ;
#165 = PLANE ( 'NONE', #110 ) ;
#18 = LINE ( 'NONE', #177, #29 ) :
#48 = LINE ( 'NONE', #150, #117 ) ;
#94 = LINE ( 'NONE', #12, #97 );
#102 = LINE ( 'NONE', #178, #60 ) ;
#108 = LINE ( 'NONE', #6, #75 );
#111 = LINE ( 'NONE', #69, #76 );
#131 = LINE ( 'NONE', #149, #142 );
#144 = LINE ( 'NONE', #139, #99 ) :
#147 = LINE ( 'NONE', #39, #19 ) ;
#161 = LINE ( 'NONE', #153, #120 );
#192 = LINE ( 'NONE', #101, #148 );
#202 = LINE ( 'NONE', #25, #77 );
#14 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #8, #195, #135 ) ;
#49 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #37, #179, #80 );
#110 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #84, #65, #22 );
#121 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #168, #68, #103 ) ;
#124 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #9, #85, #198 );
#170 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #182, #136, #152 ) ;
#174 = AXIS2 PLACEMENT 3D ( 'NONE', #46, #45, #188 ) ;
#19 = VECTOR ( 'NONE', #41, 1000,000 );
#29 = VECTOR ( 'NONE', #118, 1000.000 ) ;
#60 = VECTOR ( 'NONE', #64, 1000.000 ) ;
#75 = VECTOR ( 'NONE', #132, 1000.000 ) :
#76 = VECTOR ( 'NONE', #184, 1000.000 ) ;
#77 = VECTOR ( 'NONE', #24, 1000.000 );
#97 - VECTOR ( 'NONE', #104, 1000.000 ) ;
#99 = VECTOR ( 'NONE', #137, 1000.000 ) ;
#117 = VECTOR ( 'NONE', #42, 1000.000 ) ;
#120 = VECTOR ( 'NONE', #10, 1000.000 ) ;
#142 = VECTOR ( 'NONE', #181, 1000.000 );
#148 - VECTOR ( 'NONE', #166, 1000.000 ) ;
```

Tarea

Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

```
#10 = DIRECTION ( 'NONE', (-1.0000, -0.0000, -0.0000 ) );
#22 = DIRECTION ('NONE', (0.0000, -0.0000, -1.0000));
#24 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#41 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
#42 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
#45 = DIRECTION ('NONE', (0.0000, 0.0000, 1.0000));
#64 = DIRECTION ('NONE', (-1.0000, -0.0000, -0.0000));
#65 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, -1.0000, 0.0000 ) );
#68 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#80 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 1.0000 ) );
#85 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
#103 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, -0.0000, 1.0000 ) );
#104 = DIRECTION ('NONE', (-0.0000, -0.0000, -1.0000));
#118 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -1.0000, -0.0000 ) );
#132 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 1.0000, 0.0000 ) );
#135 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
#136 = DIRECTION ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, -1.0000 ) );
#137 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -1.0000, -0.0000 ) );
#152 = DIRECTION ('NONE', (-1.0000, 0.0000, -0.0000));
#166 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#179 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#181 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#184 = DIRECTION ( 'NONE', ( -0.0000, -0.0000, -1.0000 ) );
#188 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#195 = DIRECTION ( 'NONE', ( 1.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#198 = DIRECTION ( 'NONE', ( -1.0000, 0.0000, -0.0000 ) );
#4 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#6 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#8 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000, 50.000 ) );
#9 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 50.000 ) );
#11 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 0.0000 ) );
#12 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( -25.000, -25.000, 50.000 ) );
#23 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, 25.000, 0.0000 ) );
#25 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 0.0000 ) );
#37 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, -25.000, 50.000 ) );
#39 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 50.000 ) );
#46 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( 0.0000, 0.0000, 0.0000 ) );
#69 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, 25.000, 50.000 ) );
#82 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( 25.000, 25.000, 50.000 ) );
#84 = CARTESIAN POINT ( 'NONE', ( -25.000, 25.000, 50.000 ) );
#100 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#101 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#139 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
#149 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
#150 = CARTESIAN POINT ('NONE', (25.000, -25.000, 50.000));
#153 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 0.0000 ));
#163 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 0.0000));
#168 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#175 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#177 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, -25.000, 50.000));
#180 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000 ));
#182 = CARTESIAN POINT ('NONE', (0.0000, 0.0000, 0.0000));
#178 = CARTESIAN POINT ('NONE', (-25.000, 25.000, 50.000 ));
```

```
#56 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #113 ) );
#156 = PRESENTATION LAYER ASSIGNMENT ( '', '', ( #162 ) );
#113 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #51 ), #17 );
#162 = STYLED ITEM ( 'NONE', ( #90 ), #172 );
#51 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #72 ) ) ;
#90 = PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT (( #66 ) ) ;
#66 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #98 ) ;
#72 = SURFACE STYLE USAGE ( .BOTH. , #57 ) ;
#57 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #129 ) ) ;
#98 = SURFACE SIDE STYLE ('', ( #164 ) ) ;
#129 = SURFACE STYLE FILL AREA ( #73 ) ;
#164 = SURFACE STYLE FILL AREA ( #55 ) ;
#55 = FILL AREA STYLE ('', ( #196 ) ) ;
#73 = FILL AREA STYLE ('', ( #89 ) );
#89 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #105 ) ;
#196 = FILL AREA STYLE COLOUR ( '', #38 ) ;
#38 = COLOUR RGB ( '', 0.792, 0.819, 0.933 ) ;
#105 = COLOUR RGB ( '', 0.792, 0.819, 0.933 );
#3 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT (LENGTH MEASURE ( 1.000082E-05 ), #155,
'distance accuracy value', 'NONE');
#58 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT (LENGTH MEASURE( 1.000082E-05 ), #151,
'distance accuracy value', 'NONE');
#143 = UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT (LENGTH MEASURE ( 1.000E-05 ), #169,
'distance accuracy value', 'NONE');
#87 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT ( $, .RADIAN. ) );
#122 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. ) SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#140 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. ) SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#183 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT ( $, .RADIAN. ) );
#199 = ( NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( $, .STERADIAN. ) SOLID ANGLE UNIT ( ) );
#200 = ( NAMED UNIT ( * ) PLANE ANGLE UNIT ( ) SI UNIT ( $, .RADIAN. ) );
#151 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( .MILLI., .METRE. ) );
#155 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( .MILLI., .METRE. ) );
#169 = ( LENGTH UNIT ( ) NAMED UNIT ( * ) SI UNIT ( .MILLI., .METRE. ) );
ENDSEC:
END-ISO-10303-21;
```

### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Exportar a formatos neutros implementados en la aplicación nativa es un proceso sencillo y rápido

Pero algunos formatos neutros tienen diferentes "versiones"

- 2 Los formatos neutros representados en texto legible se pueden editar con editores de texto sencillos
- 3 Los formatos cuya secuencia se basa en etiquetas (como STEP), resultan difíciles de leer, a pesar de estar contenidos en documentos de texto plano
- 4 Editar el formato para romper la secuencia de las etiquetas y agrupar las instancias por tipos simplifica la lectura de los ficheros físicos de STEP

Aunque el resultado puede ser un fichero no legible para las aplicaciones CAD, y el proceso manual consume mucho tiempo

### **Conclusiones**

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Existen aplicaciones que automatizan parte del trabajo necesario para analizar los ficheros físicos de STEP:

> NIST STEP File Analyzer and Viewer 4.34

Robert Lipman

https://www.nist.gov/servicesresources/software/step-fileanalyzer-and-viewer





## Ejercicio 1.10.4. Editar modelo STEP


### Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La figura muestra el croquis de diseño de un cubo con un agujero cilíndrico cuyo eje atraviesa dos de las caras horizontales por su centro



Tarea

Las tareas a realizar son:

- A Obtenga el modelo sólido del cubo en SolidWorks
- B Exporte el modelo en formato STEP
- Edite el formato STEP con un editor de textos, para convertir el cubo en un prisma de 70 mm de profundidad (45 x 45 x 70 mm)
- D Importe el fichero STEP modificado en SolidWorks y compruebe si se ha producido el cambio

## Estrategia

Tarea


#### Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia para modelar el cubo agujereado es simple:

- Obtenga el cubo por extrusión de un cuadrado dibujado en el plano del alzado
- Obtenga el agujero por corte extruido de una circunferencia dibujada en el plano del alzado



### La estrategia para exportar y editar el modelo es:

 Utilice Guardar como para salvar el fichero inicial en formato STEP

Puesto que hay dos tipos de formato STEP implementados en SolidWorks, seleccione el que resulte más fácil de editar

- Utilice un editor de texto para abrir el fichero STEP
- Seleccione la dimensión de 45 que corresponde a la extrusión del cubo, y cámbiela por 70
- Importe el fichero editado en SolidWorks, para comprobar el resultado

Tarea


Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

### Obtenga el modelo sólido de la pieza:


 Obtenga el cubo por extrusión de un perfil cuadrado dibujado en el alzado





 Obtenga el agujero cilíndrico mediante un corte extruido con una circunferencia dibujada en el alzado





Tarea

Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

### Exporte el fichero de la pieza en formato STEP


✓ Ejecute el comando Guardar como

Seleccione el Tipo STEP

> Haga dos exportaciones, una con cada protocolo, para comparar después los ficheros

Observe que hay dos

Protocolos diferentes



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

### Abra los ficheros STEP con un editor de texto:


 Seleccione un editor de texto simple

Por ejemplo, WordPad ®

Abra el fichero que contiene la versión AP203, para comprobar que contiene mucha información administrativa, que dificulta mucho el análisis de la información geométrica

Contiene información exhaustiva sobre fecha de creación y autor de cada una de las operaciones de modelado!

 Descarte el fichero exportado a la versión STEP AP203



Tarea

Estrategia

#### Ejecución

Conclusiones

Abra con el editor de texto el fichero que contiene el modelo en formato STEP AP 214

Observe que el fichero contiene muchos datos, pese a que el modelo es sencillo

√ Busque las medidas de 45 mm

Observe que el valor de 45 aparece muchas veces

Es debido a que las tres dimensiones del cubo son de 45 mm

Pero, principalmente, es debido a que el modelo guardado es explícito y no procedural, por lo que en lugar de guardar la longitud de extrusión del cubo, se guardan las coordenadas de los cuatro vértices de la cara delantera

```
ISO-10303-21;¶
HEADER: ¶
FILE DESCRIPTION · (( · 'STEP · AP214' · ), ¶
 ....·1'1'·);¶
FILE_NAME · ('Cubo ·agujereado ·214.STEP', ¶
 ····'2020-10-30T19:46:58',¶
P, (·'')
P, ( ....
.... SWSTEP .2.0', 9
····'solidworks 2018', %
 P; (·''··
FILE SCHEMA · (( · 'AUTOMOTIVE_DESIGN' ·)); ¶
ENDSEC; ¶
#1 -= -AXIS2_PLACEMENT_3D · ( ·'NONE', · #22, · #66, · #89 ·) ·; ¶
 #2 -- FILL AREA STYLE ('', ( . #106 ·) ·) ·; ¶
#3 == ORTENTED EDGE ('NONE', ', *, *, *, #136, .T.') ', ¶
#4 == SURFACE STYLE_USAGE ('.BOTH. . #244+) ', ¶
#5 == EDGE_CURVE ('.NONE', .*74, *#135, *#14, .T.') ', ¶
#6 == DIRECTION ('.NONE', ..'.1.0000000000000000, .
#7 -= AXIS2 PLACEMENT 3D · ( ' 'NONE' , '#3#, '#63, '#209 ·) ·;¶
#8 -= PRESENTATION STYLE ASSIGNMENT · ( ( *71 · ) · ) ·;¶
#9 -= - VECTOR · ( · 'NONE', · #237, ·1000.00000000000000000) ·; ¶
#10 = ORIENTED EDGE (''NONE', '*, '*, '#83, '.F.') ; ¶

#11 = 'AXIS2_PLACEMENT_3D (''NONE', '#220, '#90, '#109') ; ¶

#12 = 'ADVANCED_FACE ((''NONE', '('#113'), '#24, '.F.') ; ¶
 #13 -- EDGE CURVE · ( · 'NONE', · #156, · #272, · #16, · . T. · ) · ; ¶
#15 -= ·ORIENTED_EDGE · ( · 'NONE', ·*, ·*, ·#93, ·.F. ·) ·; ¶
#21 -= ( ·LENGTH_UNIT · ( ·) ·NAMED_UNIT · ( ·* ·) ·SI_UNIT · ( ·.MILLI., ·.METRE. ·)
   2 -- CARTESIAN POINT ( ''NONE', . . ( .0.00000000000000000,
 0.000000000000000000, -45.00000
       - CARTESIAN_POINT · ( ''NONE', · · ( ·0.00000000000000000,
       = CARTESIAN POINT ( 'NONE', .. ( 45.000)
#271 -= ·UNCERTAINTY MEASURE WITH UNIT · (LENGTH MEASURE ( ·
1.000000000000000082E-05.), .#150, .'distance accuracy value', .
 'NONE'); ¶
 #272 -= ·VERTEX_POINT · ( · 'NONE', · #240 ·) ·; ¶
#273 -= -CARTESIAN POINT - ( ''NONE', . . ( '11.50000000000000711, - 22.5000000000000000, -0.0000000000000000 .) ·) ·; ¶
 #274 -= ·EDGE CURVE · ( · 'NONE', · #45, · #79, · #266, · . T. · ) ·; ¶
#275 -= ·ORIENTED EDGE · ( · 'NONE', ·*, ·*, ·#114, ·.F. · ) ·; ¶
#276 -= ·FILL AREA STYLE · ('', (·#119·) ·) ·; ¶
ENDSEC; ¶
END-ISO-10303-21;¶
```

Tarea


Estrategia


#### Ejecución


Conclusiones

- Busque la medida de 45 que corresponde a la operación de extrusión del cubo:
  - Puesto que la extrusión se ha hecho perpendicular al alzado, la longitud de la misma corresponde con la coordenada z
  - Puesto que el modelo es explícito, se han definido los CARTESIAN POINTS de todos los vértices del cubo, además de los vértices del eje del agujero cilíndrico
- Cambie, con el editor de texto, el valor de 45 por 70 en todas las cotas z de los vértices

 Guarde el fichero modificado, manteniendo el formato original







Modifique solo las coordenadas z con valor de 45 mm

Cubo agujereado 214.STEP

Cubo agujereado 214 (70).STEP

Tarea


Estrategia

### Ejecución

Conclusiones


Compare el resultado final respecto al modelo original:

√ Importe en SolidWorks el fichero con formato STEP AP214



- Observe que la forma se ha mantenido
- Pero el tamaño ha cambiado, tal como se buscaba

Observe que el procedimiento de modelado (el árbol del modelo) se ha perdido



### Conclusiones

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Exportar a formatos neutros implementados en la aplicación nativa es un proceso sencillo y rápido

Pero algunos formatos neutros tienen diferentes "versiones"

- 2 Los formatos neutros representados en texto legible se pueden editar con editores de texto sencillos
- 3 Los formatos basados en etiquetas (como STEP), resultan difíciles de leer, a pesar de estar contenidos en documentos de texto plano

Para editarlos manualmente hay que tener mucho conocimiento sobre su sintaxis, además de aplicar técnicas de búsqueda dentro del texto

4 Las importaciones y exportaciones entre SolidWorks y STEP AP203 o AP214 producen modelos mudos, en los que se pierden las restricciones y toda la intención de diseño